



<36613535450014

<36613535450014

Bayer. Staatsbibliothek

app. Mil. 116.

Pyrotechnie

ober

theoretisch = praktische Unweisung

a u r

Bereitung aller Arten

Feuerwerfe

auf

der Erde, in der Luft und auf dem Baffer;

Anleitung

gur Berfertigung

ber

Theaters, Safels, Meroftatens und Artilleriefeuerwerke nach ben Borfdriften

DI

Claude Ruggieri und Chomas Morel

unb

mit der Beschreibung einiger ber vorzüglichsten Feuerwerte, welche in Frankreich ausgeführt worden find, begleitet.

Mit XXII. Rupfern.

Leipzig,

bei Paul Sotthelf Rummer. 1807.

BIBLIOTHECA REGIAL MONACENSIS

Distresion Google

Anticia Cinleitung.

Quight of the epith of the plant is a first of the plant.

No. 1 William Street

and the death of the second second

egin i se Minder Diragnet yang sapang Liberarya Seria da Seria da Seria da Kabupatèn Kabupatèn Seria da Seria

Die Jeuerwerkerei an sich betrachtet ist eine blos mechanische Runft, welche die Renntniß ber Matestien, mit benen man arbeitet, und ber Quantitäten berselben voraussest. Um aber in diesem Sach Meister zu heißen, werden erstlich physische Renntonisse erfordert, um die Wirkungen einer Arbeit voraus zu berechnen, ohne erst Proben zu machen; serner mechanische, um ein Stuck, das man ersunden, gehörig zu bearbeiten; endlich muß man Zeichnung und Baukunst fernen, um die Wirkungen bes Feuers nach ben Regeln der Baukunst zu leiten, und

papier bringen zu können. Chymische Kenntnisse sind unentbehrlich, um die Materien in
richtigen Verhältnissen zu mischen, und die Arbeiten
mit der möglichsten Dekonomie zu versertigen. Inbessen ist eine allgemeine Kennting bieser Wissenschaften hinreichend für ben Feuerwerker, der überdies noch
Drechsler, Schlosser, Lischer, Papparbeiter u. s. w.
seyn muß, damit er, in Ermanglung anderer Arbeiter, alles selbst verrichten kann, welches ihm benn
doppelt vortheilhaft ist.

Die Geschichte bes Kunstfeuerwerks verliert sich in Dunkelheit, sobald man über die Zeiten des Rosgerius Baco hinausgeht, der wahrscheinlich das Pulver ersunden. Vor ohngefahr einem Jahrhundert waren die Italianer Meister in dieser Kunst; jeht aber werden vielleicht Italianer und Franzosen darin von den Chinesen übertroffen, theils wegen

<u> សំពីវិទ្ធា វិកាស៊ី ម៉ូលា ស្រី</u> ភូមិ នៅពេលបំណើយថ

ers at 2011 complete mand on the second on a collect

Unter ber Regierung Lub wig bes XIVten, ber Wiffenfchaften und Runfte befchubte, fing bie Reuerwerferei an fich in Branfreich jut erheben, aflein ihre größten Fortschritte verdankt fie ben Aufmunterungen und Unterftugungen, welche Lubwig ber er medit en erlient grungst XVte einem Morel, Tore und Ruggieri erwies. , bierthollet, Bieffen, Unter biefem eben fo gutigen als verleumbeten Bur-.. รางเมาราย พระมหา ระบันล (เกม ค. พ.ศ.) ften fab man die glangenden Sefte von 1739, und unter andern bas prachtige Feuerwert, welches auf bem grunen Teppich bes Parts ju Berfailles abgebrannt murbe. Damals bewiesen bie Webruder Rug= gieri, bag bie auf Berechnung gegrundete Seuerwerkfunft, burch Sulfe mechanischer Mittel, for etfraumenswurdige als angenehme Wirfungen bervorbringen tann; man fahe bamals fcon die Galamanber, bie Feuerrosen, bie guillochirten Feuer u. s. w. welche noch heut zu Tag bewundert werden. Allein diesen schönen und angenehmen Entsbeckungen sehlte es noch an Mannigsaltigkeit der Varben und Formen. Nur die Physik und die Chesmie konnten eine Kunst vervollkommnen, die ihnen ihr Daseyn dankte; allein beide waren noch in der Wiege.

Stahl, Lahire, Mollet und feitbem Lavoisier, Berthollet, Briffon, Fourcron,
Lagrange und andere waren noch nicht erschienen;
allein Baco und Newton hatten schon vorläufig den
Weg angebeutet, auf welchem schäsbare Entbeckungen zu machen waren, und ihre gelehrten Nachfolger
haben durch mannigfaltige Versuche das von ihnen
angegebene Ziel erreicht.

Bur Beit ber Entwicklung biefer beiben Biffen-

len, bie physischen und chymischen Borlesungen ans juboren; ihre mechanischen Kenntniffe waren burch biese lehren erweitert worden und sie hatten baburch. Mittel erhalten, ihre bisher maschinenmaßigen Arbeisten ber mathematischen Berechnung zu unserwerfen.

Das Feuerwerk, welches Ludwig ber XVte im Jahr 1770 bei ber Bermahlung seines Nachfolgers abbrennen ließ, schien ber erstaunten Menge bie hochste Periode ber Kunst anzubeuten, und ber Beifall bes Monarchen half biese Meinung unterstüßen.

Die Fortschritte ber Chymie und Physit eroffnen gegenwärtig ber Ersindungsfrast des Feuerwerkers
ein weit größeres Feld, und setzen libn burch neue.
Hulfsmittel in Stand, es noch zu erweitern. Er ;
wird sich nicht mehr begnügen Materien zu mischen,
die Mischung zu vermehren ober zu vermindern, Formen zu verändern u. f. w. sein Zweck wird seyn,

Renes ju erfinden, anbere Materien aufzufuchen, und feine Bufammenfegungen ju berechnen. Er wirb nicht als bloger Nachahmer bei bem Befannten ftes ben bleiben, fonbern vervolltommnen. Geine vielumfaffenden negen Renntniffe merfauben ihm afchon jest, feine Runft auf eine gang neue Urt gu behanbeln, und fie ber Unterhaltung und bem Unterricht bes Publifums besto zuversichtlicher zu weihen, ba er feiner Borfchriften gewiffer ift, baburd) tung geben fann, die Bufalle gu vermeiben, welche Unerfahrenheit Unwiffenheit burch und fonnten.

Dan hat bei biesem beutschen Werk bie beischen wichtigsten Schriften über die Feuerwerkeren zum Grund gelegt; welche Claude F. Ruggieri. und Thomas Morel, vor furzem herausgegeben. haben, und die das wichtigste und zugleich das Neueste, was bisher in dieser Runst geleistet wore

\$3.6 3 4 4 100 CE (2) 100 \$ \$3.6 C 100 \$5

ben gredthalten Beibe Mannern funbufcon langfe burch fibre Arbeitemidigte Entbechungen in biefemi Sach als bie größten jestlebenben Senerfunftler im Europa bekannte Ruggieri zeichnete fich befond bers burch die Berbinbung bes Feuerwerks mit bent Meroftatenin und burchafeine glangenbin Feuerwerfel in den Garten von Tivoli aus. Er und Morel ordneten bie prachtigen Sefte an, welche zu Paris feit einigen Jahren gegeben murben, befonders aber bas Feuerwerf und die Illumination auf ber Geine, welche bei Gelegenheit bes Friedens von Amiens im Jahr 1802 ausgeführt murbe. Go glanzend indeffen biefe Sefte waren, fo ift es vielleicht bem Drang ber Beiten jugufchreiben, wenn fie bei aller Unftrengung von Seiten ber Runftler boch benen, welche Lubwig XV. im Jahr 1739. und zulezt im Jahr 1770. bei Belegenheit ber Bermaglung feines Nachfolgers ausführen ließ, nicht gleichfamen. Man wird bie Befchreibung berer von 1739 am Ende biefes Berfes

finden, und unter andern die Pracht berselben baraus beurtheilen konnen, daß verschiedene Feuer Rosen von drei bis sechstausend Raketen dabei vorkamen. Die Beschreibung des Feuerwerks vom Jahr 1770, welches die von 1739 noch übertroffen haben soll, konnten wir aller Mühe ungeachtet nicht erhalten.

office of the section of the section

San Francis and the second section of the second section of

Erfte Mbtheilung. Materien , Bertzeuge und Gerathichaften. Erftes Rapitel. Bon ben Materien. 6. 1. Bom Salpeter. Bereitung beffelben. . . . 3. Bon ber Solgtoble. . Bereitung berfelben. Mrt bie Roblen gu pulvern: Bon bem Schiefpulver.

Mifdung und Bereitung bes Schiegpulpers.

	Cilli,
	3 weites Rapite 1.
	Bon ben Sulfematerien
	S. 1. Bon ber Feile 24
	S. 2. Bon ber Gifenfeile 24
	g. 3. Bon ber Stablfeile 25
	5. 4. Bon ber Feife bes Gufeifens 26
	S. 5. Bon ber Rupferfeile 26
	S. 6. Bon ber Bintfeile
	S. 7. Bon bem Spiesglas 27
	6. 8. Bon bem Berufiein 28
	Si-9. Bom gemeinen Galj 28
5	S. 10. Bon-bem Dech
,	S. 11. Bon bem Rientuß 29
	5. 12. Wom gelben Canb
ė.	56 13. Bon-ber Steintoble. Manie de dit
	5. 14. Bom Grunfpan 30
	S. 15. Bon bem Kampher 31
rt.	S. 16. Bon bem Lycopodium 31
	Se 17. Bom Benjoehars
	\$0.18. Dom Storar
	\$6 19. Bon ber Baumwolle,
	S. 20. Ben bem Berg
	Si 21. Bon ber Pappe
	S. 22. Bon bem Mehltleifter und Tifchlerleim. 33
	S. 23. Bon bem Lehm.
	S. 24. Bon bem Schnurwett. 34

Distriction Google

	•	· .		60	ite.
- •		. Drittes 3	Rapitle 1. mis real	v ==	- 2
Bo	n be	n Wertzeugen und Geratt		•	35
5.	1.	Bon ber Bertftatte.		•	35
S.	2.				37
6.	3.	and the second second			38
S.		Bon bem Schlicht : ober Gl	atthohel.	•	39
5.		Bon ben Berfjeugen gur ?	to decree process to the		
3.		etemas Santas und Para			39
6.		Bon bem Burger.	2 1 2 2 7	•	-
g.		Von dem Schnuren.	ten in the second	•	41
	•			•	41
5.		Bon den Schlägeln and, T		•	42
S.		Bon ben Schaufeln und C		•,	43
		Bon ben Ladeloffeln.		•	43
-	11.		In u. f.w.		43
2		Bon ben Formen.	7-1	•	44
5.	13.	Bon bem Pulverfad und !	der Roble	• `	44
		Bon ben verschiedenen Si		•	44
s.	15.	Bon bem Stampfer!		•	45
S.	16.	Bon bem Morfel und berg	Reule. vollaffen in	6	45
9.	17.	Bon bem Schraubenftod.		• 1	46
s.	18.	Bon den übrigen Gerathic	paften	•	46
1. 9			- I I - I	e 15	7
,		. Biertes !	Rapitel.	. i	£.
V	orber	eitungearbeiten	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		48
5.	ı.	Bon ber Pappe	Bolleiecherke Charles		48
		Bereitung der Pappe, in	6	• •	48
•		Bon dem Papier			49

٠		5	ite.
ş.	2. Bon ben Patronen ober Rateten		49
	Bereitung ber Patronen	, · ·	49
	Bon ber Dide ber Patronen		50
٠.	Bon ber Lange ber Patronen	• 2	51
•	Bon bem Batgen ber Patronen		51
4	Bon der Sobe der Spindel ju Rafetenpatronen		53
S.	3. Bubereitung ber Materien.		56
ţ1	Berftofung bee Salpeters , Schwefels , Spiesgle	ļs .	
f	fee u. f. w.	•	57
S.	4. Bon der Bundfunte,	٠,	58
S.	5. Bon ber Stuppine ober Ranonenlunte.	•	59
		ŧ	5
í p	3 meite Abtheilung.	1 1	Z
28	reitung aller Arten Feuerwerts auf ber Erbe, in be	. 1 <u>:</u>	
٧.	Luft, und auf bem Waffer.		61
			10
ł	Erfter Abiconitt.	* ** *	
~			
101	on ben Feuerwerten auf ber Erbe	•	63
			• 1
t	Erfes Rapitel.	٠ ن -	• -
B	n den fixen Feuerwerten	•	63
5.	1. Bon bem wohlriechenden Feuerwert.	•	63
مي ت	Feuerterzwen.		63
1.	Bobiriechenbe Gefaße.	•	64
s.	2. Bon den Rafeten und Feuergarben.		65
s.	3. Art.allerlei Patronen und Rafeten gu laben.	•	66
		-	

ţ

inal, . Se	ite,
Art die Rateten mit Bundfrant ju verfeben, und	- 1 -
mit weißem Papier gu betleiben	72
S. 4. Bon bem dinefifden feuer	74
S. 5. Bon ben Glorien, Sachern und Ganfefüßen.	75
S. 6. Bon bem Dofaitfeuer	77
S. 7. Bon ben firen Sonnen	79
S. 8. Bon bem Kreugfeuer	80
5. 9. Bon ben Palmbaumen	80
5. 10. Bon den Bouquete	80
S. 11. Bon ben Rastaden	81
5. 12. Bon den Firsternen,	81
S. 13. Bon ben Langen.	83
Derfertigung ber Langen.	83
Ladung ber Langen	84
Mifchungen ju ben Langen	85
Dienftlangen	86
e i im Pefarbeulangeminicker in . Gronding. bodie	87
S. 14. Urt, bie Detorationen mit weißen und farbigten	
Langen gu vergieren.	87
Bon ben Brandrobren	88
211 Bon ben Deforationen mit Farbenfeuer	89
Bon ber architettonifden Beidnung	92
Architettonifde Regeln ber Fenerwerterei	93
S. 15. Bon ben bengalifchen Flammen.	95
31 23. San are assistant Brummers	73
3 meistes Rapitel.	
Bon dem feufrecht fic brebenden Feuermert	97
S. 1. Bon ben Drehfonnen	97
Mifchungen ju den Drebfonnen.	99

anivati f
S. 2. Bon ben Feuerrabernstulig um ertiffen Affire. 100
S. 3. Bon den guillochitten Madern 101
3. 4. Bon ben Mublenflügelm 7 mail 101
S. 5. Bon'ben Erlangeln ober Dreifidgeln. 1 1 102
1. o. Din Handelten.
Drittes Kapitel.
Bon bem vermischten, ober firen und brebenben Feuer. 103
S. 1. Bon bem pprifchen Fenerftud, 103
3. 2. Art wie das Feuer eines beweglichen Stude fich eis. 2?
25 nem unbeweglichen mittheilt
S. 3. Bon bem guillochirten Tenerrad Ruggieri's 106
Add a second of the second
Bfertes Kapitel.
Bon ben Sorizontalfeuern, die fich auf einem Pfahlumbreben. 108
S. 1. Bon ben einfachen Rapricen."
5. 2. Bor den Anallfapricen
5. 3. Bon ben großen breifachen Rapricen 111
5. 4. Bon ben Fenerleuchtern ober Girandolen 112
5. 5. Bon den Spiralen
5. 6. Parafol von dinefichem Teuer
्रेट
Füniftes Kamittel.
Won ben gufammengefehten Feuerfinden, bie fic auf einent
S. I Bon der Sphace, die intelle da Lie par Jan. 114

XVII

1						Seite.
5.	2.	Bon ber gertheilten Rugel				115
5.	3.	-Bon-ben Wirbeln ober Tafelrabern			• -	116
		Bon bem einfachen Tafelrab	•	•		116
5.	4.	Bon bem mechanischen Tafelrab.		•	٠	118
s.	5.	Bon bem Rad, welches ben Mond u	ind bie	Ste	rne	
	vo	rftellt		•	٠	118
5.	6.	Bon bem großen Stern mit Connen.				119
s.	7.	Bon bem Liebestnoten	•	•	•	120
S.	8.	Bon ben Carbaumen	•	٠		120
		Sechstes Rapitel,				
W	n b	en ausgeschnittenen und durchsichtigen	Feue	rbeto	ras	
	ti	onen	•	•	٠	121
g.	ı.	'Don ben ausgeschnittenen Beichnunge	n.	•		121
\$.	2.	Bon ben transparenten Beidhungen.	•	•		123
S.	3.	"Bon' ber ausgeschnittenen und trans	paten	ten A	eu	
	er	rofe · · · · · · · ·		•		123
		Berbindung ber Raprice mit ber Rof	e.			125
S.	4.	Bon den Feuergalerien	- [127
5.		Bon den Batterien mit romifchen Lic	btern	und	No:	,
		tfeuer.		•		127
		7.0		,		-
		. Siebentes Rapite	1.			
			**		1	
B		en Gifen, bem Sols, Geruften und b	ergleic	hen,	die-	٠.
	ju	m Fenerwert erfordert werden.	• • -	• •	• •	128
5.	1.	Bon ben Gifen	•			128
s.	2.	Bon ben Eragern ober Stufen?"	•		•	130
		2		В		

XVIII

- 1			6	Seite.
		Megeln gur Berfertigung der Erager.	`•	131
g.	3.	Bon ben Defgrationegeruften	• ,	13E
g.	4.	Bon bem Geruft gu ben Steigrafeten		132
ε.			`	
		3 weiter Abschnitt.		- 3
W	n b	en Luftfeuerwerfen		134
		Erstes Kapitel.		· ·
N	on b	en Luftfenerwerken durch eigene innere Rraft.	•	134
g.	1.	Bon den Steigrafeten	•	134
		Befdreibung ber Bertzeuge	•	134
		Werhaltniffe ber Theile ber Bertzenge	. •-	135
		Bon bem Dorn ober ber Spindel	:	135
		Bon bem Unterfat ber Spindel		136
		Bon ber form.		137
		Art bie Steigrafeten ju laben	•	137
		Bon bem Direftionsftod.	•	141
,		Bon ber Urfache bes Aufsteigens ber Rafeten.	٠	142
g.	2.	Mifchungen gu ben Steigrafeten nach Ruggi	ri	÷ •
	ur	d Morel		143
s.	3.	Bon den Steigrafeten mit einem Uebergug.	•	146
g.	4.	Bon den freigenden Anallrafeten	•	147
S.	5.	Art Bouquets von Steigrafeten gu verfertigen.		148
s.	6.	Bon der Girande	• 1	. 149
g.	7.	.Art die Rafeten der Reihe nach loszubrennen,	ins	
	be	m man fie nur einmal angundet.	•	150
S.	8.	Bon ben breifachen Steigrafeten		151

10:	Seite.
5. 19. Bon ben Steigraleten mit Brillantfeuer.	153
S. 10. Bon ben vielfachen Steigrafeten	154
1. 11. Bon dem Mertureftab	155
S. 12. Bon den Cafelrafeten, oder fogenannten Birbeln,	
Artischoden u. f. w.	157
S. 13. Bon ben Feuerdrachen	161
5. 14. Bon ben Steigfdwdrmern.	163
S. 15. Bon ben Mofaifwirbeln.	163
The second of th	e * 1
3 weites Kapitel.	
Bon ben Luftfeuerwerten burd Ctoffraft	166
S. 1. Bon den Domben oder Feuertugeln.	166
5. 12. Bon ben leuchtenben Bomben.	171
5. 3. Bon ben Morfern	173
S. 4. Bon ben Feuertopfen.	174
5. 5. Bon ben regulirten Fenertopfen, nach Morel.	175
5. 6. Bon ben romifchen Lichtern.	178
and the second s	0 3
Drittes Rapitel.	
A CONTRACTOR OF THE STATE OF	
Bon bem Garniturfeuermert.	18E
S. 1. Bon ben Sternen	181
S. 2. Bon ben Knallfternen.	182
Mifchungen gu den Sternen.	183
5. 3. Bon ben Gerpentofen ober Schlangenichmarmern.	185
Sternferpentofen.	186
Pironettenferpentofen.	186
All the same of th	186
5. 4. Bon ben großen und fleinen Schwarmern.	100

-4							6	Seite.
5.	5.	Bon ben Petarben.	•	¥				188
g.	6.	Bon ben beweglichen Fene	rsonn	en.	•	• '		188
5.	7.	Bon ben Feuertaftanien.	•	•	•	٠	•	189
	/	Bon ben Leuchtfastanten.		•		•		191
Š.	8.	Bon ben Lendtfugeln.			ķ. *	•	٠	191
g.	9.	Don ben genermurften.	•	•	•	•	•	191
g.	IQ.	Bon ber blauen und grunen	Lunte	gu I	Devise	n u. s.	w.	192
ş.	iı.	Bon ber purpnifatbenen c	der t	iole	ten L	unte.	٠	192
		Dritter A	bfd	6 n	it t.			
W	ou be	n Feuerwerten auf bem 28	iffer.	• ,	•	•	•	194
g.	ı.	Allgemeine Bemerfungen u	ber ba	6 W	afferf	euern	ert.	194
g.	2.	Bon ben Baffergarben.	• •		•	•	•	195
5.	: 3.	Won ben Canchern	•	•	•	•	•	. 196
9.	4.	Bon ben romifden Baffer	lichte	rn.			•	196
5.	5.	Bon ben Delphinen ober S	tnieft	icen	١.	4	•	197
S.	6.	Bon ben Wafferlaufern.		•	•	•	•	198
9.	7.	Bon ben Pafferfonnen.		10.	•	•	•	198
5.	8.	Bon ben Wafferfeuertopfer	n.	٠	•	•	•	200
Š.	9.	Bon ben Bafferbomben.	• •	•		•	•	200
g.	10.	Vou ben Bafferhofen.	•	•	•	•	•	201
5.	m.	Bon ben Baffergranaten.	-1	•	•	٠	•	201
S.	12.	Won ben Mafferwirteln.		,		•		202
Ş.	13.	Bon den Bafferfternen.	* :	÷	- •	•	•	203
Ş.	14.	Bon ben Bafferbouquets.		. •			•	203
Ş.	15.	Bon ben Schiffen, Rabner	n u. f	. w.		•	• ,	204
S.	16.	Bon bem Bafferbau.	.1.	•		•	•	, 204

			Se	ite.
1		Dritte Abtheilung.		
Bo	n be	n Theaterfeuerwerten		205
5.	1.	Bon ben Scheiterhaufen		208
S.	2.	Bon bem Leuchtfener, Furienfateln u. f. m.		209
s.	3.	Bon bem Blig und Donner		210
s.	4.	Won bem Feuerregen	•	212
•	•,	Magifder Fouerregen jur Oper Mrmibe:		211
	_	Fenerregen gu Feuersbrunften	•	213
g.	5.	Bon ben Theaterflammen	. 1	213
9.	6.	Bon ben Entgunbungen	•	214
4	1	Art die Duten gu laben		214
s.	7.	Bon ben Explofionen.		215
S.	8.	Bon ben Ausbruchen		217
5.	9.	Bon Beuerfpeienben Drachen und anbern Un	ge=	
3.	-	mern		217
6	10.	Bon ben Theater : Patronen.		218
	11.			-218
	12.	Bon ben Studpatronen		219
-	13.	and the same of th		220
_	14.	and the territory of the territory of		22I
•	15.	and the state of t	•	222
-	16.	- CALIFORNIA		223
	17.	an a market and falsen		224
3.	14.			
		Dierte Abtheilung.		
		with the solution of		
23	ion 1	bem Tafelfeuerwert	•	225
		Prillautfeuer.	•	227

1975		1		Ceit	e.
	Jasminfeuer.	1 10 3 3	\$ 4.0	. 23	28
	Aurore Feuer			. 22	28
	" Weißes Feuet			. 22	28
£ .	Strahlenfeuer			. 22	28
()	Gilber : Regen.				28
	Chinefifches Feuer.	at age v		. 22	8
¢ 3			. ;		1
ITP	Fünfte Ab	theil	u n g.		,
		0		= //	
Won der	n Fenerwerf ber Aeroftater			. 22	9
1 .	Art mie bas Feuerwert an	ben Merofta	ten angeb	racht .	
1.1	werden fann.			. 23	I
	Berfertigung eines Ballon	s mit Keue	rwert	. 23	à
2:0		face de ser		*	
1	Sechste 216	4 6 A : 1		- ~ • • • • •	
	e e a si e a s	19611	u u g.		
Von ber	Rriegsfeuerwert.			• 23	7
	• • • • •	e a contrata	· · · · ·		
	Bon - ben gunbenden unt	morocch	gen St		
	leten		• •	• 23	
	Bou ben gundenden romifd			. 240	
	Bon ben morderiften Feu-	ertastanien.		. 24	
	Von ben Jundbomben.		• •	. 241	E
	Von den Feuers oder Kan	inentanzen.	•	- 242	2
	Bon bem Steinfeuer.	• •	• •	242	
	Bon den Feuertopfen gum	Rrieg.	•	. 243	3
	Bon ben Granaten.		• • •	. 245	5
	Bon den Feuerflaschen.	• * •	• •	. 246	5
, io, ,	Bon' bem Irrleiter. "	• •	• •	246	3
LII.	Bon ben Keuerfaden.			. 247	7

XXIII

	Cel	ite.
5. 12. Bon den Brandftriden.	. 2	47
S. 13. Bon ben gundenden Fenertopfen		
S. 14. Bon der Sulferafete ile ileit ne na		
S. 15. Bon bem griedifden Feuer		
S. 16. Bereitung verfchiedener Branbfalben.	Ţ.	251
Siebente Abtheilung.	க்டு- எ	
Bon den Illuminationen		253
S. 1. Gewöhnliche Illumination		255
S. 2. Bon ben farbigten Illuminationen.		256
S. 3. Rene Art ploglich zu illuminiren		257
Achte Abtheilung.		
Bon ber Anordnung großer Feuerwerte	. :	259
Bon ber Anordnung ber verfchiedenen Feuerftude um g	roße	
Feuerwerte eingurichten, welche ber Ordnung	nach	
fpielen	•	26 I
S. 1. Bon ber Ginrichtung großer Feuerwerfe	•	26 I
S. 2. Befdreibung bes Feuerwerte, welches im	Jahr	
1739 vor bem Gemeindebaus gu Paris aufgef	ührt	
murde	•	262
S. 3. Befdreibung bes Fenerwerts, welches im	Jahr	
1739 auf ber neuen Brude gu Paris abgebr	annt	
murhe		062

XXIV

-	•	Seite
5.	4. Befdreibung bes Feuerwerte, welches im Jahr	. ,
7.	1739 im Park ju Berfailles aufgeführt wurde	266
5.	5. Plan jur Cinrictung eines großen Fenerwerts für	
	bas Publifum.	269
5.	6. Bon ber alten Art Feuerwerfe ju verfertigen unb	
	auszuführen	271

Pyrote of nie.

Erfte Abtheilung.

Bon ben Materien — Befchreibung ber Berfzeuge und Gerathfchaften — Borbereitungsarbeiten

Erstes Rapitel.

Bon ben Materien, die jum Feuerwert erforberlich finb.

§. 1.

Bom Galpeter.

Der Salpeter ist ein Mittelfalz, welches durch die faule Gahrung der vegetabilischen und animalischen Substanzen mit Hulfe des Beitritts der Luft hervorgebracht wird, und aus erdigten und salzigten Theilen zusammens gesetzt ist. Dies Salz, welches durch das Auslaugen aus: gezogen wird, enthält einen entzündbaren Stoff, der aber erst durch Berührung eines andern brennenden Körpers entz wieselt wird, z. B. durch Schwefel, Rohle u. dergl. Man streue z. B. Salpeter auf die Erde, und lege eine glühende Rohle darauf, so werden sich seine von dem Feuer berührzten Theile mit einer heftigen Flamme entzünden, nimmt man aber die Kohle weg, so hort der Salpeter auf zu brennen.

Legt man hingegen ben Salpeter auf ein Stud harziges , Solg, und jundet ihn an, fo verbrennt er gang und bee schabigt sogar bas Solg, worauf er gelegen; außerdem ent; jundet er sich nicht ohne Zusat eines brennbaren Korpers.

Man werfe g B. Schwefel in einen über dem Feuer ftebenden Reffel, fo wirb er fich julegt entganden; wirft

man aber ftatt beffen Salpeter in den fehr erhiften Reffel, fo wird er wie Bachs fchmelgen, und nach dem Erfalten fich figiren, in welchem lehtern Zustand er Steinfalpester genannt wird.

Hieraus erhellt, daß der Salpeter die Eigenschaft bez sist, durch das Keuer zertheilt zu werden, welches ihn brausen macht, verdünnet, entzündet, und mit einem merks sichen Knall in der Luft zerplaten macht. Ift er mit einer geringern Menge Schwefel verbunden, so entzündet er sich sobald der Schwesel geschmolzen ist, allein diese Entzünzdung geschieht ohne Gewalt, so lang keine Kohle dazu kommt, weil der Schwesel nur sehr langsam brennt, und der Salpeter nur im Verhältnis des Feuers, das ihn entzzündet, wirkt. Nimmt man aber Kohle statt des Schwessels, so wird der Knall mit seiner ganzen Gewalt erfolgen, weil die Kohle sich leichter entzündet, und das Feuer schnels ler mittheilt. Die Waterien zu einem solchen Versuche muße sen aber vorher pulveristrt werden.

Der Salpeter brennt alfo nicht burch sich felbst, sone bern nur mit Gulfe einer andern brennbaren Substanz. Er ist jedoch die vorzüglichste und unentbehrlichste Materie zur Bereitung der Feuerwerfe und des Schiespulvers. Man braucht ihn zu allen Mischungen, und er verbindet sich mit allen Materien, sobald er mit pulverisitrtem Schiespulver, oder mit Schies gemischt wird.

Ohne Schwefel ober Kohle tann sich ber Salpeter nicht entzünden, so wie Kohle und Schwefel ohne Salpeter teinen Knall bewirken. Dieser lettere macht bei dem Lanzenfeuer immer den Hauptbestandtheil aus, weil er, je nach seinem Verhaltniß mit den andern Materien, die

baju genommen werden, langfam brennt, und ihnen Zeit laft ihre Wirfung hervorzubringen.

Man fann ben Salpeter auf mancherlei Art prufen, vorzüglich ertennt man ibn an ber fauren Rublung, bie er auf der Bunge juruck lagt. Um aber feine Bute gu prufen, legt man eine fleine Menge deffelben gerftogen auf ein Bret, und eine glubende Roble barauf bis er gang vergehrt ift; wenn er fich mabrend bem Berbrennen aufblaht, und ein Loch in das Bret macht, fo ift er noch ju fett. In biefem Sall laft; man ihn in einem Tiegel gerfchmelgen, und wirft etwas Comefel binein, ber fich entgundet und das Fett vergehrt. Dies barf man jedoch nur einmal thun, weil die Rraft des Galpeters badurch gefdwacht wird. Benn ber Galpeter mabrend bem Bren: nen umberfprigt, fo enthalt er viel Rodfalg; laft er an der Stelle, wo er verbrennt, einen graulichen Schmut jurud, fo enthalt er noch erdige Theile. Dies Galg und diese Erde tonnen nur durch eine nochmalige Reinigung bes Salpeters weggenommen werden. Bergehrt er fich aber fcnell; mit einer weißrothlichen Flamme, fo ift er rein und der weißliche Ochmus, der juruck bleibt, ift fein fires Salg. Diefe Probe fann tur mit einer glubenden Roble gemacht werben; ein Licht oder ein angegundetes Stud Papier wurden ibn nicht entgunden.

Der Salpeter wird hauptsächlich aus altem Gemauer, Rellern und Ställen gezogen, die mit fauligten Dunften angeschwängert sind; boch wird er oft durch den Regen aus alten Mauern ausgezogen, sie durfen also dem Waster nicht ausgesetzt seun, weil dieses ihn, so wie aus der Erde auslaugt.

Die Bereitung bes Salpeters ift in neuern Zeiten febr vervolltommnet worden; wir feben folgende Berfahrungse art hierher, mehrere andere tann man in den Berten von Lavoifier, Beaume und Chaptal nachschlagen.

Bereitung bes Salpeters.

hat man eine salpeterreiche Erbe gefunden, so thut man sie in aufrecht gestellte Kasser, die oben offen sind und auf ein Gestell geseht werden, damit man einen Kabel darunter seben kann. In deu Boden jedes Fasses und zwar an dem Rande macht man ein Loch, von einem Boll im Durchmesser, damit das Basser gut ablaufen kann. Solcher Fasser muß man wenigstens acht haben; auf den Boden derselben legt man drei bis vier Stücke holz, und auf dieselben Zweige oder Stabe, die man mit einer Lage Stroh bedeckt; alles dieses muß stark genug seyn, um die salpetrichte Erde tragen zu können.

Wenn nun die Fasser so zugerichtet sind, und die zers malmte Erde hineingetragen ist, so gießt man in das erste zweimal so viel Wasser als es halten kann, und so wie dies Wasser die Erde durchdringt und in den Kübel fällt, gießt man es in das zweite Kaß und fährt so fort, bis es auf dem Arcometer 7 bis 8 Grad Starke angibt, widrigenfalls wird es über neue Erde gegossen, bis es diesen Grad erreicht; dann wird es in einem Ressel übers Keuer gesetz, und vier und zwanzig Stunden lang, mehr oder weniger stark, gekocht.

Die Erde, welche ju diefer erften Arbeit gedient, tann man wieder mit frifdem Baffer übergieffen, welches ben

noch darin enthaltenen Salpeter auslaugt, und gu einer aweiten Arbeit gebraucht werden fann.

Während dem Rochen wird die Salpeterlauge abges schäumt, um sie von allen fremdartigen Theilen zu reinigen, und wenn man einige Tropfen dieser Lauge auf einen Tele ler von Fayance gießt, und sie wie Fett gerinnen sieht, so. ist der Salpeter bereitet.

Dann nimmt man ihn vom Feuer und läßt ihn in einem Rubel oder Ressel erkalten, der ungefahr vier Boll über dem Boben mit einem hahn versehen ist. Eine Biers telstunde nachher hat sich alles fremde Salz unter den Salpeter niedergeschlagen, man öffnet aledenn den hahn, und läßt den Salpeter in ein anderes Befäß laufen, wo er fristallisitet.

Der Bodenfat, den er hier niederschlägt, besteht aus Salz und einem rothlichen Baffer, das man die Mutters lauge nennt, und diese wird nebst dem Schaum auf fris sche auszulaugende Erde geworfen. Der erhaltene Salpeter ift noch nicht ganz rein, und heißt rober Salpeter, ober Salpeter von der erste n Rochung.

Um ihn zu reinigen, gießt man ungefahr die Salfte seines Gewichts Wasser darüber, und läßt es miteinander tochen, bis sich auf der Oberfläche des siedenden Salpeters ein Sautchen zeigt. Dies ist der höchste Grad der Rochung, während welchem man ein wenig Alaun, starten Leim oder Siweiß hineinwirft, wodurch er vollends von allen fremden Theilen gereinigt wird, die sich oben auf sehen und abgerschäumt werden. Der Schaum wird, wie vorhin, mit der Mutterlauge auf frische auszulaugende Erde geworfen. Wenn nun die Haut sich völlig gebildet, so wird der Salpeter in

Beden gegoffen, die mehr weit als hoch find, und worine er fich fchnell friftallifirt.

Dach zwei ober drei Tagen läße man ihn abtropfen, weil er ungeachtet seiner Reinigung noch etwas Mutters lauge enthält, die im Gefäß, worin man ihn erkalten läßt, zu Boden fällt.

Nach dieser zweiten Rochung, oder ersten Reinigung, ist er noch nicht weder zur Bereitung des Pulvers, noch zu Feuerwerken zu gebrauchen. Es wird also eine nochs malige Reinigung oder dritte Rochung mit ihm vorgenoms men, und zwar vollkommen auf die vorige Art, worauf er zum Pulver sowohl als zum Feuerwerk bereitet ist.

3u beiden wird er in einem Morfel gerftogen, und bann über dem Feuer getrocknet, um die noch übrige Feuche tigfeit abzudunften, und damit er leicht durch das Sieb geht.

Ober, man sehr ihn zerstoßen in einem Ressel über gestindes Feuer, und erwärmt ihn bis er weiß wird, alsdenn gießt man ungefähr ein Glas Wasser auf sieben bis acht Pfund um ihn zergehen zu machen, verstärket das Feuer und läßt den Salpeter zergeben, bis er wie ein dicker Gaft fließt, den man während dem Sieden umrührt, und während dem Umrühren läßt man nach und nach das Feuer abgehen, bis er ganz trocken als ein weißes Mehl liegen bleibt.

Diese lettere Art ift bei großen Quantitaten bie schnelle fte, allein die erstere ift in aller Radficht vorzuziehen. Der auf diese Art pulverifirte Salpeter wird in verschlosses nen Glafern, vor aller Unreinigkeit aufbewahrt.

In den sudlichen Landern wird der Salpeter in großer Menge gefunden, weil der Regen daselbft feltener ift, ber

ihn auslaugen konnte. Man findet ihn febr häufig in Ine bien und an dem kaspischen Meer oberhalb der Mündungen der Bolga, wo er schwarz, weiß und gelb gefunden wird. Der Schwarze wird daselbst für den besten gehalten, und man behauptet, daß er ohne weitere Reinigung zur Bereiz tung des Schießpulvers gebraucht werden kann.

Dom bay behauptet, man finde auf ben Biehweiben bei Lima eine folche Menge Salpeter, baf man ihn gusammen schaufeln konnte; babei bemerkt er, baß es zu Lima febr felten ober nie regnet.

Calbot d'Ilon behauptet, daß man auf den Biebe weiden ber fublichen Provingen von Spanien einen gang gebilbeten Salpeter findet.

Diese Bemerkungen führen auf die Bermuthung, daß bie Eigenschaften des Salpeters den Alten, den Juden, u. a. m. bekannt waren. Moses sagt unter andern von den Bewohnern von Sodom: Comburens eos in ardore sulphuris et salis. Diese Worte scheinen auf den Salpeter zu deuten, und Moses muß wahrscheinlich diese Mischung gekannt haben, außerdem konnte er sich nicht so ausdrücken.

§. 2. Vom Sowefel.

Der Schwefel ift eine schmelzbere, entzündbare, flüchtige und gerreibliche Substanz, die sich leicht sublimirt, und aus einer Mischung von harz und Aupfere oder Eisene artiger Vitriosfäure besteht. Man findet ihn gewöhnlich in den Austanen oder in ehemals vulkanischen Gegenden.

Bu bem Fenerwert wird er haufig gebraucht, weil et in vielen Mifchungen bie Schnelligkeit und Rraft ber Bir;

tungen vermehrt. Bu bem Pulver ift er nicht unumgange lich nothig, aber boch fehr nufilich, indem er beffen Gewalt verftartt.

Der Schwefel hat eine citrongelbe Farbe. Man pruft feine Gute, indem man ihn eine Beile in der warmen, aber nicht feuchten hand bruckt, wenn er alsdenn wie die Sichenkohle im Feuer kniftert und zerbricht, so ift er gut, und je kurzer diese Probe dauert, desto bester ift er. Ges wöhnlich erfordert sie kaum zehn Sekunden.

Findet man ben Schwefel nicht gut, so muß er gereis nigt werden. Man fest ihn in einem Ressel über gelindes Feuer, und wenn er zerschmolzen, wird er abgeschäumt. Dann wird er durch Leinwand oder durch ein Haarsieb gedrückt, worin die fremdartigen Theile zurückleiben. Nachher läßt man ihn erkalten, zerstößt ihn in einem Morsel, und schlägt ihn durch das Seidensieb.

Wenn man Schwefel zwischen zwei unglasurte Topfe thut und übers Keuer sett, so sublimiren sich die sogenanne ten Schwefelblumen in den obern Topf. Diese Schwefelblumen werden bei dem Keuerwerke selten gebraucht. Will man sie aber gebrauchen, so muß man mehr auf ihre Gate als auf ihre Schwere sehen, außerdem wurde man die Wirkung der Mischung versehlen, denn da deren Bestande theile sehr zertheilt sind, so nehmen sie einen weit größern Raum ein, das heißt, eine Stange pulverisitrer Schwefel von einem Pfund schwer nimmt weniger Raum ein, als ein Pfund Schwefelblumen.

Diese Blumen gemahren manche Bortheile, die man benugen tann. Sie geben j. B. weniger Rauch als der Schwefel, und vermehren oder vermindern, so wie lettes

rer, die Birksamkeit, je nach den Materien die ihnen bele gemischt werden. Dem Feuerwerte endlich geben fie eine hellere Farbe, weil sie von allen erdigten Theilen gereinigt find.

9. 3.

Bon ber Solatoble.

Die Holztohle ift ein fester, aber zerreiblicher schwars zer Rorper, den man durch die unterbrochene Berbrennung des Holzes, nach Absorbirung der Flamme, und vor der ganzlichen Zerstörung des Brennmaterials erhält. Sie besteht aus einer erdigten Grundlage, und einer kohligten Substanz, die Rohlenstoff genannt wird; der Rohlenstoff verflucht tigt sich als ein Gas, und die erdigte Grundlage oder Asche bleibt zurud.

Das Holz, welches so weit verbrannt wird, bis er ber Flamme keine Nahrung wehr gibt, liefert die Rohle, und wenn es nur noch den Feuerstoff enthält, wird es ausges löscht, indem man ihm die Luft benimmt. Wasser darf man nicht darauf gießen, weil dieses das saure Rohlengas auflöst; das Feuer verläßt die Rohle durch die Entziehung der Luft, und kann erst durch die Berührung eines brens nenden Körpers wieder hergestellt werden. Die Rohle glüht blos ohne Flamme und ohne sichtbaren Rauch, allein es entwickelt sich ein sehr seiner Damps oder Gas, dessen Einathmen gefährlich werden kann, besonders in Zimmern, wo die Luft nicht erneuert wird. Sie theilt übrigens ihr Leuchten allen Feuerwerksmischungen, besonders aber dem Salpeter mit, der dadurch eine höhere Farbe erhält.

Bereitung der Roble.

Es ift sowohl in Rudficht der Dekonomie als der Quas litat febr vortheilhaft feine Rohlen felbst zu machen. Die Qualität muß besonders in Rucksicht genommen werben, weil die gekauften Rohlen gewöhnlich mahrend dem Transsport, wenn sie besonders über Wasser kommen, viel von ihrem Phlogiston verlieren.

Das Holz, das man zum Verkohlen bestimmt, muß im Frühling gesammelt werden, damit man dessen Rinde leiche ter abschälen kann, welches sogleich geschehen muß. Ift es zur Pulverbereitung bestimmt, so muß man weiches, leiche tes Holz wählen, z. B. Linden, Weiden, Haselholz, Elsen, Erlen und dergleichen, welche Holzarten alle wegen ihrer geringern Dichtigkeit schneller Feuer sangen, und verbrennen. In Frankreich werden sie mit dem Namen weißes Holz bezeichnet. Oft aber muß man hartes Holz dazu nehmen, weil es langsamer verbrennt, und von der Flamme langer gefärbt wird.

Will man g. B. eine schone fliegende Rakete machen, so muß die Luftsaule oder Linie, die sie durchläuft, gleichsam eine Feuersaule vorstellen, wenn die Rakete bis zu ihrem höchsten Punkt gestiegen ist. Wollte man hier eine weiche Roble dazu nehmen, so wurde sich das Feuer nicht lang genug erhalten, um diese Linie von der Erde bis zur Rakete zu erleuchten.

Hieraus folgt, daß wenn das Pulver sehr wirksam seyn foll, der Untheil Roble, den man dazu nimmt, von einem sehr leichten Holz seyn muß; will man hingegen eine weniger schnelle, aber anhaltende Wirkung hervorbringen, wie bei den Steigraketen, so muß eine harte Kohle von Sichen oder Buchenholz dazu genommen werden.

Wenn das Solg gesammelt ift, so wird es abgeschalt und oft an die Sonne gefest, bamit es gut trockne, welches

ein Jahr Zeit erforbert. Dann wird es verbrannt und so wie es sich verkohlt, wird der Kohlendampfer darauf gesseht. Sobald die Flamme aufhört, muß man das Holz zurückziehen, denn wenn man die Rohlen länger darin ließe, würden sie sich in Asche verkehren. Der Dämpfer muß genau passen, damit die Lufe nicht Zugang sindet, wodurch die Kohlen seucht würden. Ist das Feuerausgelöscht, so werden die Kohlen, vor dem Zerstoßen, sorgfältig von aller Asche gereinigt.

Art die Rohlen ju pulvern.

Man thut eine beliebige Menge Rohlen in einen Sack von dieter haut oder Leder (Taf. 3. Fig. 2.) Man zere malmt sie indem man mit dem Schlägel (Taf. 1. Fig. 10) auf den Sack schlägt, und wenn man sie fein genug halt, so leert man den Sack in ein Seiden oder Haarsieb, deffen Tuch sehr eng seyn muß. Wenn man das Sieb hin und her bee wegt, so geht aller Rohlenstaub durch. Dann nimmt man ein Haarsieb mit mittelmäßigen Löchern, und verfährt wie vorhin, so erhält man eine mittlere Rohle. Zuleht nimmt man ein Sieb mit großen Löchern, und wirft alle Rohlen hinein, die nicht durch das mittlere Sieb gegangen sind, so erhält man eine Rohle, die gröber ist, als die beiden ersten. Diese drei Sorten heißen

- 1. Roblen faub.
- 2. mittlere Roble.
- 3. grobe Roble.

Ueber dem dritten Sieb bleibt noch eine Roble liegen, die ju grob ift, um durchjugeben. Ift also die Menge durche

gesiebter Roble nicht hinreichend, so wird dieser Ueberreft in den ledernen Sack gethan, geschlagen und durch die drei Sies be gesiebt, indem man immer mit dem Seiden, Sieb anfangt. In der Folge wird der Gebrauch dieser drei Roblensorten ans gezeigt werden.

Man kann die Rohlen auch in einem Morfer zerstoßen, allein der Sack ist vorzuziehen, erftlich weil man den Ort, wo man die Arbeit verrichtet; nicht so sehr schwärzt, und zweitens, weil, wenn der Sack gut verschlossen ist, der flüchtige Theil der Kohle, der öfters sehr nothig ist, besser zurückgehalten wird.

9. 4. Bon bem Schiefpulver.

Das Schieß pulver ift eine Zusammensehung von Salpeter, Schwefel und Rohle, welche innig gemischt und sehr fein zerrieben, durch die Entzundung eine so plobliche Rarefaktion verursachen, daß der Knall immer sehr merklich ift, selbst dann wenn er keine hindernisse findet.

Das Pulver war lange Zeit der Gegenstand der Unterssuchungen ber Naturforscher, welche seine Wirkungen zerglies derten, um deren Ursachen zu entdecken. Mehrere Gelehrte behaupten, daß es den Griechen, andere daß es den Romern, und noch andere, daß es den Chinesen bekannt war. Freste er sagt hierüber Folgendes

"Bahrscheinlich war es schon ju Alexanders Zeiten "erfunden, denn Philo firat spricht von einer Stadt, nas "he an dem Fluß Syphasis in Ostindien, die man für unber "zwinglich, und ihre Bewohner für Freunde der Götter hielt, "weil sie Donner und Blis auf ihre Feinde schleuderten.

"Hierunter tann man aber nichts anders als die Wirtung des "Pulvers verstehn."

Beiterhin sagt er: "Diese Bermuthung wird durch die "Berichte der Reisenden bestätigt, welche behaupten, daß man "das Pulver in Indien und vorzüglich auf den Philipptnis, "schen Inseln, um das Jahr 85 der christlichen Zeitrechnung, "oder 1205 Jahre früher als in Europa gefannt, wo man "dessen Entdeckung um das Jahr 1350 und in Frankreich 1366 "seht. Wenn es wahr ist, was der Pater Lecom te sagt, "daß die Chinesen das Pulver von undenklichen Zeiten her "kannten, so kann man annehmen, daß es von da in das "benachbarte Indien und von hier nach Europa gekommen ist."

Ohne uns weiter mit diesen Behauptungen zu beschäftigen, deren Werth oder Unwerth schwer zu bestimmen ist, so dantte es uns am sichersten, wenn man mir den meisten Schriftstellern, die sich mit der Geschichte des Pulvers beschäftigt baben, annimmt, daß es von dem Englander Roger Baco, der im Jahr 1294 starb, erfunden worden. Wir wollen hier anführen, was man über diesen Ergenstand in der Vorrede seiner zu London im Jahr 1733 gedruckten Werete sindet.

Pulveris tormentarii compositio et effectus Bacono , plane innotuerunt, licet hic pulvis sequioris aevi in-, ventum vulgo censeatur, Nam soni velut tonitrus in-, quit, et coruscationes possunt fieri in aëre, immo , majori horrore, quam illa quae fiunt per naturam. , Nam modica materia adaptata, scilicet ad quantita-, tem unius pollicis, sonum facit horribilem, et coru-

"scationem ostendit vehementem; et hoc fit multis "modis, quibus civitas aut exercitus destruatur *) . .

"et luculentius adhuc in tractatu de scientia experimentali, **) quaedam vero auditum perturbant "in tantum, quod si subito et de nocte et arti-"ficio sufficienti fierent, nec posset civitas, nec "exercitus sustinere. Nullus tonitrus fragor posset "talibus comparari. Quaedam tantum terrorem visui "incutiunt, quod coruscationes nubium longe et si-"ne comparatione perturbant;

"nistrumento facto ad quantitatem pollicis humani et "violentia illius Salis qui Sal petra e vocatur, tam "horribilis sonus nascitur in ruptura tam modicae rei, "scilicet modici pergameni, quod fortis tonitrui sen, tiatur exceedere rugitum, et coruscationem maximam "sui luminis jubar excedit "***).

[&]quot;) Da secret. oper. naturae et artis. Cap. 6.

^{**)} Op. maj. pag. 474.

Marco quodam graeco in tractatu, quem vocat librum ignium; unde etiam sua forsan desump sit BACONUS.

[&]quot;Secundus modus ignis volatilis hoc modo conficitur.

R. lib. I. Sulphuris vivi.

lib. II. Carbonis salicis

lib. VI. Salis petrosi.

[&]quot;, quae tria [subtilissime terantur in lapide marmoreo, postea ", pulvis ad libitum in tunica reponatur volatili, vel tonitrum fa-", ciente. Nota, quod tunica ad [volandum debet esse gracilis et

Diefe Anmertung hat einige verleitet ju glauben, daß Moger Baco feine Pulverwertzenge von diefem Mars tus entiehnt habe, und man fchrieb Letterm fogar die Erfins bung des Pulvers felbft ju, allein dies ift nicht ju err weisen.

In der angeführten Stelle nennt Baco die Materien, die man nehmen muß, um ein Pulver zu bereiten, mit dem man Städte, Armeen u. f. w. vernichten kann. Andere has ben diese Substanzen nicht genannt. Um abet den Leser vols lends zu überzeugen, wollen wir folgende Worte der Encyclos pedie anführen, welche aus einem ungedruckten Werke Bac cos, unter dem Titel de nullitate Magiae, genommen sind.

"Man fann Donner und Blig nach Belieben erregen, "wenn man Schwefel, Salpeter und Roblen nimmt, weiche "einzeln teine Birtung hervorbringen, aber jusammen ger "mischt, und in einem hoblen verschlossenen Gefaß eingesperrt, "einen größern Knall erregen als ein Donnerschlag."

Diese Stelle beweist hinlanglich, daß er das Pulver ers funden, doch wir wollen uns nicht weiter dabei aufhalten.

Bum Krieg wurde das Pulver erst im dreizehnten Jahre hundert gebraucht, und ungefähr neun und vierzig Jahre nach Bacos Tod erzählt Meria, daß die im Jahr 1343 von Alphons II. belagerten Mauren auf die Belagerte enrzündete Materien aus eisernen Morsern schossen, welche ein dem Donner ahnliches Geräusch machten.

[&]quot;longa, et praedicto pulvere optime conculcato repleta; tunica "vel tonitrum faciens debet esse brevis, grossa et praedicto pul-"vere semiplena, et ab utraque parte filo fortissimo bene ligara. "(M. S. penes virum clariss. D. Ric. Mead).

Don De dro, Bifchoff von Leon, ergahlt in der Chros nie eben diefes Königs Alphons, daß bei einem Scetrefs fen zwischen dem König von Tunis und dem Maurifchen Konig von Sevilla bie von Tunis eiserne Tonnen hatten, aus welchen fie Bliz und Donner schleuderten.

Im Jahr 1380 machte Berthold Schwarz die Benetianer mit dem Gebrauche des Pulvers bekannt, als fie eben mit den Genuesern im Krieg begriffen waren. Dies gab vielleicht Gelegenheit ihm die Erfindung deffelben zuzus schreiben.

Difdung und Bereitung bes Schiefpuluers.

Die Zusammensetzung des Pulvers besteht in der genaus en Mischung der drei folgenden Materien

In den frangofischen Zeughaufern wird das Pulver fole gendermaßen jusammengefetet

Alles vor der Mischung durch ein Seidensieb geschlagen. Sind diese drei Materien in obiger Proportion abgewogen, so werden sie in einem großen Kubel untereinander gemengt, oder noch besser, zwei bis dreimal durch ein großes Haarsied geschlagen, indem man die Materien immer mit der Hand unter einander mengt. Das Sied darf aber nicht start ber wegt werden, sonst wurde die leichtere, so wie die grobere

Substang fich oben aufsegen, und die Difchung nicht volltome men geschehen.

Dies ift sehr einleuchtend; die leichtern Materien erhes ben fich naturlich über die schwerern. Die grobern erheben sich aus dem Grund, weil sie weniger Durchgang finden, sich unterzusenken, als die feinern. Man darf hier nicht Grobe beit mit Schwere verwechseln, denn beide sind sehr vere schieden.

Macht man Zusammensetzungen, welche burch bas Sieb follen gemischt werden, so muß man sie um so ofter burchschlar gen, je geringer die Menge ist. Eine große Menge ist nothe wendig langer in Bewegung als eine kleine, wenn sie durch das Sieb durchkommen soll, und diese Bewegung mischt die Materien desto besser, je langer sie Zeit brauchen durche zukommen.

Wenn diese erfte Mischung geschehen ift, so wird ein Theil davon in dem Morser zerstoßen, Morser und Kcule muffen von Holz seyn; nimmt man einen Marmormorser, so muß die Keule immer von Holz seyn. Ift die Masse in dem Morser, so wird sie mit etwas Wasser angeseuchtet, das mit die Materien wahrend dem Reiben zusammenhangen, und sich nicht verstüchtigen oder erhiben, welches bis zur Entzindung kommen könnte.

Run wird die Maffe bis jut ganglichen Vermischung ges ftogen, welche Arbeit, je nach der Menge, funfgehn bis achte gehn Stunden und noch langer bauern kann; die Materien werden unterdeffen immer gleich seucht erhalten, ungefähr so wie ein fetter Thon, ber bem Regen nicht ausgesehr ift, so daß man sie berühren kann, ohne daß sie an der hand ties ben bleibt. Diese Keuchtigkeit ift auch nothig, damit das

Pulver getornt werden tann. Dach geendigter Arbeit, und wenn die Materie volltommen gesättigt ift, wird fie in bas Kornfieb gethan.

Dies Kornfieb kann von Leber ober Pergament seyn; die Löcher desselben aber mussen noch einmal so weit seyn, als die Größe, die man dem Pulverkorn geben will. Wenn dun die Masse eingetragen ist, so legt man ein linsenförmiges, schweres Stuck Holz, von vier bis funf Zoll im Durchmesser, und zwei Zoll diek darauf, so daß wenn man das Sieb im Kreis herumbewegt, die Schwere des Holzes die Materie in kleine Stuckhen zertheile, die durch die Löcher des Sies bes durchgehen und noch unvollkommene Pulverkörner vorstels sen, in Staub zerfallen, so wird sie wieder in den Mörser gethan und etwas stärker angeseuchtet. Ist sie hingegen zu feucht, welches vorzüglich zu vermeiden, so thut man sie gleichfalls wieder in den Mörser, und knetet trockne Wates rie darunter, die hernach mit ihr zugleich zerstoßen wird.

Wenn die Materie gang durch das Sieb gegangen, fo wird fie noch einmal durchgedruckt, und so ift das Kornen geendigt.

Sind die Korner nicht fest genug, so werden fie jum brittenmal durchgedruckt, und will man fie hernach, so wie das Berner: Pulver abrunden, so thut man einen Theil davon in ein Glattfaß, (Taf. 4. Fig. 13.) welches ins wendig sehr rauh seyn muß, damit das Pulver sich nicht zus sammen balle und geglättet werden kann.

Das Glattfaß ist eine Tonne, durch welche eine Achse a eht, die mit ihrem Ende b auf einem Gestell ruht, so wie

bas entgegengesete Ende a, an welches ein Stiel und eine Rursbel c befestigt ift. Das gefornte und noch feuchte Pulverwird in dieser Tonne herum geschwungen, wodurch die Korsner verdichtet, und durch das beständige Reiben glatt werden.

Wenn der Salpeter, ben man zu diesem Pulver genommen, gut, und der Schwefel gereinigt ift, so erhalt man ein zum Feuers wert sehr brauchbares und fraftiges Pulver, welches auf der gewöhnlichen Pulverprobe 16 Grad angibt; wird es aber zu start angeseuchtet, so gibt es etwas weniger an.

Man muß überhaupt fehr darauf feben, daß die Mas terie immer gleich feucht erhalten wird, und das Berhalte niß der drei Materien genau beobachten, denn die Starte bes Pulvers hangt von den angegebenen richtigen Mengen ab.

Der Salpeter ist die Grundlage ber ausbehnenden Kraft des Pulvers, nahme man aber mehr dazu, als oben anges geben worden, so wurde es die Lebhaftigkeit der Entzündung vermindern, weil er dessen Theile vermehren wurde, ohne zugleich die der Kohle zu vermehren, denn die Kohle ist diesenige der drei Materien, die am schnellsten Fener fängt, und es allen Theilen des Salpeters in einem Augenblick mittheilt.

Aus diesem Grunde muß die Rohle nicht mehr und nicht weniger als den fechsten Theil des Gewichts des Salpeters ausmachen, und der Schwefel, der die Entzun: dung auch etwas befordern hilft, muß gerade den zwolften Theil des Salpeters ausmachen, weil seine Fettigkeit, in eis ner geoßern Dosis, der Zerstreuung der beiden andern hins berlich seyn wurde, die sich weit leichter verflüchtigen. Die

Entzündung des Salpeters ist die Folge der Wirkung des Feuers, oder der brennenden Rohle, mit der er in Berühs rung fommt. Der Warmestoff reicht nicht hin, um ihn ju zerstreuen und als Gas zu verstüchtigen, sondern das Beuer selbst im Zustand der Entzündung wird hiezu erfors dert. Alle Theile der unendich zertheilten Kohle fassen eben so schnell Feuer als sie sich verzehren, und in diesem unbes stimmbaren Augenblick entzündet das Feuer den Sauerstoff des Salpeters, und versehr ihn in den Gaszustand.

Die Flamme ist die startste Trichseder, die durch die Zerknallung des Pulvers hervorgebracht wird; nichts kann sie aufhalten, wenn sie in einer Robre eingesperrt ist, sie zertrümmert und stößt alles weg, was sich ihrer Ausdehnung entgegen seizt und keine Gewalt vermag ihr zu widerstehn, denn sie bahnt sich irgendwo einen Ausgang, und zwar ger wöhnlich am schwächsten Theil. In einer Kanone z. B. ist der Pfrops dersenige Theil, der dem Pulver am wenigsten widersteht, und dersenige, der seiner Expansions: Kraft am ersten weicht.

Das Geräufch, fo ber Knall verurfacht, ift bie Bir. tung aller Theile ber umgebenden Luft, die ploglich auseine ander gedrangt werden, und eben fo ploglich wieder gusams menfahren.

Man kann auch Pulver ohne Schwefel machen, der an fich keinen Ruall verursacht, allein er befordert doch etwas die Entzündung, und ift schon deswegen gewissermaßen bet dem Pulver unentbehrlich.

11m fich von der Rublichteit des Schwefels ju überzeus gen, fo werfe man einige Pulvertorner auf eine Feuerschaus

fel, und erhige fie; sobald die hige den Grad erreicht, um ben Schwesel schmelgen ju machen, so wird er fich entjunben, und die Entjundung ben beiden andern Bestandtheilen bes Pulvers mittheilen, worauf der Knall erfolgt.

Ueberhaupt muß man beim Schlagen oder Zerreiben ber Pulvers sehr Acht geben, daß die Warme nicht diesen Grad erreicht, außerdem wurde sich das Pulver entzünden. Dies ereignet sich sogar bei den Mischungen, und sehr oft haben Arbeiter, die aus Unwissenheit die Mischung des Chinesischen Feuers zu heftig stampsten, ihr Leben das bei eingebüßt, denn diese Mischung erhibt sich leichter, als die der andern Feuer.

Will man aber den obigen Versuch mit Pulver ohne Schwefel machen, so wird die Materie schmelzen, ohne sich zu entzünden, wenn anders die hise nicht übertrieben wird; im lettern Fall aber wird sich die Rohle, die sich während der Zersetzung der Materie entwickelt hat, sich mit dem fetten Theil des Salpeters entzünden.

Zweites Kapitel. Bon ben Sülfsmaterien.

S. r. Bon ber Teile.

Die metallischen Feilen sind zwar nur Halfs, materien bei dem Feuerwerk, indessen kann man ohne sie weder Beränderung noch Abwechslung in dem Feuer hers vorbringen, und dies letztere warde auf die Einformigkeit des Kohlenfeuerwerkes eingeschränkt seyn, welches blos nach der geringern oder größern Dicke seiner Körner einige Abs wechslung darbietet. Die Feilen, die man zum Feuerwerk anwendet, sind folgende:

Stahlfeile.
Stahlfeile.
Supeisenfeile.
Rupferfeile.
Bintfeile.

Son ber Eifenfeile.

Das Eifen ift ein hartes, schmelz und ftreebares Metall, welches aus mehrern mineralischen und feurigen Substanzen zusammengescht ift. Ungeachtet seiner Unreis nigkeit wird es zu einer Menge Arbeiten angewendet, weil es vermöge der Natur seiner Bestandtheile entgundbar ift.

Die beste Eifenfeile ift die, so mit der groben Feile abs gefeilt wird, und man muß keine nehmen, die fcon anges roftet ift. Je langer die Eisenfeile ift, besto schonere Funs ten gibt sie, die sich ausbreiten und gleich den Strahlen ber Sonne glangen.

Man unterscheidet breierlei Sorten, die grobe, bie mittlere und die feine.

Die Birtung ber Eisenseile besteht darin, daß fie weiße mit etwas Roth vermischte Funten gibt.

§. 3.

Bon ber Stablfeile.

Der Stahl besteht gewöhnlich aus Eisen und verschies benen brennbaren Materien, die ihm zugeseht werden, um ihn zu reinigen und zu harten. Er entzündet sich eben so wie das Eisen, beim Feuerwerk ist er aber letzterm vorzuziehn, weil er mehr brennbare Substanzen enthält, die ihm mahrend bem Verbrennen einen stärkern Glanz geben. Seine Feile zieht sich weit länger und seiner, weil sie dichter und elastis scher ist, und weniger erdigte Theile enthält. Sie erhält sich länger ohne zu rosten, denn da sie weniger pords ist als das Eisen, so wird sie auch nicht so leicht von der Feuchtigs keit und den Säuren angegriffen.

Um die Eisen, und Stahlfeile zu probiren, last man etwas davon in die Flamme eines Lichts, oder angezundeten Papiers fallen; steigen schone Kunten sehr hoch auf, so ift es ein Zeichen ihrer Gate; fallen hingegen die Funken ohne Glanz nieder, so ist die Feile von einem unreinen Eisen, welches noch viele erdigte Theile enthalt; eben dies geschieht, wenn die Feile gerostet ist.

6. 4.

Bon ber Feile bes Gußeifens.

Das Guß: Eisen ift durch das Schmelgen von feinen erdigten Theilen gereinigt, und mit brennbaren Substangen angeschwängert worden, die es schmelgbar und brüchig machen. Zu dem Feuerwert braucht man es entweder als Feile oder zerstoßen. Die Feile erhält man durch das Abdrehen des Metalls; sie fällt sehr lang aus, und wird von den Oreches lern Oreh sp å ne genannt.

In dem Feuerwert bringt sie die schönsten Wirkungen hervor, denn da sie von fremdartigen Theilen weit reiner ift, als Eisen und Stahl, so hat sie weit mehr Keuer und Glanz. Wan braucht sie gewöhnlich zu dem Chinesischen Keuer, zuweilen auch zu dem Brillant: Feuer, wo sie jedoch weniger angenehm ist, als die Stahlseile, weil sie keine so bestimmten Strahlen gibt. Ihre eigentliche Bestimmung ist, durch ihr Schmelzen schöne Feuerblumen zu geben, die von den Funken der Eisen und Stahlseile sehr verschieden sind. Die Stahlseile gibt wellenförmige Strahlen, und die Gußeisens seile Jasminartige Blumen.

§. 5.

Bon ber Aupferfeile.

Die Rupferfeile muß lang und diet feyn; man hat fich aber berfelben wegen ber Schwierigkeit fie ju behandeln, bis jeht felten jum Feuerwert bedient. Mischt man fie aber mit Pulverstaub, so wird fie fahig fich leicht ju entzünden, und gibt alsbenn ein grunliches Feuer.

Die Teile von gelbem oder Rofette Rupfer gibt daffelbe grune Teuer, nur fallt es wegen der beigemischten Materien etwas blaffer aus.

6. 6.

Bon ber Bintfeile.

Der Zin f muß wegen seiner großen Dehnbarteit jum Feuerwert in Teile gebracht werden. Er besteht aus Schwes fel und Sisen, und gibt im Feuerwert eine sehr schone blaue Farbe, welche in dem Farbenfeuer die angenehmste Wirkung hervorbringt. Um ihn zu pulveristren, erhist man ihn, bis er ansangen will zu schmelzen, und zerstößt ihn, wähe rend er warm ist. Läst man ihn aber zu lang im Feuer, so ist zu befürchten, daß er sich verstächtige, daher ist es rathe samer ihn mit der großen Feile zu seilen.

6. 7.

Bon bem Spiegglas.

Das Spie fig las ift ein burch Schwefel mineralifirtes Metall, welches Arfenit enthalt. Es ift zerreiblich und vers flüchtigt fich leicht; feine Farbe ift dunkelblau, oder grau, zuweilen ins Beifiliche fallend. Dabei ift es nadelformig und glanzend wie der Salpeter, und seine Massen sind uns regelmäßig.

Um es jum Feuerwerk ju gebrauchen, wird es zerftos fen, und durch das Seiden Sieb geschlagen; es gibt eine blaue Farbe, die nicht so schon ist, wie die des Zinks, aber auch weniger ins Grune fällt; dabei hat es aber die Unbes quemlichkeit, daß es viel Rauch gibt.

Man hat das robe Spiegglas und ben Spiege glastonig; nur erfteres wird jum Feuerwert gebraucht, und man wählt dasjenige, so schon glanzend ift, und am wenige fen erdigte Theile hat.

6. 8.

Bom Bernftein ober gelben Ambra.

Der Bernft ein, der fehr zerreiblich und fluchtig ift, wird jum Feuerwert gerftofen und durchgestebt. Er gibt ein gelbes Feuer, und wird jur Mifchung der gelben Langent gebraucht.

Der Salpeter, ber ins Beiße fallt, macht immer ben Hauptbestandtheil des Lanzenfeuers aus, daher verliert der Bernstein in diesen Mischungen sehr viel von seiner Farbe; seht man ihm aber Schwefel zu, der ins Blaue, und Pulk ver, das ins Rosenrothe fallt, so gewinnt der Bernstein durch diese Mischung auf der einen Seite, was er auf der andern verloren hat.

5. 9. Bom gemeinen Salz.

Das gemeine Salz, welches Alfali und Saure ente balt, ift an fich febr maffrig, und wenn man etwas davon ins Feuer wirft, so kniftert es ohne Flamme zu geben, laßt man es aber gut trocknen und zerstößt es nachher, so kann man es, so lang es nicht wieder feucht wird, mit Vortheil anwenden. Wenn es gut trocken ift, so kann man es statt des Vernsteins gebrauchen, indem es die schönste gelbe Farbe gibt.

g. 10. Bon bem Ded.

Das Dech besteht aus verbranntem harz, welches mit dem Ruf deffelben holzes, woraus es gezogen worden, vers mischt ist. Man hat dreierlei Arten deffelben, nämlich das fluffige Pech das fefte Pech, und das Burgunder Pech.

Man bedient sich blos ber beiben lettern, welche zerstos fen und durchgesiebt werden; das Dech gibt eine gelbe Flamme, und wird daher zum Lanzenseuer, jedoch in ans derm Berhältnis gebraucht, als der Bernstein, denn da es sehr fett ist, so hat sein Keuer nicht dieselbe Lebhastigkeit. Man nimmt es daher, im Berhältnis der Materie, die man damit vermischt, in geringerer Doss. In dem Kriegsseuer thut es gute Dienste, weil es schwer auszulöschen ist. Man fann auch sehr leuchtende Lampen damit bereiten, wovon die Zusammensehung weiter hinten angegeben werden soll.

§. 11.

Bon bem Rientus.

Wer wird diejenige gebraucht, die man hollandischen Rienruß nennt. Seine Natur ift bekannt, und seine Birtung besteht darin, daß er mit dem Pulver ein hochs rothes, und mit dem Salpeter, wenn er den Hauptbes standtheil ausmacht, ein rosenrothes Feuer gibt. Am gewöhnlichsten braucht man ihn zur Bereitung des gold er nen Regens. Die mit ihm vermischen Materien verzehren sich in der Luft; der eigentliche Kienruß aber, der tohs lichter Natur ist, behalt im Fallen eine brennende Roble, die wenn sie nicht in der Luft verzehrt wird, sobald sie die Erde berührt, verlösset.

Som gelben Ganb.

Der gelbe Sand gleicht ziemlich ber Bleyglatte. Seine Wirkung besteht barin, daß er in dem Strahlen: feuer goldgelbe Strahlen wirft. Dies ruhrt von der Wirksamkeit des Pulvers her, denn wenn man ihn mit ans dern Materien mischt, worin der Salpeter der hauptbes standtheil ift, so thut er teine Wirkung, und wird daher blos zum Strahlenfeuer gebraucht.

§. 13. Von ber Steinfohle.

Die beste Steintoble ift bie englische, wegen ber Menge ihrer fettigten und schwefligten Theile, daher sie allen andern vorzuziehen ift.

9. 14. Dom Gruufpan.

Der Grunspan ist ein Rupferroft, ben man durch ben Essig erhalt, welcher die Oberstäche des Rupfers anfrist. Die feuchte Luft, welche noch Sauerstoff genug enthält, löst gleichfalls das Rupfer, aber in geringerm Grad auf. Der Grunspan wird auf allem angefressennen Rupfer, und auch in den Rupferwerken gesammelt. Zum Feuerwert braucht man ihn aber selten, weil dessen Bearbeitung gefährlich ist. Er gibt, wegen oben angezeigter Ursache, eine blassgrune Farbe, denn da der Salpeter in dem Lanzenseuer den Haupts beständtheil ausmacht, so wird das Farbenseuer aller übrigen mit ihm verbundenen Materien durch sein eigenes Feuer geschwächt.

§. 15.

Bon bem Rampher.

Der Rampher ift fehr fluchtig, und entjundet fich leicht mit einem nicht unangenehmen Rauch. Im Feuerwerk gibt er eine fehr weiße Flamme. Man erhalt fie aber noch leichter aus dem Salpeter und Schwefel, denn der Rampher ift fehr theuer, und wird felten anders als jum wohlriechene ben Teuer gebraucht.

In der Feuchtigkeit loft er fich auf, nud muß davor bes wahrt werden: Man tann ihn nicht anders flogen, als mit gleichem Gewicht Schwefel und Salpeter, und mit letterm, ber immer etwas feucht bleibt, halt er fich nicht lang.

Man fann ihn auch mit etwas Beingeist gerftoßen, in welchem Fall weder Schwefel noch Salpeter nothig ift.

6. 16.

Bon bem Lycopodium.

Das Lycopodium ist ein sehr feines blaggelbes Pulver von einer Moosart, welches in der Arzneikunst haus sig, aber zum Feuerwerk selten gebraucht wird. Benn es zu irgend einer Feuerkomposition gebraucht wird, so gibt es eine rosenrothe Flamme. Bu dem Theaterseuer wird es haus sig gebraucht, um dem Blis nachzuahmen, und die Fackeln der Fuvien zu fullen, wo es eine herrliche Flamme gibt.

§. 17.

Bom Bengoebarg.

Das Bengoe ift ein rothliches Sarg, bas im Fenere wert blos bagu biene, einen angenehmen Geruch zu geben; wenigstens hat man bisher feinen andern Gebrauch davon gemacht.

§. 18.

Bom Storar.

Das ebengefagte gilt anch von diefem fehr wohlriechens ben Sarg, und wir begnugen uns nur diefe beiden anzuführen, ungeachtet man noch manche andere solcher Sarge gu bem wohlriechen den Feuer anwendet; g. B. grauen Ambra, Maftir, Sandarach u. a. m.

Son ber Baumwolle.

Die Baum wolle wird ju allen Dachten und Rome munifationslunten gebraucht; sie darf weder ju grob noch ju fein seyn, und muß viel feine Bolle haben, damit sie die Materie, mit der man sie bestreicht, annehmen kann. Sie wird gesponnen ju drei, vier, bis funf Faden start gebraucht und überhaupt so start gemacht, als es der Dacht oder die Lunte erfordert.

§. 20.

Bonbem Berg.

Das Werg ist der grobe Theil des hanfs, der nach bem Spinnen desselben zurückbleibt. Man bedient sich zur weilen statt dessen des hans selbst, um den Theilen einer Arbeit, die man zu Teig gemacht, mehr Gehalt zu geben, ber sonders bei Leuchtkugeln, leuchtenden Maronen u. dergl. Des hanfs bedient man sich besonders zu den Theaterfeuern.

- §. 21.

Bonber Pappe.

Die Pappe oder Papp bedel befteht in der Bereis nigung mehrerer Bogen Papier, die durch Mehitleifter gufam:

mungeleimt werben. Die Pappe, ble man gum Feyerwert ... nimme ift gewöhnlich drei bis vier Bogen die, und felten ibieter 30 weil fie alsbenn fchwer zu verarbeiten feyn murge.

§. 22.

Bon bem Meblileifter und Tifcherleim.

Der Rleister jum Feuerwert wird aus Mehl und Wasser zusammengerührt, und bis zu einem Bret gefocht. Wenn er kalt geworden, druft man ihn durch ein Haarsieh, und nimmt die zurücklieibenden Mehlknoten mit der Hand heraus, weil sie Dappe und solglich die Form uneben machen wurden.

end Des Eifcherleims bedient man fich um Dolz zusame men zu leimen, und überhaupt etwas ftarter zu befestigen. Dit biefem Leim werden die farbigten gangen auf das ausger zierte Dolz befestigt.

Es gibt noch einen anderen Kleister, mit welchem mant bassenige, was geleimt ift, überzicht und unverbrennlich macht, Diese Wethode ift nicht sehr üblich, weil sie nicht vervolle tommnet ift, und die Pappe, die mit diesem Kleister überzoe gen wird, gewöhnlich sich zum Theil abnutet, weil man sich iberhaupt nicht teicht einer Patrone bedienen kann, die schon einmal gedient hat. Wir wollen indessen dre Vereitung bier ses Kleisters hicher seben.

Man nimmt ein Pfind Mehl, mifcht eine Sandvoll Alaun darunter, lind fahrt alles mit Baffer an, bis der Kleis fer fereig ift, alsbenn mifcht man soviel mit Baffer tinges rührten Thon darunter; als der Kleister beträgt, läßt alles talt werden und bedient sich dessen wie des gewöhnlichent Kleisters.

Will man ben Rleister lang erhalten, so wirft man während bem Rochen einige bunn geschnittene Stuckden Knoblauch, und etwas gemeines Saiz hinein, jedoch von letterm nur wenig, weil es die Feuchtigkeit in die Pappe ziehen wurde, die sich dann der Mischung in der Patrone mittheilen konnte.

S. 23.

31.16

Won bem Lehm.

Die Lehmer de ift fett, wenn fie angefeuchtet wird, und fest, wenn sie trocken ist. Beim Feuerwert bedient man sich derjelben, um die Raketen zu verschließen, wenn fie grladen sind. Anch bient sie wegen ihrer Schwere, das Basserscuer zu belasten. Gewöhnlich aber wird sie gebraucht, um ben Lauf ber Raketen damit auszusätztern, und hier ift sie unentbehelich, weil sie dem Feuer einen unverbrennlichen Körper entgegenseize, und den Lauf immer in derseiben Weite erhalt.

Die befte Gattung biefer Erde ift bie, fo fett angufüh. ten und nicht tornig ift. Um fie ju prufen, feuchtet man fie an; laft fie fich fneten wie Talg, fo ift fie gut, im Gegens theil ift fie nicht ju gebrauchen.

9. 24.

Bon bem Schnurmert.

Beim Feuerwert bedient man fich mehrerer Arten von Schnurwert, bas in Stricke, Schnure, Bindfar den und Faden eingetheilt wird, und von welchen der Gebrauch bei jedem Artikel foll angezeigt werden.

Der Strick hat funf bis funfzehn Linien (1 30A

Die Odnur eine bis funf Linfen.

Bas unter diefer Dicke ift, heigt Bindfaden ober

Drittes Rapitel.

Boneben: Wertjeugen und Gerathschaften.

era and trighter write a \$-

Bon ber Bertftatte.

Bur Berkfidtte wird ein gerdumiges Gemach im Erdger schoff erfordert, welches trocken, mit einem holzernen Tuff boden versehen, soviet möglich gegen Norden ober Saben gelegen; und von allen Zimmern, die geheißt werden, ente fernt ift.

Bu ben unentbehrlichsten Werkzeugen gehort 1) ein holzerner Block von hartem holz, zwanzig Boll boch, neun Boll im Durchmesser, und der jeche Boll tief in der Erde befestigt ist. 2) Zwei Tische, der eine zum Laden der Patronen, ungefahr vier Schuh lang, und zwei Schuh breit, einen Boll diet, und der auf vier sesten Kusen, seche und zwanzig Boll hoch ruht. Der andere Tisch ist zum Einrichten der Feuerstücke und andern ders gleichen Arbeiten bestimmt, und hat drei Schuh ins Gewierte, eben soviel Bobe, ist aber weniger start als der erstere. 3) Mehrere Schafte, um Bouteillen mit Feile,

Buchfen und dergil, darauf ju feben. 4) Eiferne Saten in gewiffer Entfernung von einander in den Banden, um Patete mit Patronen n. dergl. aufzuhängen. 5) Mehrere Buchfen und glafurte Topfe, um den Salpeter, Schwesfel, Roble und Roblenstaub jedes besonders aufzubemahren.

è.

Alle übrigen Werkzeuge, die auf den ersten funf Tar feln abgebildet sind, werden in die Werksichte nach Belier ben vertheilt, doch muß der Lade, Tisch Taf. 1. Fig. 3 und Taf. 3. Fig. 11. gegen das Licht geseht werden, dar wit der Arbeiter, der die Patronen ladet, den Tag wor sich hat, welches jum leichten und richtigen Laden unente behrlich ist.

Es ist auch noch ein anderes Zimmer nothig, um die Arbeiten zu verrichten, welche, wie z. B. die Zusammens Kgung der Materien, viele Auswertsamteit erfordeum Dies Zimmer, heißt das Zubeneitungstabinet. Ends lich ist ein drittes, von der Wertstätze abgesondertes, eins zelnes Gemach nothig, um das Pulver darin aufzubewahren, wenn man einen Vorrath davon hat. Dies Gemach heißt die Pulverkammer.

In dem Kabinet verwahre man die vorhin beschrieber nen Materien, in Fassern, Rubeln oder Glasern, damit sie weder von Lufe noch Staub verunreinigt werden. Ues berdies halt man in demselben Ort einen Tisch, Wagen, Gewichte, tleine und große Schaufeln, flache Spaceln D, um die Materien zu mischen, große Bogen Pappe oder

^{*)} Flache Spateln befieben aus einer Platte Rupfer von feche bis fieben Boll Lange, vier bis funf Breite, und von ber Dite te bes Kupfers. Sie bienen gur Mifchung ber Materien, felbft berefenigen, die nicht burch bas Sieb geben.

Pergament gu bemfelben Endzweet, endlich Siebe u. f. w. wie in ber Folge foll gelehre werden.

. 55 12 1 CS. 2. 3

Bon ben Rollftaben.

Die Rollstabe sind gerade cylindrische Stocke, die vollkommen rund fenn muffen. Der Drechsler muß volls kommen trockenes Holz dazu nehmen, welches glatt und ohne Kehler ist, auch darf er bei dem Abbreben keinen falsschen Stoß geben, damit der Stab weder Hocker noch Berz tiefungen bekommt. Die Patrone, die darauf gerollt wird, muß inwendig durchaus gleich seyn, und sich leicht abzies ben lassen.

Dies ift eine allgemeine Regel für alle Formwertzenge, als Rollftabe, Formen, Labeftode u. f. w.

Man tann die Rollstäbe von Holz, von Eisen oder von Kupfer machen; die von Eisen und Aupfer sind die besten Ulcbergang von der Trockene zur Feuchtigkeit nicht wersen. Alle aber, und von welchem Kalber sie senn mogen, mussen ungefahre vier Zoll linger seyn, als die Patrone, die man darauf rollt, damit man sie leicht herausziehen kann. Man macht dergleichen Stocke von verschiedenem Kaliber, z. B.

- 1) einen von fechelehn Linien Durchmeffer und zwei
- (2) einen won funfgehn Linien, von derfelben Linge under
- 13) einen wan einem Bolt. Durchmeffer ju achtiehn Boll :
- and Lange wie Nar 3 und leben bem Griffe von berfelben

- S) einen von acht Linfen Durchmeffer, und funfgehn Boll Langen mit einem vier Boll langen Griff.
- 6) einen von feche Linken Durchmeffer, von einem Schuh Lange, und mit einem Griff von viertehalb
- 7) einen von funf Linien Durchmeffer, und berfelben
 - s) einen von vier Linien Durchmeffer und gehn Boll Lange.
 - 9) einen von feche Linien Durchmeffer und zwanzig Boll Lange.

Bu ben Feuertopfen nimmt man

- z) einen Stock von vier Boll Durchmeffer und zwei Schub Lange, nebft einem nicht zu biefen Stiel.
- 2) einen von drei Boll Durchmeffer, achtgehn Boll Lange und mit einem Griff wie ber porige.
 - 3) einen von zwei Boll Durchmeffer, und achtzehn Boll

9. 3

Bom Rolltisch.

Der Rolltisch ift jum Rollen der Patronen bestimmt; man tann zwar auf jedem andern Tifch rollen, der lang und fest genug ist; ein besonderer dazu bestimmter ist aber vors zuziehen. Er muß ungefähr zehn Schuh lang, funfzehn Boll breit, zwei Schuh hoch, und drei bis vier Boll die seyn. Man macht ihn von hartem Holz, g. B. Sichen oder Buschen, damit er der Gewalt der Arbeit gut widersteben kann.

6. 4.

Bon bem Soligt = ober Glatthobel.

Die Schlichthobel erhalten ihren Namen, weil sie in ihrer Form, und der Art damit zu arbeiten, denen der Tischer sehr abnilch sind, mit dem Unterschied, daß sie breiter, und kein Sisen haben. Ihr Gebrauch ist die Patronen sester zu rollen. Man muß deren zwei haben, einen von dreisig Boll Länge, acht Joll Breite und ein Boll dicke. Er wird von Nußbaumholz gemacht, und an dem einen Ende in der Witte mit einem Geiss, und an dem andern mit einem Knopf versehen seyn (Taf. 1 Sig. 3); der andere mußacht und zwanz zig Zoll Länge und siebenthalb Zoll Breite haben. Ersterer dient zum Rollen der großen Patronen, und der ardere zu den wittlern und kleinern. Die Patronen werden zwischen dem Hobel und dem Tisch gerollt, damit sie vollkommen rund ausfallen.

J. 7 9. 5.

Bon ben Bertjengen gur Berfertigung bet Steig Rafeten.

Diese Wertzeugenbestehen gewöhnlich aus vier hohlen Rafetenstäben und einem massven. (Saf. 2. Fig. 1.) Die übrigen Wertzeuge, welche nicht unter dieser Nummer stehen und zu den Steigraketen gebraucht werden, sind auf dersels ben. Tafel abgebildet:

Die erste Figur der zweiten Tafel besteht aus dem Einsehstab a, der dem danebenstehenden Stab b gleich ist, und so ausgehöhlt werden muß, daß der Dorn oder die Spindel bis oben an stöst. Der Stab b wird zuerst ges laden, und der Dorn muß bis auf zwei Funftheile des Durchmessers des innern Kalibers der Ratete hineingehen,

Der Stab c ift ber zweite, ber gelaben wird, und ber Dorn muß bis anf ein Orittel seiner Lange genau hineine paffen. Der Stab d, der zulest gelaben wird, muß ben Born bis auf ungefähr zwei Drittel feiner Lange in sich aufnehmen.

1 Ungeachtet ber Dorn nach oben ju immer bunner wird; fo muß die Sobtung ber Stabe, von der Deffnung an bis an ben Grund Diefelbe Lange haben, damit Die Materie'nicht barin figen bleiben tann, welches gefchehen murde, wenne bie Deffnung des Stabs Die Form Des Dorne hatte. Allein nicht alle Stabe muffen deswegen einerlei Deffnung haben, fondern diefe Deffnupa wird nach dem aufern Durchmeffet bes Dorns an der Stelle abgemeffen, wo jeder Grabt auf bemfelben auffitt. Wenn alfo ber Dorn an dem biefften Theil feiner Bofis, wer Linien im Durchmeffer hat, fo muß Die Deffnung bes Stabs a in ihrer gangen Lange benfelben Durchmeffer haben. Und menn ber Stab c, welcher turger ift ale ber Stab a, an ber Stelle bes Dorns auffite, wo biefer nur brei Linien außern Diameter bat, fo muß bie Deffnung bes Stabs o in ihrer gangen Lange auch brei Linien Durchmeffer haben. Eben fo verhalt es fich mit bet ubrigen boblen Staben.

Der Stab a ist der lette, mit dem geladen mird; er barf nicht hohl seyn, weil, wenn man fich deffen bedient, ber Dorn mit der Materie bedeckt ist.

Die auf der zweiten Tafel abgebildete zweite Figur ift die Korm fur die Naketen : Topfe; Figur 3 ift die Korm des huths, mit dem fie gerollt, und von gleicher Große beschnitten werden. Figur I ift der Dorn, welcher die Seele der Nakete ausmacht, und auf seinem Tuß ruht.

Figur k ift die Form, welche die Patrone bedeckt, und ben Dorn vor den Fehlschlägen fchuben, die ihn zerschmettern konnten. Dies wird in dem S von den Steig 2 Rafeten deuts licher werden.

Figur 4 ift ber Labungstoffet fur bie Rateten.

Die erfte Figur ber britten Tafel ift ein Gulfestab, ber nur ju den ftarten Rateten, die aber gehn Linien innern Durchmeffer haben, gebraucht wird. Sein Durchmeffer muß immer ben ber Patrone um ein Sechstheil abertreffen, wie bei den Steig Rateten foll gezeigt werden.

6. 6.

Bon bem Burger

Unter bem Namen Burger versteht man eine Masschine (Taf. 1. Fig. 4.), womit man die Deffnung der Par trane an bem einen Ende gusammen schnürt, um ihr eine Mundung zu machen. Man hat deren große und fleine. Für die tleinern Patronen bedient man sich eines andern, der Fig. 12 Taf. 4 abgehildet ist, und mit welchem die Arsbeit schnell vor sich geht. Für stärkere Patronen ist der Burger mit dem Strick (Fig. 4. Taf. 1.) vorzuziehen.

Bon bem Coniten.

Unter diefem-Namen versteht man verschiedene Stricke oder Schnuren, womit die Patronen gewürgt, oder zusams men geschnure werden. Sie werden von hanf gemacht, sind lang und wenig gedreht, damit sie der Gewalt des Busammenziehene besto bester widerstehen tonnen.

6. 8.

Bon ben Goligeln

Die holgennen Schlagel (Fig. 5. Taf. 2.) find schon langst nicht mehr bei ben Feuerwerkern im Bebrauch, man bedient sich statt deren, eisenner oberftupferner Schlägel (Fig. 7. Taf. 1.), weil sie bequemer als die holgernen, und ben Fehlschlägen nicht so sehr unterworfen sind. Indessen ist deren Gebrauch wenigstens nicht okonomisch, weil die Las dungsstäbe von Holz sind, und einem eisernen Schlägel wente ger widerstehen, als einem holzernen, mit welchem letzern die Raketenstäbe dreimal langer aushalten, als mit den eisernen.

Jedes Kaliber erfordert einen Schlägel von verschiedes ner Schwere, wie folgende Tabelle zeigt.

Innerer Durchmeffer	Gewicht bes Schlägel	B
der Patrone	oder holgernen Sammers.	•
		3

~			V
in ten.	.:	P 1	Ungen.
6			10
			13
8			18"
9			23
10			28
rr			• • 34
12			40
14			• • .551 5 9 11
. 15			63
16			72
18			91
20			112

Im Fall man nicht alle Schlägel von dieser Proportion hat, so tann man andere nehmen, die dem angegebes nen Gewicht wenigstens nahe tommen.

Bon ben Scaufeln and Spateln.

Die Shaufeln werden von Blech oder Rupfer ger macht, und bienen die Materien aus dem Rubel ju nehe men. In Ermanglung berfelben tann man fich jur Noth eines Bogens Pappe bebienen.

. §. 10.

Die Loffel (Figur 4 Taf. 2) sind langlich, hohl, und werden an dem einen Ende mit einem holzernen Stiel versehen. Sie muffen nach sedem Kaliber eingerichtet seyn, so daß der Loffel eines Kalibers von 20 Linien, eine Linie weniger haben muß, damit er beim Eintragen der Mischungen bequem in die Patrone hinein und herausgeht. Die von Kupfer sind dauerhafter und werden weniger angefressen als die von Blech.

Bon ben Rubeln, Schuffeln und bergleichen.'

Die Schuffeln, Rubel u. f. w. (Taf. 1. Figur 6 und Taf. 2. Figur 6) find runde, hohle Gefäse von Holz, beigleichen man von allerlei Großen haben muß, je nach der Menge ber Materien. Man barf feine Eisen; noch Stable feile darin laffen, weil sie sich an den Boden anhängen mutben.

Man muß auch in dem Arbeitsfabinet fleinere und groe fere Bafichen ohne Deckel halten, welche ju gleichem Gee brauch bienen.

1 5 858 1 31 **5. 12.** 26 88 1 35 368 875.

Bon ben gormen.

Die Angahl der Formen ift febr mannigfaltig; man bat deren für die Feuertopfe, Maronen, Sterne, romifche Lichter u. f. w.

it ena e il the mich please i A iP

Bon bem Pulverfact und ber Kobles

Der Pulversack (Tafe. Rig. 2.) ift von fturtem, aber geschmeidigem Leder. Die heiden Stucke, woraus er bes steht, werden "pitzeinem andern Stuck Leder befett, damit ctigut verschlossenist, und der fluchtige Theil nicht versies den kann.

In Ermanglung eines solchen Sads nimmt man einen Tisch mit. einem Rande, (Tast. 2. Figur 7.) und einem Block oder Keule (Tast. 2. Fig. 8.), die von Holz gedreht; mit einem Griff a versehen, und an dem untern Theil ib viereckigt gehauen mirde: Das Pulver wird alsdenn auf die Tast geschüttet, und mit der Keule so fein zerrieben; bis es durch das Seidensieb geht.

Das Sieb ift ein rundes Gefaß, beffen Boben mie feinerer oder gubberer Gage ober Leinwand bespannt wird. Dan hat beren verschiedene Arten.

- 1) Das einfache Sieb ohne Dedel und Regist
- enten (Zaf. 3. Figur 3 und 4).

Der Reg ip tonanift ein zweites under Gefaff, in welchem bag Sieh unten (Taf. 2 Fig. 3 weinden Taf. 2: Fig. 3 demit einer Saut bespannt ift, in welche dasjenige fallt, was in das Sieh gefommen.

... Der Dedel ift ein Reif mit Einer hant befpanne (Eaf. 3. Kigur 4), mit bem man bas Sieb bedeckt, fo bag beim herumschutteln bie pulverifirte Materie nicht verfliegen tann.

Man muß wenigstens zwei Seidenftebe haben, meil ber Schwefel ein besonderes erfordert, das ju nichts anderm ger braucht werden barf.

Der Salpeter und bas gepulverte Dulver tonnen in bemfelben Sieb durchgefchlagen werden, wenn man es mur jedesmal gehorig reinigt.

Bon bem Stampfer.

Der Stampfer (Taf. 1. Kigur 10) ist ein gebrehe tes Stud Holz, welches unten gut abgerundet wird, damit es den Sack nicht zerreißt, weil man mit aller Gewalt dars auf schligt, um die Roblen oder das Pulver gehörig zu zers malmen.

3 .. mr. \$c 16. , om estano .. ' (4

Bon bem Morfel unb. ber Reule.

omer Morfel (Saf. 1. Sigur 11) Mein hohles Gefag von einer harten Materie; 3. G. Marmor, Buchebaumholz u. berge gewöhnlich aber von Metall, welches wohlfeiler ift. Zu manchen Arbeiten ift jedoch der Marmor vorzuziehen.

Juneilen auch die Robte mird der Salpeter, Schwefel u. f. m. jumeilen auch die Robte mit der Keule (Caf. i. Fig. 12.)

zerstoßen, die Reule nimmt man am besten von sehr hartem Golz, welches allem Metall vorzuziehen ist, besonders wenn der Morser, von gegossenem Metall ist; benn wenn Keule und Morsel von Metall sind, so kann durch die Reibung Feuer entstehen, und die Materie, die man zerstößt, entzünden.

\$- 12749 313 min 1 cman 3 4-

6 1 1 .4 . 191

Bon bem Schraubenftod.

Die eifernen Schraubenstode find ben hölzernen vorzustehen. Man muß einen sehr starten haben, um ben Zink zu raspeln, auch dienen sie, um gewisse Stude von Eisen oder Holz zu zerschneiden oder zu feilen, und dadurch die Arbeit abzuturzen.

§. 18.

Bon ben übrigen Gerathicaften.

Die übrigen Gerathichaften, die in eine Bertftatte ges boren, find :

- 1) ein Fagden Pulver, funf und zwanzig Pfund haltend.
- 2) Ein tupferner Reffel, der zwei Eimer halt, um ben Salpeter in Mehl zu vertebren.
- 3) Ein paar Wagen mit ihren Gewichten.
- 4) Ein gerader und ein Bogengirfel.
- 5) Einige Pfriemen.

San at 1. 2 1. 2. 1 1 1 1 1 1

- 6) Einige hafenfuße, um bie Sifche ju reinigen , und bie Materien gusammen ju tehren.
- 7) Ein Meffer und Scheeren von verschiedener Große.
 - 8) Burften und Pinfel jum Leimen.
- 9) Eine große und eine tfeine Sage; lettere von einer Uhrfeber, um die großen Patronen gu befchneiden.

- 10) Einige Bogen Pergament, um die Materien barauf ju mischen.
- 11) Einige Bohrer von verschiedener Dide.
- 12) Ein Borrath von Striffen, Schnuren und Binde faden.
- 13) Ragel, eiferne Spigen, Tifchlerleim, Holgraspeln, Feilen, Hammer, Zangen, Drath von verschiedener
- 14) 3wei irdene glafurte Schuffeln, um den Teig barin
- 25) Eine Buchfe mit Dedel, feche Schuh lang, und feche Boll ine Gevierte jum Aufbewahren ber Lunten.
- Durchmeffer und seche Boll Lange, mit einem Stiels der andere von drei Boll Durchmeffer und funf Boll lang, und ber dritte von zwei Boll im Durchmeffer und vier Boll lang.
- 17) Ein Schuffelchen jum Muftofen bes arabifchen Bummf.
- 18) Ein tleines irbenes Schuffelden, um immer Bunde pulver barin aufgubewahren.

co Pierres Rapitelland Bierres Bierres

Borbereitung Barbeiten.

and halog induted the S. r. To in the last Cr sangle has now good to ber pappe.

Dan gebraucht zweierlei Arten Pappe ju denk Feuers wert, die Papierpappe und Teigpappe. Mcliftere wift (aus fibereinander geleimten Bogen Papier gemacht und beim Fenerwert anungewöhnlichstein gebraucht. Die wielte wied aus Papierteig verserist, sund zuwellen auch verbraucht.

Bereitung der Pappe.

Das geleimte Papier ift zur Pappe das beste, boch tann man zu einer Pappe von drei Bogen den mitte fern Bogen graues oder weiches Papier nehmen und zu einer Pappe von vier Bogen, nimmt man abwechselnd einen Bogen geleimtes und einen Bogen graues. Indessen wird die Pappe doch immer besser, wenn man mehr geleims tes als ungeleimtes Papier dazu nimmt.

Die dreibogige Pappe wird jum Feuerwerk am meie ften gebraucht. Man legt den erften Bogen auf den Tifch und leimt ihn, dann den zweiten darüber, der gleichfalls geleint wird, und auf diesen den britten, so daß also nur zwei Bogen geleimt werden. Bei der Pappe zu vier Bogen werden drei, bei der zu funf Bogen, vier gee leimt u. s. w.

Wenn die Pappe fertig ift, so wird fie in die Preffe gethan, damit der Leim fich swischen jedem Bogen gleich vertheile, und das Waffer berfelben ausgedrückt werde.

Die Pappe wird ohngefahr funf bis fechs Stunden in der Preffe gelaffen, damit fie fest wird, dann nimmt man fie beraus, und läst sie auf ausgespannten Schnuren troden. If sie troden, so wird sie nochmals in die Presse gethan, um die Falten, die sie im Troden angenommen, auszupressen.

Die Teigpappe wird zu Arbeiten gebraucht, Die feine große Festigkeit erfordern, wie j. B. zu den ausgeschnitter nen Zierathen.

Bon bem Papier.

Man bedient fich verschiedener Sorten Papier zu dem Feuers werk. Bu den Patronen und den kleinen Feuerwerksstücken nimmt man ganz weißes Papier ohne Flecken, zu den Zündruthen nimmt, man braunes, und um die Fugen und Zwischenraume zu bedecken und vor dem Feuer zu sichern, nimmt man graues Seidenpapier.

§. 2.

Bon ben Patronen ober Rateten.

Die Patrone oder Rafete ift ein bobles Rohr, wels ches aus geleimter und über ben Stock gerollter Pappe verfertigt wird. Dies leere Rohr heißt Patrone, ift es aber mit entgundbarer Materie angefüllt, so erhalt es ben Namen Rafete.

Bereitung ber Patronen.

Die Patronen werden bereitet, indem man die Pappe über den Stock rollt (Taf. 3. Fig. 10.). Bu dem Ende wird sie juerft von der gehörigen Große geschnitten, bann queer über den Stock gerollt, und mit dem Schlichte

hobel fest jusammengezogen, indem man mit dem Gobel darüber hinfahrt. Beim Zuruckziehen wird der hobel jedesmal aufgehoben, außerdem wurde man die Patrone aufrollen.

Um der Patrone die gehörige Dide ju geben, wels ches besonders bet den Steig : Raketen sehr nothig ift, ber dient man sich eines Sohlzirkels, den man genau nach dem gehörigen Durchmesser dinet, und wenn die Patrone ihre bestimmte Dicke hat, so wird sie in einen Bogen Papier gerollt, wovon die Salfte des letten Umschlags geleimt wird. Dieses Papier hist die Patrone besestigen und verhindert die Pappe, welche immer steif und elastisch ift, sich zu entrollen.

Die Patronen der Steigraketen erfordern viele Aufmerksamkeit und muffen durchaus geleimt werden. Zu dem
Ende bestreicht man die Pappe mit Leim, so wie man sie
aufrollt, und fährt länger mit dem Schlichthobel darüber,
als über die andern, um sie so zu befestigen, daß sie ein
solides Ganze ausmachen. Der Stock wird mit etwas
Seife bestrichen, damit er desto leichter hetausgeht. Die
übrigen Patronen kann man trocken d. h. ohne Leim
aufrollen.

Bon der Dide der Patronen.

Die Dide der Patronen richtet fich nach ihrem innern Durchmeffer, bas beißt, nach dem Durchmeffer des Rollftabs.

Die allgemeine Regel für alle Steigraketen ift, bag man ihren Patronen die Salfte des Durchmeffers ihres Stabs gibt. Wenn daher der Stab acht Linien Durchmeffer hat, so macht man die Patronen vier Linien dick. So wird also eine Rakete in drei gleiche Theile abz getheilt, zwei fur den innern Durchmeffer, und einen für

die Dice ihrer Patrone. Sieraus folgt, bag eine Ratete von einem Boll Dice, acht Linten innern Durchmeffer bat.

Anders verhalt es sich mit den Patronen der gewöhns lichen Rafeten, denn für die Dicke derfelben nimmt man zwei Drittheile ihres innern Durchmessers. Wenn also der Stab sechs Linien Durchmesser hat, so gibt man vier Linien Dicke; auf diese Art erhalt die fertige Patrone zehn Linien Durchmesser.

Die Patronen der Tafel : Rateten werden eben fo did gemacht, als die der Steig : Rateten; allein man gibt ih: nen eine Lange von eilf außern Durchmeffern.

Bon ber Lange ber Patronen.

Die Lange ber Steig , Rateten wird nach der Lange bes Dorns oder ber Spindel abgemessen, und man gibt noch ein Drittel ju, weil ohngefahr ein und ein Biertels Durchmeffer fur bas Burgen und ber Ueberreft fur den Grund erfordert wird. Er und heißt hier derjenige Theil, ber über dem Dorn geladen wird, und nicht hohl ift.

Die Patronen fur die Rafeten jum Drehfenerwerk erhalten feche Boll Lange, und die fur das feste Feuerwerk, fieben bis acht Boll.

.... Bon bem Bargen ber Patronen.

Man hat von feber die Patronen gewürgt, auch ift bies die beste Methode fur die Steige und die Tafele Rafes ten; für die andern hat man eine leichtere und schnellere Art erfunden.

troffen feyn. Man nimme ein Ende von ber Schnur, ber ren Dicke mit ber Starte ber Patrone im Berhaltniß jiehn muß, und fnupft es fest an einen in ber Mauer befestige

ten Saken. Verner befestigt man sie, ohngefahr in ber Lange von drei Schuh, an einen starten Stock, den man sich zwischen die Schenkel steekt. Die Schnur wird gut mit Seife bestrichen, dann einmal um die Patrone ger wickelt, und sachte zusammengezogen, indem man vor und rückwarts geht, bis sie beinah ganz zugezogen ist. (Taf. x. Sig. 4.) Die Mündung muß regelmäßig gemacht werden, damit sie keine zu starten Falten wirft, außerdem wurde die Rakete zerspringen.

Wenn alle Patronen gewärgt find, fo werden fie an der Mundung zusammengebunden, und im Schatten jum Erodnen aufgehangen.

Die andern Raketen, Feuergarben u. f. w. werden nicht gewürgt. Man nimmt einen flachen Untersat von Eisen, auf dem eine kleine Spindel, von anderthalb Durchmesser Lange, und einem Viertelsburchmesser Dicke befestigt ist. (Taf. 4. Fig. 2.) Dieser Untersat ist unten mit einer hölzernen Schraube versehen, die in einen Block eingeschraubt wird.

Mun nimmt man gute Fayance : Erbe, trocknet und schlägt sie durch ein Haarsieb, die leere Patrone wird auf den Untersaß gelegt, man thut einen Löffel voll dieser Erde hinein, und thut zwanzig starke Schläge mit einem pros portionirten hölzernen Schlägel darauf, über einen hohien Raketenstock, der über das Ende der Spindel gesteckt wird. (Taf. 3. Fig. 11.) Ist die Patrone gehörig geschlagen, so nimmt man sie herunter, und verfährt eben so mit den überigen. Die so geschlagenen Patronen können wieder dienen, wenn sie nicht mit Leim ausgerollt werden.

Bu mehrerer Deutlichkeit wollen wir hier das Befent-

Taf. 3. Fig. 7 ift eine geformte Patrone, so wie fie vom Stock tommt, und die nicht gewüngt ift. Taf. 3. Big. 8 ift eine gewürgte Patrone, und Taf, 1. Fig. 13 ift bicfelbe Patrone, die an der Mandung mit einem Binde faden geschnurt ift.

Die Art wie die Patrone mit Erde geschlagen wied, ift oben gezeigt worden. Im allgmeinen ift noch folgendes zu bemerken.

- 1) Dag man ben Patronen von feche bis acht Linien inneen Durchmeffer nicht mehr als drei bis vier Linien bick Thonerde geben muß; bei den übrigen Patronen wird biese Dicke verhältnismäßig vermehrt.
- 2) ein Drittel der Sobe der Spindel oder bes Dorns wird von der Dicke der Pappe eingenommen; das zweite Drittel von der Erde, und das Dritte durch die entzünds bare Materie, die den übrigen Raum ausfüllt, und die Explosion verursacht.

Diefe Bubereitung gefchieht blos um bem Feuer einen unverbrennlichen Korper entgegen ju feben, bamit fich feine Gewalt nicht gerftreut und baburch gefchmacht wird.

3) Benn die Patrone geschlagen ift, so nimmt man einen turgern nicht hohlen Stock, und trägt soviel Zuber reitung hinein, als nothig ist, und, wenn die Patrone geschlagen ist, die Spindel wenigstens eine Linie hoch bedeckt bleibt. Von der hohe der Spindel zu Raketen: Pastron en.

Die Spindel oder Dorn, welche die Scele der Rate, te vorftellt, nuß die Figur eines oben rund abgeftumpften



Regels haben. (Taf. 4. Kig. 2). Die Sohe berselben muß fur jeden Rate taliber drittehalb Durchmeffer des Innern der Patrone betragen. Der Durchmeffer ihrer Basis muß zwei Funstheile deffen der Patrone haben, und der Durchs messer der Spihe ein Funstheil. Das Maß der Spindeln fur die Steigrafeten wird in der Folge angegeben werden.

Die übrigen Spindeln, die beim Feuerwerke gebraucht werden, find folgende :

Die Spindel mit einem Knopf (Taf. 4. Fig. 3); bies ist die alteste. Unter Knopf versieht man den an ber Basis der Spindel sibenden runden Theil, der auch noch bei den Spindeln der Steigrafeten beibehalten wird.

- 2) Eine andere neuere Spindel ift nur in dem Fall ju gebrauchen, wo man nicht die Beit gehabt hat die Partronen ju wurgen, oder wenn fie ju trocken geworden, um noch gewurgt ju werden.
- 3) Taf. 4. Fig. 4 ift eine Spindel mit zwei Saben, wovon der Sat a genau den Durchmeffer feiner Patrone haben muß, die sich, wenn er hineingeschoben ift, auf den zweiten Saz b ftubt.

Die auf dieser Spindel zubereiteten Patronen misling gen oft, wenn der Arbeiter Fehlfchläge thut; in allen Fallen also ist die erste Spindel vorzuziehen; will man sich jes doch dieser lettern bedienen, so muffen deren Berhaltnisse genau beobachtet werden.

In diefe auf proportionirten Spindeln bereitete Pas tronen werden alle Urten firer und beweglicher Feuer gelas ben, wie man in der Folge zeigen wird.

Die Patronen der romifden Lichter, und bie bes einfachen Mofaitfeuers werden eben fo bid ger

macht, wie die der Steigrateten, man gibt ihnen funfgehn Boll Lange, murgt fie, und ichneidet bas übrige meg.

Die Patronen der Serpentosen oder Schlangenraketen werden mit einer oder zwei Spielkarten gesmacht, die man der Lange nach über einen Stock von Holz, Eisen oder Aupfer rollt, der drei Linien im Durchmesser und vier Zoll Lange hat, nm ihn halten zu können, weil die Kairen gewöhnlich drei Zoll lang sind, welches gerade die Lange der Serpentosen ist.

Manche leimen fie burchaus, welches an fich nicht abel ift, wir finden es aber bequemer fie trocken aufzurols len, ba fie biefelbe Birtung thun. Dan fcneibet foviel Stude Papier als man Rarten bat, und gwar fo lang, daß fle vier bis funfmal um die Patrone berumgefchlagen werben tonnen, legt fie übereinander, fo daß fie gwei bis brei Linien übereinander vorragen, und leimt fie. Dann rollt man bie Rarte, bringt bas Dapier in gwei Salften aufammen, legt es obngefahr um zwei Drittel bes Raums barauf, rollt bie Rarte weiter, und fabrt zwei bis breimal mit einem tleinen Schlichthobel baruber, ber fieben bis acht Boll lang, vierthalb Boll breit, und einen Boll dick ift. Benn alle Patronen gerollt find, fo werben fie mit ber Scheere beschnitten, gewürgt und jufammen gebunden. Das noch Borragende wird mit einem Deffer beschnitten, beffen Rlinge bei biefen und andern abnlichen Arbeiten jedesmal in Geife getaucht wirb.

Die Illuminir, Langen erhalten biefelbe Lange und bens felben Durchmeffer wie die Schlangen's Rafeten. Sie bes ftebn aus blogem Papier, bas dreimal um den Stab gerollt wird, und welches man zuerft nach der gehörigen Erbfe

schneibet, jurichtet und leimt. Man nimmt g. B. einen Streif Papier, legt ben Stab bis jum vierten Theil seis ner Lange an, schlägt diesen vierten Theil über, und rollt auf ohne start zusammen zu ziehen. Dann zieht man ben Stock etwas zurack, um bas eine Ende zu leimen, und es zusammen zu biegen, indem man es auf den Lisch stöft; darauf zieht man den Sock heraus, und verschließt es ganz.

Die übrigen sogenannten Dienftlangen, womit man bie Feuerwerte angundet, find von erftern nur durch ihre Dicke und Lange verschieden, denn man macht fie funfgehn Boll lang, und das Papier wird fünfmal umgeschlagen. Im übrigen rollt man sie wie die andern über einen Stock von viertehalb Linien Durchmeffer und achtzehn Boll Lange.

Eben fo werden die Zunder gemacht, nur daß fie am Ende nicht verschloffen werden. Man macht deren ges wöhnlich drei aus einem Bogen grauen Papier, die in die Queere burchschnitten, jugerichtet, gerollt und wie die Lans zen geleimt werden, jedoch über einen Stock von dritthalb Linien Durchmeffer, und zwanzig Zoll Lange.

Die firen Feuersterne werden, wie die Steigras teten, von gewöhnlicher Pappe und eben so bick gemacht; man gibt ihnen viertehalb Boll Lange, über einen Stock von sechs Linien Durchmeffer. Sie werden mit gutem Mehle kleister, ber mit Ihon vermischt ift, durchaus geleimt, ges wurgt, gebunden und bas Ueberragende weggeschnitten.

§. 3.

Bubereitung ber Materien.

Die Materien werden pulverifirt oder in Kornern oder als Feile gebraucht. Das Pulver z. B. wird in Kornern oder auch pulverifirt angewendet. Um es zu pulverifiren, thut man es in den lebernen Sack (Taf. 3. Fig. 2) schnurt ihn am Ende a sehr fest mit Bindfaden ju, und legt ihn auf einen volltommen glatten holzernen Block. Darin schlägt man mit dem Stampser (Taf. 1. Fig. 10) so lange darauf, bis das Pulver soweit pulveristrt ist, daß der größe te Theil desselben durch das Seidensieb geht. Was in dem Siebe jurud bleibt, kann man noch einmal schlagen, baster ist es, wenn man es zur Mischung der Fenertopse ges braucht, weil immer Unreinigkeiten darunter sind. Man schlägt es blos dann zum zweiten Male, wenn viel unzers malmtes Pulver darin zurückgeblieben ist.

Berftogung des Salpeters, Schwefels, Spies:

Man thut eine beliebige Menge Salpeter in ben Ties gel (Taf. 1. Fig 11) und zerstößt ihn ganz fein, und wenn er wie gewöhnlich etwas feucht wird, so trocknet man ihn in einem eisernen Gefäß über gelindem Feuer. Man kann ihn auch in einem kupfernen Kessel trocknen, wobei man ihn umrührt, damit er sich nicht unten an dem wärmsteit Theil anseht. Ist er trocken, so wird er noch einmal zers stoßen um die Brocken zu zertheilen, die sich während dem Trocknen zusammengesetzt haben. Dann wird er we der Pulverstaub durch ein Seidensieb geschlagen; das in dem Siebe Zurückbleibende wird nochmals zerstoßen, und das, was durchgeschlagen ist, bewahrt man in einem bedeckten Kübel oder Käßchen, damit es nicht verunreinigt wird.

Schwefel, Spiesglas, Rohle, Bernftein, Dech, Salz, Bengoe, Grunfpan und Steinkohlen werden auf Diefelbe Are zerftoffen; nur allein der Salpeter und das Salz muffen über dem Feuer getrocknet werden.

Das Gufeisen wird in einem Morfer von gegoffenem Eisen oder Stahl mit einer bergleichen Reule zerstoßen, um bie scharfen Ecken bes zerstoßenen Gußeisens zu zermalmen. Nachher wird die Masse durch ein weites Daarsieb geschlas gen, so wie die Kohle zu den Steigraketen. Wenn das Eisenpulver durchgesiebt ist, so wird es durch ein zweites engeres, und dann durch ein drittes noch engeres Sieb ges schlagen, damit man es von dreierlei Erdse erhalt, welche alsdann Eisen vom x, 2 und 3 Erad genannt werden. Das vom ersten Erad ist das feinste.

Man zerftogt noch andere Materien, und auf verfchies bene Urt, wie im Folgenden foll angezeigt werben.

§. 4.

Bon ber Bunblunte.

Die Idndlunte besteht aus veinem Pulver, gesponner ner Baumwolle und etwas Gummi, um ihr mehr Festige keit ju geben. Sie wird folgendermaßen bereitet.

Buerft wird ihre Dicke bestimmt; man dreht ju bem Ende verschiedene Faden Baumwolle jusammen, bis die ges borige Dicke heraus tommt, dann werden sie in ein Ganges jusammengedreht.

Bu den Feuerlangen gibt man diesem Dacht einer Linie Durchmeffer, ju den gewöhnlichen Feuerleitungen nimmt man fie aber doppelt, oder wenn man fie einfach nimmt, fo muffen fie anderthalb Linien Durchmeffer haben.

Dann thut man vier Pfund durchgesiebtes oder ungesiebe tes Pulver in eine irdene glasurte Schluffel. Beffer ift es, man nimmt durchgesiebtes Pulver dazu, weil die Lunte glatter ausfällt, als mit dem grobern Pulver, das sich auch nicht so leicht im Branntwein auflöst. Man erhist zwei

Rannen Branntwein, und wenn er beiß ist, boch nicht bis jum Sieden, thut man zwei Ungen in Wasser aufgelostes arabisches Summi hinein, und gießt die ganze Mischung warm über das Pulver, welches umgerührt wird, damit es einen klaren Teig gibt. Die Beobachtung der angegebenen Dofen ist durchaus nothig, wenn man eine lebhaft brennende und seste Lunte erhalten will.

Manche nehmen Beineffig fatt Branntwein, alebenn aber muß man die burchgezogene Lunte mit Pulverstaub ber freuen, widrigenfalls fie fehr langfam brennen wurde.

Wenn der Teig zubereitet ist, so legt man die gesponner ne Baumwolle zu seiner Linken in eine zweite glasurte Schase sel, damit sie, wenn sie aufgedreht wird, sich leicht in der Schassel zertheilen konne. Eine britte Schassel wird zwir schen die beiden erstern geseht, in welche man vier bis fünf Schichten Baumwolle, wie das Tauwerk eines Schiffs, herr umlegt. Nun trägt man den Teig mit einem holzernen Lössel auf die Baumwolle, und wendet sie ein wenig um, damit sede Schichte durchdrungen wird. Auf diese Art behandelt man jede Schichte, bis der Teig alle verbraucht ist. Nache her wird die Baumwolle auf einen holzernen Rahmen (Tas. 3. Fig. 5) gespannt, der dritthalb bis drei Schuh hoch und eben so breitist, und so läst man sie ein oder zwei Tage trockenn, hat man aber die Mischung mit Beinessig bereitet, so wird längere Zeit zum trocknen erfordert.

5. 5.

Mon ber Stuppine ober Ranonen. Lunte.

Die Kanonen: oder Feuerlunte besteht aus einem Strick (Taf. 4. Fig. 5) ber so zubereitet wird, daß er mahrend dem Berbrennen eine Art Kohle behalt. Die Stricke werben von hanswert eines Fingers bick gedreht, und dann in einer Lauge gekocht, die aus Asche von hartem holz, einem Drittheil ungelöschtem Ralch, einem Theil Salpeter der dritten Rochung, und zwei Theilen Bruk: he von Ochsens oder Pferdes Mist, welche durch ein Tuch ges druckt worden, bereitet wird. Die Stricke werden in einen Ressel gelegt, diese Lauge barüber gegossen, drei Tage lang ununterbrochen gekocht, und so wie die Lauge sich vers mindert, frische zugegossen. Nach dieser Zeit werden die Stöcke herausgenommen, mit einem Tuch abgetrocknet, damit sie glatt werden, und dann in die Sonne gelegt, die sie ganz trocken geworden.

Da aber biese Lunte stark raucht, so hat man biesem auf folgende Art vorzubeugen gesucht.

Man nimmt einen irdenen glasurten Topf, macht unten eine Schichte von feinem ausgewaschenen Sand, und legt die Lunte spiralförmig darauf, so daß immer ein Kinger breit Raum zwischen jedem Gewinde bleibt, damit sie sich nicht berühren. Auf diese Stricke wied eine neue Schicht Sand gestreut, und so fortgefahren bis der Topf voll ist, dann setzt man den irdenen Deckel darauf und verschmiert die Fugen mit Lehm, damit keine Lust dazu komme. So wird der Topf auf glühende Kohlen gesetzt, und einige Zeit nachher läßt man ihn erkalten und nimmt die Lunten heraus, welche alsdenn ohne üblen Geruch und beinah ohne Rauch brennen.

Zweite Abtheilung.

Bereitung aller Arten Feuerwerke auf ber Erbe, in ber Luft und auf dem Baffer.

Erster Abschnitt.

Bon ben Teuerwerten auf ber Erbe.

Erftes Rapitel.

Bon den firen Teuerwerten.

6. I.

Bon bem mobiriechenden Feuerwert.

Die wohlriechenden Feuer sind zwar nicht mehr im Gebrauch, doch gibt es einige, deren Birkung sehr angenehm ist, insoe fern man sie in einem kleinen Lotal, oder in einem Zimmer ausführt. In freier Luft aber oder in Schauspiel Salen ist alle Muhe vergebens, weil nur die Feuerwerker oder wenige nahestehende Personen den Genus davon haben. Wir wollen nur die beiden Folgenden anführen.

Reuer: Reraden.

Dies find tleine tegelformige Pyramiden, ohngefdhr funfzehn Linien hoch, und unten einen Boll breit, die mit folgender Mifchung zubereitet werden

Storar .		•	•	•	•		•	•,	•		•	2	Ungen.
Bengoe	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	2	
Wachho!	D	erl	ha	rį		•	•	٠	•	•	•	2	_
Gummi	1	اد	ib	ar	ш	m						I	_

Mastir	1	Unge.
Weihrauch	I	-
Gelber und weißer Ambra	I	
Rampfer	I	
Salpeter	3	-
Lindenfohlen	4	

Diese Mischung wird mit Rosenwasser eingerührt, in welchem etwas arabisches Gummi aufgelost worden. Der Teig wird gerade so dicht gemacht, daß man ihn zwischen den Fingern ineten fann. Die Kerzchen werden auf einem Teller, oder sonst einem unverbrennlichen Grund angezündet, und dienen zum Parfumiren der Zimmer.

Bohlriedende Gefaße.

Die wohlriechenden Gefässe waren bei den diffentlichen Festen und Ceremonieen zu Rom, Athen und besonders in Egypten sehr im Gebrauch. Ihre Birkung beschränkt sich gleichfalls auf einen verschlossenen Ort, z. B. einen Teme pel, Palast u. s. w. Denn in freier Luft zerstreut sich der Geruch. Die Bereitung ist folgende. Man nimmt

Storar

Linbenfohlen

			_		•	•	•		-8		
Bengoe .	•	٠	٠	•	?	•	- '*		4		-
Weihrauch.	•	٠	•	٠.		٠	٠,	Ψ_{i_1}	4	-	_
Kampher '	•	•	•		• .		٠		2	_	
Gummilat									I		_

Diese Materien werden pulverifirt, mit Bachholderdl eine gerührt, und in ein irdenes Gefäß gethan. In die Mitte der Mildung ftede man einen diden Dacht von Baumwolle, der durch einen Drath aufrecht erhalten wird. Diese irdenen Gefäße werden in schonen Bafen in den Zimmern aufgestellt.

Will man Gefäße, die turz dauern und viele Flamme geben, so nimmt man die Mischung des Lanzenfeuers, ruhrt fle mit Terpentindl ein und jundet sie im Gefäß an.

S. 2: 1 1 7/19 11.

Bon ben Rateten und gener: Garben.

Es gibt mehrere Arren Feuergarben, Die fic blos burch bie Busammenfetjung ber Materien unterfcheiben.

Benn die Patronen zubereitet find, fo werben fie entwes ber mit Brillants ober mit Chine fifthem Teuer geladen.

Taf. 3. Fig. 11. A ist der Tifch, B die Mifchung, C ber Labeloffel, und D ber Arbeits. Block, der tief in der Ere de befestigt sehn muß, um die starkften Erschutterungen auszus halten. Man kann ihm sehe beliebige Korm geben; die haupte sache ist, daß er wasserrecht steht, damit man nicht sehlschläge. E ist die Basis der Spindel, welche immer in der Mitte des Blocks stehen muß; F ist die Patrone, welche zu einer Rakete geladen wird, die man Garberneunt; G deuter die Haltung bes Korpers beym Laden an.

Die linke Sand thut hier die Sauptsache, denn ste muß ben Stock immer fest und senkrecht halten, so wie darauf ger schlagen wird. Der Lader muß fich übrigens vor Fehlschlagen in Acht nehmen, weil sonit die Spindel gerbrechen, und die Patrone aus ihrer Richtung gebracht murde, indem sie in dem Loch, das sie in der Erde macht, eine entgegengesehte Bewegung machen murde, wodurch die Erde sich mit der Zurüstung vermischen könnte. Wenn man alsdann die Patronen von der Spindel zieht, so murden beide Materien zum Theil herausfallen, welches ein schlechtes Brillantseuer geben wurde.

9. 3

met allerlet Datronen und Rateten gu Taben.

Man hat einen Tifch, auf den man die Mischung in einer Schiffel oder auf einem großen Bogen Papier sett; auch legt man alles darauf, was jum Laden nothig ift, als Spindel, Naketenstäbe, Löffel, Schlägel und Patronen. Diese lettere wird dann auf die Spindel gesetz, man fälle den Löffel ganz mit der Mischung an, thut sie in die Patrone und schläget aledent mit dem holzernen oder eisernen Schlägel nach dem im S. 8. von den Schlägeln angezeigten Berhaltnis darauf, wober man immer dieselbe Quantität Mischung in den Löffel nimmt.

Benn man alle die Schlägel von dem im §. 3. ans gezeigten Gewicht hat, so gibt man jedem Katiber binges fahr vierzig Schläge; da aber manche Liebhaber des Feuere werte sich dieselben nicht auschaffen mod, en, so seben wir hier eine fortschreitende Labelle ber Schläge her, die man mit einem Schlägel von einem Pfund au Gewicht geben

muß.

Snne	rer Durchmes	Ter 21	ngabl der
T. F. C	der Patrone	किए प्रश्न १ अट	منابته المحسوب
910 611	5 Linien .		25 5 6 1 3
1;	12 11 16 William .	a destant	30
Fit 1	17	4 / / / 17 . 2 .	35" 20 525
	8		
	و السالية و ا		
	10		
ī			55 (1"
			60

14		15	٠.				7	65
16		17	•			•	1,000	70
								72
								75
								80
								85
29	,—-	_		٠.	•			88
30	'	-		.÷.		٠.		90

Wenn man auf die erste Ladung die angezeigte Zahl Schläge gethan hat, so thut man eine zweite binein; schlägt sie eben so, und fährt so fort die die Mischung die Sobe erreicht, die man der Rakete geben will. In die letze Ladung wird immer Lehmerde gegeben, welches die Datrone schließen beißt, wenn sie anders nicht bestimmt ist, nach dem Abbrennen ihr Keuer einer andern Pattone miszutheisen.

Die Menge Mischung, die man in den Loffel nimmt, wird nach der Urt berselben abgemessen. Weun 3. B. eine Patrone jum Brillantfeuer bestimmt ift, so muß sie nur in kleinen Portionen geladen werden, welche so abgekt messen werden, daß wenn jede Ladung geschlichen ift, ihre Sobe nicht mehr beträgt, als der iunere Durchmesser der Rakete. Dies betrift, aber hauptsächlich nur die Steizusekten, und alles bewegliche Teuerwerk,

Das Chinesische Feuer hingegen fallt um for schöner aus, je stadter die Ladung ist. Da jedoch die gut große Menge verhindern wurde, die Mischung oben und unten gehörig zu stampfen, so muß man immer nur eine Menge von zwei Ladungen auf einnal hineinthun, damit,

wenn fie gestampft find, fie immer ohngefahr die Gobe von bem doppelten innern Durchmeffer ber Ratete erhalten.

Jede Ladung des Chinesischen Feuers muß wenigstens diese Starte haben, wenn auch die Ochonheit des Feuers darunter leiden sollte, benn da bas Guß. Eifen, so darunter tommt, sich sehr leicht erhist, so tonnte es, wenn man eine zu tleine Menge start schlüge, den Ochwefel entzünden, der das Feuer ben übrigen Substanzen mittheilen und die ganze Werkstätte in Gefahr sehen konnte.

Man fieht hieraus, wie schwer und gefährlich es ift, das Ehine fiche Feuer gut zu behandeln, und daß es sicher rer ift, dasselbe durch dreifache Ladungen weniger schon zu machen, als sich selbst und das gange Haus in Gefahr zu feben.

Wenn die Patrone geladen und verschlossen ist, so steett man ein Stude Lunte in die Mundung, und belegt sie mit einem Streif Papier, den man die Muze nennt. Diesen Streif befestigt man mit Leim oder mit einem Bindfaden an die Wargung der Patrone, so daß man in diese Muße die Werbindung einschieben kann, die sie mit andern Raketen haben soll.

Sier folgen nun die Bereitungen, wobei wir ere innern, bag die erste Ladung der Rakete immer mit Apretur oder gemeinem Feuer gegeben wird. Die Zubereitung desselben ift folgende.

Apretur oder gemeines Feuer zu einem Kalie ber von vier Linien.

Pulverstaub 16 Ungen Bein gerriebene Roble . . 3

Beuer	gu einem Raliber von füuf bis feche
1	Sinien.
1	Pulverftaub 16 Ungen
	Fein gerriebene Roble 3 - 4 Quentchen.
Beu	er gu einem Raliber über feche Linien.
	Pulverftaub 16 Ungen
	Feine Rohlen 4 -
Gem	eines Brillantfeuer von jedem Raliber.
. '	Pulverftaub 16 Ungen
	Pulverstaub 16 Ungen Eisenseile *) 4 —
	Daffelbe ichoner.
	Pulverstaub 16 Ungen
•	Pulverstaub 16 Ungen Stahlfeile 4 —
	Glangenderes für jeden Raliber.
	Pulverftaub 18 Ungene
	Salpeter ,
	, Eisenfeile 5 -
Große	& Brillantfeuer für einen Raliber von
	acht Linien und druber.
	Pulverstaub 16 Ungen
	Salpeter I -
	Schwefel I —
	Eisenfeile 7 —
Se.	lles Brillantfeuer für jeden Kaliber.
	Pulverstaub 16 Ungen
	Madelfeile 3 —

^{*)} Man wahlt die Feile feiner ober grober, je nach bem Glans, ben man geben will.

8116	er : Regen får jeden Raliber aber ac Linien.
	Pulverstaub 16 Ungen
•	Salpeter
:	Scine Stahlfeile 4 — 4 Quente
હ	roßes Jasminfeuer für jeden Raliber.
	Pulverstaub 16 Ungen
٠	Salpeter
	Schwefel I —
	Stahlfeder, Feile 6 -
21	eines Jasminfeuer für jeden Raliber.
	Pulverftaub 16 Ungen
	Salpeter
	Schwefel i -
	Stahlfeder Beile 5 -
	B ifes Feuer far jeden Raliber.
	Pulverftaub 16 Ungen
21 1	Salpeter 8 -
	Schwefel 2 —
	Andere Art.
•	Pulverstaub 16 Ungen
	Schwefel 3 —
	Blaues Feuer ju Rastaben.
	Pulverftaub 8 Ungen
	Salpeter 4 -
	Schwefel 6 —

Anderes blaues Seuer gu einem Raliber von	
feche Linien und dudbere:	
Salveter 8 Ungen	
Pulverstanb	
Schwefel 4	
:	100
Die mit hiefer Diffdung gelabenen Patronen tonnen	
in Der Mitte anderer Reuerftucke angebracht werden, Des	
Datronen mitgetheilt wird;	
can can ach collie haben fie feine Gewalt und wurden bas	
Cencemert nicht in Bewegung feten.	*
Blaulichtes Teuer für jeben Raliber.	
Pulverstaub 16 Ungen	- i Y
Salpeten 2 - 2 -	1 10
Schwefel	. [
Pulverftaus	63
Madelfeile . 14	-
Grantiches Feuer für jeben Raliber.	u i
Grunliches Feuer fur jeben Rutter.	- 1
Pulverstaub 16 Ungen. Rupferfeile 3 — 2 Quentch	
Drangerffeuer für jeden Raliber.	
Drange: Feuer für jeden Kattber.	
	100
Gelber Sand 3	4
Rosenrothes Feuer.	40)
Pulverftaub 2 Ungen.	
Salpeter Cient 4	
C. Schwefel	

Art bie Rateten mit Bundfraut gu werfeben ... und mit weißem Papier gu befleiden.

Wenn die Raketen geladen sind, so ftost man einen kleis nen Bohrer in das Loch der Mandung, und läst etwas Masterie herausfallen, um sich zu versichern, daß die Erde inners lich nicht das Loch der Spindel bedeckt. Dann steckt man ein Stuck Lunte hinein, das man einige Linien herausragen läst, und befestigt es stark in das Loch mit einem kleinen bolzernen Zapfen.

Nachher nimmt man so viele halbe Bogen weises Pas pier, als man Patronen hat, und legt fie auf einen Tisch abereinander, so daß sie immer vier Linien über einander vors ragen. Man leimt sie, und rollt jede Patrone in einen bies ser Bogen, die man Hem der nennt. Das Papier wird so abzeschnitten, daß es anderthalb Zoll an jedem Ende der Patrone vorragt.

9. 4

Bon bem Chinefifden Feuer.

Unter Diefem Namen verfteht man eine Art Fenerwert, welches von ben Chinefern auf une gekommen, und zu welchem gerfogenes Bug. Eifen, welches pulverifirt und durchgeschlagen worden, genommen wird.

Dei Bereitungeart ift folgende :

Die Materien werden zuerft dreimal burch bas grobe Saarfieb gefchtagen; ausgenommen bie Schwefelblumen und

bas Guf. Eifen, welche bende zuerft untereinander gemische und nachher den übrigen zugesehrt werden. Die Mischung wird mit den Sanden start unter einander gemengt, und dann auf oben beschriebene Art in Patronen geladen.

Das pulverifirte Guf , Sifen tann ein wenig mit Bitris, plot ober Beingeift angefeuchtet werden, bamit fich die Schwes felblumen baran hangen. Auf diese Art erhalt bas Beuer einem ftarten Glanz, allein sehr oft entzündet sich bas mit Beins geist angeseuchtete Guf , Sifen, und man lauft Gefahr bas haus in Brand zu stecken.

Die Größe des Guß Eisens richtet sich nach dem Kaliber, nemlich für Kaliber unter sieben Linien, Guß von z Grad, für Kaliber von sieben bis zehn Linien, Guß von 2 Grad, und für Kaliber über zehn Linien, Guß von 3 Grad. Nach zwei bis drei Ladungen muß die Mischung wieder unter einz ander gemengt werden, weil das Gußeisen als die schwerste Substanz immer auf den Boden sinkt. Ist es aber nicht gleich in der Mischung vertheilt, so fällt das Feuer unordentlich und klumpenweis aus.

Die Chinesischen Patronen werden gewöhnlich gebraucht, um den Umrif einer Bergierung damit einzufassen, oder zu Pyramiden, Galerien, Kaskaden, Tarusbaumen, Palmbaus men u. f. w. Oft braucht man sie bei Drehfeuerwerten, jum Schluffener, z. B. bei Feuerradern, wo das Feuer im Berabfallen eine Menge der schönften Blumen bildet, die burch den Umschwung der Maschine ein Wasservad vorstellen, bessen Tropfen durch die Sonnenstrahlen erleuchtet werden.

Dies Feuer hat an fich, wie schon gefagt, wenig Gewalt, und man muß daher zwei Patronen mit weißem Feuer dare unter mischen, welche das Stud immer im Rreis herums treiben, welches bas chinefische Feuer allein nicht thun wurst ben. Man muß auch forgen, daß die Stude fich nicht trag oder langfam umdrehen, und es ift daher beffer fie dret; bis vierfach zu machen, wodurch der Effett furzer, aber schoner ansfällt.

Chinefifches Feuer für Kaliber unter gehn Linien.

. ,	Pulverstaub 16 Ungeff.
	Salpeter 16 -
	Schwefel, 4 —
: "	Kohle 4 —
	Guß 14 -
	Undere Urt.
	Pulverftaub 16 Ungen.
	Schwefel 3 —
	Roble 3 —
- 1	Си в 7 —
. `	Dritte Urt.
	Pulverftaub 16 Ungen.
	Salpeter 8 -
	Feine Roble 3 -
	Schwefel 3 -
	Pulverifirter Gugvon 1 u. 2 Grad 10 -
rte	Art für Raliber von gebn Linien
	und bruber.
	Salpeter
9	Pulverftaub 16 -
	Robles 3 -

Schwefel 3 Ungen.
Guß vom 3 und 4 Grad 12 —
Funfte Art fur Palmbaume und Rastaben.
Safpeter 12 Ungen.
Pulverftaub 16 -
Schwefel 8 -
Rohle 4 -
Guß 10 —
Sechste Urt; weißes Feuer für Raliber von acht bis gehn Linien.
Salpeter 16 Ungen.
Schwefel 8 —
Pulverftaub 16 -
Guß 12 -
Siebente Urt; fur Feuergarben von eilf bis
wolf Linien Raliber.
Salpeter 1 Unge.
Schwesel
Pulverstaub 8 -
Roble 1 —
Guß 8 —
.11

§. 5.

Bon ben Glorien, Fachern und Ganfefüßen.

Die Glorie besteht aus einer Angahl Raketen, die auf einen Reif befestigt werben. Man sche Taf. 5. Fig. 3.

Man fann für biefe Stude fein eigentliches Berhaltniß; angeben, benn fie werden aus fo vielen Raketen, und von welchem Raliber man will gusammen gesetht.

Taf. 5. Kig. 3. A ist eine runde Schelbe von Holz, auf welcher die Rateten B mit Drath ober Bindfaden C befestigt werden. Der Reif E wird durch ein Querholz D F K ger tragen, welches auf den Reif genagelt ist. Dieses Quere holz ist auch auf die mittlere runde Scheibe befestigt, damit es an seinem Ende den Reif E festhalten kann, der eine zweiz te Reihe Raketen trägt, welche die Strahlen der Glorien bilden. H ist ein dritter Reif mit Raketen, der die Erose der Glorie und der Strahlen vermehrt. Je mehr Querhols zer man anbringt, besto fester wird die Maschine.

Das Brillant feuer ift unter allen fur diese Art Feuerwert das Befte. Man nimmt dagu

Pulverstaub 16 Ungen: Stahlfeile 5 —

Je großer ber Durchmeffer bes Kreifes ift, ber bie Ras teten tragt, besto weiter muß man die Rateten aus einander fegen, weil je großer ber Kreis ift, besto spigiger fallt ber Wintel bes Teuers aus.

Man nehme z. B. ben Kreis A, bessen brei Strahlen durch Zwischenraume von 45 Grad von einander entsernt sind. Der Kreis B hat vier Strahlen, wovon drei um 20 Grad von einander abstehn, so ist die Distanz auf den Kreis B ders jenigen des Kreises A gleich; das heißt, wenn die Distanz CD auf dem kleinen Kreis drei Schuh beträgt, so beträgt sie eben so viel auf dem großen Kreis E.F.

Wenn man baber eine Glorie, ober jedes andere Stude macht, so den ersten drei Figuren der 5. Tafel abnitch ift, so muß man die Entfernungen nach den Graben des Wintels bes rechnen, denn wenn man immer dieselbe Diftang beobachtete, fo wurden fic die Strablen am Ende vermischen, und blos eine Feuermasse darftellen.

Alle firen Feuer pflanzen fich entweder durch flache Soppfe oder durch Dugen fort. Unter flachen Kopfen verficht man die Berbindung, welche blos auf den Kopf der Ratete gefest, und an der Geelle eingeschnitten wird, wo die Robre fitz, welche der Ratete das Keuer mittheilt, und die mit Bindfaden auf die Patrone befestigt wird. Die Arbeit ift aber kurzer und sicherer, wenn man sich der Muhen bedient.

Die Sacher Taf. 5. Tig. 1. werden eben so gemache, wie die Glorien und firen Sonnen, und aus so vielen Rates ten als man will. Lift ein bunnes rundes Bret, M ber Stiel, an welchem der Fächer befestigt wird; N ift eine der Rateren; O die Berbindung und P der Junder, durch welchen die Maschine angezündet wird.

Die Ganfefuße werden eben fo gemacht, besteben aber immer nur aus drei Rateten. (Taf. 5. Fig. 2.) Man nimmt bagu

Pulverstaub 16 Ungen. Berftogenen Guß vom 1 Grad 6 —

6. 6.

Bon bem Mofaitfener.

Das Mofait ift ein aus verhaltnigmäßigen Winteln gur fammengefehtes Teuerftud. Taf. 7. Fig. 1.

Es wird aus kleinen Quabraten von Solz (Taf. 5. Fig. 4 und Taf. 6. Sig., 2.) zusammengesetzt, auf welche man die geborige Anzahl Raketen befestigt.

Dies Stud gewährt einen fehr fchonen Unblid, und man tann deffen Birkung verdoppeln, wenn man in der Mitte



febre Quabrate ein Kreuz befestigt (Taf. 7. Fig. 1.) welches eine Art beweglicher Sonne bilbet. Fig. 1 der 7. Tafel ift ein Wosaik mit spigen und stumpfen Winkeln; Fig. 4. ift eines mit gleichsetrigen Winkeln.

11m einem Mofait die gehörige Richtung ju geben, muß man wiffen, wie weit das Feuer der Ratete trägt, benn der Brock biefes Fenerwerks ift, eine imbestimmte Angahl Quas brate vorzustellen.

Wenn man alfo bas Feuer gu weit auseinander ruckt, fo erhalt man tein richtiges Quadrat, weil das Teuer teinen Wintel bilder, nabert man aber die Rateten einander ju febt, fo werden die beiben Feuer aber ihren Wintel hinausschießen, und den Anfang eines zweiten Wintels bilden.

Diesen vorzubengen, wollen wir z. S. ein gleichseitiges Mosalt, und die Tracht des Fenerstrahls zu fieben Schuh nunehmen, um die Beite zu finden, die man Jedem Kreuz geben muß. Nun muß man suchen, um wieviel die Diagonallinie des Quadrats größer ist, als eine seiner Seiten.

Man macht aho ein gleichseitiges Quadrat (Taf. 6. Kig. 3.) und sucht die Diagonallinie, indem man fagt: die Seite eines gleichseitigen Quadrats beträgt siebenmal den zehnten Theil der Diagonallinie beträgt zehne mal den siebenten Theil jeder Seite eines gleichseitigen oder vollkommenen Quadrats. Da nun die Naketen z. B sieben Schuh weit tragen, so nimmt man zwischen A und B (Taf. 7. Kig. 4.) zehn Schuh Distanz an, und richtet auf den beie den Staben (Taf. 7. Kig. 5. E.) das Kreuz eben so weit auseinander, so beträgt die Distanz von A his D gleichfalls zehn Schuh, weil die Feuerstrahlen, welche die Seite des Quadrats bilden, sieben Schuh weit tragen, und die Diagos

nallinie des Quadrate, welche deffen Weite ift; gehn Schuh beträgt.

Das Mosaikseur macht eine sehr schone Wirkung, wenn es gehörig angebracht wird, 3. B. jum Beschluß eines Keus erwerks wor dem Bougust. Man kann hundert Raketen nehmen und sie paarweis in gehöriger Entsennung auf Latz ten befestigen, wobel man sie so richtet, daß ihr Keuer sich kreuzt und ein schönes Semalde vorstellt.

Man kann auch ein Dubend Rakoten in den Mittele punkt, eines horizontalliegenden und beweglichen Feuerwerts feben, welches ihnen beim lehten Umschwung das Feuer miterheilt. Zwei, dergleichen Stücke, die parallelistehen und mit einander losbrennen machen einen fehr schonen Effett.

Die Mosaitrateten sind mit denen der edmischen Lichter beinah einerlei, ausgenommen daß lettere einem glanzenden Steen werfen, das Mosait aber nur einen Feuerg ftrahl, wie die Steigrateten ausstößen. Man garniet fie gest meiniglich mit Teuerkasianien, und bedient sich ihrer wie der romischen Lichter.

5. 7

Bon ben fixen Counen.

Die firen Sonnen find einfache Glorien, die gemeiniglich aber einer Feuerdeforation, oder jum Schluß eines Feuers werts angebracht werden. Man nimmt ein rundes Bret mit Latten, welche strahlenförmig angebracht werden, und an deren Ende man Naketen mit Brillantfeuer befestigt, die so verbunden werden, daß sie alle zugleich losgeben.

Man macht welche von fechezig Schuh im Durchmeffer, und richtet ben Kaliber ber Rateten darnach ein. Den gewöhn

dichen gibt man jehn Schuh Sobe und ebensoviel Breite, wor burch ein Teuer von dreifig Schuh im Durchmeffer entsteht.

\$. 8.

Bon bem Rreng. Fener'.

Das Kreuzseuer (Taf. 13. Fig. 8.) besteht aus Rateten, bie auf zwey acht Schuh langen Hölzern befestigt werden. Die beyden Hölzer (Taf. 8. Fig. 3.) werden auf drey Seizten scharf behauen, und die vierte wird ausgehöhlt, um eine Röhre darin zu besestigen. In der Mitte eines jeden Stabs wird ein vierestichtes Loch gemacht, worin man eine Achse steckt, die groß gening ist, den beiden Staben die gehörige Weite zu lassen, damit beide im Umdrehen einander nicht hindern. Man garnirt sie am Ende mit Brillant, Katesen, so daß die beiden Flügel sich in entgegen gesehren Richtungen umschwingen. Die Raketen müssen daher, die einen nach außen, die andern nach innen gerichtet werden, außerdem würde nur Verwirrung entstehen.

9. 9.

Bon ben Palmbaumen.

Der Palmbaum besteht aus einer Stange (Taf. 8. Fig. 1), auf welche gebogene Sprossen von Tannenholz befestigt werden, die ihm die Figur eines Baums geben. Das außere Ende der Sprossen wird mit Chinesischen Garben garnirt, die man untereinander so verbindet, daß sie alle zugleich losgehen.

§. 10.

Bon ben Bouquete.

Bouquets find gleichfalls eine Art Baume, deren Feuer aber fich weniger ausbreitet. Sie stellen ohngefahr ein Blus men: Bouquet por, daher fie ihren Namen fuhren.

¢. 11.

Bon ben Rastaben.

Rastaden nennt man alle Tenerverzierungen, welche einen Wafferfall vorstellen. (Taf. 9. Fig. 1.) Man hat deren fire und bewegliche.

Die firen bestehen aus einem Lattenwerte, bas mit Rateten von dinesischem Feuer garnirt ift, die in einer Ents fernung von acht bis zehn Schuh übereinander geseht werden, und alle zugleich losgehen.

Die beweglichen Kastaden bestehn aus einer vier Schuh langen Achse, in deren Mittelpunkt eine Pfanne angebracht ist, worin ein Zapsen gesteckt werden kann. An dem untern Ende wird ein Rad von viertehalb Schuh Durche messer angebracht, und an dem obern ein zweites Rad von einem Schuh. Diese Rader werden mit chinesischem Feuer garnirt, denen man einige Raketen mit weißem Jeuer zusetzt, damit die Maschine sich umdrehe. In dem Mittele punkt des obern Rads wird eine Rakete mit Brilliantseuer angebracht, welche mit dem letzten Umschwung des Rads losgehen soll.

Funf bie feche folder Rastaden, die zugleich losgeben, gewähren einen febr iconen Anblick.

§. 12.

Bon ben Firfternen.

Man nimmt funf Stabe von drei Schuh Lange, bie auf ein rundes, in funf gleiche Theile getheiltes Biet genas gelt werden. An jedes Ende der Stabe befestigt man zwei Raketen, die sammtlich mit einander verbunden werden. Man tann auch an jedes Ende, neben die Raketen, eine kleis

ne breimal fich umschwingende Orchsonne anbringen. Diese Sonnen spielen erft alle funfe jusammen, und theilen zulest ihr Feuer ben Raketen mit, welche den Stern bisden. Man macht sie auch auf folgende Urt.

Die Patronen der Firsterne mussen zuerst mit Lehmerde garnirt werden, um ihnen eine Basis ju geben. Benn dies geschehn ist, so tragt man die Apretur nur eines Durchmese fers hoch hinein, dann ladet man sie mit der Wischung so hoch man will, und verschließt sie nach gewöhnlicher Art.

Wenn dies geschehen, so theilt man auf der Rakete, an der Stelle wo die Apretur fist, funf Punkte ab, und durche löchert sie mit einem Bohrer, weit genug um dem Feuer Ausgang zu verschaffen. Jedes dieser Löcher bildet eine Spige bes Sterns. Sie muffen den vierten Theil des innern Durche messers der Rakete haben. Die Mischungen zu dergleichen Sternen sind folgende:

Salpeter 16 1	lnzen.
Schwefel 4	
Pulverstaub 4	
Spiesgias 2	-
Andere Art; glangenderes	Feuer.
Pulverstaub 12	Ungen
Salpeter 12	
Schwefel 6	
Spiesglas 1	-
Dritte Art; Farbenfei	ier.
Pulverstaub 16	Ungen.
Schwefel 6	_
Spiesglas 2	_

Bon ben Langen.

Die Langen (Taf. 4. Sig. 10.) find kleine Patronen von zwei bis fünf Linien, mehr ober weniger, Durchmesser. Man macht sie von Papier: 1) weil sie teiner starten Sewalt, wie der des eisernen oder hölzernen Schlägels, zu widerstehn haben; und 2) weil das Lanzenfeuer in keine diese Patrone eingesverrt werden darf, indem diese Patrone zugleich mit der Mischung allmählich verbrennen soll.

Das Langenfeuer tann sich überdies nicht über eine ges. wisse Distanz ausbreiten, wenn es also nicht Luft genug hat, so verzehrt es sich in einer zu dicken Patrone, und entwischt durch die Mundung als ein dicker Rauch, weil die Mischung an sich selbst sehr langsam wirkt, und nicht Kraft genug hat, so wie andere Raketen, den Raum bis zur Mundung durche zudringen.

Berfertigung ber Langen.

Man nimmt ftartes Papier, und schneidet es in ber gehörigen Breite, bamit es viermal um den Raketenftab ums geschlagen werden kann.

Die Langen werden wie die übrigen Patronen aufgerollt, boch braucht nur der lette Umschlag des Papiers geleimt gut werden. Wenn sie gerollt sind macht man einen Knoten dare ein, wie bei den Mittairpatronen, und dann werden fie geladen.

Jede Farbe bes Feuers erfordert eine andere Groffe ber Datrone, die Dicke hingegen kann diefelbe bleiben, weil ohne geachtet der verschiedenen Menge die mehr oder weniger lebe hafte Mischung der verschiedenen Langen ein gleich dauerhafe tes Feuer gibt.

Die verschiedenen Langen ber Langen von gleichem Durche meffer und gleicher Dauer find folgende:

Blaue Langen .						
Beiße	•			٠,	8	Or Little
Beife	•	•	٠	•	7	> Egene.
Beibe Langen .	•			' •	4)	

Man macht fie zwar von beliebiger Lange; gewöhnlich aber gibt man den blauen fünftehalb Boll, ben weißen vier, den rofenfarbenen viertehalb und den gelben zwei.

Labung ber Langen.

Wenn die Mischungen der Langen nach den Farben berreitet, (s. weiter unten) gemischt und durchgesiebt sind, so seitet, (s. weiter unten) gemischt und durchgesiebt sind, so seitet, (Laf. 4. Fig. 9.) in die Patrone der Lanze (Laf. 4. Fig. 10.), beschigt sie auf dem Block (Laf. 1. Fig. 7.), so daß beide immer senkrecht stehen. Daun sieckt man den Stab (Laf. 4. Fig. 7.) durch den Trichter in die Lanze, und trägt die Mischung um den Stab herz um in den Trichter. Nachher läßt man den Stab mehreres mal schnell hintereinander stark niederfallen, doch nur mit kurz zen Schlägen. Die Hand, welche den Stab hätt, muß hier alles verrichten, mit der andern hält man die Patronelleicht, denn wenn man stark drückte, so würde man die Patrone an den Stellen, wo noch keine Mischung ist, einbiegen, und an den andern, die schon gestampst sind, zerbrechen.

Der Stab, mit dem geladen wird, muß von Aupfer oder Sifen feyn; der Kopf aber von Blei und hochstens ein Pfund schwer, damit die Lange den Erschütterungen widerstesten ten kann.

Wenn bie Langen getaben find, so werden fie mit Jand; traut versehn, indem man etwas Teig der biefen Lunte auf die Mischung streicht, an der Stelle, wo die Rohre des Trich; ters eine Vertiefung gemacht hat; endlich läßt man fie an der Luft oder an der Sonne trocknen.

Mit diesen Langen werben alle Deforationen garnirt; aus ferdem haben fie keinen bestimmten Gebrauch, und werden überall angebracht, mo fie eine gute Wirkung versprechen, boch darf man fie nicht zu häufig anbringen.

Mischungen zu den Lanzen.

Beife gangen.		
Salpeter	16	Ungen.
Schwefel	8	-
Pulverstaub	4	-
Andere Art, etwas	m a t	ter.
Salpeter	16	Ungen.
Schwefel	8	
Pulverstaub	3.	11.00
Dritte Art; blaulid)	t f	veiß.
Salpeter	16	Ungen.
Schwesel	8	
Spiceglas	4	
Bierte Urt.		
Salpeter	16	Ungen.
Schwefel	8	
Pulverstaub		
Spiesglas	· r	-
Blaue Langen		- •
Salpeter	16	Ungen.
Spiesglas	£ 8	

Gelbe Langen.
Salpeter 16 Ungen.
Pulverstaub 16 -
Schwefel 8 —
Bernftein 8 -
Andere Art; noch gelber.
Salpeter 16 Ungen:
Pulverftaub 16 -
Schwefel 4 -
Dech 4 -
Bernftein 4 -
Grunliche Langen.
Salpeter 16 Ungen.
Schwefel 6 —
Spicsglas 6 -
Grunfpan 6 -
Rofenfarbigte Langen.
Salpeter 16 Ungen.
Pulverftaub 3 -
Feiner Rienruß
Undere Art; etwas blaffer.
Calpeter r6 Ungen.
Rohlen 3 -
Bernftein 3 -
Lycepodium 3 -
Dienftlangen.
Salpeter 16 Ungen.
Schwesel 9 —
Rohlenstaub
Spiceglas

Diese lettern, ober bie Dienst. Langen werben ger: braucht um bas Feuerwert anzugunden. Dan macht fie gewöhnlich funfzehn Boll lang; rollt sie über einen Stock von vierrehalb Linien Durchmesser, und das Papier muß viermal umgeschlagen werben. Sie werden wie die vorigen geladen, und mit einem Stuck Jündlunte versehen. Man bereitet sie auch mit folgender Mischung.

Juli antar Salpeter . The 2 Pfund.

Petarben : Langen.

Diese werben gegenwärtig selten gebraucht, weil bie Arbeit ju lang bauert, besonders wenn man eine gewiffe Ungabl ju verfertigen hat.

Man rollt eine Spielkarte nach der Lange jusammen, so daß sie den Schaft der Lange leicht aufnehmen kann. Dann wurgt man sie, thut eine Prise Rleien und soviel gekörntes Pulver hinein, als auf die Zundpfanne einer Pistole geht; man wurgt sie jum zweitenmal, so werden zwei Drittheile davon angefüllt seyn; das letzte Drittheil dient um die Lange hinein zu leimen. Das Ende wird vorher abgeschnitten, damit, wenn sie ausgebrannt ist, sie das Feuer der Petarde mittheilen kann.

§. 14.

Art bie Detorationem mit weißen und farbigten

Gebes große Keuerwert endigt fich gewöhnlich mit eie, ner Detoration, die auf das keft Bezug hat. Die Baus meifter fuhren Gerufte von Balten mit tannenen Latten

versehen auf, die mit Wassersarbe angestrichen, Triumphbbs gen Palaite, Saulengange, Telsen, aus denen Klusse hervors sprudeln, die sich in mancherlei Kaskaden auf Najaden hers absutrzen u. s. w. Diese Felsen sind mit einem Tempel Hymens versehen; ber mit Wassersallen und Springbruns nen umgeben ist, welche letztere mit Brillant e oder Chines sischem Keuer vorgestellt werden.

Dergleichen Deforationen werden auf mancherlei Art mit weißen ober farbigten Langen illuminirt, die man nach der Zeichnung des Gebäudes andringt, indem man von vier Zoll zu vier Zoll kleine Nadeiftifte ohne Kopf einschlägt, qui die man die Langen steckt, die man vorher etwas in Tischerleim taucht um sie auf das Holz zu befestigen.

Will man z. B. eine iange gerade kinie vorstellen, so sett man die Stifte vier, funf bis seche Zoll auseinander. It es aber ein Kapital oder sonst ein Schnizwert, oder eine kurze gerade Linie, so werden sie nur dret Zoll und noch weniger auseinandergejest, so wie der Durchmesser der Rundung abnimmt; doch darf man sie nicht naher als zwei Zoll zusammensegen, weil sich sonst die Zeichnung nicht mehr ausnehmen wurde.

Wenn die Langen aufgestede find, so mache man an beren Mundung oben ein Loch, burch welches ber Berbins bungsfaden gezogen wird, ber bie Brandrober auf bem Bundpulver halten soll.

Bon ben Branbedhtemaled alf ..

Die Brandrohren find Langen Datronen, und werden eben fo gemacht; nur gibt man ihnen die Langen eines Bogens Papier. Sie werden fo wie die Langen gerollt, und das Papier erhalt dieselbe Dicke, da fie aber in einander geschoben

werben follen, fo wird der Stock tegelfarmig, b. h. an eis nem Ende dicker als an dem andern gemacht.

Wenn die Brandrohren fertig und trocken sind, so thut man in jede ein Stuckehen Lunte, das man auf jeder Seite ohngefähr einen Boll lang heraushängen läst. Die Brande röhre wird an jeder Stelle, wo sie das Jundkraut der Lanze berühren soll, eingeschnitten, damit das Keuer der Lunte sich derselben mittheilen kann. Wenn die eine Brandrohre nicht mehr lang genug tit, um auf eine andere Lanze geseht zu wert den, so schieht man das Ende einer zweiten in die erstere, und fährt so fort, bis die ganze Detoration mit einander in Verbindung geseht ist. Noch ist zu bemerken, daß alle Lanzen an dem untern Theil eingebohrt werden, damit sie auf den Spihen sessbalten: der Einschnitt an dem obern Theil dient, um ein Stuckehen ausgeglühren Drath hinein zu stecken, der alsdenn zusammengedreht wird, und die Lunte auf dem Zündkraut sest hält.

Bon ben Detorationen mit garbenfeuer.

Die Deforationen, welche gewöhnlich architektonische Zeichnungen vorstellen, enthalten eine Menge Linien und Stabe, die mit den Lanzen leicht nachgeahmt werden können. Man pflegt gewöhnlich die Farben der Lanzen zu verändern, und ein Farbenfeuer hervorzubringen. Dies geschieht, indem man die Mischungen der Lanzen verändert, wie im §. 13 ges lehrt worden.

Sat man g. B. Die Façade eines Tempels mit Saulen und Attributen ju garniren, so nimmt man ju ben Saulen blaue Langen, ju bem Gesims weiße, und ju ben Attributen gelbe Langen; oder verandert die Farben auf eine andre Art, je nach Geschmack und Umständen.

Man garnirt auch die Deforationen mit farbigten Lunten, die man vermittelft sechs Boll langer Drathspigen von bem hotz entfernt halt, und wie die Lanzen unter etnander verbindet. Allein diese Methode wird selten gebraucht; weil duviel Rauch dadurch entsteht.

Man kann auch einen Theil der Langen mit Petarben versehen, die zulest losgeben, denn da die Langen, wenn sie gut sind, beinah alle zugleich losgeben und die Petarben bem Keuer der Langen nachfolgen, so entsteht dadurch eine Art Heckenfeuer, mit welchem die Dekoration endigt.

Durch biese Petarben werden die Langen im geringften nicht verandert; man macht nur eine andere Patrone, wells che ihrer Lange und ihrem Durchmesser nach die Lange nebst der Petarde enthalten kann.

Braucht man verschiedene Arten Laigen ju ben Detor rationen, so darf man sie nicht aufs Ohngefahr vertheilen, weil man badurch jeden Augenblick in Berlegenheit tame, eine kleine Lanze mit einer großen zu verbinden, und weil biese unordentliche Zusammenstellung eine schlechte Wirkung hervorbringen wurde. Man muß also hier einen regelmäßis gen Gang befolgen.

Alle Kapitaler z. B. erhalten ihre eigene Farbe; so wie die Saulen u. f. w. doch so, daß wenn ein Rapital z. B. gelb ist, die andern alle auch gelb sehn mussen. Eben dies gilt von den Saulenstühlen u. s. w. Was die vers schiedenen Theile des Gesimses betrift; so tann man nach Belieben alle Farben dazu gebrauchen: so macht man z. B. die erste Horizontallinie weiß, die zweite blau u. s. w. Doch niacht es eine sehr gute Wirkung, wenn der Grund der Deforation weiß ist, und die Bertiefungen der Saus

len, das gange Kapital u. f. w. durch andere Farben erhöht werden.

Wenn alle Langen aufgefest und verbunden find, fo leimt man jede Berbindung der Lange mit der Grandrobre mittelft eines Enrifs Lofdpapier gusammen, fo wie alle Stellen, wo die Lunie blos liegt, damit nicht durch einen gufälligen Funten, die gange Deforation in Brand gerathe.

Oben haben wir einer andern Deforation mit Lunten er wähnt, wovon wir die Bereitung noch hersehen wollen.

Man nimmt ftarten Bindfaden von der Dicke eines Federtiels, der nicht ftart jusammengedreht ist, und prapariet ihn auf folgende Art. Man nimmt

Schwefet			•	•)	•	•	3	Pfun	ð	
Spiesglas	٠	•	٠		٠.	•			3	Ungen
Calpeter	•	•	•	•	•	•	-	-	6	-
Machholde	rha	rż	•	•	•	•		-	3	

Wenn alles in einem Ressel über bem Feuer gut zergans gen ift, so taucht man die Schnur hinein, damit sie recht damit getranktwerde, bestreut sie nacher mit Dulverstaub, und hangt sie zum Trocknen auf. Mit dieser Schnur lassen sich die Zeichnungen der krummen und Schneckenlinien bester ausbrücken, als mit den Lanzen. Man kann sie aber, wie schon gesagt, nicht auf das Holz bringen, welches daburch verbrannt wurde, sondern halt sie mit Drathspissen davon entsernt.

Diese Methode ift freilich die beste, da fie aber sehr theuer ift; und viel Rauch verursacht, so bedient man sich ihrer nur ju farbigten Teuerradern, verzogenen Namen, Der visen, und andern kleinen Gegenständen bei Privatsesten.

Diefe Lunten werben übrigens fo wie die Langen mit Brandrohren verfeben und bededt, bamit fie nicht von einem Funten entzundet werben.

Bon der architettonifden Zeichnung.

Man tann mit ben ebenerwähnten Lunten alle Zeichnungen nachahmen, allein fie verlieren an Schönheit, was fie an Richtigfeit gewinnen, weit das Feuer dieser Lunten dufter und traurig ift. Das Lanzenfeuer hingegen ist lebhaft, und kann daher am besten zu architektonischen Gegenständen ger braucht werden.

Bu diefem Langenfeuer schicken fich am beften Tostanische Gestmie, Jonische Saulen, Frontons, überhaupt alles was gerade und abgesonderte Linien darbietet.

Fig. 2. der 9 Tafel stellt einen folden kleinen Palaft mit vier Jonischen Saulen vor, worüber ein Fronton anges bracht ist. Das Gesime ift toskanischer Ordnung.

In der Feuerwerkerei kann man keine strenge Ordnung der Bankunst beobachten, denn man mag sich immer die Mube geben alle Verzierungen, Leisten u. f. w. eines Jonis schen Gestinges anzudenten, so wird es doch nicht gelingen, sie deutlich darzustellen, selbst wenn die Dekoration von natürlicher Größe ist. Denn wenn alle diese Linien naber zusammengerückt werden, als es die Ausbreitung des Lanzensseuers erfordert, so werden sie ineinander fließen, und blos eine Feuermasse darstellen.

Wir wollen versuchen die Regeln anzugeben, die man beim Feuerwerk befolgen muß, nebst der Art, wie man von den Regeln der Baukunft sich entfernen kann, indem man die verschiedenen Verzierungen wegläßt, welche das Feuer nicht ausbruden tann, und die den Effett bes Gangen nur ftoren murchen.

Arditettonifde Regeln ber Feuerwerkerei.

Der halbe Durchmeffer einer Saule wird in der Baus tunft Mobul genannt, fo bag wenn eine Saule zwei-Schuh Durchmeffer hat, fo hat der Mobul einen Schuh, und diefer Modul diene zur Richtschnur des ganzen Gebaus des, das man aufführen will.

Wir nehmen nun eine Jonische Saule an, und geben ihr achtzehnmal die Hohe ihres Moduls, oder neunmal die Hohe ihres Durchmessers, die Basis und das Kapital mit eingerechnet, weil der Durchmesser aus zwei Moduln besteht. Da nun unser Modul einen Schuh hat, so erhält die Saule achtzehn Schuh Hohe, und um ihr mehr Gefälliges zu geben, macht man sie oben um einen Sechstel dunner.

Die Basis (Taf. 10. Kig. 3.) ist derjenige Theil, auf wele chem der Schaft der Saule aufsigt, und ihre Sohe, die nach der Sohe der Saule abgemeffen wird, muß einen Modul dieser Saule betragen. Die Nander läßt man nach dem Verhältniß von 37. des Durchmesser, oder 77 des Moduls etwas hervoritehen.

Das Rapital (Taf. 10. Fig. 2.) fist auf dem Schaft. a ist die Schnecke, deren Profil man nur leicht ans gibt, ohne alle ihre Windungen genau auszudrücken. Dies Kapital muß die Hohe der Basis haben, welche von der Hohe der Saule genommen wird.

Das Fußgestell ober Piedestal (Taf. 10. Fig. 4) besteht, so wie die Saule, aus drei Stucken. Das erstere ist die Basis, die auf der Erderuht, wenn kein Untersat (Sokel) dazu kommt. Das zweite ist der Wurfel, welf der den Körper des Piedestals ausmacht, und das dritte ist

der Krang oder die Kornische. Die Bobe bes Piedes ftals muß den dritten Theil der Gobe der Saule betragen, und die Breite des Kranzes muß auf jeder Seite um If über den Schaft herausragen. Man kann auch statt des Piez destals eine Unterlage nehmen, die aber hochstens zwei Dritte tel der Sobe der Saule erhalt,

Der Sotel oder Unterfat hat teine beftimmte Sibe; man bedient fich beffen ftatt eines Piedeftals, wenn bie Hohe, bie man dem Gebaube geben will, tein Piedeftal erlaubt.

Bei einer Saulenreihe von gerader Anzahl tann man zwischen den beiden mittlern einen Bogen (Taf. 10. Fig. 5.) anbringen, deffen Breite nicht genau bestimmt ift, boch muß sie hochstens mit der Beite der Saulen übereinkommen. Die Hohe ist auch willführlich, indessen gibt man ihm, so wie der Unterlage, zwei Drittel der Saule.

Das Gefimfe (Taf. 10. Fig. 1.) muß zwei Durche meffer der Saule oder vier Moduln Sobe haben. Es besteht gleichfalls aus drei Theilen, nemlich 1) aus dem Unterbaleten, (Architran) der einen halben Durchmeffer Hohe erhält; 2) aus dem mittlern Theil oder Fries, der bret Viertelsedurchmeffer Hohe hat, und 3) aus dem obern Theil oder dem Rrang, der dieselbe Hohe erhalt, wie der Fries.

Taf. 10. Fig. 6. ift ein Gefimfe von dorifder Ordnung, mit einem Auffat und mit dorifden Saufen unterftust.

Man kann ftatt der Saulen Pilafter nehmen, welche baffelbe Berhaltniß haben, ausgenommen daß der Dilafter von der Bafis an bis zum Kapital diefelbe Dicke behalt, mab,

rend die Saule in dieser Sobe des Rapitals um ein Sechesteil dunner wird.

Es versieht sich von selbst, daß alle diese Dinge flach gemacht werden, so daß man nur den Umris und die here vorspringenden Theile angibt; alle Vertiefungen fallen weg, benn alles ist flach. Man sehe die Figuren der 9 und 10ten Tafel, so wird man blose Umrisse erblicken, die hier schwarz sind, in der Arbeit aber mit Feuer bezeichner werden.

Diese Deforationen sind durchsichtig, denn man thut nur das nothige Doly hinein, um die Linien und Umrisse anzugeben. Man stelle sich vor, daß jeder Strich auf der Rupfertafel einen oder anderthalb Zoll Dicke hat, so wird man einen richtigen Begriff von dieser Deforation haben. Rurz alles ist durchsichtig, man bringt nur Holz an, da wo die Lanzen aufgesezt werden; wovon jedoch die Balten ausgenommen sind, welche die Deforation unterstühen.

Buweilen macht man auch in der Feuer, Baukunft wirkliche runde Saulen, die man Drehfaulen nennt, weil sie sich, das Kapital ausgenommen, gang herumdrehen. Man sehe hieraber den Artikel Spirale, die sich eben so umdrehen und dieselben Bergierungen haben, wie diese Saulen.

§. 15.

Bon ben Bengalifden Flammen.

Die Bengalischen Flammen geben ein fo hellglangen, bes Feuer, daß man bei beffen Licht die Gegenftande wie am hellen Tag, und weit beffer als im schonften Mond, fchein unterscheiben tann. Ihre Bereltung ift eben fo leicht als geschwind. Man nimmt 3. B.

Wenn diese Materien abgewogen, gemischt und durch, gesiebt sind, so ehut man gleiche Mengen in einen steinern Mörsel (Tas. 3. Fig. 6.), zerreibt sie gröber oder feiner, je nachdem die Flamme dauern soll, und streut dann einige turze Stückhen Lunte auf diese Mischung. Nachher legt man einige Stücke Lunte mit einer Brandrohre versehn in den Mörsel, und läst sie heraushängen, um die Misschung anzugunden. Wenn alles dieses geschehn ist, so bedett man den Mörsel mit einem starten runden Papier, und leimt es um den Rand herum an.

um dieses Feuer noch schneller ju bereiten, laft man eiserne Glocken gießen (Taf. 4. Fig. 11.), die ohngefahr soviel fassen als die Morsel. Wenn man alsdenn Locker in Pfahle bobrt, so fann man vermittelft des Stiels biefe Glocken in jeder beliebigen Sohe aufhängen.

Das Bengalifche Feuer fann vorzüglich gebraucht wers ben, um Feuerebrunfte auf dem Theater vorzustellen.

Zweites Rapitel.

Bon bem fenfrecht brebenden Teuermerf.

6. I.

Bon ben Drebfounen.

Die Dreh : Sonne (Taf. 11 Fig. 1.) besteht aus einem Rad, welches mit Strablen oder Speichen verfeben wird, deren man ibm vier, feche und mehr gibt, je nach ber Grofe bes Die Nabe dieses Rads (Taf 11. Fig. 2.) ift in det Mitte durchlochert, um eine Achse durchzusteden. Fig. 3. ift ein Stud ber Dreb , Sonne, mit brei Speichen ohne Reif. auf deffen Dabe man feitwarts fo viele Locher bohrt, als man Speichen einsegen will. Fig. 4. ift ein Tatelhaten mit einer Schraube, womit die Speichen festgehalten werden, bamit fie fich wahrend dem Umschwung des Rads nicht auseinander geben, ba fie teinen Reif haben. Sig. 5. ift ein anderes Mertzeug, welches jur Berfertigung bes Dabs gebraucht Fig. 6. ift eine Sonne, welche auf bas Stud Fig. 3. gebaut worden, und mit Rafeten garnirt ift, die untereinanden verbunden find, um angegundet ju werden, wenn das Rad erft auf feiner Achse ficht. (Eaf. 13. Fig. 5.) Diese Achse bat auf der einen Seite eine Schraubenmutter, und auf der andern eine bolgerne Schraube, die man auf ein Geftell (Caf. 17. Sig. 1. und 2.) fchraubt. Taf. 11. Sig. 7. ift ein fchras ger Tatelhaten, wie diejenigen, die auf bem Rad Sig. 1. figen, deren bas Rad feche haben muß.

Die Nabe Taf. 11. Fig. 2. muß forgfaltig gemacht werben, weil die übrigen alle barnach geformt werben, bas mit man im Nothfall ein babinter ftebendes Stud bamit ans junden kann.

A ist der dickste Theil der Nabe, auf welchem die Lochet zu den Speichen gebohrt werden; B ist ein Fortsas derselben, auf welchen eine Buchse von Rupfer oder Blech gesetzt wird. C ist der Theil, der in die Buchse eingestügt wird; D ist eines der Enden der Nabe, welche mit einem Ning von Rupfer beschlagen wird, der den Durchmesser des Theils D haben muß, und etwas weiter ausgebohrt wird, als die Achse biet ift, damit sie den nothigen Spielraum habe.

Dieser Ring ift bestimmt, die Enden und den Mitetelpunkt des Holzes von der Achse entfernt zu halten, das mit keine Reibung entsieht. Die Oeffnung dieses Rings muß also etwas enger seyn, als die der Nabe, dem ware se weiter, so warde sich das Rad eben so unregelmäßig umschwingen, als wenn sie zu eng ware.

Wenn das Rad ganz aufgestellt ift, so werden die Raketen daran befestigt. Die Seite des Zundlochs heißt das Licht, und das andere Ende der Rakete der Kopf. Wan ladet sie nach Gefallen mit verschiedenen Mischungen (s. unten) und befestigt sie so, daß der Kopf der einen dem Licht der andern entgegensicht, weil die erstere Rakete, wenn sie verbrennt, ihr Feuer der zweiten, diese der dritten u. s. w. mittheilen soll.

Sind die Raketen mit Faden oder Drath fest aufgebung ben, so werden sie durch Brandrohren mit einander verbung ben, indem man das eine Ende der Lunte in die Mundung das Ropfs der ersten Rakete, und das andere in die des

Lichts der zweiten ftedt, julegt biegt man bas Papier bars über jufanemen, und befestigt es mit Bindfaden.

Alle Berbindungen werden auf diese Art mit Pettfeuere Patronen, die mir Lunte verseben find, gemacht. Man verlangert fie, soviel man will, indem man die einen an die andern fügt, und jede Tuge mit dunnem Papier leimt.

hier folgen nun die Mifchungen für eine fcone Sonne ju feche Patronen, welche lettern acht Linien innern Durche meffer haben muffen.

Do. 1. Erfte Mifdung zu einer Drebfonne von 8 Linien Raliber.

von 8 Linien Kaliber.
Salpeter 16 Ungen.
Schwefel 6 —
Pulverstaub 3 -
Do. 2. Zweite Beranderung.
Mifchung Mo. 1 2 Ungen.
Pulverstanb 2 —
Do. 3. Dritte Beranderung.
Mischung Do. 2 i Unge.
Pulverstaub 1
Do. 4. Bierte Beranberang.
Mijchung No. 3 1 Unge.
Pulverstaub
Do. 5. Funfte Beranderung.
Mijchung No. 4 unge.
Pulverstaub
Do. 6. Sedste Beranberung.

Zwei Ladungen Pulverstaub allein.

Obige Mischungen werden zu der britten Rafete bet Sonne genommen. Bur ersten nimmt man Apretur ober gemeines Feuer; zur zweiten Silberregen; zur britten zwei Ladungen gemeines Feuer, dann eine Ladung No. r. zwei Ladungen No. 2. drei Ladungen No. 3. vier Ladungen No. 4. vier Ladungen No. 5. und zwei Ladungen No. 6. Die vierte Patrone, wird mit großem Brilliante feuer, die fünste wie die britte, und die sechste mit großem Jasminseuer geladen.

Diese Sonne macht, wenn sie gehörig bereitet wird, ben herrlichsten Effekt. Das Gestelle oder der Pfahl, wors auf sie sich umdreht, muß aber sehr gut in die Erde bes festigt seyn, denn bei der vierten, fünften und sechsten Rakete schlägt sie mit der größten Gewalt um sich her, so daß oft das ganze Gestell davon erschüttert wird.

\$. 2. Bon ben Fenerrabern.

Feuerrader sind große Sonnen (Taf. 11. Fig. 1.), benen man gewöhnlich drei bis vier Schuh Durchmesser gibt. In der Mitte haben sie eine Nabe von hartem Holz, die mit leichten Speichen besetzt wird, und das Ganze wird mit einem doppelten oder Rahmen Meif eingefaßt, worauf die Nateten schief befestigt werden. (Taf. 11. Fig. 10.) Man garnirt sie mehr oder weniger, da sie aber gewöhnlich zwei, drei auch vier Feuer führen, so würde, wenn man sie stäre beschwerte, die Last den freien Umschwung erschweren.

Der Mittelpunkt wird gewohnlich mit weißen Langen garnirt, die zwei Boll von einander auf einem Rahmen : Reif fiben, der auf die Speichen des Rade genagelt wird. Wenn man mehrere folche Reife hat, fo tann man die eine mit weißen, die andere mit blauen Laden u. f. w. garniren, oder auch schneckenformig mit chinesischen Garben, oder blauen Raketen, oder mit kleinen Trehsonnen, deren Achsen auf dem Speichen ruben. Endlich kann man auch einen Spiegel vorstellen, indem man alle Speichen mit weißen Langen garnirt.

Bum Schluffeuer befestigt man vier Patronen in ben-Mittelpunkt, welche ihr Feuer einwarts werfen, und zweiandere schief hinter die beiden lettern auf dem außern Reif, und verbindet sie alle mit Leitseuer, damit sie zusummenlosgeben.

5. 3.

Bon ben guillodirten Mabern.

Unter dem Wort guillochirt versteht man Feuer, die sich während dem Umdrehen kreuzen (Saf. 14. Fig. 2.). Das Rad Saf. 11. Fig. 10. ist zu diesen Stücken sehr brauche bar, und man muß deren zwei haben, die beide hintereinans der auf derselben Achse befestigt werden. Sie werden hinters einander gesetzt, weil sie sich zugleich, aber in entgegengesetzter Richtung, umschwingen mussen, wenn das Feuer sich kreus zen soll.

\$ 4.

1 11 in Bon bens Mahlenflageln. 12

Das Holzwert dieses Studes wird an beiben Enden run: derformig gehauen, und stellt wirklich zwei Windmuhlenstüsgel vor. Man gibt ihnen acht Schuh Lange; in der Mittetft einsvierecksigtes Loch, in welches bei jedem klugel eine kleine Nabe gesteckt wird, die lang genug ist, um beide von einander

gehörig zu entfernen, damit fie beim Umschwingen einander nicht hindern. (Taf. 11. Fig. 8 und 9) Die neunte Figurbiefer Tafel zeigt auf der Salfte eines Flügels, wie die Rasteten darauf befestigt werden muffen. Diese Art kann zu alslen Stücken derselben Form gebraucht werden, sie mogen sich auf einer Achse oder auf einem Pfahl umdrehen.

Auf diese Flügel werden die Raketen schief gesett, und zwar soviel man will. Man kann auch die hintere Seite des Mügels mit Raketen garniren, so daß die zweite der hintere seite mit der gerten, und die dritte der Worderseite mit der zweiten der hinterseite u. s. w. verbunden wird; das heißt, daß wenn beide Seiten garnirt sind, das Feuer bei jeder Rakete auf einer andern Seite erscheint.

Man kann auch zwei paar folder Flügel auf eine Achse befestigen, die sich hintereinander in entgegengesetzer Richtung umdrehen. In die Mitte derselben befestigt man zwei Brils lant. Raketen, die ihr Feuer einwarts werfen, und mit dem letten Umschwung losgeben.

5. 5

Bon ben Ariangeln ober brei Flugeln.

Bon diesen Eriangeln kann man sich nach der 3. Kigur ber 11. Tafel, wo drei Sparren auf einer Nabe sigen, einen Begriff machen, Die drei Tlügel erhalten dieselbe Korm wie Kig. 8. Taf. 11. und werden wie die vorigen eingerichtet und miteinander verbunden. Eben so verhalt es sich mit allen andern Flügeln, soviel man deren nehmen will; doch muß man immer dieselbe Beite zwischen ihnen beobachten.

Die Muhlen mit vier, funf, feche Flügeln, beißen viers funfe und feche winklichee Muhlen.

Im Gangen tann man alle biefe Mafchinen als Raber betrachten, weil fie dieselbe Wertung thun, und man fie nur beswegen flugelartig macht, we'l fie leichter ju arbeiten find,

Drittes Rapitel.

Bon dem vermischten, ober firen und umbrebenden Geuer.

6. I.

Bon ben pprifchen Studen.

Ein pyrisch es Stud besteht in der Vereinigung mehrerer firer und beweglicher Stude auf einer Achse, die sich einander das Feuer mittheilen, und nach einander losgehen. Diese Stude werden gradeweis eingerichtet, so daß, wenn das erz stere adgebrannt ist, es nicht verhindere das zweite, dies das britte u. s. w. zu sehen.

Ein solches Stud fangt gewöhnlich mit einer Drehsonne mit drei Absahen an; diese theilt ihr Feuer einer fixen Sonne mit, und diese einem Rad mit mehrern Kreisen Lans zenseuer. Das Rad theilt sein Feuer einem Firstern mit; dieser einem großen Rad mit mehrern Studen von chinest schem Feuer; das Rad einem andern Stude, so aus sechs schmeckenformigen Raden mit Farbenfeuer besteht, und dieses endlich vier Flügeln von verschiedener Größe, die an jedem Ende ein Querholz mit Brillantseuer und Feuerkastanien haben.

Die Naben ber Stucke musten mit Aupfer ober Blech gefüttert sepn, und zwar so, bag die Kutterung die Nabe bis an die Speichen bedeckt, damit die Funken das Holz nicht anzunden. Die Naben der firen Stucke mussen zwei bis drei Linien starker sepn, als die der beweglichen, damit der Cylinder (Fig. 1. Tak. 12.), welcher gerade die Vicke der Nabe hat, ihre Umdrehung nicht hemme.

Man versicht gern jedes Stuck mit einer Verbindung, welche lang genug ift, daß man sie mit/einer Lanze anzung ben kann, wenn die Lunte der Aurche etwa versagen sollte. Die 1. Figur der 12. Tasel stellt die Achse des Stucks vor.

6. 2.

Art, wie bas Feuer eines beweglichen Stude fich einem unbeweglichen mittheilt.

Man bohrt ein Loch A in die Achse Taf. 12. Fig. 2. dies Loch muß sich schräge auf der Seite des Cylinders offnen, und zwar an dem Durchschnittspunkte des Durchsmessers B, der in drei Theile getheilt wird.

In dieses Loch A wird die Brandrohre gesteckt, in die man ein Stuckehen Lunte steckt, das an dem Ende, welches über die Deffnung der Achse heraus steht, etwas vorragen muß. Dieses Ende der Röhre wird in das Loch A geschos ben, bis die Lunte an der Seite B acht bis zehn Linien vorragt. Auf dieses Ende wird eine Büchse gesteckt, wels che eine andere bedeckt, oder von ihr bedeckt wird, denn dies ist gleichgultig, wenn nur die Lunte vor der Berühr rung des Drehseuers gesichert ist.

Der andere Theil ber Brandrohre, ber auf bem Cy: Ander fift, muß mie dem Ente der Ratete verbunden wew ben, welche dem nächsten beweglichen oder unbeweglichen Stuck das Keuer mittheilt. Die Nabe wird auf dieselbe Art verbunden, ausgenommen daß die Brandröhre, welche von dem Cylinder bis jum Durchmesser reicht, das Feuer auf der Oberstäche des Durchmessers empfängt, und es dem bestimmten Theil des Cylinders zusührt, folglich theilt es sich dem Kopf der Nakete, und nicht dem Schwanz dersels ben mie, wie es bei der Drehsonne der Fall ist. Man ses he z. B. die erste Figur der zwölsten Tasel.

Die Buchftaben B C D E bezeichnen die fire Nabe, welche vorn eine Achse oder Spindel A hat, auf welche das Rad F befestigt wird. Die Achse dieses Rads wird auf oben beschriebene Art in Berbindung gebracht, so wie die Achse, welche das Fener der Drehsonne empfängt, um die zweite Beränderung vorzustellen. Diese Veränderung theilt ihr Fener der dritten, und diese der vierten mit, das her das Stuck vier Veränderungen erhält.

Die erste Beranderung ist ein Rad, die zweite eine Glorie oder fixe Sonne; die dritte bildet Sterne mit den Staben, (Taf. 12. Kig. 3.) deren jeder zwei Raketen mit fixem Brillantsouer trägt. (Taf. 8. Kig. 3.) Die Anzahl der Stabe bestimmt die Anzahl der Spisen des Sterns. Diese Stabe werden auf den Theil C der Walze B C D E Tas. 12. Kig. 1. geschtaubt.

Die vierte und lette Beranberung wird auf ben Theil B der Balge geseht. Sie besteht aus weit größern Staben (Taf. 8. Fig. 3.), welche viertantig A, und von B bis D dret Schuh Lange haben. Der Theil B ift ein Bret, welches zwel Rateten C trägt, und ohngefahr einen Binkel von 130 Grad

bilbet. An dem Ende D muß eine Schraube angebracht wers den, die in die Löcher B auf der Balze (Taf. 12. Fig. 1.) eingeschraubt wird.

Alle biefe vereinigten und in bie locher eingeschraubten Stabe , bilden bie Rigur 4 berfelben Tafel , oder bie Riguren 8 und 9 ber 13. Tafel. Die 5. Figur ber 12. Tafel ift eine bolgerne Schraubenmutter, an ber zwei Loder A A angebracht find, um fie auf einen Blod oder Sparren befeftigen ju tone nen. Diefe Schraubenmutter empfangt bie Schraube H (Taf. 12, Fig. 1.) und auf diefe Art muffen alle Raben ober Balgen befestigt werben. I ift einer der funf Stabe der 4. Rigur. K ift die eiferne Ochraubenmutter, die man auffett, wenn die Achse ber Sonne in die Rabe gesteckt worden. - Dies fe Odraubenmutter darf nicht ju feft auf der beweglichen Dabe fiben, weil fie badurch verhindert murde, fich ungeache tet ber Bewalt des Feuers leicht umzuschwingen. L ift ein fleiner ausgehöhlter Bapfen der zweiten Beranderung.

Man macht biese Stude von verschiedenen Formen, und wir werden in der Folge zeigen, wie man fie verandern fann. Diese Beranderungen gehören aber großentheils zur Geometrie, ohne welche teine regelmäßige Wirfung zu erwarten ift.

. 9. 3.

Bon bem guillodirten Fenerrabe.

Dies ist eins der schöusten pyrischen Stude, welches der Altere Ruggiert in Paris querst ausgeführt hat. Es besteht aus einer Vereinigung von sechs Radern von drei verschieder nen Größen, und die dem Rad Taf. 11. Fig. 10. nabe tommt.

Die erfte Wirkung dieser Maschine ist eine Feuers Sonne mit verschiedenen Beränderungen, das heißt, man ber festigt auf jeden Sparren dieser Sonne eine Rakete von jedem beliebigen Drehseuer. Die zweite Birkung ist eine Glor vie, oder zuweilen ein rundes sixes Mosaitseuer. Die beiden ersten Rader, beren Feuer sich im Umdrehen kreuzen, bringen die dritte Wirkung (Tas. 14. Fig. 2.) hervor. Die vierte Wirkung ist dieselbe, um die Halfte vergrößert; die fünfte Wirkung ist abermals dieselbe, um das Doppelte vergrößert. Die sech ste und lehte Wirkung besteht aus allen Radern zusammengenommen, welche durch die Buchsen, wodurch das Feuer geleitet wird, wieder entzündet werden.

Alle diese Raber gusammen geben ben herrlichen Anblick Laf. 14. Fig. 3. wo aber nur die Umriffe angebeutet find.

Diefe Feuer mechfein bei jeber Beranderung ab, d. h. die erfte Birtung in demfelben Rad ift Brillantfeuer, die zweite Strahlenfeuer, die dritte wieder Brillantfeuer und fo fort bis jur letten.

Biertes Kapitel.

Bon ben horizontalfeuern, bie fich auf einem Pfahl umbreben.

6. I.

Bon ben einfachen Rapricen.

Unter dem Wort Rapricen versieht man alle horizontal dres henden Rader, beren Feuer nicht immer dieselbe Richtung has ben. Man nennt auch noch andere Feuerwerke Rapricen, von denen in der Folge soll gehandelt werden.

Die ein fache Raprice wird einen richtigen Begeiff von allen übrigen geben. Sie besteht aus einer Balge mit vier Staben, (Taf. 14. Fig. 1.) die mit einem Reif einges schlossen werden, auf den Reile wie Taf. 11. Fig. 1. geseht merben.

Man kann auch derfelben entbehren, wenn man die Rasteten darauf befestigt, wie die Figur 1. Zaf. 14 zeigt; allein diese Methode ist nicht gut, weil die Feuerströme keine bes stimmte Richtung halten. Daher ist es bester, man befestigt kleine holzerne Reile darauf, welche die Raketen in ihrer ges horigen Richtung erhalten.

Die Walze kann burchaus hohl seyn, in welchem Fall man auf dem Durchmesser bes obern Theils ein rundes Stuck Aupfer befestigt, dessen Mitte rund erhaben ist, um die Spihe eines Zapfens einzufügen. Im Fall aber die Walze nicht durchaus hohl ist, so wird ein Kingerhut in dessen Deffnuns

gefett, ber genau hinein paft, und groß genug ift, bag ber Bapfen fich leicht barin umbreben tann.

Man tann diese Raber nach Belieben zu vier oder seche Staben machen, und dann werden eben soviel Locher in die Walze gebohrt. Je mehr Raketen man aber darauf fest, besto fester muffen sie seyn, und diese Festigkeit beruht nicht auf der Anzahl, sondern auf der State der Stabe.

Die übrige Arbeit ist ohngefahr dieselbe wie die der Rader auf der eilften Tasel. Die Verschiedenheit besteht blos in der Richtung der Reile, weil bei diesem Feuer alle Raketen eine andere Richtung erhalten, welche von dem Geschmack des Künstlers abhängt. Man kann auch einen Reil oben auf die Rapricen besesstigen und die Rakete, die daran gebunden wird, kann von chincsischem Feuer seyn. Endlich kann man die ganze Wirkung verstärken, wenn man römische Lichter auf den Reis (Tas. 14. Fig. 1. a) und in derselben perpendikulären Richtung wie die Raketen sest.

Man macht auch Rapricen von zwei und drei Reisen, (Taf. 15. Fig. 3.) in welchem Fall man das Feuer immer von einem Reif zum andern leitet, so daß z. B. die erste Rakete des obern Reifs die zweite des untern anzändet und so fort. In allen Fällen mussen die Rapricen, wenn man mehrere macht, immer nach dem Modell der erstern eingerichtet werden, denn wenn man sie veränderte, so wurs den die Raketen der einen ihr Feuer aufwärts, und die der andern unterwärts wersen, worans eine unangenehme Wirkung entstehne wurdes.

6. 2.

Bon ben Angli: Rapricen.

Diese Rapricen bringen ohngefahr dieselbe Birtung wie die vorigen hervor, mit dem Unterschied, daß fie bet sedem Abbreunen der Raketen eine Menge Serpentofen, Schwarmer, Augeln und dergleichen auswerfen.

Diese Kapricen muffen sehr solid gemacht werden. Man nimmt zu dem Ende ein rundes Bret von hartem Holz, von einem Schuh im Durchmesser und einem Joll Dicke. Man bohrt in einer bestimmten Ordnung so viel Schraubenlocher hinein, als man Feuertopfe darauf schrauben will. Unter dieses Bret besestigt man eine etwas lange Achse, welche von dem Pfahl, auf welchem die Kaprice sich umdrehen soll, senkrecht festgehalten wird. An den Rand dieses Brets werden Keile besestigt, welche die Raketen tragen, die das Ganze in Bewegung seben sollen. Wenn die Raketen sehr litzen, so verbindet man sie so, daß nach jedem Abbrennen das Feuer einen der Topfe anzündet. Die Uedung wird das llebrige lehren. Man seht auch außer den Topfen, ros mische Lich ter und chine sische Garben auf das Bret.

Man verfertigt noch andere Knallfapricen, die Paefteten genannt werden. Bu ihrem Umbrehen werden drei, vier und mehrere Raketen erfordert, deren Anzahl die Schweste bes Feuerwerks bestimmt, diese Pasteten werden übrigens wie die andern Kapricen garnirt, und zuweilen sogar Steige raketen zugeseht. Seht man Feuergarben darauf, so neigt man den Keil etwas auswärts, statt ihn gerade zu halten, wordurch eine sehr schone Wirkung entsteht. Noch ist zu bemersten, daß die Raketen, welche die Maschine in Bewegung setzen, nur dann ihre ganze Kraft haben, wenn sie horizontal liegen.

5. 3.

Bon ber großen breifachen Raprice.

Diese Kaprice unterscheidet sich von ben vorigen baburch, daß sie sich mabrend ber Entzundung ganz unerware tet in drei Theile absondert.

Es ist eine senkrecht stehende eiserne Achse sechn boch mit drei Radern, deren Naben übereinander sigen, und blos durch eine dicke Abdrucksschnur zurückgehalten wers den, welche durch eine Patrone geht, die senkrecht in die Mitte des obersten Rads gestellt wird, dem mittlern Rad gibe man drittehalb, und den beiden andern zwei Schuh Durchmesser. Man garnirt sie mit Raceten, um sie zu zwei Feuern einzurichten*), und wenn man z. B. sechs Rax teten hat, so verbindet man die Abdrucksracte mit der vierzten. Auch steckt man bei dem letzten Abbrennen mehrere Raceten zwischen die Rader, andere senkrecht, schief u. s. w. damit das Feuer desto genahrter sey.

Das lehte Feuer wird gewöhnlich mit chinefichem oder mit Jasminfeuer gemacht. Die Achse ist in der Mitte mit einer hemmung, oder Ring versehn, und so wie die Schnur abgedrückt wird; so fällt das untere Rad herunter, geht darüber weg, und fällt auf den untersten Ring, wo es siben bleibt. Das mittlere Rad als das größte, fällt auf den mittlern Ring, und fängt an sich zu dreben; das dritte bleibt oben an der Spige der Achse siben, wo es sich umdrebt.

^{*)} Bu gwei Fenern einrichten heift, baf gwei Rates ten gugleich und in verschiebener Richtung loogeben.

.6. 4.

Don ben genetlenchtern. (Giranbolen).

Die Eirandolen find Kapricen mit zwei bis deft Meifen, welche mit Raketen garnirt werden. (Taf. 15. Fig. 3.) Auf den obern Reif fest man Kapricen, und auf die untern romische Lichter, chinesische Garben, Sers pentosen, Schwarmer und dergleichen. Der Name Girans dolen kommt daher, weil sie einige Aehnlichkeit mit Arms leuchtern haben.

Die Girandolen werden von leichtem Solg gemacht, und zu doppeltem Feuer eingerichtet, wie in der Anmerkung erklart worden.

Sie bilben ein Parasol, wenn man sie mit Rasteten garnirt, die mit blauem Feuer, oder auch mit chines sischem geladen sind und horizontal gelegt worden. Sie stellen ferner 1) Rastaden vor, wenn man dieselben Ratesten senkrecht, horizontal, und etwas schief perpendikulär stelle.

2) Blumen: Bouquets, wenn man sechs Raketen von zehn kinien und mit chinesischem Keuer geladen oben darauf sett. Die Ladungen werden mit chinesischem Garben: Feuer, für zehn, eilf und zwölf Linien Durchmesser gemacht. (Man sehe den f vom Chinesischen Feuer) 3) Petarden, wenn man römische Lichter, oder einsaches Wosaitseuer darunter mischt; endlich 4) Garben: Feuer, wenn man an dem Mittelpunkt leere Patronen besestigt, in die man die Stöcke der Steig: Raketen einschiebt, die man mit dem Ropf der letzen Rakete verbindet.

§. 5.

Bon ben Spiralen.

Spirale sind kleine Fenerstücke, welche so eingerichtet werben, daß sie sich auf einer Achse oder einem Pfahl herr umdrehen. Sie haben die Form eines Zuckerhuts, um wels chen ein Band geschlungen ist. (Taf. 14. Fig. 4.) Man setzt drei bis vier Stabe kegelformig zusammen, verbindet sie oben mit einem kleinen Ring und unten durch ein runz des Brett, durch dessen Mitte man die Achse oder den Pfahl steckt, um den sie sich drehen. Um die Stabe herum schlängelt man einen Reif, auf welchen die Lanzen geseht werden. Um sie umzudrehen, befestigt man Raketen horiz zontal um das runde Brett.

Auf eben biefe Are werden die Drebfaulen und Rapricen gemacht

5. 6.

Parafol von Chinefifdem fener.

Dan nimmt ein horizontales Rad von zwei Schuh im Durchmesser, garnirt es rings um mit acht bis zehn Patros nen, die mit chinesischen Garben von zehn Linien geladen sind, so daß sie ihr Feuer horizontal werfen. Man sest noch zwei Patronen von weißem Feuer dazu, um das Rad umdrehen zu machen, und verbindet alles untereinander. Wenn dies Stück angezündet wird, so stellt es durch die Blumen, die übereinander fallen, ein Parasol von 25 bis 30 Schuh Durchmesser vor.

Fünftes Rapitel.

Bon ben gufammengefegten Teuerftucken,

9. 1. Non der Sphäre.

Die Sphare ist eine Rugel, die sich in einer Halbkugel ume dreht, und so ziemlich die Weltkugel vorstellt (Taf. 16. Kig. 4.).

A ift die Rugel, die fich in der Salbfugel B umdreht. Sie muß volltommen rund feyn, und ift mit Reifen, welche die Halbzirfel vorstellen, umgeben; fie ruht überdies auf einer Achse.

Die halbkugel wird eben so eingerichtet, ruht aber auf bem Untersat C, ber auf einen Pfahl gesetht wird, damit er sich horizontal umdrebe.

Die Linien, welche die Halbirkel andeuten, werden mit farbigtem Lanzenfeuer, oder mit der farbigten Lunte, von der bei Gelegenheit der Lanzen geredet worden, angegeben, allein diese Lunte thut bei weitem nicht die schone Wirkung der Lanzen. Man sieht wohl von selbst ein, daß die Rugel kleiner seyn muß, als die Halbugel, in der sie sich umdrehen soll. Man richtet sich also mit den Lanzen darnach, und wenn diese z. B. drei Zoll haben, so muß der innere Durche messer der Halbkugel wenigstens acht Zoll größer seyn, als der äußere Durchmesser der Kugel, damit keine Reibung entstehe

Die Salbkugel wird in Bewegung gefeht, indem mart an einen der Theile A, B oder C horizontale Raketen befestigt, und Stabe oder Flugel in die Löcher des Untersages C einschraubt:

Die Rugel erhalt ihre Bewegung burch Rateten, bie man überall anbringen tann, nur muß man ihnen einerlet Richtung geben.

Die Rugel breht fich fentrecht, die halbtugel aber boris

Auf die Reife, welche die Halbzirkel bilden, schlägt man kleine eigerne Spigen, drei Zoll weit von einander, wors auf die Illuminir Langen gesteckt werden, die man untere einander verbindet. Auf den mittlern Reif der beiden Rusgeln aber befestigt man Langen von weißem Feuer, die ihr nen die Umichwungsbewegung geben.

Man macht dergleichen tleine einfache Rugeln, bie man mit weißen und farbigten Langen garnirt, und auf bie Spige der Pyramiden und anderer Deforationen fest.

§. 2.

Bon ber gertheilten Rugel.

Diese Rugel (Taf. 16. Fig. 3.) wird von Weiden gemacht, und mit Tuch und Papier bespannt. Sie muß sich auf einem Pfahl umdrehen, und zulest in vier, bis sechs Theile zertheilen. Jeder dieser Theile wird an seinen Randern mit Holz unterlegt, um die Weiden zu unteristügen. Sie haben die Form eines Melonenviertels, und werden oben bei A mit Haken verbunden, welche in Ringe eingreifen, die an einen Vier : oder Sechseef. je nach der Zahl der Theile der Rugel, beseifigt sind. Dies Vierest

hat eine Dessung von der Weite des Pfahls der durch dasselbe geht, und die Augel an dem entgegengesetzen Pol unterstützt.

Der Theil B ruht auf bem Pfahl, und wird unten mit einem Bindfaben jusammengezogen, ber burch bas Loch einer Rafete geht, welches in der Mitte berselben gemacht wird.

Wenn diese Ratete den Bindfaden verbrennt, der das Ganze zusammen halt, so trennen sich die Theile der Rusget; fallen herunter, und lassen ein Transparent sehen, welches irgend eine Devise enthält, und auf der eisernen Stange ruht, die durch die Rugel geht.

Da biefe Rugel fich umbrehen foll, bevor fie fich zere theilt, so fest maniauf jeben Randurderseiben fleine Keile mit horizontalen Rafeten, wovon bie lettere mit berjent gen verbunden wird, die ben Bindfaben verbrennen soll-

§ .. 3.

Bon ben Birbeln ober Tafel. Rabern.

Die Birbel bestehen aus verschiedenen Radern, die auf einen runden Tifch gefest werden. Das einfache Rad wird einen Begriff von den übrigen geben.

Bon bem einfachen Tafel , Rab.

Das einfache Tafelrad (Taf. 16. Fig. 1.) breht sich senkrecht auf einer horizontalliegenden Achse; das heißt, das Rad dreht sich um seine Achse und diese lettere um die Tafel, und auf diese Art hat die Maschine zwei verschiedene Bewegungen.

Die runde Safel ruht auf einem Pfahl oder Suf A, und wird in der Mitte burch einen Bapfen B gehalten

Dieser Zapfen muß so gemacht seyn, daß die Achse E sich leicht daran herumdrehen kannt Gierdurch breht sich der Theil C des Rades um die Tasel, ohne abzuweichen, bes spinders wenn man vor oder hinter der Rabe des Rads einen eisernen Ning anbringt, wodurch es immer in dere selben Distanz erhalten wird.

Hierbei ist zu bemerken, daß bies Rad mit einem Feuer sich nicht umdrehen murde, indem die Bewegung dieser Raber nur durch eine Kraft geschehen kann, die gleich weit auf dem Kreis vertheilt ist, denn jede Kreisbewegung erfordert eine Stube. Wenn man also eine Kraft durch die andere im Gleichgewicht halt, so sindet der Durchmesser seinen Mittekrunkt wieder, und der Umschwung geht vor sich. Man kant daher die Raketen, als Ursachen der Bewegung, nach Besieben vermehren, wenn sie nur in gleicher Weite von einig ander auf dem Kreis siben, außerdem wird das Gleichgewicht gestort.

Die Rader werden alfo mit doppeltem Teuer gemacht und bie beiden einander entgegenstehenden Raketen muffen ims mer ju gleicher Zeit Feuer fangen.

Wenn ein foldes Rad allein auf einem Tisch steht, fo nennt man es ein faches Lafelrad; find mehrere auf dems selben Tisch, so heißen sie Wirbel.

Die 12te Figue der 13ten Tafel ftellt eine Achfe mit zwei Rabern vorgebte einen Wirbel auf bengelben Tisch vork stellen. Son biese Figur kann auch Anleitung zur einer Achfe mit deri und vier Aermen geben, wodurch man bie Angahl der Rader vermehren kann.

§. 4. min di an

Bon bem medanifden Cafel-Rab.

Das mechanische Tafel' Rad (Taf. 16. Fig. 2.) muß sich wie das vorige auf dem Tisch dreben, allein seine erste Wirkung ist, daß es sich auf der Spindel dreht, dann auf den Tisch fällt, und sich auf diesem, wie obiges, umdreht. Hiezu wird eine Spindel mit einem Gelenk ersordert, wie Kig. 2. Taf. 16, a zeigt, und diese Maschine muß sich herunterbiegen, die der Theil d auf den Tisch zu liegen kömmt. Der Theil o wird ausgeschnitten, und mit einem Zapsen mit hölzernen Ringen befestigt, die ihn auf jeder Seite sesthalten, damit er nicht ausweiche und sich leicht herumdrehe.

Wenn das Rad eine Beränderung auf dem Pfahl ger macht hat, so jundet man eine Rakete an, welche mit einem Bindfaden, der, hindurchgezogen, das Gelenke gerade halt, so daß, wenn das Feuer diesen Bindfaden verbrennt, die Maschine sich biegt, herunterfällt, und sich auf dem Tisch umdreht.

5. 5.

Rab, welches ben Moud und bie Sterne vorftellt.

Man verfertigt ein Rad von achtzehn Zoll im Durche meffer, besetht deffen Speichen mit weißen Lanzen, und ben Umtreis mit Raketen, um es umdochen zu machen. Dann verfertigt man einen halben Mond von Eisenblech und von demselben Durchmeffer, der in der Mitte ein Loch hat, um ihn auf die Spindel zu befestigen, die dem Rad zur Achse dient.

Dann nimmt man vier Stangen von sieben Schuh Lange, die in der Mitte zusammen befestigt sind, so daß sie acht Aerme vorstellen. Auf diese befestigt man Firsterne, acht Boll weit auseinander, verbindet sie untereinander und befestigt diese garnirten tangen auf die Achse. Lettere wird mit einnem Nagel an einen Pfahl befestigt, und dann das Rad und der halbe Mond darauf geset und miteinander verbunden.

Man muß ein Stud leere Patrone auf die Achfe, swischen die Stabe und das Rad legen; eine andere wird swischen das Rad und den halben Wond gesteckt, um auf beiden Seiten soviel Raum ju lassen, daß das Rad sich ungehindert umschwingen kann. Das Feuer der Lanzen, die hinter dem halben Wond stehn, zekhnet ihn aus und die, umberstehenden Firsterne ahmen die des Firmaments sehr gut nach

Bon bem großen Stern mit Sonnen. Dien M

the day than a to be and the second of the second

Man macht einen großen Stern mit fünf Aermen. In dem Mittelpunkt wird eine Drehsonne befestigt, deren Ränder neun Zoll hoch vorstehen, um das Feuer zusammen zu halten. Auf jedem Arm, etwas über der Mitte, wird gleichfalls eine Drehsonne befestigt, und an die Spihe jedes Arms ein Tarusbaum. Die mittlere Sonne spielt zuerst mit den fünsen auf den Aermen, dann wird die Lunte anz gesteckt, die sie mit den Tarbäumen verbindet. Die großen Ränder der Sonne kann man mit italiänischen Rosen oder Kirsternen garniren, die man vor oder nach den Sonnen anzündet, immer aber vor den Tarbäumen.

S. 7.

Bon bem Liebestnoten.

Liebesknoten nennt man eine Berbindung von drei Rabern, beren jedes mit zwei Kreisen weißer oder farbigster Langen garnirt wird, und bie, wie Fig. 6. Taf. 12. zeigt, ineinander geschlungen werden.

9. 8.

Bon ben Tarbanmen.

ilm Larbaume ju machen, befestigt man Raketen, bie mit Brillant, dinesischem oder Jasminseuer geladen sind, an eine Stange, je nach der Form die man ihnen geben will, und verbindet sie alle untereinander mit einer Lunte. Man kann mehr oder weniger Raketen, und auch Feuerkastanien dazu nehmen, se nachdem man sie glanzend machen will.

that are I majorn winds a many of

Sechstes Rapitel.

Bon ben ausgeschnittenen und burchfich.

S. 1:

Bon ben ausgefdnittenen Betoungen.

Die ausgeschnittenen Kiguren machen eine sehr schone Wirs tung im Feuerwert und die Bereitungsart ist sehr einfach. Man wählt eine beliebige Zeichnung, trägt sie auf eie ven Bogen Pappe von gehöriger Größe, der vorher mit Basserfarbe schwarz angestrichen worden, und schneidet sie aus. Dann leimt man sie auf die Ränder eines Rahmens oder Tambours von gleicher Größe, in dessen Mitte man eine Sonne mit Brillantseuer geladen seht. Wenn man hernach diese Sonne anzündet, so erscheint die Zeichnung im Keuer.

Man kann diese Rahmen von jeder Form und Größe machen, nur muffen die Rander einen Schuh Breite haben, bamie sie bas Feuer berfelben zusammenhalten, und es zwingen, durch die Ausschneidung zu gehen. Es ist kein Boden in dem Rahmen nothig, man besestigt blos die Achse der Sonne auf die Queerholzer, die den Rahmen unterstützen.

Das Feuer erleuchtet nur das Ausgeschnittene, und nicht die umliegenden Gegenstände; so ist g. B. der Zweig, ben man auf der großen Feuerrose (Taf. 15. Fig. 1.) sieht, ausgeschnitten und erleuchtet, während der umgebende Grund undurchsichtig und schwarz erscheint.

Man kann funf bis sechs bergleichen Rahmen, mit Devisen, Figuren u. bergl. jusammen auf einer Achse vers einigen, und sie jum Beschluß eines großen Feuerwerts anzunden, wodurch eine sehr schone Wirkung entsteht.

Sten so kann man Raskaden und andere Zeichnungen ausschneiden', und je nach ihrer Große eine oder mehrere Drehsonnen bahinter angunden.

Statt ble Zeichnungen auszuschneiben, macht man fle juweilen burchsichtig ober transparent, indem man fein gemahlten Florentiner Taffent bahinter klebt, allein unfers Erachtens fallt ble Wirtung nicht so schon aus, wie bet bem Ausschneiben.

Wenn man eine Deforation von zwanzig und mehr Schuh hat, so ift das Ausschneiben dem Erleuchten mit Lanzenseuer vorzuziehen. Ift die Zeichnung fertig, so macht man Rahmen mit Stäben von Tannenholz, überr spannt sie mit starker Leinwand, die man auf jeder Seite mit doppeltem oder dreifachem Papier beklebt. Alles wird mit schwarzer Wassersachen überstrichen, dann die Zeichnung darauf getragen und sein ausgeschnitten, das heißt, nur die Umrisse der vorspringenden Theile, die Zierathen, Schnörztel, Figuren u. s. w.

Die Dekoration wird alsdenn auf ein leichtes Geruft von holz geset, und mit einem zwei bis drei Schuh breiten Rand von Bretern eingefaßt, um das Feuer der Sonnen zusammenzuhalten, deren man eine gehörige Ans zahl dabintersett,

Bon ben transparenten Beidnungen.

Die transparenten Zeichnungen werden eben so ges macht, wie die ausgeschnittenen; mit dem Unterschied, daß wenn die Pappe oder das Blech ausgeschnitten ift, so leimt man dunnen Taffent, Leinwand oder feines Papier hinter die leeren Raume, und mahlt es nachher der Zeiche nung gemäß.

Der Krang von Blattern (Taf. 15. Fig. 1.) ift 3. B. transparent. Um ihn bagu eingurichten, wird die Leinwand oder bas Papier in fleinen Stucken oder in Streifen bahinter geklebt, und bann mit bet Karbe der Blatter gemahlt, und zwar mit leichter Delfarbe, besons ders wenn man auf Leinwand mahlt, außerdem wurde man die gehoffte Wirkung verschlen.

Man fann auch ben gangen Transparent von Leinwand machen, in welchem Fall man allen den Gegenständen eie nen febr dunkeln undurchsichtigen Grund gibt, die keine Zeichnung vorstellen.

Bur Erleuchtung der transparenten sowohl als ausges schnittenen Zeichnungen ift das Brillantfeuer allen übris gen vorzuziehen.

Man kann biese Dekorationen von jeder Form, und einzeln oder zusammen verbunden machen. Go kann man eine ganze Reihe ausgeschnittener und transparenter Zeiche nungen ausstellen, nur muß die Anzahl ungerade seyn. Die erste z. B. kann rund und ausgeschnitten seyn, die zweite transparent und rautenförmig, die dritte wie die erste, die vierte wie die zweite u. s. w.

Die Erofe biefer Stude ift nicht bestimmt, bei eie nem Durchmeffer von vier bis funf Schut erhalt man eine febr angenehme Wirtung. Man macht aber zuweilen auch ganze Palafte von biefer Art, wie z. B. ber prachatige Feenpallast in ber Oper Armibe und andern mehr. In diesen Fallen aber seht man die Sonnen nur neun bis zehn Schut weit hinter der Dekoration von einander.

6. 3

Bon der ausgeschnittenen und transparenten Feuerrose.

Die erste Figur ber 15 Tafel stellt eine Maschine mit boppeltem Rahmen vor, deren Profil die 4te Figur derselben Tasel angibt. A ist die Dicke des Sterns a; B die Dicke der zweiten Abtheilung, welche funf halbrunde Fächer b enthält, auf welchen alle die Zeichnungen, die sie enthalt ten, zugleich erschenn sollen. C ist die letzte und größte Dicke der Rose c, welcher letztere Theil einen transparenten Kranz enthält. Diese dritte Wirkung ist jedoch nicht die letztere, wie im Folgenden soll gezeigt werden.

Dieses Stuck erfordert querst ein Kapricen. Gestelle, (Fig. 3. Taf. 15.) welches burch die Desnung d'in die Rose gesteckt wird, und in der Mitte eine Achse (Tas. 13. Kig. 1.) hat. Dies Gestelle muß vier Reisen mit Reiten oder Pstöckschen haben, die so gerichtet werden, daß der erste Reis über den Stern a vorsteht, ohne ihn jedoch zu berühren. Der zweite Reis muß in das Innere des Theils a passen; der dritte in das Innere des Theils der vierte in das Innere des Theils der vierte in das Innere des Theils c oder des transsparenten Kranzes.

Mittelst der Rahmen von Pappe, welche jede der drei Abtheilungen isoliren, und zwar in senkrechter Riche tung für die erste und in horizontaler für die 4te Figur, kann das Feuer der Kaprice nur immer eine der drei Abstheilungen auf einmal vorstellen. Die erste Wirkung ist also der Stern; die zweite die fünf Zierathen, und die dritte der Kranz. Der äußere Rand des Ganzen wied mit Raketen beseht, die eine Sonne bilden, und gleichsam den Zwischenact der drei Haupthandlungen vorsstellen.

Berbindung der Raprice mit der Rofe.

Man ladet breigehn Rafeten, von einem Boll innern Durchmeffer mit Brillantfeuer; brei davon werden auf jeden innern Reif oder Rveis, und viere auf den austern gefeht, und wenn fie mit einem Stud Draht gut bes festigt find, werden sie unter einander verbunden.

Die erste Ratete, mit welcher das gange Stück ans fängt, muß auf dem außeen Reif, der deren vier hat, angezündet werden; wenn sie ausgebrannt hat, so theilt sie ihr Feuer einer Ratete des zweiten Rreises, oder des Sterns a mit. Diese lettere theilt ihr Feuer der zweiten Rreises mit, diese zweite des ersten Rreises mit, diese zweite des ersten Kreises theilt es einer Ratete des dritten Rreises mit, und diese Ratete nehst den beiden andern des dritten Rreise mit, sies trleuchten die fünf Zierathen des Theils b. Dieselbe Ratete des dritten Rreises theilt ihr Feuer der dritten des ersten mit, welche letztere es einer der drei Rasteten des vierten Rreises mittheilt, und den transparenten Rreises theilt ihr Feuer der Rreises theilt ihr Feuer der

ersten Rreise mit, welche es bem zweiten Rreis ober der achten Rakete mittheilt. Ift diese lettere abgebrannt, so theilt sie ihr Feuer dem dritten Rreis ober den Zierathen mit. Diese neunte Rakete gibt ihr Feuer der zehnten auf dem vierten Rreis, welcher den Rranz enthält. Wenn diese lettere ganz abgebrannt ist, so theilt sie ihr Feuer der eilften, zwölften und dreizehnten Rakete mit, welche jede und zugleich, zum dritten und lettenmal, die eine den Stenn, die andere die Zierathen, und die dritte den Rranz erleuchten.

Bir wollen diefes durch folgende Ertlarung noch deuts licher machen.

Man stelle sich vor, daß die obigen Rafeten auf eis nem Rreis der Kaprice (Taf. 15. Fig. 3.) befestigt find. Die Nummern zeigen die Ordnung an, in welcher sie mussen gesetzt werden.

- 1. 3. 5. 7. duferer Rreis.
 - 2. 8. 11. Rreis bes Sterns.
 - 4. 9. II. Rreis ber funf Bierathen.
 - 6. 10. 11. Rreis des Rranges.

Wenn man diese Ordnung beobachtet, kann man sich nicht irren; beine r bezieht sich auf 2; 2 auf 3; 3 auf 4 u. s. w. das heißt, die Lunte die an dem Ende der Rakete No. 1. sicht, ist mit dem Ropf oder der Mundung der Rakete No. 2. verbunden; an dem Ende von No. 2. sicht eine Lunte, die mit dem Ropf von No. 3. verbunden ist, und so fort die zu No. 10. der durch sein Ende das Feuer den drei Raketen No. 11. zugleich mittheilt, damit dei dem seizen Nal die drei Abtheilungen der Rose zugleich ersteuchtet werden.

Diefes Stud, welches Ruggieri'im Jahr 1785 ers funden, bringt eine der ichonften Wirtungen der Feuerwerts tunft hervor.

Man kann die Wirkungen dieser Rose auf manchers lei Art, entweder vermindern oder vermehren, nur ist zu bemerken, daß wenn die Dekorationen ausgeschnitten, oder transparent sind, man die Berhältnisse der Baukunst ges nau beobachten muß, weil man sich hier nicht mit der Vers wirrung des Feuers entschuldigen kann. Alle Ordnungen der Baukunst können mit dieser Art Dekorationen nachges ahmt werden, allein um der Schönheit und Zierlichkeit willen, gibt man der Jonisch en und Korinthischen den Vorzug.

9. 4.

Bon ben Fenergallerien.

Feuergallerien bestehen aus langen Latten ober Stans gen, die in gewissen Entfernungen von einander mit chines sischen Garben besetht sind, die alle zugleich losgehen. Diese Latten werden auf jede Seite der Deforation gesetht, und vor derselben abgebrannt. Desters steckt man eine Feuers tastanie an das Ende jeder Garbe, die sich alsdann mit einem Knall endigen.

9. 5.

Won ben Batterlen mit romifden Lichtern unb Dofaitfeuer.

Die romischen Lichter werden mit Feuerkaftanien gare nirt, und in einer Entfernung von zwei Schuh weit auss einander auf lange Latten befestigt, und untereinander vere bunben. Diese Batterien werden hinter das Feuer an bie Detoration gesotht, und vor oder nach berfelben, am besten aber nachber abgebrannt.

Die Arbeit mit dem Mofaitfeuer ift biefelbe.

Siebentes Rapitel.

Bon ben Gifen, bem Solg, Geruften u. f. w. bie jum Feuerwert erforbert werben.

Bon ben Gifen.

Alle hier beschriebenen Eisen find auf der XIIten Tafel abgebildet, so daß wir nur die Nummer der Figur anzeigen durfen.

Fig. 1. ift eine eiserne Achse, beren mannigsaltige Answendung viele Aufmertsamkeit erforbert. Sie hat eine Schraube an jedem Ende; der Theil A, der nicht schraubensförmig gemacht ist, muß in das Stuck Holz hineingehen, auf welches er soll befestigt werden. Die Schraubenmutter Fig. 2. ist bestimmt diese Achse an das Holz, durch welches sie geht, start zu befestigen, damit das Stuck, das sich darauf umdres hen soll, seine ganze Umschwungskraft behalte. C ist der Rörper der Achse; D ist die vordere Schraube, welche die Schraubenmutter Fig. 3. empfängt, und die man nicht zu fest auf die Achse ausseichen muß, damit keine Reibung entstehe.

Fig. 4. tft ein Eifen mit einem Ring, welches bei ben einfachen Radern febr gut ju gebrauchen und überall angur

bringen ift, wenn sonft nur das Rad fich frey darin ums brehe; die Art, wie es mit Schrauben verschen wird, zeigt Sig. 6.

Fig. 5. ist ein Eisen mit einer holgernen Schraube Ad B ift ein Auffat, ber sich gegen ben Theil stutt, der zur Schraubenmutter dient. Fig 7. ist die vordere Schraubens mutter, die auf den Theil d der sten Figur geschraubt wird; dies Eisen ist demsenigen abnilich, welches Fig. 1. der 12 Tas fel a abgebilder ist. Es ist bestimmt, an der Stelle, wo es angebracht wird, sest zu bleiben, wie z. B. an der Achse eines pyrischen Feuerstuts.

Fig. 6. ist eine eiserne Achse, die man vermittelft des Rings, der zwischen ihrer Stange und ihrer Schraube siet, nach Belieben andringen und losmachen kann. Man steckte ein Stück Eisen in diesen Ring und kann alsdenn zu oder ausschrauben. Seben so läßt sich das Eisen Fig. 4. schrauben, mit dem Unterschied, daß der Ring der 6ten Figur das Holz berühren, und daß der der 4ten Figur von dem Holz weit abstehen muß, das heißt, daß man die Nabe des Radserst in das Eisen der 4ten Figur stecken muß, bevor man est in das Holz schraubt.

Fig. 10. ift ein Spindeleisen zu einer Kaprice, wele des fest auf einen Pfahl aufgeschraubt wird.

Fig. 11. ift ein Spindeleisen, welches sehr fest geare' beitet seyn muß: Man bedient sich desselben zu den Knalls fapricen, Spharen und andern Feuerstücken, deren Schlatz ge gewaltsam sind. A ift die Stange des Eisens; B ein flacher Theil, der mit drei Bolzenlochern versehn ist, word durch dieses Sigen fehr fest an das Ende eines Pfahls und dergleichen beseitigt wird.

Man bedient sich noch anderer Eisen, deren Figur auf andern Safeln verzeichnet ift, und von benen wir bei Ger legenheit reben werben.

19. 2.

Bon ben Eragern ober Stugen. co. : 31

Unter dem Mamen Erdger verftehn die Fenerwerfer, einem peppendikular gerichteten, und auf einem Geftell befestigten Balten, wie Saf. 17. Fig. 1. und 22.

Sig. if ein gewöhnlicher Balten, auf wolchen man alle Arten Feuerwerte, als Sonnen, Kapricen, Glok wien und sogar populithe Stude befestigen fann.

1973 Fig. 2. ift ein Rreugbalten, beffen man fich zu leiche ten Studen, wie Sonnen und Rapricen, bebient. 199

Big. 3. ift das Gestelle des Tragebaltens Fig. . won von man blos die Unterlage sieht. Die Länge des Tragbalt tens ist nicht bestimmt, die der Querftügen aber wichtet sicht mach der seinigen. Diese Querftügen dienen dagu, den Tragebalten aufrecht und perpendikular zu halten.

1601, wodurch diese Balten bei einem großen Feuerwerte ichnell auf die Seite geschafft werden konnen.

Sig. 5. hat zwei Tragebalten, usid ist zu schweren' Stücken bestümmt. Ihr Bau ist berselbe, wie der der einfachen, nur werden hin und wieder Querhölzer inger bracht, welche dazus dienen, das Stück, das man aufstellen will, in der Mitte zu halten, das heißt, man bohrt ein Loch in eines dieser Querhölzer um die Achse hinein zu-

ftecken, auf welcher bie Rabe rutt. Der Rünftler muß nach ber Große des Stucks das Querholz mabien, welches er an diesem Gebrauchebestinung.

Dergleichen dopmelte Trager werden gu den Feuerr of fen, und gu dem guillochirten Teuer erfordert, da biefe gu groß und gu fchwer find, um auf einem einfachen Trager gu halten.

Man fann sehr oft die Trager entbehren, und schlägt fatt derfelben einen Dabl von Tannenholz, der an dem einen Ende gugespietet ift, in die Erde; diese dienen aber nur zu leiche ten Stucken.

Regeln jur Berfertigung ber Erager.

Die Querfluten, welche den Sauptbalten eines Erägers halten, muffen ohngefahr über ein Drittheil der Sobe des Erägers haben, er mag einfach oder doppelt seyn. Die him tere Stütze, welche allein sieht, muß ein Viertel bober seyn, als die der Seiten. Die wenigen locker und Einschnitte, die man in das Polt macht, durfen nicht ju tief geben, um den Eräger nicht an dieser Stelle ju schmachen. Die Nollen muft sen von sehr hartem z. B. von Lindenholz seyn, außerdem wurden sie bei etwas schweren Lasien zerbrechen.

10 . S. 30 . Angl.

Bon ben Deforationsgeruften.

Dieje Gerufte bestehen aus Querbalten, die auf Stugen tuten, welche jo wie die Trager bas Keuerwert unterftugen.

Die werden fest in die Erde eingeschlagen, und immer fb gerichtet, daß, soviel man auch Scuerftude abbrennt, immer Rauth genug bleibt, um fie vorwarts abzubrennen, weil biese Detorationsgerust genbohnlich bas Feuerwert beichließen.

Man fest auch die Batterien, das Bonquet u. f. w. bar binter.

Die Sohe und ber Umfang diefer Gerufte hangen gang von berjenigen ber Dekorationen, die man darauf fest, ab. Bei ihrer Berfertigung muß man hauptsächlich auf Festigkeit sehen, welche deren wesentliche Eigenschaft ist.

§. 4.

Bon bem Beruft ju ben Steigrafeten.

Das Geruft Fig. 5. Taf. 18. besteht aus zwei Trägern von Tannenholz, welches wegen seiner Leichtigkeit gewöhnlich dazu genommen wird. Soll das Geruste beweglich seyn, so sett man die Träger auf ein Gestelle, ist es aber unbeweglich, so werden sie in die Erde eingeschlagen. Zwischen diese beiden Träger A und B wird das Bret C eingesugt, in welches so wiele Einschnitte gemacht werden, ale man Raketen darauf seigen will. Durch sedes dieser Löcher muß der Stock einer Steigt rakete gehen. D ist ein zweites Bret, welches oben auf die Träger geseht wird, und auf welchem die Hälse der Raketen ruhen. Der Raketenstock muß ebenfalls durch die Löcher dies setels gehen. Statt der Löcher kann man an dem vordern Rand der beiden Breter dreieckigte Einschnitte machen, wie man an der 5. Figur sieht, und in welchen die Raketen sessen halten werden.

Diese Art Gerufte wird nur bei großen Teften gebraucht. Bei andern Gelegenheiten bedient man fich eines Rabes (Fig. 7. Saf. 18.) um welches herum haten eingeschlagen werden, um die Nateten in derjenigen Richtung ju halten, bie fie beim Aufsteigen annehmen sollen.

Diefe Gerufte ober Raber muffen immer so gesetst wers ben, daß sie die andern Stucke nicht mastiren. Man sest fie baher auf die Seite ober hinter dieselben, weil die darauf siehenden Raketen sich weit über alle Theile des Feuerwerks erheben.

instractonsfiftag nec ni

Hateten von zehn und mehr Linien innern Durchmesser ges braucht werden. Die andern, die unter diesem Kaliber sind, werden aus freier hand losgebrannt, wobei man den Armweit genug von dem Korper entfernt halt, damit das Feuer der Ratete, welches sehr heftig ist, dem Kunstler nicht schade. Aus demselben Grund werden die Gerüfte und die Rader wes nigstens acht Schub hoch über die Erde erhöht, damit nice mand beschädigt werde, im Fall, wie es oft genug geschieht, eine Rakete zerspringt.

And the first them the artists endered as 3 weiter Abschnitt.

Bon ben Euftfeuerwerten. Biebei ist nech zu benaufen. Lieft bie Cooks an grung

Arteiter von ihn innd dieber Linden alle in die Ste gie

ine the Control of the state of the

to the super of the contract of the contract of

com vir in Crites Sapitel a institution

Bon ben Luftfeuerwerten burd Gigene innere in " tot thand , W. IRraft. 2.4768 mid . bu guing tiem er Paris one in a fight had been a commence was

eber vol allai du , onoco**lficitaminur** denoto enfligere**d e**nfl

tiligens ade ... anneben Steieralehen. .. ber binde

Die Steigrafeten find unter allen pyrotechnischen Daschinen Diejenigen, welche Die ichonften und erstaunenswurdiaffen Bir: fungen hervorbringen. Bir wollen beren mathematische Bere haltniffe mit aller moglichen Deutlichkeit bestimmen, um fie auch dem Ungelehrten verftanblich Ju machen.

Bir haben im Unfang biefes Werts gefagt, bag ju ben Steigrafeten vier hohle und ein ganger, oder maffiver Stock erfordert murden; hierunter ift jedoch ber Rollftock nicht mit begriffen, melder fur alle Patronen beffelben Ralibers immer der namliche ift.

Befdreibung ber Berfjeuge.

Die zweite Safel enthalt, außer einigen andern Gegene ftanden, alle ju ben Steigrafeten erforberlichen Bertzeuge.

Fig. 1. I ift der Unterfaß, auf dem die Form K ftebt, in welcher der Ladeftock A fteckt, und zwar in der geborigen Richtling gedaß et, wenn man darauf schligere die Mischilig zusammenstämpfe. (Eaf. 32 Fig. xx.)

Dieset Unferfahild besteht aus einem einem hötzernen Bieremi Dürchmeffer breimal größer ist 3. alle ber zweite Unffah Morwelchen ben Dormoberabie Spindel vie Patronerträgte in im Sund find in ber and find

og "nichtiftliche Forme, wodurcht die Rakete währende dem Late den festgehölten wird, damir-sie durch die Fehlschläge, die mant thinis Chinney nicht gerquelsche oder zerriffen werde... Auch geschiehrt eswiicht selten, sogsman auf diese Aut die Spinfel entzweischläge, wenn man sich steiner Konn bedient.

un Auffichtle feift dem Elifterfat: befestigte Spifidet; da fie einen fied Dem Eheil der Längender Patriona uneffallt, während dieseigesedem wird aufor biefliffe darin einen ilgerent Naumy dem tindruffen Der Leinde nach allet einenntzgeich mit der

Berhaltniffe ber Theile und Bertzeuge.

28 am molen Spignobell o b. a. Com Deen Dorn. Dorn. Segel ift der Beild von an bein befter halbeund augsfrumpfter Regel (Taf. 1. Fig. 15 und Taf. 2. Fig. 1.). Ori Regel ift der Theild von an bisch (Taff. 18u Kig. 6.) und biefer Theil muß ausstiner Bafis zwei Juftheile des innerm Durchmeffers der Rateehaben, an der Spisocaber hat er inne eiffen Amfebeile Die Scheibiefer Spindel muß stebenmal, den innern Durchmester der Bafete betragen, und diese Reget gite allgemein füß alle Steigraketen, sie mögen die ober dunn fenn.

Der Eheit b bis o'ift ein runder Auflag, ber nur ben innerni Quechmeffer ber Rateren Darrone haben barf; feine Sobe ift ein halber Durchmeffer und ein Funftheil beffelben: Derheit von e bie dift ein zweiter viererigter Auffat, beffen

Sobe nicht beftimmt ift; er kann mehr als einen ihnern Durchs meffer der Ratere haben, aber nicht weniger. Seine Breite unug ein Zwanzigtheil mehr als den außern Durchmeffer der Batere betragen, und dieser Theil wird in die Ladungsform hineingesteckt., dorch fo daß er nicht jut fehr gepreßt wird.

Der Theil von d bis e ift der Stiel der Spindel. Dies fet vierkantige Theil wird in den Untersat I eingeschoben, so daß er ganz fest darin fteht, wie man Taf. 1. Fig. 5 und Taf. 2, I sieht. Er hat gleichfalls tein bestimmtes Berhalts niß und braucht nur eiwas niedriger zu sepn, als der Untewsat, deffen Sobie nach Belieben eingerichtet wird.

Die Brefte biefes Theils ift auch nicht bestimmt, er muß aber ftart genug feyn, um in dem Untersat feststeben gu können, ohne zu gerbrechen. Man kann sedoch annehmen, daß die Seiten dieses Theils ohngefahr den Durchmeffer bes halbrunden Auffahes b. c. haben muffen.

Die Spindeln muffen von geschmeidigem Eifen fepn, und bies ift bas einzige Metall, welches dazu taugt, indem alle ib. tigen ju sprode find, oder mabrend bem Stampfen ber Wifchung fich leicht erhiben.

Die, welche abgedreht werden, find immer beffer als die, so mit der Feile gearbeitet werden, denn lettere find, unger achtet aller Geschieklichkeit des Kunftlers, nie ganz richtig. Nur der untere Theil, welcher vierkantig ift, kann mit der Feile gemacht werden.

Bon bem Unterfas, ber bie Spindel tragt.

Diefer Unterfah befteht aus einem holzernen Cylinder, welcher ohngefahr breimal ben außern Burchmeffer bes runben Auffages, auf bem die Spindel fterte, baben muß. Dies the jedoch nicht burchaus nothwendig, wenn er fonft nur ftark genug ift die Form zu tragen, und die Spindel an ihrer obern Klache perpendikulär zu halten.

Der Untersat muß etwas bober senn, als der Stiel der Spindel lang ift, damit dieser Stiel, der ganz in den Untersatz hincingeben muß, den obern Theil der Spindel in unverrüfteter senkrechter Richtung halten kann, damit dieser Theil der Gewalt widerstehen kann, wenn man die Patrone der Rakete schlägt. Ein solcher Untersatz kann zu drei bis vier Spindeln dienen, sowohl zu Steige als zu andern Raketen, nur darf alsdann der Stiel der Spindel nicht ganz durch den Untersatz burchgehen.

15 mmie if Bon ber Form. ball

Die 16 Figur ber ersten Tafel stellt diese Form vor, des ven She nach derjenigen der Spindel bestimmt wird, das heißt, sie muß einen innern Durchmesser der Patrone über der Spise der Spindel, von d an (Taf. 18. Fig. 6) gerechnet, haben.

Ihr innerer Durchmesser muß von einem Ende jum and dern gleich seyn, und einen Zwanzigstrheil mehr betragen, als der Durchmesser des zweiten vieredichten Aussages der Spinsedel. (Tas. 18. Kig. 6. Buchstabe F) Dieser Theil F muß in die Form (Tas. 1. Fig. 16) an der Seite b eingehen. Die Form muß vollkommen wasserrecht auf dem Theil c des Unterssages der Spindel (Tas. 1. Fig. 15) ruhen, und in dem hoblen Theil dieser Korm wird die Patrone während dem Las den sessigehalten.

Art bie Steigrafeten gu laben.

Man bestreicht zuerft die Spindel mit trockener Scife, bamit fie besto, leichter durch den Sals der Patrone durchgebe,

ham seht man sich auf einen in der Erde befestigten Bock, (Tof. 1. Sig. 17) in der Stellung von Fig. 27 Tas und setz guerft die Form auf den Untersählen Hieraus stere man die; Patrone aus die Spindel; so das der halb denschalben unt ten auf dem halbennden Theil oder Anops Tas. Fig. bund o zu sien fommt, der bissan die Bärgung in die Patrone hineingehen muß:

Wenn die Spindel in der Patrone steeft; so stößt man noch den Eingangsstock hinein; um ihr die rechte Richtung zur geben. Alsdann gehte die Spindel in die ihöhlung des Stocks hineda a wie die 1 Rigurden Taseldunklymer Buche staben A, K, I anzeigt. So geht die Spindel Luccissstebe Tasel) in den Stock A in derr Nichtung des vierten Stocks Deine; der Stock A geht in die Patrone zeden Ende über die Korm herausragte. Die Patrone gehe in die Korm Kowels che auf dem Untersay I sich, an welchen die Spindel Luckses ist geststift. Este Tasel, 16.) no voor

Wenn die Patrone durch den Stock A senkrecht auf die Spindet gesigt worden (Tas. 22 Fig. 11), so zieht manubit hers mis, und trägt einen Löffel voll Mischung in die Patrone, und stampst sie mis dem Stock B, der um einen Löffel Mischung fünger zit, als den Stock A. Wenn die Mischung gerschung fürzer zit, als den Stock A. Wenn die Mischung gerschung fift, so muß ihre Hohnsicht über zwei Prinzel des inns wenn Durchmesses der Patrone betragen. Die Anzahl Schläse ge, die man auf die Patrone thut, richtet sich nach dem Kaliber; der Patrone, wie weiter vorm gezeigt wooden. Nan wiederscholt noch zweimal die nemliche Arbeit mit demsseben Stock.

Danu ninimt nun ben Stock C. (Taf. 2 Fig. 1), ber um zwei innere Durchmeffer ber Ratete turger ift, und fabet fort eben fo und fovielmal ju laden, als man mit dem Sipel Be

gethan bar u Chen birjef gefechebt mie bem Stock Dund in beifelben Beuhalthiffen wie mie den vorigen.

Benn man dreimal mit biefem boblen Stock D. gelabon hat, fo muß man untersuchen, ob die Spindel über bie Die Wenn fie nur um ein Drittel bes innern foung berausragt. Durchmeffers vorragt, fo ift die Ladung, die man mit dem mafe fren Stock E einftampft, binreichend inn den Uberreft der Spindel ju bedecken. Ragt aber die Spindel, über diefe So. be por fo tragt man noch eine Ladung Mifchung ein, die mit bem Stock D gestampft wird. Reicht fie bingegen nicht iber Diefen Drittel Durchmeffer beraus, fo nimmt man ben maffiven Stock E, und tragt zwei Ladungen binein, welche vier Drittel ausmachen, movon eines fur ben Ueberreft ber Cpine del, und drei fur den Ochluß ber Rafete gerechnet werden. Dan ficht Sig. 4. Der 21, Tafel die gange Figur einer gelabenen Steigrafete, die man ber Lange nach in ber Dite te entzweigeschnitten bat, und an welcher man alle Berhalte niffe ber Labungen u. f. w. feben tann.

Die Ladung des Schlusses, die einen Durchmesser besträgt, muß abgemessen werden, weil ungeachtet aller mögs lichen Genantzeit diese Dicke immer etwas verschieden ist. Wenn aber die Spindel und die Form nach dem angezeigten Verhältniß gemacht worden, so kann man nicht irren, wenn man diese Schlussladung gerade so hoch macht, als den Durchs messer der Form, und pon diesem Verhältniß hängt haupts, stadich die Schönheit der Nakete ab. Die übrigen Theile-erfordern nicht dieselbe Regelmäßigkeit, doch haben wir sie angegeben.

Denn die Ratote geladen ift, fo wind fie von der Spine bel genommen, und bonn nimmt man die Form des Copfe

ber Ratete (Caf. 2. Fig. 2). Diefe Form tann zu mancherlet Gebrauch bienen, vorzäglich aber zu ben Topfen der Steige rateten oder Rateten halfen.

Man foncibet einen Streif Dappe von ber Sobe bes Drittels der Ratete, und lang genug, bag man ihn zweimal um die Form herumschlagen tann, beren Durchmeffer doppelt fo groß fenn muß, ale berjenige ber Rafete. Wenn ber Topf gerollt und gewurgt ift, fo muß er bie 11. Rigur ber 2. Tafel porftellen. Die Rafete wird in den gewurgten Theil ober Sals eingesteckt, und bie Suge mit Leim bestrichen, bamit eines auf dem andern feft balt; bann bindet man ben Topf an der Wargung mit Bindfaben , welcher mit einem ichmalen geleimten Streif Papier bedecke wird. Benn biefer Theil fertig und trocken ift , fo thut man die Barnitur in ben Topf, (man febe weiter binten ben Artitel Garnitur) legt einen Bulft Papier barauf, bamit fich nichts verrude, und leimt ein rundes Stud Papier auf die Dundung bes Topfs um alles noch mehr zu befeitigen, und laft alles trochnen, nachber den but barauf gu feben.

Diefer hut ift tegelformig wie Fig. 12. Taf. 2. zeigt. Er wird gleichfalls von Pappe gemacht, die man nach feinereigenen Form schneibet. (Taf. 2. Fig. 3.)

Die Form bes huts muß so gemacht seyn; daß ber ausgeschweiste Theil des Kegels über den Durchmesser bes Topfs vorragt, damit man ihn ausgacken kann, wie Fig. 123. Taf. 2 zeigt. Diese kleinen Backen werden auf den Randdes Topfs geleimt, damit der hut darauf fest site; endlich leimt man noch einen Streif Papier darüber, und dann ist die Rakete sertig bis auf das Zündkraut.

Dieses Lettere wird angebracht, indem man ein Stude Lunte in die Seele oder den hohlen Theil der Rakete schiebt, gleichviel wie tief. Diese Lunte wird an den hale der Raket te (Taf. 18. Fig. 2, A) mit Zundteig befostigt, welcher derselbe ist wie der, womit die Lunte gemacht wird, nur ist er etwas dicker.

Bon bem Direttionsftod.

Der Direktionsstock muß entweder von Beiden, oder sonft einem leichten holz, z. B. Tannenholz seyn. Seine Länge ist nicht genau bestimmt, allein die Erfahrung hat geglehrt, daß man ihm zwanzigmal die Länge der Spindel ges ben muß. Er darf übrigens weder zu leicht noch zu schwer seyn, und um sich dessen zu versichern, nimmt man die Raeten mit ihrem Stock (Taf. 18. Fig. 2) und wiegt sie auf der Spihe des Fingers, in der Distanz der Länge der Spinz del, an dem Punkt, der Taf. 18. Fig. 2 mit b bezeichnet ist.

Wenn in dieser Stellung die Rafete überwiegt, so ift ber Stock zu leicht, und man muß einen andern nehmen. Ueberwiegt aber der Stock, so muß man ihn verdunnern, bis er das gehörige Gemicht erhalt.

Unten muß der Stock nur halb so bunn feyn als oben. Ift er von Beiden, so muß man ihn so gerade als möglich wählen oder gerade biegen. Macht man ihn aber von Tank nenholz, so geht man sicherer, wenn man ihn mit dem Schlichtz, hobel zurichtet.

Diefe Regel der Schwere muß genau beobachtet werden.

Die Ratere (Zaf. 18. Sig. 2) fteht in der Richtung, in der fie fenn muß, um fich ju erheben, wenn man fie ans jundet. Der Stock muß an den beiden angezeigten Stellen (Fig. 2. Zaf. 18) mit Drath ftart daran befestigt werden. Wenn man die Steig Nateten in freger Sand angunden will, so han man den Stock zwischen den Stock
der Finger in der Abhe der Wirgung, danite inder, weine
die Natete zerspringt, nicht verwundet werde. Dich miß
ke auch welt genig von fich entseut halten, daß das herausschlagende Fener nicht auf die Füße dessen falle; der
sie abbrennt. Wenn man sie angezindet hat, so darf man
ke nicht loslassen, sondern man warret bis fie sich von
kelbst erhebt, außerdem wurde man die Umstehenden verk
wunden.

Bevor man den Gebrauch der Spindel tannte, wurt ben die Stelfg Rafeten voll geladen, und mit einem Drebbohrer burchbohre.

Mehrere Schriften über die Feuerwerkerei enthalten eine Art die Steig, Raketen ohne Stock zu dirigiren, mit telft eines metallischen Draths oder Kette, weiche an den Mittelpunkt der Rakete senkrecht befestigt wurde. Diese Methode, die an sich sehr weitlaufig zu beschreiben ware, ift an sich nicht ausführbar, weil der Drath zu biegfam ist, um die Rakete in einer geraden Richtung zu erhölten. Sine andere Methode ist, daß man Richtel an die Rakete befestigt, wie Kig. 12. Taf. 3. zeigt, allein dies Berfahe ten ist zu sehr allen Gesehen der Physik zuwider, um eine ernstliche Widerlegung zu verdienen.

Bon der Urfache des Auffteigens der Rateten.

Wir haben oben bei Gelegenheit der gemeiren Rates ten gesagt; daß die Steigeaketen an ihrer Mundung keine Erde nothig haben, weil die entyfindbare Materie sich so ansnehmend ausbreitet, und je nach dem Grad ihrer Auss behnung einen erweiterten Raum erfordert. Diese in Dampf verwandelte Materie, welche aus bet Ratete dringt, wirft wie eine Feberkraft auf die Luft, benn je heftiger bas Feuer herausbringt, besto starter fteigt bie Ratete, und besto mehe wird ber Umfang bes Feuers, ber anfangs kleiner war, vernichtet.

Damit aber bie aufstelgende Kraft ber Rafete allmahs lig gefchehe, fo muß bas Feuer feinen Durchgang nach und nach erweitern konnen, welches aber nicht Statt fande, wenn diefer Durchgang mit einem unverbrennlichen Korper wie die Lehmerde ausgefüllt mare.

Man bemerkt sogar, daß je bober die Rakete gestier gen, desto schneller durchläuft sie den noch übrigen Raum, so daß also dieselbe Kraft, die ihr die erste Bewegung ger geben, nachher noch eine zweite stärkere mittheilt, die sich immer verdoppelt und verstärkt, die die Materie ganzlich verzehrt ist.

Bon ber Mifdung ju ben Strigrafeten.

In Ruckficht der Mischung ju den Steigrafeten find die Meinungen der Feuerwerfer getheilt. Ruggieri *) will sie nach dem Kaliber der Raketen eingerichtet wissen; Morel **) hingegen verwirft dieses Verfahren, und nimmt nur einerlei Mischung für alle Kaliber an, die er jedoch nach den Jahrezeiten etwas abandert. Wir wollen die Vereitungen beider hierhersehen.

^{*)} Elemens de Pyrotechnie. 8. Paris. 1802.

Traité pratique des Feux d'artifice, 8. Paris. 1800.

Difdun	gen gu Steigrafeten, nach Ruggieri.
Stei	grateten unter 10 Linien Raliber.
	Salpeter 16 Ungen.
5	Rohlen 7 —
•	Schwefel 4 —
. Steigre	teten von gehn Linten und brüber.
	Salpeter 16 -
n. S	toble 7 — é
•	ödiwefel 4 —
· · · · · · · · · · · · ·	teigrateten über zwolf Linien.
	Salpeter 16 -
	Roble 9 —
•	Schwefel 4 —
Misch u	ngen ju Steigrafeten nach Morel.
"Mifchi "nicht "Man "Aufstei "teine. "weiche	nn man, sagt dieser Schriftsteller, eine gute ung hat, so muß man dabet bleiben, und sie gegen eine geringere ober unbekannte vertauschen, wundert sich oft, daß manche Raketen bei ihrem gen feurige Schweise hinterlassen, und andere Dies rührt von der Kohle her; denn eine Kohle verzehrt sich schnell, und läßt keine Sput wuer zurück, nimmt man aber eine Kohle von
	oder Buchenholy, fo wird die Ratete von dem
"Hohe	ihrer Aufsteigung an, bis ju ihrer größter einen ichonen feurigen Schweif bilden. n behauptet, daß die Roble-von weichem Soli
" leichter	, fluchtiger, und folglich entgundbarer ift olglich fur die Steig Mateten die bejte jey. 21

"fein man erwägt nicht, daß etwas mehr oder weniger "Pulverstäub die Kruft der Wifthung verftaret oder "vermindert.

"Seen so will man teinen Pulverstaub in der Mie, schung, unter dem Borwand, daß die Raketen sich nicht "lange gut erhalten. Ich habe mehrere Duzend dersele, ben als Gee Signale nach Indien gesandt, wovon , einige drei Jahre nachher wieder zurückgebracht wurs ,, den. Ich habe einige davon losgebranut, und fand "sie eben so gut, als wenn sie aus den handen des "Arbeiters kamen.

"Wan will auch die Mischung nach sedem Raliber "verändern, in der Meinung daß die Kraft der entzuns "deren Materie durch die Vermehrung ihrer Menge "verstärft werde. Allein man bedenkt nicht, daß eine "große Rakete schwerer ist als eine kleine, und folglich "muchr Kraft zu ihrem Aufsteigen ersordert. Die Erfahr, rung hat mich belehrt, daß eine. Mischung, die eine "Rakete von neun Linien emporhebt, auch eine von "drei Zollen aussteigen macht, und daß letztere nur desto, schoner und langsauger skeigt, weil sie vermöge ihrer der Mischungen sind also meines Erachtens die set, genden.

Steigeafeten für den Sommer.

Salpeter 17 Ungen.

Schwefel 3 – 4 Quenth.

Pulverstaub 1 4
Eichenkohle 8

	A SECOND
	Andere Art,
	Salpeter : 16 -
	Schwefel 4 -
	Roble 7 - 4 Quentch;
	Steigrafeten für ben Binter.
-	Salpeter 17 Ungen.
	Schwefel 3 . —
	Pulverstaub 4 -
	Eichentoble 8 -
	Andere Art.
	Salpeter 44 Ungen.
	Schwefel 4
	Roble 16 —
-	Dritte Art.
	Salpeter 16 Ungen.
	Schwefel 2 - 3 Quentch;
	Stoble 6
	Bierte Art. i
	Salpeter 20 Ungen.
	Schwefel 3 -
	Roble 8 - 4 Quentch.
j	write and a write of the contract of the contr
	9. 3.

Bon ben Steigrafeten mit, einem lebergus.

Die Steigrateten, welche einen Teuertopf und einen Suth haben (Taf. 2. Fig. 13. und Taf. 18. Fig. 2.) erhalten diese Zierde nur, wenn fie semand zu Ehren lote gebrannt werden, oder von startem Kaliber find, und dann heißen fie Ehren Rateten.

Diefenigen Raketen aber, die ju Feuer Bonquets in Raften gefest werden, bedürfen diefer Zubereitung nicht. Man nimmt ein vieveckigtes Papier, von der Hohe der Raket te, und breit genug, daß es zwey bis dreimal kann umgeschlat gen werden. Dies Papier wird auf den Rand der Rakete, an dem Ende, wo fie nicht gewürgt ist, aufgeleimt und zwar nur zwei Ecken davon; die einen Winkel bilden. Wenn die Rakete trocken ist, wird sie geladen, und oben auf die Ladung ein Bulft Papier gelegt, und der Ueberzug wie eine Parror nen, Mate zugebunden.

Fig. 4. der 18ten Tafel fiellt eine folde Steig Rafete mit einem falfchen Uebergug wor, die auch traffen if che Steige Rafete genannt wird.

5. 4

Bon ben feigenben Angli. Rateten.

Diefe Rafeten gerfpringen blos mit einem Rhall, ohne mertliche Erleuchtung, jo wie bie garnirten Steig . Rafeten.

Bu diefen Rateten rollt man febr lange Patronen, bereit Lange fich nach dem Korn bes Pulvers bichtet

Wenn das Pulver, womit man den Ueberecft ber Patrons ausfüllt, fein ist, so gibr man der Patrone einen Drittheil Länge mehr, als ihr Durchmesser erfordert. Ift das Pulver grob, so verlängert man die Patrons um die Hälfte, und zwar aus dem Brund, weil dasselbe Gewicht seines Pulver um die Hälfte weniger Raum einnimmer, als dieselbe Menge grobes.

Benn bie Rafete nach gewöhnlicher Art geladen ift, fo' feht man auf die lette Labung Mijchung, eine Knopffornt' von dem innern Durchmeffer Der Ratere. Diefe Form

muß in der Mitte ein Loch haben, und auf biefelbe trägt man noch drei Durchmeffer feines, oder funstchalb gröbes Pulver, seht einen leichten Pfropf von Papier darauf, und wurgt die Rakete.

Diese Rakete ift also an beiden Enden gewürgt, die obere Burgung muß sehr fest zusammengezogen werden, bamit der Knall defto heftiger ausfällt. Die untere, wo die Lunte sist, wird mit einem farken Bindfaben geschnurt, damit das Pulver bei dem Knall an keinem Ende einen zu leichten Ausgang finde.

Da diese Raketen außer bem Rnall dem Auge nichts weiter darbieten zo fo bedient man fich berfelben nur gunden Bouquets, und gu ben Feuerkaften. 3hr Knall ift etwas stater als der einer starten Flinte.

Mrt Bonquete von Steigrafeten gu verfertigen.

um ein Bouquet von Steig Raketen zu bilden, muß man eine gewiffe Menge derfelben zugleich losbrennen. Dies geschieht auf folgende Art.

Man läßt eine länglich viereckigte Rifte versertigen, und nach der Menge der Raketen so einrichten, daß sie zweiZoll von einander abstehn. Der Boden, der eben soviel Löcher haben muß, als die Kiste Raketen enthalten foll, wird so eingetheilt, daß wenn man z. B. hundert Raketen hat, so nimmt man vierzig Zoll in der einen, und zehn Zoll im der andern Richtung und zieht von zwei zu zwei Zoll eine Linie, sozehält man vierzig Quadrate nach der einen Richtung und fünf nach der andern.

In die Mitte sedes Quadrats wird ein Loch gebohrt, welches groß genug seyn muß, daß die Raketenstöcke von neun Linien leicht hineingehen. Die Seitenwande dieses Bodens muffen neun Zoll hoch seyn, und oben mit einem bachförmigen Deckel, der aus zwei Stucken besteht, bedeckt werden. Dieser Raften wird auf zwei Juße gesett, welche start daran befestigt werden muffen.

Wenn man den Kaften garniren will, so belegt man den Boden mit einigen Bogen Papier, die man über den Löchern etwas zerreißt, dann bestreut man sie in gleicher Höhe mit Pulverstauß, und steckt die Stocke der Raketen in jedes Loch, so daß ihr Zündloch den Pulverstaub berührt. Man verbins det mit dem Innern des Kastens einen Zünder, den man so weit heraushängen läßt, daß man ihn mit der Hand anzunz den kann. Dann verschließt man den Kasten, der sich von selbst öffnet, sobald die Raketen in Brand gerathen.

Gewöhnlich macht man die Kasten vierertigt, allein bas längliche Vieret ist besser, weil das daraus aufsteigende Bous quet einen schönern Fächer bildet und hundert Raketen auf diese Art eine stärkere Wirkung hervorbringen, als eine weit größere Anzahl ins Gevierte geseht.

von neun Linien, welche weber Topfe noch hate erhaltenfondern blos mit einem fogenannten falschen Ueberzug (man
febe §. 3.) bekleidet werden.

\$. 6.

Bon ber Giranbe.

Die Girande besteht aus einer fehr großen Menge Rafeten von jedem Kaliber, welche stufenweis in einen Kaften geseht werden, das heißt, die kleinsten in die erste Reibe, die mittlern in die zweite und die biefften in die Mitte. Sauptfeuerwerke werden gewöhnlich mit einer großen Girande befchloffen, und man hat dergleichen in Paris abgebrannt, welche 6000 Naketen enthielten.

5. 7.

Art bie Rateten ber Reihe nach lodgubrennen, indem man fe

Man lagt zuweilen bei einem Feuerwert die Raketen Absahweis, und in gewissen Zeitraumen von einander abbrens nen, so daß die erstere ihre Wirkung gethan hat, wenn die andere losgeht,

Bu bem Enbe lagt man einen Raften von brei Bol breite und beliebiger gange verferrigen. In der Mitte feiner Breite wird eine Luge ober Rinne von zwei Linien ins Ger vierte angebracht, und man bobrt alebenn an ber Seite biefer Ruge Locher von fieben Linien Deffnung, immer feche Boll weit von einander, um die Stocke der Rateten bineinzufteden. Die Fuge, wird ihrer gangen Lange nach mit einer Lunte ber legt, und die Bundlocher ber Rateten barauf gefest. lagt die Lunte aus dem Raften berausgeben und verlangert fie mit einem Bunder, um fie mit einer Lange angugunden. Seiten bes Raftens werben nenn Boll boch gemacht; Raften felbst wird obne Deckel auf zwei Ruge gefest, welche zwei Ochuh weit unter bemfelben ein Querbret haben, bas Ende ber Rafetenftocke barauf ju feben. Jeder der beis ben Fuße bat eine Stube, die fich nach Belieben bffnen, damit man ihnen ben geborigen Grad der Reigung geben fann.

Wenn alle Raketen in bem Raften find, so ftreut man Rleien von mittlerer Große hinein, und druckt fie mit ber hand zusammen, bis fie sechs Kinger boch liegen, je nach ber Dicke ber Raketen, deren man funf bis dreißig bie neinsetz.

Diese Kasten können nach Belieben gerade oder schief gesett werden. Man kann deren auch zwei nehmen, Die man zwanzig bis dreißig Ruthen weit auseinandersest, und ihnen eine Neigung von 55 Grad gibt, so daß, wenn sie zusammen losgehn, die Raketen im Aufstelgen sich kreuzen, und eine sehr angenehme Wirkung hervorbringen.

Dergleichen Raften werben regulirte Raften ges nennt, und man muß babin feben, bag bie Sufe lang ges nug find, bamit bie Raketenftode nicht bie Erde berühren;

6. 8.

Bon ben breifacen Steigrafeten.

Die dritte Figur der 18ten Tafel stellt drei verbundene Raketen vor, die eine nach der andern abbrennen sollen, oder vielmehr, die mit einander ausstelgen und wenn die erste, welches die diesste ist, ihre Wirkung gethan, so fangt die mittlere an, und steigt immer hoher, und wenn diese geendigt, so entgundet sich die dritte und nimmt die beiden andern mit sich in die Hohe.

Hiezu nimmt man brei Raketen von verschiedener Eroge und Schwere; die zweite muß ein Biertel leichter sein als die erfte, und die dritte ein Drittheil leichter als die zweite. Man muß also Raketen von diesen Kalibern auswählen.

Wenn die Raketen geladen find, so werden fie an der Seite bes Schluffe mit Lehmerde belegt, indem man so wie bei dem Laden die Erde eintragt und fie dann ftampft und schlägt. Sie wird aber nur einen Durchmeffer hoch eingetragen.

Bill man diese Rateten mit etwas garniren, fo tann bies nur bei ber dritten oder letten geschehn, und felbft bann barf die Garnitur nicht über die Halfte des Gewichts ber zweiten Ratete haben, und diese dritte Ratete wird alebenn nicht mit Erde beschlagen.

Bier nun wird die erste und dieffte Rafete zwischen bem britten und letten Viertel bes Schluffes, bis in den Mittelpunkt dieses Schluffes durchbohrt, und eben dieses geschieht mit der zweiten oder mittlern, die aber zwischen dem zweiten und britten Viertel durchbohrt wird.

Wenn bies geschehn ist, so nimmt man einen Stock, bessen oberer Theil dreieckig geschnitten ist, so daß jede Natete auf ihre eigene Seite kommt. Die zwei durchbohrs ten werden an ihre Stellen befestigt, und man zicht eine Berbindungslunte (in einer Brandrohre) von dem Loch der erstenn die zum Hals der zweiten. Nachher wird auch die dritte Nakete angebunden, und alle drei so gerichtet wie Fig. 3. der isten Tasel zeigt, damit das Feuer sich nicht vor der Zeit den andern mittheile. Wenn alle drei befestigt sind, so wird wie vorhin eine Verbindungslunte von dem Loch der zweiten bis zu dem Pals der dritten und letzten gezogen.

Der Stock zu biesen drei Raketen muß das Gewicht ber erften oder diefften haben, aber um die Salfte langer seyn. Er wird folglich dreißigmal die Lange der Spindel der diefsten Ratete haben, und bennoch nicht zu schwer seyn, weil man ihn abnimmt, bis er das gehörige Gewicht hat. Will man zweifa che Raketen machen, so nimmt man sie von gleichem Kaliber, insofern sie nicht garnirt werden; garnirt man sie aber, so nimmt man die zweite Rakete um ein Drittel leichter als die erste, so daß die Garnitur nebst der Rakete der Schwere der erstern das Gleichgewicht halte. Sie werden auf dieselbe Art, wie die erstern, verbunden und gerichtet, so daß z. B. die zweite etwa einen Durchmesser höher liegt als die erstere.

Der Stod muß gleichfalls bas Gewicht der erftern haben, aber um die Salfte langer feyn. Man macht auch vierfache Steigrateten, deren Gelingen aber unficher ift.

. \$. 9.

Bon ben Bligrateten, ober Steigrateten mit Brillantfeuer.

Diese Raketen werden wie die obigen verfertigt, und nur mit verschiedener Mischung angefullt. Sie steigen außers ordentlich schnell empor, ihr Feuer ist febr glanzend, und fie hinterlassen eine Feuerspur, die sehr schnell verloscht. hier folgen die Mischungen.

Steigrafeten mit Brillantfeuer, von einem Raliber unter gehn Linien.

Salpeter				•	٠	•	16	Ungen.
Rohle	• •			٠	•	٠	5	_
Schwefel		•	 	•	٠	•	4	_
Stablfeile								

Undere Art; Raliber von to Linien und bruber.

Salpeter		•	•	•	-	•	16	Ungen
Kohle								
Schwefel							4	
Gentleite								" a d'.

6. 10.

Bon ben vielfaden Steig : Rateten.

Bu einer vielfachen Steigrafete wird eine Patrone von ftarkem ober dicem Raliber genommen, und wenn fie geladen ift, so legt man Ringe um die Rakete und steft eine andere kleinere Rakete in jeden diefer Ringe.

Wenn man nun die dide Rafete angundet, so steigt fie mit den kleinen in die Sobe, und wenn fie nicht mehr steigen kann, so erheben sich die kleinen über diefelbe, und laffen fie herunterfallen. Dies geschieht mittelft der Berbindung, die man zwischen dem dritten und vierten Viertel des Schluffes der erstern, und dem Sals der kleinern angebracht hat.

Dabei ift ju bemerten, daß alle fleinere Rateten jufam, mengenommen, ihre Stocke und Garnituren mit eingerechnet; nur den vierten Theil der blogen Ratete, ohne Stock, wier gen burfen.

Da jede dieser Rateten ihre Birtung für sich selbst volls beingt, so wird das Gleichgewicht dadurch wieder hergestellt. Daber muffen die Stocke der großen und der kleinen nach den Berhältnissen abgemessen werden, die in dem ersten §. von den Steigraketen angegeben worden.

" o"a ' 6# II.

Bon bem Mertutftab.

Der Merkurftab (Sig. 1. Taf. 18) besteht aus zwei Rateten, die auf einem Querholz an den Seiten befestigt werden, wie die Figur zeigt. Das holz wird an den beiden Enden, wo die Raketen ruben, eingekerbt, damit alles vollkommen eben sev,

Man kann die Halfe beider Naketen ohngeführ nach Bestieben von einander einfernen, wobet jedoch zu bemerken, daß je stumpfer der Winkel ist, den sie biiden, desto starker dreht sich der Merkurstab, und je spisiger er ist, desto höster steigt der Stab. Da nun die beiden Bewegungen dessels ben, nemlich die des Aufsteigens und des Umschwungs, eine ander entgegen sind, so-kann man zwischen beiden wählen, weil nur eine die Oberhand behalten kann.

Wenn bie Naketen befestigt find, fo werden fie so vers bunden, daß sie beide in demfelben Augenblick Feuer fassen, denn wenn eine querft losginge, so murde sie die andere auf die Seite reißen, und der Stab konnte sich nicht gerade ers heben.!

Will man ben Merkurftab mit einer Garnitur verfeben, wie Fig. 1. Taf. 18. fo barf bie Barnitur nicht mehr wiegen, als eine ber beiben Raketen.

Der Stock des Merkurstabs muß breißigmal die Lange ber Spindel ober des Dorns haben, er muß ferner rund und nicht biegsam seyn. Bet allen dergleichen Stocken muß überigens das Berhaltniß des Gewichts (wie oben) beobachtet werden.

Mit biefem xiten &. ware alfo bie Lehre von ben Steigrateten geschloffen. Wir haben nur noch jugufegen, bag, wenn man bergleichen Rateten auf einem Gestell losbrennt, bftere die erste vor der Zeit ihr Feiler ber andern mittheilt. Diesem vorzubeugen tlebt, man ihnen einen Streif Papier unten an den Hals, der hernach, wenn man sie mit der Lange anzunder, verbrannt wird. Diese Vorsicht ift auch bei denjenigen zu beobachten, die man zum Nerkauf ibestimmt, damit die Leute sich nicht aus Unversichtigteit beschädigen.

Wenn man diese Rateten mit hinefischem Feuer ladet, fo werden die Mijchungen folgendermaßen bereitet.

Steigrateten mit chinefifdem Feuer: Kaliu
ber unter gebn Linien.

Andere Art; Raliber von zehn Linien und drüber.

Dritte Art, Raliber aber einen Boll innern Durchmeffer.

Salpeter 16 Ungen. Rohle 6 —
Schwefel 4 —
Guß von 1, und 2, Grab . . 5 —

Chinefifches Teuer ju einer Ehren Matete
non jedem Ratiber, nad Dorel.
ignite, v Salpeter
Schwefel 2 Quentch.
Roble
Dulverftaub
Suß 200 A
Bir wollen nun noch bie Benennungen bieberfeben,
welche die Steigrafeten nach ihrem Raliber ober innern
Durchmeffer erhalten.
Ramen der Rateten. innerer Durchmeffer.
Ronigs - Rafete (Royale) 4 Linien.
Petit Partement
Partement
Rleine Marquise 8 -
Marquife 9 -
Doppelte Marquife
Drei Dugend
Dier Dugend E
Runf Dugend E 18 :-
3wei 3oll 2 1
Drei Zoll B
Bier Zoll 48
the state of the s
11 9 7
Bonden Safel-Rateten, ober fogenannten Bir:
beln, Artischoden u. f. w.
Diefe tft eine der angenehmften Rateten, beren Bers
fertigung aber eine große Benauigfeit, fowohl in ber Die?

fdjung der Materien als in der Arbeit fetbit erfordert.

Da and Google

Man nimmt eine Patrone, macht an dem einen Ende einen Emfaß von Labmerda, wie bei ben Aloftethen, ladet fie bernach mit einer ber . unten- angegebenen Difchungen, bis ju einer Sobe von gwolf innern Durchmeffern. madt man einen gleichen Ginfas. von Gebe bit bas andere Ende, und verfchlieft beide Enden genau. bamit das Feuer nicht entwifden fann. Das Bewicht ber Erbe muß an beis ben Enden volltommen gleich febri; wenn bie Rafete gut fteigen foll," und wenn diefe lette Erde eingetragen ift, fo wird die Rafete an dem obern Ende gewärgt und diefer Theil plattgedruckt, bamit er dem andern Ende gleich werde, und nicht darüber berausrage. (Man febe Fig. 10. Zaf. 20.) hierauf werben feche locher hineingebohrt, movon vier gum Auffteigen der Ratete bienen, und die zwei andern ihr die borizontale Bewegung geben. a ift auf derfelben Bigur eie nes ber beiden Scitenlocher, welche die borizontale Bewegung geben, bas zweite ift an ber entgegengefetten Geite des Epr lindere angebracht, Die vier übrigen Locher figen perpendie tular gegen die beiden erftern Taf. 20. Sig. II. (.

Wenn die Rafete so gehohrt ift, so stedt man in die Aufsteigelocher ein Stud Lunte, so daß es micht über die Deffaung vorragt, und macht eine Verbindung zwischen dies sen vier Lochern, mittelft eines andern Jadens Lunte. Die Seite, wo diese Locher sigen, muß nach unten gekehrt werden, wenn die Rakete angezundet wird. Dachher wird ein Streif Papier auf diese Lunte geklebt, um sie vor dem ersten Feuce ju schuben.

Wenn dieser Streif trocken ift, so mird ein Stud Holz freugförmig an die Nakte befestigt, (Taf. 20. Fig. 13.) Dies Holz besteht aus einem gekrümmten Stud Neif (Taf. 20. Fig. 12.) und wied um dreiviertel so breit geschnitten, als der außere Durchmesser der Rakete, und nur um einen Zehntheil kurzer gemacht, als ihreganze kange beträgt. Dies ser Stab wird an die Srite der vier Löcher befestigt, und wurde sie bedecken, wenn er nicht in entgegengeseitzer Richtung b.h. perpendikulär befestigt ware.

Der Stab ist bestimmt, die Rakete vor ihrer Aufsteigung auf einem ebenen Tisch umdrehen zu machen, und sie mahr rend dem Aussteigen in einer senkrechten Richtung zu erhalt ten, welche von der horizontalen Bewegung unabhängig ist die durch die beiden entgegengesetzen Löcher verursacht wird. Diese beiden Löcher werden nachher durch eine auf der obern Fläche der Rakete-schräglausende Lunte miteinander verbunden. (Tas. 20. Fig. 13.) Sie geben, wie schon gesagt, der Rakete die horizontale Umschwungsbewegung, und haben keine Gemeinschaft mit den vier untern Löchern, welche die Aussteigungsbewegung geben.

Diese Art Tafel sober Wirbel Rafete ift die gemeinste und leichteste fan macht beren aber auch mit zwei, brei und vier Aermen.

Die Rafeten mit Tennen werden nur an dem vorragens den Ende mit Erde beschlagen, und man macht nur ein horis zontales Loch an dieses Ende, aber immer vier Aufsteigunges. löcher unter seben Arm. Sie werden auf ein Studt holz befestigt, welches vier Zapfen hat, auf welche die Raketen mit der Desnung, die weder gewurgt noch mit Erde beschlagen ift, gesteckt werden.

Die erfte Figur ber Tifen Tafel ift ein foldes Joly mit. vier Zapfen, welches zu zwei oder vierarmigten Rafeten bier nen tann, benn wenn man nur zwei darauf fteft, fo halten die beiden leeren Zapfen der Ratete das Gegengewicht, und

Die ate Figur der auften Tafel ift eine Rafete mit vier, und die dritte eine Rafete mit zwei Armen.

Die Wirtung dieser Rateten besteht darin, daß sie sich auf einem Tisch schnell umdreben, und sich alsbenn sehr hoch erheben, indem sie Scuerwirbel auswerfen, die mit zwei Kronen endigen, welche fächerformig herunterfallen, doch geschieht dies lehtere nur insofern sie mit chinesischem Teuer geladen werden.

. Mifdungen gu biefen Ratetein.

Safele Rafeten mit gemeinem Feuer; Ralle

Andere Art; Raliber von rolinien und bruber.

Robler 16 Ungen

Lafel, Rateten mit Brillantfeuer; Raliber

Pulverstaub 16 Ungen. Stablfeile vom 2 Grad . . 6 —

Stahlfeile vom 3. Grad 7 -

Part of the second
Lafet , Rateten mit chinefifdem Seues
Raliber unter 10 Linken.
Salpeter
Roble
Schwefel
Gug ber beiden erften Grade 6 - 3
Andere Art; Ralibet von 10 Linien und deuber!
Salpeter 16 Ungen.
Roble 3 -
Schwefel 4
Guß der drei Grabe 7
12 14
Dritte Art; Raliber über 12 Linten.
Salpeter 16 Ungen
Soble
Schwefel 5 77 90 1988
Guß der beiden legten Grade 8
terminal to the terminal to th
SAND SET 1 IN COMPANY OF THE PROPERTY OF THE P
Bon ben Fenerbrachenans a.m
The consum our beginning Gell Brick allign our hade

Diese Rateten find bestimmt, fich langs et em ausges spannten Strick zu bewegen, welcher Direktionsfaden genannt wird. Man braucht fie bei verschiedenen Gelegenheiten, besonders aber bei ben Theaterfeuern, um ben Blis vorzustellen.

Bei dem andern Teuerwerk werden fie gebraucht, wenn man das Publikum überraften will, indem man ein fehr? entferntes ober fehr hohes Stuck mit der Schnelligkeit best Bliges angundet, oder auch bei großen Teften, wenn man vornehme Perfonen das Teuerwert felbft will angunden laffen.

Die Drachen werden wie die Steigraketen geladen oder es sind vielmehr Steig Raketen ohne Stock und ohne Garnistur. Wenn det Drache geladen ist, so versiehr man ihn mit Lunte, und befestigt ihn an eine kleine Rohre von Pappe oder Holz, durch welche der Direktionssaden gezogen ist. (Tas. 19. Fig. 2.) Dieser lehtere Faden muß sich an der Stelle endigen, wo man die Rakete anzündet. Macht man aber den Drachen doppelt, damit er wieder zu dem Punkt, von dem er ausgegangen, zurückkehren kann, so versieht man das Ende der Rakete, welche zuerst fangen soll, nie einer Mühre und perbindet sie mit dem Ropf der zweiten Rakete. (Tas. 19. Fig. 3.)

Will man aber das Feuer in eine sehr große Entfers nung, oder in eine beträchtliche Höhe leiten, wozu ein Drache vielleicht nicht hinreicht, so verbindet man zwef berfelben auf demselben Direktionssaden, so daß das Ende des einen mit dem Ropf des andern verbunden ist, und richtet immer den Kopf der ersten Rakete gegen sich, das mit wenn man sie anzündet, sie das Feuer durch ihr Ende dem Kopf der zweiten, und diese es auf dieselbe Art einer dritten mittheilt, wenn zwei nicht hinreichen. Sind aber zwei genug, so theilen sie ihr Feuer dem Feuerwerk selbst mit.

Ein Drache von dem Kaliber einer Marquife (§. 11.) tann obngefähr sechehundert Schuh in die Weite oder in die Hohe durchlaufen

5. 14.

Bon ben Steig: Somarmern.

Man nimmt hiezu Rafeten von neun Linien dußerm Durchmesser, ladet sie, ohne sie zu wurgen, bis zu einer Sobe von sieben Litten mit der Mischung, die im folgens den S. für die Mo saitwirbel angegeben ist. Dann werden sie gewurgt, an derselben Stelle gebunden, und ohngeschr eine Prise gekörntes Pulver darauf gethan, und mit einem papiernen Pfropf bedeckt. Nachher werden sie nochmals gewurgt, gebunden und das Vorragende abgesschnitten. Endlich sehr man ein Stuck Lunte mit Jundteig auf die Mischung. Wenn der Teig trocken ist, so kann man, wenn die Schwarmer einen startern Knall geben sollen, den Theil, wo das Pulver sist, nit einem Gewinde start geleimten Binbfaben bedecken.

Diese Schwarmer werben in die Topfe der Mosaite wirbel gefreckt; will man ihre Wirkung berändern, so thut man einen Schwarmer in einen Topf, und einen Mosaite wirbel in den andern, und mischt sie auf diese Art, sie fliegen mit startem Geräusch in die Luft, lassen einem Feuerschweif hinrer sich juruck, und endigen sich mit einem Knall.

§. 15.

Bon ben Mofailwirbelh.

Die Wirkung diefer Wiebel besteht darin, daß fie einen Feuerschweif von ohngefahr zweihundere Schuh hoch bilden, herumwirbeln und mit einem Rnall zerplaten. Dan läßt sie paarweis losgeben, indem man die Riche tungsbreter, worauf sie besteitigt find, schief neigt; auf diefe

Art treugen fie fich und bringen eine angenehme Wirtung bervor.

Die Rateten werden von Kartenblattern gemacht, und fieben Boll lang über einen Stock von funf Linien Durchmeffer gerollt. Man macht fie anderthald Linien biet, wurgt fie und fchneibet bas überftebende ab.

Dachber tragt man einen Biertels , Loffel voll Erde in bie Patrone, gibt acht ober gebn Schlage mit dem Same mer barauf, und bezeichnet die Bobe ber Erde außen mit einem Puntt. Dany ladet man mit untenfiebender Die ichung fieben Linien bod, tragt wieder einen Biertelsloffel Erde barauf, murgt und fchnurt die Patrone an diefer Stelle, hierauf ichuftet man zwei Finger boch geforntes. Pulver darauf, wurgt und fonurt barüber, und labet nochmals fieben Linien boch Mifchung barauf. Diefe Barg, gung wird nicht gang jugezogen, damit bie Difchung bem Pulver das Teuer mittheilen tann. Dan febt bann noch, ein Loffelden Erde barauf, murgt und fcnurt an biefer Stelle; ladet nochmals fieben Linien boch Dijchung darde ber, fcneibet bas Borftebende von der Patrone, meg, und febt das Bundtraut auf die Difdung. Etwas über ber letten Burgung, in ber Mitte und oben an der Patrone, macht man brei Locher mit einem Pfriemen, die man fo mit einander verbindet, daß wenn das Reuer unten aufe bort, es fich durch das unterfte Loch den beiden obern mite theilt, die, weil fie einander gegenüber figen, der Ratete eine Umichwungsbewegung geben, die, wenn das Pulver Feuer fangt, mit einem Knall endigt.

Die gange Mofait wird drei bis viermal mit geleime tem Papier umwunden und muß, wenn fie gang fereig ift

gehn Linien Durchmeffer haben. Alebenn tann fie in die Einschtopfe gefeht werben.

Diese Einsehtopfe werden gehn Boll lang, mit achtfarcher Karte, über einen Stock von eilf Linien Durchmeffer geformt, und wie die Feuertopfe auf einen Untersat und eine Spige gesete. Sie werden eben so gerichtet und mit Zündfraut verseben.

In jeden Topf thut man vier Quentchen Siebpulver*), fteett mit einem Stock ein kleines rundes Stuck Pappe mit funf bis sechs Lochern hinein, streut ein wenig Puls verstaub in den Topf, und setzt die Mosaik hinein, umzgibt sie mit weichem Papier, damit sie nicht wankt und verschließt den Topf mit einem runden Stuck Pappe, das mit einem Streif Seidenpapier so aufgeleimt wird, das die Zündlunte etwas heraushängt.

Mifchung gu bem Birbel Mofait.

Pulverstaub 16 Ungen.

Roble 4 Quentch.

⁺⁾ Bas nach bem Sieben in bem Sieb guruchleibt.

3weites Rapitel.

Bon ben Luftfeuermerten burch Stoffraft.

6. I.

Bon ben Bomben ober Teuerfugeln.

Die Bombe besteht aus einer hohlen Rugel von starkem Holz, die in zwei Halften getheilt ist, und wie eine Bucheste fann zusammen gesügt werden (Taf. 19. Fig. 6. A und B). Sie wird mit Sternen, Serpentosen und Feuerkastanten, gewöhnlich aber mit weißen Sternen oder goldenem Regen angefüllt. Der Name Bombe kommt daher, weil sie in ihrer Form und Wirkung Achnlichkeit mit einer Beslagerungsbombe hat, und wird ihr nach dem Kaliber, oder nach dem innern Durchmesser des Morsers (Tas. 19. Fig. 8.) ausschließend beigelegt.

Man macht deren von drei bis ju zwolf Zollen, wos bei aber zu bemerken, daß die Bombe immer kleiner ift, als thr Name anzeigt, weil ihr außerer Durchmesser um einen Zwanzigtheil kleiner senn muß, als der innere.

Auf diese Art hat eine Bombe von gehn Bollen nur neun und einen halben Boll; dagegen muß der Morser, aus dem sie geschoffen wird, gehn Boll innern Durchmeffer haben.

Der Theil A Sig. 6. Taf. 19. ift die obere Salfte, bie oben ein Loch hat, in welches eine tleine Ratete gesteckt wird, die nach folgenden Berhaltniffen mit Pulverstaub ges laden, und weder gewürgt noch gepfropft wird.

			Hohe der Las dung der Pas trone.
		1	
4 — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1章 一 i	
9	6	2	17
14 —	8	2克	20

Wenn die Rakete an einem Ende geladen ist, so bleibt ein leerer Raum in der Patrone, welcher in die eit ne Halfte der Bombe A gesteckt wird; der geladene Theil, aber muß sich außer der Bombe besinden, wie Fig. 7. Taf. 19. zeigt. Dieser Theil muß sest an dieser Stelle der Bomse be besesstigt werden, damit er nicht herausfällt, oder durch die Erschütterung des Pulvers hineingerrieben wird. Um sich dessen zu versichern, macht man eine Patrone von verschiedener Diese wie Fig. 12. Taf. 19. Diese beiden Diesen mussen aber stark geleimt werden, außerdem konnten bei ihrem Losgehen die Umstehenden beschädigt werden.

Der untere Theil dieser Patrone wird in die Bombe gesteckt, und der obere und dieste Theil bleibt auswarts und verhindert, daß die Patrone nicht tieser hineinsinken kann. Wenn sie recht befestigt ift, so falle man zuerst die eine Halfte der Bombe mit dem dazu bestimmten Gaenitute seine num mische viel brennbare Materien dazwischen um es zu entzünden, besonders aber etwas gekörntes Puls ver, welches die Bombe zerplagen macht.

Wenn bie eine Salfte der Bombe gestrichen voll ift, so thut man ein Gleiches mit der zweiten, fügt beide zur sammen, leimt sie mit Tischerleim und bindet sie mit Drath fest zusammen, so daß man nicht zu befürchten hat, sie mochte sich diffnen, und daß sie dem Pulver widersteben kann, bas sie in die Luft treibt.

.. Die so bereitete. Bombe wird alsdann aufs neue mit I Euch und Tischerleim überleimt, um sie noch mehr zu befestigen, dann läßt man sie trocknen, und wenn sie ganz trocken ist, befestigt man eine Kapfel an dem untersten Theil der Bombe, der Fig. 7. Taf. 19 mit B bezeichnet ist, und welcher an dieser Stelle dicker senn muß, als an den übrigen, um aller Gesahr vorzubeugen.

Die Kapsel wird von Pappe gemacht, und mit einer gewissen Menge Pulver angefüllt. Diese Menge muß den sechszehnten Theil der Bombe wiegen, welches gerade eine Unze auf das Pfund macht. Wenn dies Pulver zuviel Raum darin hat, so wird die Kapsel abgeschnitten, bis der untere oder diesse Theil der Bombe auf dem Pulver der Kapsel siet, welche den halben Durchmesser der Bomse be haben muß. (Tas. 19. Fig. 7. B) Wenn die Bombe gut auf dem Pulver siet, so wird die Kapsel mit Mehlitelister sest daran geleimt, so daß das Ganze alsdann der 7. Figur der 19. Tasel ahnlich ist.

Benn die Kapfel trocken ist, so werden zwei entgegens fiehende Locher an die Fuge der Kapfel und der Bombe gemacht, und durch jedes dieser Locher zieht man zwei Streifen Lunte, welche durch das Pulver der Kapfel gezorgen werden.

Diese Streifen werden in eine Robee gesteckt, bie von der Rapfel bis an die Rakete A reicht, so jedoch daß die Rober im Innern der Kapfel unterbrochen wird, damit die Lunte das Pulver anzünden tann; auch muß sie die Papier die Rakete hinans geben, wo sie mit einem Streif Papier wie mit einer Mabe umgeben und gebunden wird. Dann wird eine andere Lunte in einer Rober in die Mabe ger sieckt, so daß sie die ersten Luntenstreisen berührt, und die Mabe jugeschnart. Diese lehtere Lunte muß über den Morser (Taf. 19. Fig. 8.) hinaus hangen, damit wenn man sie in Brand steekt, die Hand nicht zu nahe an den Morser kömmt, weil die Bombe bei ihrem Aufstiegen den Arm zerschmettern könnte.

Durch diese Berbindung wird das Feuer, das man der Lunte außer dem Morfer mittheilt, ju gleicher Zeit' auf die Rakete und in die Rapsel geleitet. Lettere hebt durch ihre Ausdehnung die Bombe in die Luft, und die Ratete, welche während dem Aufsteigen immer fort brennt, hemmt diese Wirkung bis die Aussteigung geendigt ift.

Der Augenblick, wo das Teuer sich von der Rakete der Rapsel mittheilt. muß beinahe unmerklich seyn, weil sonkt die Rakete, deren Dauer sehr beschränkt ist, abbrennen-tonnte, bevor die Rapsel die Bombe aufgetrieben hat; in diesem Fall wurde die Bombe in dem Morser, zerspringen, und alles um sich her zerschlagen oder aber sie wurde nicht hoch genug aussteigen, und einen unangenehmen Effect machen.

Die Rapfel muß auch gang gerade unter ber Bombe

Doch ift gu bemerten :

- 1) Dag wenn die Rakete ju lang geladen ift, man nachsehen muß, ob sie nicht von Burmern angefressen ist, außerdem wurde das Feuer an allen beschädigten Stellen eindringen, und sich dem Innern der Bombe mittheilen, welche aledann vor der Zeit zerspringen wurde.
- 2) Um zu verhindern, daß die Bombe nicht wiedere herunterfällt, ohne zu zerspringen, muß man an das Ende der Rakete, das hineingeht, Lunten befestigen, die auf der Mischung selbst ruben, womit die Bombe geladen ist; auß serdem wurde die Bombe, wenn sie wieder ganz herunters siele, alles zerschmettern.

Die Kapfeln werden in Formen von Gips oder Erde gemacht und inwendig mit Fett bestrichen, damit die Paps pe der Kapfel nicht anklebt. Diese Methode ist besser, als wenn man sie von Holz macht, welche beim herunterfallen jemand beschädigen konnten.

Die Regel, daß man der Kapfel den sechszehnten Theil des Gewichts der Bombe geben soll, ift nur allgemein zu verstehen, und leidet mehr oder weniger Ausnahme je nach der Starke des Pulvers. Wir wollen z. B. noch folgens de Tabelle hieherschen.

Kaliber ber Bombe.	Långe der Rafeten für jeden Kaliber.	Gewicht der Raps fel.			
Bombe v. 4 3oll Durdim.	15 Linien	2 Ungen Schiesp.			
6	20	3 — — —			
9	24 —	6			
- 12	24	9			

Die Starte des Pulvers erkennt man vermittelst der be' kaunten Pulver probe, Man streut nemlich Pulver auf die Pfanne und bedeckt diese mit dem Deckel, der mit einem eisernen Arm an das Rad befestigt ist. Dies Rad ist mit Bahnen versehen, die man Grade nennt. Wenn das Pulvver angezündet, so sieht man hinter dem Rad, wieviel Gras de die Feder angibt, denn diese Grade bestimmen die Kraft des Pulvers. Gibt das Rad acht bis ziehl Grad an, so kann man den sechszehnten Theil der Schwere der Bombe für das Gewicht der Kapsel annehmen; gibt es weniger, so muss man dies Gewicht verhältnismäßig vermehren, oder im Ges gentheil vermindern.

In jedem Fall ift es rathfam, eher zu viel als zu wenig zu nehmen und sich immer nur nach seiner eigenen Pulverpros be zu richten, weil diese Proben nicht immer richtig sind, und manches Pulver auf der einen zehn Grade gibt, welches auf der andern nur acht anzeigt.

đ. 2.

Bon ben leuchtenben Bomben.

Die Leuchtbomben werden eben fo gemacht wie die voris gen, nur werden fie, bevor man die Rapfel daran befestigt, mit einem Teig beschlagen, der ihnen beim Auffliegen aus bem Morfer das Unschn feuriger Augeln gibt.

Man gibt diesen Bomben mittelft der folgenden Mischung gen verschiedene Farben. 3. B.

Teig ju weißen Leuchtbomben.
Salpeter I 16 Ungen.
Schwefel 8 -
Putverftaub 6 -
Beifer himmelblauer Teig.
Salpeter 16 Ungen.
Schwefel 8 —
Spieeglas 4 -
Pulverftaub 2 -
Gelber Teig.
Salpeter 16 Ungen.
Schwefel 7 —
Феф 2 —
Lycopodium r -

Wenn diese Teige bereitet sind, so werden sie mit etwas Gummi und Brandwein oder Weinessig eingerührt, so daß der Teig etwas dieser wird, als derjenige, der zu den Lunten bestimmt ist. In diesen Teig taucht man feine gezupfte Leins wand und überzieht damit die ganze Bombe, um alle Theile des Teigs badurch zusammen zu halten, wozu das Gummt allein nicht hinreicht. Ohne diese Zupfleinwand würde sich der Teig bläsern, und von dem Holz oder der Pappe, womit die Bombe gemacht ist, losspringen.

Diefer Teig wird vier bis funf Linien bid aufgetragen, und wenn er troden ift, mit Lunte bedeckt, und dann ein sogenanntes hem d von Papier darüber geschlagen, in wels chem zugleich die Kapfel der Bombe begriffen ist; nachber wird diese lehtere mit der Bombe wie oben gesagt verbunden.

Die Leuchtfugeln, welche durch den Teig einen großern Umfang erhalten, erfordern einen weitern Morfer, wie im

folgenden S. gezeigt wird; indeffen tonnte man ofonomifcher ju Bert geben, und fie tleiner machen.

Man macht auch leuch tenbe Raftanien wie

9: 3.

Bon ben Morfern.

Die Mörfer, welche ju dem Feuerwert gebraucht werk ben, unterscheiden sich von den Artilleriemörsern darin, daß sie weder so start noch so maffir ju seyn brauchen, weit die kunftlichen Bomben leichter und die Rapseln nicht so fart find.

Die Bie Figur ber igten Tafel fellt einen Morfer! von Solg und Pappe bor, welcher gu ben funftichen Bome

Fig. 9. stellt den Durchschnitt desselben vor. A ift ber Durchschnitt der Basis, die man Untersas nennt, und immer von Holz gemacht wird. B ist die sogenannte Kammer von Holz gemacht wird. B ist die sogenannte Kammer von Kolz gemacht wird. B ist die sogenannte Kammer oder der halbrund ausgehöhlte Theil, in welchen die Halbsugel oder Kapsel (Fig. 7. B.) eingesetz wird. Die Kammer muß in Rücksicht auf die Kapsel dasselbe Verzhältniß haben, wie der Mörser in Rücksicht auf die Vombe, sollsch gibt man der Kammer einen Zwanzigtheil Durchs messer mehr als der Kapsel. C ist die Diese der Pappe, die das Rohr des Mörsers bilder, und in welches der Theil E des Untersatzes eingesügt wird. F ist die Diese der Paps pe, welche die Basis des Rohrs sessibilat, und es geschieft macht, der Gewalt der Kapsel zu widerstehn, welche in der Höhlung B des hölzernen Untersatzes street. D ist der Durchmesser des Mörsers, dessen Verhältniß so seyn muß,

baß feine innere Sobe dreimal feinen Durdmeffer tatet muß, die Rammer nicht mitgerechnet.

Es ist jur Gate des Morfers nicht hinreichend, daß der Untersat von holz und das Rohr von Pappe sey. Ein solches Rohr warde freisich eine Zeitlang halten, aber zus letzt sich splittern. Man läßt daher ein Rohr von Rupfers blech machen, welches inwendig volltommen glatt seyn muß, und überzieht es hernach mit Pappe, bis es die gehörige Dicke hat. Diese Dicke eines Mörsers von sechs Zoll ins nerm Durchmesser muß zwei bis drittehalb Zoll betragen, wenn die Pappe gut ist. Die beste Pappe ist die von wollenen Lappen, wie das dicke Fliespapier u. d. m. Alles dieses gilt nur für das Innere des Mörsers; das Neußere, muß, wenn man es recht start machen will, nit Stricken umwunden werden, wie man die Wagensedern umwinder; alsdenn kann der Mörser aller äußern Gewalt widersehen.

Man macht auch Morfer, beren tupferne ober holgerne Robren nicht mit Pappe befleibet, aber geschnurt find. Diese Methobe ist sedoch nicht zu billigen, weil, wenn die Gewalt ber Kapsel einen dieser Morfer zersprengt, wie es znweilen geschieht, großes Unglud für die Zuschauer baburch entstehen tann, statt daß wenn das Robr außerlich mit Pappe bekleidet ist, der Mörser nicht zerspringt, sondernt blos zerreißt.

\$. 4.

Bon ben Feuertopfen.

Feuertopfe find Robren, die obngefahr ben Morfern ber Bomben abniich find, und fie werden gebraucht, um

allerlei Garniturfenerwert daraus gu ichiefen, fo wie bie Dorfer Bomben auswerfen.

Man rollt, eine Patrone von ziemlich dicker Pappe, wie Fig. 10. Taf. 19., dann nimmt man einen gedrehten Untersaß Fig. 11. bessen Theil A den innern Durchmesser Darrone des Topfs hat. Unten an diesem Untersaß muß eine Schraube B sepn, damit, wenn man mehrere Topfe macht, man sie reihenweis auf ein Bret befestigen kann, wo sie vermittelst der Lunte leicht verbunden werden, welche durch das Loch in den Mittelpunkt des Uebersaßes eingesteckt, und von unten bis oben durchgezogen wird.

Das Bret, worauf die Topfe geschraubt werden, mußeine Bertiefung haben, in welche eine Lunte gelegt wird,"
die mit allen Topfen verbunden ist. Die Hohe des Feuer?
topfs muß sechsmal feinen innern Durchmeffer betragen.

Damit das Rohr langer baure, fann man es inmen? big mit Aupfer ober Blech ausfüttern, und außerlich fchnus ren, allein es ift unnorhig ihm eine Rammer ju machen, wie den Morfern.

In diese Topse thut man Leuchtkastanien, große und tieine Serpentosen, Leuchtkugeln, Platiterne, Schwarmer, und überhanpt allerlei Garniturfeuer, welches durch einen Pulversack (Champignon Taf. 20. Fig. 1.) aufgetries ben werden foll.

9. 5

Bon ben regulirten Fenertopfen. (Nach Morel.)

Die regulirten Feuertopfe werden mit achtsacher Karte gerollt und geleimt. Man gibt ihnen zwei Zoll inneren, brei Zoll außern Durchmeffer, und funfzehn Boll Lange,

Wenn fie trocken find, werden sie unten mie einem Russbaumhölzernen Untersaß verschlossen, ber gerade einen Zoll hineingeben amis, und mit Leim und Nägeln stark befestigt wird. An der Mitte des Untersaßes ist eine zweite breitere Kundung, und unter dieser sist eine Schraube, durch welche der Topf auf das Bret geschraubt wird.

Das Bret mas drei Joll breit und anderthalb Joll dick seyn, und man macht es so lang, daß man ein Dusend Ede pfe darauf sehen kann, welche sedoch nicht weiter als sechs Lienien von einander stehen durfen. Indie Mitte der Schraube wird ein Loch zwei Linien weit gehohre, welches durch dem Untersah beraufgeht. Wenn die Topse aufgeschraubt fünd, so macht man eine Vertiefung, vier Linien aus Gevierte des Langspach auf das Vret, so daß die Locher der Schrauben, welsiche zu dem Innern der Topse führen, mitten in dieser Vertiessfung stehen.

Dann ftedt man in jeden Unterfate ein: Stud Lunte, welches zwei Finger boch hineingeht, legt:eine:lange:Lunte in: die Bertiefung, und befeitigt fie bei jedem Lach an die cerftever mit Zundtraut, und läft alles trocfnen,

Sollen nun alle Topfe zugleich lasgehn, fo wird bie! Bertiefung blos mit vier bis funf Streifen geleinten Papier bedeckt. Sollen sie aber einer nach dem andern losgehn, so füllt man die Bertiefung mit mittlerer Kleie aus, druckt sie gut mit den Fingern zusammen, und bedeckt sie mit mehe rern Streifen geleimten Papier, läßt alles trocknen und fangt nun an zu laden.

Man nimmt foviel vieredigte Stude Papier ale man Topfe hat, um baraus den Pulverfact oder Chame i.gnonju verfertigen. Das Papier wird auf das Ende des Cylinders

4534

gelegt, womit die Topfe geformt werden, und darauf ges brudt, so daß es die Form des Cylinders annimmt. In jeden dieser Sacke thut man ohngefahr eine Unze nachstehender Mischung, nebst zwei Stuckchen Lunte, die man einen Zoll herausragen läßt; endlich wird der Sack verschlossen, zuget bunden und das Ueberragende abgeschnitten.

Difdung.

Siebpulver 16 Ungen. Roble 3 —

Wenn die Sacke alle geladen find, so steckt man in einen jeden Topf einen, macht mit einem langen Pfrice men kleine Löcher hinein, und streut ein wenig Pulverstaub darauf. Dann wird das Garniturseuer hineingesetzt, so daß der mit Zündkraut versehene Theil unten hin kommt; man befestigt es mit einem Bulft Papier, damit es nicht wankt, und verschließt den Topf mit einem runden Stud Pappe, welches mit einem Streif Seidenpapier aufgeleimt wird.

Sat man zwei regulirte Breter von gleichem Kaliber, und pon gleicher Anzahl Topfe, so tann man fie einander entgegenseben, und freuzweis abfeuern; außerdem werden fie auf ein Gestell befestigt, bann treiben fie ihr Feuer gerade in die Sobe.

Macht man die Feuertopfe ftarter als brei Boll inneent Durchmeffer, fo ift es rathfam, fie mehrmals mit grober, ftart geleimter Leinwand, oder mit ftart geleimten bunnen Stricken ju umwinden.

6. 6

Bon ben romifden Lichtern.

It & mifche Lichter find Rateten, welche von Beit gu Beit Sterne auswerfen.

Man macht mit der Mischung der Sterne zur bei mischen Lichtern (s. unten) kleine cylindrische Stücke, wie Kig. 2. Tas. 20. und zwar mit der Form Kig. 9. Tas. 1. Die angezeigte Mischung wird mit Brandwein und erwas Gummi, wie der Teig der Leucht Domben, aber so diet als möglich, eingerührt. Dann nimmt man die Form Kig. 9. Tas. 1. und deren Ring, Kig. 18. Dieser Ring muß innerlich den äußern Durchmesser der beiden Enden der Kig. 9. haben. Der Theil A der Form ist so hoch als ihr Durchmesser; der Theil B aber ist zweimal so hoch als dieser Durchmesser, so wie der Ring, der aus Kupser oder Blech, am besten aber von Kupser gemacht wird, welches nicht so schnell rostet.

Man fest ben Ring auf ben Theil A, und füllt beit Zwischenraum mit angemachtem Teig aus, ben man ftark hinemdruckt. Wenn er recht fest ift, so zieht man ben Theil A aus der Form, und steckt den Theil B in den Ring, so wird der geformte Stern herausgedruckt, weil dieser Theil B eben so lang ift, wie der Ring.

Dann nimmt man einen Raketenftock, beffen Durche meffer einen Dreißigsitheil starter ift, als der Durchmeffer des Sterns, damit dieser leicht in die Patrone geht, die über diesen Stock gerollt wird. Wenn die Patrone gerollt ift, so wird sie an dem einen Ende gewürgt, an dem andern vere

schlossen, indem man das Papier übereinander bruckt, und endlich auf folgende Art geladen.

Man legt vor fich auf ben Tifch einen Loffel, einen fleis nen holzernen hammer, ber fehr leicht ift; Mifchung zu romischen Lichtern; Sterne; zwei massive Stocke von bem Kaliber ber romischen Lichter, und feines Pulver.

Buerst thut man in die Patrone einen Sack mit Pulver, von dem Gewicht des Sterns, auf diesen Sack sehr man einen Stern, und dann eine Ladung Mischung. Man schlägt leicht mit dem Hammer darauf, damit man den Stern nicht zerbricht, es ist genug wenn diese zusammensgedrückte Ladung die Hohe des Durchmessers der Patrone hat. Wenn dies geschehen ist, so thut man wieder einen Sack Puls ver, einen Stern und eine Ladung Mischung hinein, stampst sie wieder zusammen, und fährt so fort bis die Patrone gange lich angefüllt ist.

Die oberfte Labung muß immer mit Mifchung gegebent werden, und an diefem Ende, welches nicht gewürgt ift, wird bie Natete angegundet.

Gewöhnlich giebt man ben romischen Lichtern funfzehn Boll Lange; überhaupt aber richtet fich biese Lange nach ber Anzahl Sterne, die man in die Patrone thun will, deren man oftere fieben, acht und mehr nimmt.

Diese Lichter werfen abwechselnd glanzende Sterne funfs zehn bis zwanzig Rlafter in die Hohe, und wenn man sie Batterienweis auf Latten seht und mit Feuerkastanien garnirt, so endigen sie mit einem angenehmen Knallfeuer. hier folgen nun die Mischungen.

Stern	e gu romifden Lichtern; Raliber unte
	gehn Linien.
. ×	Salpeter 16 Ungen.
	Schwefel 7 —
4+2+	Pulverstaub 5 —
<u>x</u>	n bere; Raliber über gehn Linien.
	Salpeter 16 Ungen.
:	Schwefel 8 —
t.	Pulverstaub 8 —
Romis	de Lichter; Raliber unter gehn Linien
	Salpeter 16 Ungen.
ty.	Kohle 6 —
	Schwefel 3 —
21 n b e	re Art; Raliber von zehn Linfer und drüber.
134	Salpeter 16 Ungen.
	Roble 8 -

Drittes Rapitel.

Bon bem Garniturfeuermerte.

Unter Garniturfeuer versteht man alles, was gebraucht wird, um die Wirtung einer Steig , Ratete, eines Feuers topfs, eines Bouquets u. f. w. ju vollenden, als ba find Schlangenschwarmer, Leuchtkastanien und dergleichen mehr.

S. 1. Bon ben Sternen.

Die Sterne find kleine runde oder vieredigte Korper, die man mit einer dazu bereiteten Mifchung macht, und mit Brandwein oder Beineffig und etwas Gummi einrührt.

Man macht die Sterne auf verschiedene Art, mit der Form, oder mit dem Bret; lettere Methode ift jedoch für Garniturfeuer vorzuziehen. Man nimmt ein viereckigtes Tafelbret, ohngefähr von einem Schuh ins Gevierte, und vier Linien dick.

Dies Bret wird mit zwei Nägeln, die leicht wieder berauszuziehen sind, auf einen Tisch befestigt. Dann nimmt man eine der untenstehenden Mischungen, je nach dem Ges brauch, den man davon machen will, rührt sie in eine Schafzsel ein, und knetet sie wie Brodteig und eben so dief. Dann trägt man sie, nach der erforderlichen Dicke, auf das Bret, und zerschneidet sie nach einem Lincal erst in die Länge und dann in die Breite, so erhält man vollkommen würflichte Stücke Teig. Jedes Stückchen wird alsdeun abgelöst, und bildet einen Stern, der zur Garnitur von allerlei Feuerwerk, besonders aber zu den Bomben dient. Auf diese Are werden

alle Sterne gemacht, fowohl die weißen, als Bolbs und Silberregen u. f. w.

Die runden Sterne werden mit der Form (Fig. 9. Taf., 1.) gemacht. Wenn der Teig auf den Tisch aufgetrat gen worden, so nimmt man die Form, welche das Kaliber der Patrone haben muß, drückt sie mit ihrem scharfen Rand auf den Teig und schneidet auf diese Art runde Stückthen daraus. Dann werden sie auf einem Tisch, der mit Pulv verstaub bestreut ist, umgewandt, und wenn sie im Schatten gut getrocknet, so verwahrt man sie in einer Schachtel zum Gebrauch.

6. 2.

Bon ben Anallfternen.

Die Platfterne ftellen einen am Firmament binfchießens ben Stern vor.

Die Patronen bieser Sterne, werden am britten Theil threr Lange gewürgt, wie Fig. 1. Tas. 19 zeigt. Das Ende A wird mit der Mischung der Firsterne (man sehe Firsterne) geladen, und an der Mündung mit Zündkraut versehen. Das Ende B wird mit gekörntem Pulver gefüllt. Die Würgung darf aber nicht inwendig zu stark zusammenges zogen werden, sonst könnte sich das Feuer der ersten Salfte nicht der zweiten mittheilen, welche den Knall verursacht.

Man probirt diese Sterne, bevor man fie jum Garniturs feuer braucht, damit wenn zuviel Stern Mischung darin mare, man etwas davon herausnehmen fann, außerdem konnte die Ratete auf ber Erde zerspringen.

The state of the s
mifdung gu den Sternen.
Brillantes Strahlenfeuer; Raliber unter
gebn Linien.
Salpeter 10 Ungen.
Pulverstaub 16 -
Roble
Schwefel 2 —
Stahlfeile ber 2 erften Grabe. 5 -
Andere Art; Raliber von gehn Linien
und brüber.
Salpeter 16 Ungen.
Pulverstaub 16 —
Schwesel 3 -
Fein zerriebene Roble 2 -
Stahlseile der drei Grade - 6 -
Chinefifdes Feuer; Raliber unter 10 Linien.
Salpeter 16 Ungen.
Feine Kohle 2 —
Schwefel 4 —
Pulverstaub 12 -
Guß vom 1. Grade 6 —
Andere Art; Raliber von gehn Linfen und brüber.
Salpeter 16 Ungen.
Feine Roble 3.
Schwefel 5 -
Pulverftaub 12
Bug ber erften zwei Grade. 7.

Gems	hiliche Difdung für einfache, geform
4 .	und andere Sterne.
	Salpeter 2 Pfund.
	Schwefel
(Roblenftaub 8 Ungen.
	Spiceglas 3 —
Beiße	Sterne ju Bomben, Steigrateten u.f.
	Salpeter 16 Ungen
	Schwefel 8 -
	Pulverstaub 3 -
	Undere weit glangendere.
	Salpeter 16 Ungen.
,	Schrwefel 7 -
	Pulverstaub 4 -
	Sterne jum Golb , Regen.
	Salpeter 16 Ungen.
	Schwefel 10 -
	Rohlenpulver 4 -
	Pulverftaub 16 -
Esty.	Rienruß
	Salpeter 16 Ungen.
	Schwefel 8 —
	Rohlenpulver 2
	Rienruß C
	Pulverftaub 4 4

Doch andere; nach Morel.

Pulverftaub	8	Unge	n.	
Schwefel	1		4 5	Quento.
Durchgeschlagenes Gummi	_	, —	4	_
Rienrußblumen	_		4	
Gemeiner Rienruß	~	_	4	_
Salpeter	-	-	4	

§. 3.

Bon ben Schlangenfdmarmern, (Gerpentofen.)

Die Serpentosen sind kleine Raketen, welche in der Luft sich schlängeln, und zuleht mit einem Knall zers platen. Sie werden wie andere Raketen gemacht, wenn sie sich aber stark schlängeln sollen, so ladet man sie zur Hälfte mit Mischung (s. unten) über einen Dorn, der ein Biertheil der Länge der Patrone hat, die hernach mit gestörntem Pulver angefüllt wird, und zwar eben so, wie bei den knallenden Steigraketen. Wenn das Pulver darin ist, so füllt man den Ueberrest der Patrone mit Säges spänen aus, stampst sie gut zusammen, und würgt die Patrone mit dem Wärgeisen, (Fig. 12. Tas. 4) dann wird jede Wärgung mit Vindsaden geschnürt, damit das Pulver desto mehr Widerstand sindet.

Die Linge einer Serpentose ift gewöhnlich bie einer Karte. Da aber eine allein nicht hinreicht, um einen ftars ten Anall hervorzubringen, so rollt man noch eine drüber, und umwickelt das Ganze mit einem Streif Papier, der zwei bis dreimal herumgeschlagen wird.

Benn die Gerpentosen gefüllt und an beiben Enben gewürgt find, so versieht man fie, wie die Steigraketen, an ber Seite bes Dorns mit Zundfraut.

Stern: Gerpentofen.

Die Stern Serpentosen werden funf Linien tiet fer unten als die vorigen gewürgt, und wenn man das Loch der Burgung mit ein wenig Pulverstaub belegt hat, so werden sie mit folgender Mischung geladen, und, ohne sie nochmats ju wurgen, mit einem Stuck Lunte versehn. Die Mischung ist folgende

Salpeter	•	•	•	٠	•			16	Unger
Schwefel .						•	•	8	_
Pulverstau	6			•		٠	•	4	-
Opiesalas								T	

Die Wirkung ift, daß fie zuerft einen Stern vorftel: len, und fich dann schlangeln.

Pirouetten: Gerpentofen.

Diese Serpentosen werden ganz mit Mischung gelaben, ohne gekörntes Pulver bazu zu thun. Man seht einen kleinen Pfropf von Papier auf die Mischung, bevor man die Patrone würgt, und dann macht man an jedem Ende bei den beiden Bürgungen zwei kleine Löcher, die mit Lunte mit einander verbunden werden. Diese Raketen stellten in der Luft eine drehende Sonne oder andere Figur vor, je nachdem sie fallen, und diese Unregelmäßigkeiten bes Feuers gewähren einen angenehmen Anblick.

6. 4.

Bon ben großen und fleinen Schwarmern. Die großen Schwarmer (Lardons) unterscheit ben fich von ben Serpentosen nur durch einen ftartern Ras liber. Man bohrt mit einem Pfriemen eine Oeffnung von funf bis sechs Linien in die Mischung, welche dem Feuer einen größern Naum darbietet, und sie in der Luft stärker herumbewegt als die Serpentosen.

Die fleinen Schwarmer (Vetilles) werben eben fo gemacht wie die großen, mit dem Unterschied, daß man nur eine Karte statt zwei dazu nimmt.

Der Durchmeffer ber Serpentofe ift funf bis fechs Linien; der eines tleinen Schwarmers zwei Linien; alle Patronen derfelben Urt, die aber größer find als beide, heißen große Schwarmer.

Mifchungen gu ben Gerpentofen, großen und fleinen Schmarmern.

	Safpeter 16 Ungen.	
	Rohle 6 —	
	Schwefel 2 —	
	Pulverftaub 4 -	
	Undere Art; lebhafter.	\
	Salpeter 16 Ungen,	7
	Mittlere Roble 5 -	ŀ
٠	Schwefel 2 —	
	Pulverstanb 6 -	,
Bri	Mantfeuer für Gerpentofen ober	große
	Shwarmer.	
	Salpeter 16 Ungen.	
r	Roblenftaub 2 -	
	Pulverstaub 4 -	1.7
	Schwefel 4 —	
	Eisenfeile des 1. Grads 4 -	

5. 5.

Bon ben Petarben.

Bei ben Feuerwerkern versteht man unter Petarben, Patronen, welche einen Knall geben wie die Flinten. Man hat deren zweierlei Arten; die eigentlichen Petars ben z. B. welche so wie die Serpentosen ganz mit Puls ver geladen werden, ohne alle Mischung. Das eine Ende wird hermetisch verschlossen, und an dem andern läßt man nur soviel Defnung, daß man ein Stückhen Lunte mit Zündkraut hineinstecken kann.

Die andern heißen Langen ; Petarben, und wers ben an das Ende ber Langen gesteckt, um deren Wirkung zu endigen. Sie sind kleiner als die erstern, indem man ihnen nur die Breite einer einfachen Karte zur Länge gibt. Ihr innerer Durchmesser ist anderthalb bis zwei Linien. Die Starke der erstern ist nicht bestimmt.

6. 6.

Bon ben beweglichen Fenerfonnen.

Dies sind Raketen, die emweder auf einer Achse befes stigt werden, oder in die Luft steigen; lettere bienen gur Garnitur der Feuertopfe und der Steig: Raketen; die ers stern aber zu den Erdfeuern. (Man sehe Mosaitfeuer) Die Bereitung derer, so zur Garnitur gebraucht werden, ist folgende.

Man nimmt eine Patrone, macht ihr einen Grund von Erbe wie den Fixsternen, und ladet sie alebenn mit Brillant ; oder anderm Feuer, welches jedoch die Gewalt haben muß, sie boch genug steigen ju machen. Damit sie aber nicht zu hoch steigen, und dann auf die Erde herunterfallen, probirt man zuerst eine davon, und wenn diese
die erwanschte Wirkung thut, ladet man die übrigen nach
demselben Muster. Dann werden sie mit Erde beschlagen,
und auf der Seite, zwischen der Erde und der Mischung,
ein kleines Loch gebohrt, worein man eine Lunte mit Zunds
traut steckt. Diese Raketen werden zu allerlei Garniturseuer
gebraucht, und thun eine sehr angenehme Wirkung. Damie
sie aber zerknallen, ehe sie auf die Erde kommen, werden sie
wie die Knall-Sterne mit Pulver versehen.

Soll eine solche Ratete eine tletne Drehsonne vorstellen, so wird sie, statt sie auf oben beschriebene Art zu endigen, an dem andern Ende der Patrone gleichfalls mit Erde beschlas gen. Nachher durchbohrt man die beiden Enden an den entgegenstehenden Seiten, so daß das Loch der einen Seite dem der andern gerade gegenübersteht, dann werden sie mit Lunte so miteinander verbunden, daß beide Löcher zugleich Feuer fassen.

Diese lettere Art thut eine weit schönere Wirkung als die erste, welche blos in der Luft schlängelt, mahrend daß diese einen Fenerwirbel vorstellen, der aus der Luft herabfallt. Doch muffen diese Raketen mit zwei Löchern langer seyn als die mit einem. Man sehe Fig. 10. Taf. 20.

9. 7.

Bon ben Feuertaftanien.

Die Feuerkaftanie besteht aus einem Kaftchen von Pappe, bas rund ober murflicht seyn tann, und welches mit geforntem Pulver angefüllt, und dann geschnurt wird.

Die 4te Figur ber roten Tafel fiellt eine gant fertige. Raftanie vor, ber nur noch ein Loch fehlt, um die Lunto hineinzusteden, und sie in Brand ju feben, damit sie zere knallt. Diese werden runde Raftanien genannt, und auf folgende Urt gemacht.

Man nimmt eine Form (Fig. 2. Taf 2.) ober bolgerne Balge, und rollt eine Patrone von Pappftreifen baruber, Die man zweimal mit Dapier umfdlagt, fo daß bas Papier an beiden Seiten einen Durchmeffer weit vorragt. Bevor man bie Patrone von der form nimmt, biegt man bas Papier an dem einen Ende gusammen, um fie ju verschließen, bann wird bas Raftchen mit getorntem Dulver angefullt, und bas andere Ende auch verschloffen. Dann wird es zweimal freuge weis geschnurt, und gum dritten Dal rund um den Enlinder Rachber wird ce in ftarten Tifcherleim getaucht, damit die Schnurung feft balt, und wenn der Leim gang trocken ift, fo bobet man an der einen Seite der Raftanie ein Loch, welches bis auf das Pulver geben muß, und ftect ein Stud Lunte hinein, welche das Feuer dem Pulver mittheilt, und die Raftanie gerplagen macht.

Die wurflichten Kastanien werden eben so gemacht, und thun dieselbe Wirkung; nur wird eine viereckigte Korm bazu genommen, oder die Pappe in vier gleiche viereckigte Stücke geschnitten (Taf. 19. Kig. 5.). Die punktirten Linien zeigen die Stelle an, wo die Pappe entzwei geschnitten werden nuss. Auf diese Art braucht man keine Korm, sondern blegt die ausgeschnittenen Theile in die Hohe, so daß sie einen vollkommenen Würfel bilden. Uebrigens aber ist die runde Kastanie leichter zu machen, und thut dieselbe Wirkung.

Bon ben Leuchtfaftanien:

Dieje werden rund gemacht, weil fie beftimmt find, in Feuertopfe oder Steigrafeten gethan ju werden.

Man-ninmt Kastanien von einem Boll; welche geschnürt und mit Lunte versehen sind, das vorragende der Lunte wird abgeschnitten; dann taucht man Saumwolle in Sternteig, der ziemlich stüssig seyn muß, bedeckt die Kastanie damit eines gus ten Fingers diek, se nach der Dauer, die nian ihr geben will, und rollt sie nachber in trocknem Pulverstaub, der statt des Zündkrauts dient. Zulegt wird sie gut getrocknet. Die Wirztung ist ein weißes glanzendes Licht, welches mit einem Knall endigt.

Bon ben Leuchtfugeln.

Die Leuch tfuge In haben zwei bis drei Boll innern Durchmeffer, werden eben fo gemacht wie die Bomben, und mit dem Teig der Leuchtbomben überzogen.

Wenn man fie in eine Bombe thun will, fo muß bie Rafete fehr furz feyn, thut man fie aber in einen Feuertopf, fo wird fie langer gemacht.

Man gibt den Leuchtfugeln feine Kapfeln, fie erheben fich blos vermittelft eines Pulversacks (Champignon), den man unten in den Topf thut.

5. 9.

Bon ben Fenerwarften.

Die Fenerwürste find blos durch ihre Form von den Raftanien unterschieden, und dienen wie sie blos jum Rnall. Man macht sie mit einer Patrone, die an einem Ende ger wurgt wird, und fullt fie vier Kinger boch mit getorntem Pule ber an. Dann wird fie auch an dem andern Ende gewürgt, und wie die Kastanien geschnurt, und zulest an der Deff: nung der letten Birtung mit einer Lunte und Zündteig wersehen.

S. 10:

Bon ber blauen und grunen Lunte gu Derifen, verzogenen Namen u. b. gl.

Man schmelzt ein Pfund Stangenschwefel in einer glafurten irbenen Schussel, über gelindem Feuer, und thut eine Unze Grunspan, und eine halbe Unze sehr fein durche gesiebtes Spiesglas dazu. Dann nimmt man Dachte von Baumwolle, von beliebiger Lange und Dicke, und taucht sie in die Mischung, welche jedesmal umgerührt wird.

Diese Dachte werden nachher auf starken Drath ber kestigt, den man nach der Figur der Zeichnung windet; mit seinem bannen Drath darauf gebunden und mit Zundreig bedeckt. Man umgibt sie ihrer ganzen Lange nach und nach allen Krummungen mit Lunte, bedeckt sie mit Streifen grauen Papiers und versieht sie mit einem Zunder.

§. 11.

Bon ber purpurfarbenen ober violetten Lunte.

Man macht jurift eine Zeichnung und befestigt ben baumwollenen Dacht auf ben Drath wie oben, jedoch ohe ne ihn anzuziehen. Dann tocht man Brustbeeren, wovon Saut und Kerne abgenommen werden, und macht sie zu eie nem festen Teig, indem man soviel Schwefelblumen dazu fest, als nothig ist, ihnen die gehörige Konssfent zu geben.

Mit diesem Teig wird ber Docht so did bedeckt, als er ohngefahr dauern foll Wenn er noch frisch ist, wird er durchaus mit trocknem Pulverstaub bestreut, der ihm jum Jandkraut dient; dann laßt man ihn trocknen und verfährt übrigens wie oben.

Dian muß die Zeichnung immer vier bis funf Zoll weit von den Staben entfernt halten, worauf sie ruht. Dies geschieht vermittelst kleiner eiserner Svigen; außerdem geschieht es nicht selten, daß sie Feuer fangt, wodurch denn die gange Wirfung perfehlt wird.

Dritter Abschnitt.

Bon ben Fenerwerten auf bem Baffer.

9. I

Milgemeine Bemertungen über bas Bafferfemermert.

Die Wasserseuerwerke waren vormals stärker im Gebrauch als heut zu Tag, denn außer dem daß sie sehr kostbar sind, so ist es schwer sie so anzubringen, daß sie gut gesehn wers den, indem sie nur auf Teichen, Flussen u. is. w. können abgebrannt werden, und wenn alsdann der Zulauf der Zussschauer groß ist, so kann gewöhnlich nur die vorderste Reit be die Darstellung sehen.

Es gibt Wafferfeuerwerte, welche beinah bis an bie Mundung ins Waffer getaucht werden muffen, fo daß nur der hals jeder Patrone heraueragt, damit fie ihre Wirkung thun fann, ohne unterzufinfen.

Undere muffen nur in das Waffer eintauchen, um fich vermittelft des Feuers wieder empor gu heben.

Ueberhaupt aber muß alles Wafferfeuerwerk auswent big mit einem fettigen Körper, j. B. Talg, fettem Firnif und bergleichen überzogen werden, bamit bas Waffer nicht bie Pappe durchdringt, und bas Pulver verderbe. Wan wählt zu dem Ende den Talgftrniß als den reinlichsten.

Da bie meisten Materien, mit benen man die Patronen, anfüllt, leichter sind als eine gleiche Menge Wasser, so schwimmt das Feuerwert gewöhnlich auf der Oberstäche, ohr ne sich aufrecht zu halten Um also das Gleichgewicht hers zustellen muß man ihm ein Gegengewicht zusehen, welsches dem Gewicht des vertriebnen Wassers gleich ist. Dies Gewicht sindet man leicht, wenn man auf einem Teich, oder großen Gesäß voll Wasser versucht, wie tief die Natete einsinkt; hierdurch erkennt man, ob das Gewicht vermins dert oder vermehrt werden muß, um das Gleichgewicht herzustellen.

In den folgenden & &. wird man alle Wafferfeuerwerte finden, die bicher gemacht worden, nebit mehrern gang neuen, als da find Wafterwirbel, Bafferbouquets Wafferlaufer, Firsterne, Korbchen u. f. w.

§. 2. Bon ben Baffergarben.

Die Wasiergarben werden mit denfelben Rafeten wie andere Leuergarben gemacht, ausgenommen daß man an dem untern Enbe ein Gewicht andringt, damit sie eine tauchen, und eine runde Eche be von Holz oder Pappe an dem Hale, um sie auf dem Waster schwebend zu erhalten, wie Fig. 3. der 20sten Lasel zeigt.

Wenn man die Patrone mit der beliebigen Mifchung geladen hat, und noch Roum übrig bleibt, jo wied die er Raum mit einem Gewicht von Sand ofer andern schweren Materien ausgefollt; dies Gewicht muß die Halfte deffen der geladenen Patrone betragen.

Bleibt kein Raum übrig, so wird das Gemicht auf andere Art daran befestigt, so daß es nicht losgehen kann. Dann schneidet man eine Scheibe von Pappe, die viermal den außern Durchmesser der Patrone haben muß, macht in der Mitte ein Loch und steckt die Rakete durch, so daß sie senkrecht in dem Wasser erhalten wird.

Diese Scheibe wird mit Leim an die Patrone befes figt, und dann mit Fett bestrichen. Zuleht versieht man die Rakete mit Lunte, seht ihr eine Muhe auf mit einem kleinen Zunder, um sie leicht angunden und ins Wasser werfen zu konnen.

6. 3:

Bon ben Taudern.

Diese werden mit denselben Patronen gemacht, wie die Garben, mit derselben Mischung, und auf demselben Dorn geladen, nur wird nach jedem Eintrag ein wenig Pulverstaub dazu gethan, und so wie die übrigen Eintrage geschlagen. Dieser Pulverstaub macht, daß die Rakete jer desmal untertaucht, so oft das Feuer diese Ladung ergreist; daher der Name Lauch er.

Manche Feuerwerter nehmen geforntes Pulver bagu; allein auf diese Urt wird die Rafete oft durch die Gewalt des Pulvers zersprengt.

6. 4.

Bon ben romifden Bafferlichtern.

Sie werden eben fo gemacht wie die gewohnlichen rot mifchen Lichter, nur verfieht man fie mit einer Scheibe

und um fie volltommen sentrecht in dem Basser zu halten, bringt man unter der Scheibe einen abgestumpften Regel an, deffen Ratete an dem unten umgestürzten Ende durcht gesteckt wird, und bessen gleichfalls umgestürzte Basis mit der Scheibe zusammen geleimt, und hermetisch verschiossen wird, wie Fig. 8. Taf. 21. zeigt. Dann wird sie wie oben mit Fett aberzogen.

§. 5.

Bon ben Delphinen ober Anieftuden.

Die sogenannten Knieftlicke erhalten ihren Nahmen von ihrer Form, benn fie bestehen aus einer langen Rakete ober leeren Patrone, Die mit der eigentlichen Patrone ete nen Wintel von 130 bis 135 Grad bilbet.

Man ladet eine Patrone mit lebhaftem Teuer 3. B. mit Brillantseuer, und wenn sie geladen, schneidet man die andere leere Patrone schief, so daß die Tig. 4. Taf. 20 berauskommt, die ohngesahr einen Winkel von 135 Grad (bildet.

Wenn beibe Theile mit einander verbunden find, fo aberzieht man fie mit Rleifter, damit, wenn bernach der Fettfirnis darauf tommt, das Wasser nicht durchdringen tann.

Die eigentliche Patrone macht man von gewöhnlicher Lange; die falsche aber darf nur zwei Drittel derselben has ben. Diese salsche Patrone halt die Ratete über dem Basser, durch das der Mündung entgegengesetzte Ende, damit, wenn diese in das Wasser taucht, sie vermittelst der durch das Feuer verdunnten Luft, welche dem Basser entgegen wirtt, wieder herausgehoben wird.

Man tann biefe Rateten ftatt bes Brillantfeuers, mitber Mijchung der Steigrateten, und auch auf ihrem Dorn laben; auch tann man fie wie die Knallrateten zerplaten machen.

§. 6.

Bon ben Bafferlaufern.

Die Baffertaufer find Raketen, welche auf ber Oberflache des Baffers hinziehen, ohne unterzutauchen. Man nimmt baju eine gewöhnliche Rakete, die gemeinis glich mit ber Mischung der Steigraketen geladen wird. (Caf. 40. Fig. 6.)

Man macht zwei Regel, wie bet den Steigrafeten ift gelehrt worden, und stumpft sie an der Spise so weit ab, bis die Nakete durchgeneckt werden kann. Dann fügt man sie an der Basis zusammen, und verleimt alle Lugen mit Papier und Mehikleisier, damit kein Basser eindringen kann. Dernach werden sie mit Jundkrauft versehen, und mit Kette firnis überzogen. Benn man sie in das Basser wirft, so muß man ihnen eine solche Nichtung geben, daß sie durch nichts in ihrem Lauf gehindert werden. Man kann sie auch zerknallen machen wie die Serpentosen und Schwärmer.

§. 7. Bon ben Bafferfonnen.

Die Waffer fonnen bestehn aus einer Schaale von leichtem Solz, um deren obern Rand herum man jo viele Rafeten anbringt, als der Raum erlaubt. (Taf. 20. Fig. 5.)

In biefe Schaale oder Rabel wird foviel Gewicht von Erde, Sand oder Blei gethan, bag fie jur Salfte ins Baffer

fentt. Das Gewicht muß jusammengehalten werden, bamit es fich nicht bin und ber wirft.

Dann wird ber Rubel hermetifch verfchloffen, daß tein Baffer eindringen tann, und die Rat. ten werden darauf ber feftigt, untereinander verbunden, und alles mit Fettfunis überzogen.

Wenn die Sonne sich gut umbrehen und an einer Stelle bleiben soll, so wird sie mit doppeltem Keuer verbunden, das beist, das man auf dem Rande des Kudels zweierlei Bewes gungen anbringt. Soll sie aber, ohne sich ganz rund umzusdrehen, auf dem Waster in Kreisen hin und her sahren, so mussen die Raketen so miteinander verbunden werden, daß nur eine auf einmal losgeht, wie in dem S. von den Wirsbeln gezeigt worden.

Man macht auch Baffer fonnen mit Bouquets, (Fig. 9. Taf. 20.) welche nachdem fie fich umgedicht baben, vermittelft einer Kapfel, die unten im Topf ftett, Sterne, Serpentofen, Teuertugeln und bergleichen auswerfen.

Dazu nimmt man einen Feuertopf, und garnirt ihn mit zwei Scheiben wie die Waffergarben. Diese Scheiben werden in einiger Entfernung auseinander auf den Cylinder oder Patrone geseht, und mit einem Streif Pappe, ben man darum rollt, verbunden. Steeburch entsteht eine Art Tambour, weicher den Topf auf dem Waffer halt, und auf deffen obern Theil man soviel Raketen anbringt als man will, so daß die lehtere das Feuer dem Bouquet mittheilt.

A ift der Topf mit dem Bouquet; B ift eine Garbe, bie fich enigundet, nachdem die Sonne ihre Wirkung gethan, und welche ihr Keuer der Kapfel mittheilt. C ift der durch beide Scheiben geformte Cylinder.

Man macht auch Wafferjonnen auf einem runben bole gernen Bret; Die se gelingen aber felten, weil trot aller Bore ficht, mit der man sie senkrecht ins Baffer wirft, die Gewalt des Feuers sie verruckt, und sie umschlagen macht, so baf sie ins Baffer fallen.

9. 8.

Bon ben Baffer: Fenertopfen.

Es find biefelben wie die Luft Feuertopfe und werben eben fo geladen, das heißt, man ftedt einen Pulversack unten in den Lopf, welcher mit großer Gewalt alles, was man hineingethan, herauswirft. Man hat breierlei Feuertopfe.

Die eigentlichen fogenannten Feuertopfe. Die tleinen aufgeschraubten Feuertopfe, und Die Ebpfe mit Garben.

Diese lettern, die auch jum Luftseuerwert gehoren, sind die einzigen, deren man sich jum Bafferseuerwert bedient. Sie werden wie die Lufttopse garnirt, und die Garnitur ist in einer Wasserpatrone (Fig. 7. Taf. 20.) enthalten, der man eine Scheibe von holz macht, damit sie der Ausbehnung des Pulvers widerstehen kann. Diese Scheibe wird an dem dritten Theil der Lange der Patrone beseitigt.

Diese Topfe werden mit Gewicht beschwert. Benn bie Sarbe abgebrannt ift. so theilt fie thr Keuer dem Pulversack mit, wodurch derjenige, der ben Topf ins Wasser wirft, Zeit gewinnt sich ju entfernen, außerdem er verwundet werden tonnte.

9. 9.

Mon ben Baffer Bomben.

Diese find dieselben wie die Luft Bomben, und werden in einen Dorfer (Fig. 7. Taf. 20) gethan, der ihret

Große angemeffen ift, und nach ben im S. von ben Dorfern angegebenen Regeln verfertigt wird.

Er wird nicht wie die andern mit Rupfer ober Blech garnirt, weil die Ausbehnung bes Pulvers ihn nach geendige ter Birtung unter bas Baffer treibt, wo er verloren geht.

Diefer Morfer wird auch mit einer Scheibe von leichtem Solz verschen, welche ftart aufgeleimt wird, und dreimal ben aufern Durchmeffer bes Morfers haben nuß.

Er wird auch mit Gewicht beschwert, und auf bieses Gewicht sehr man die Bombe, die rings herum mit Papier befestigt wird. Wenn die Bombe in dem Morser ist, so best deckt man diesen mit einem Stuck Pappe, das in der Mitte ein Loch hat, um eine Garbe hineinzustecken, die hernach mit der Bombe verbunden wird, und unentbehrlich ist, um dem Arbeiter Zeit zu lassen sich zu entfernen.

§. 10.

Bon ben Bafferhofen.

Die Bafferhofen besiehn aus einer Anjahl Feuertopfe, bie in eine einzige Patrone gesteckt werden; doch nimmt man felten mehr als funfe. Sie werden durch eine Ratete anger gundet, die mit chinefischem oder Brillant feuer gee laben feyn tann, ober auch mit einem romifchen Licht.

Bet einer Bafferhofe wie Fig. 8. Taf. 20. tann man funf Raketen mit verschiedener Mischung anbringen, benn jeder Topf muß eine haben, Diese theilen bas Feuer dem uns terften Topf, u. f. f. mit.

S. II. Ron ben Granaten.

Granaten find Rugeln von Teig, ble fo feicht find, baß fe fich ohne Unterftugung auf dem Baffer erhatten und brennen.

Man bereitet untenstehenden Teig, knetet ihn derb und verfertigt mehrere Rugeln daraus, die mit Pulverstaub bestreut werden, damit sie leicht Feuer sangen. Dann klebt man um die Rugel herum kleine Stuckhen Lunte, welche die Entzündung vermehren, und leimt alsdenn seines Papier darüber, aus dem man etwas Lunte herausragen läst, um anzugunden.

Man tann auch RnalliGrangten machen, wenn man Feuertaftanien mit dem Teig ber Grangten übergiebt.

Mifchung ju bem Teig.

Salpeter .	•	•			16	Ungen.
Pulverstaub					16	_
Schwefel .						-
Kampher .					2	-
Leinol					1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

6. 12

Bon ben Bafferwirbeln.

Bu einem Wasserwirbel nimmt man eine leere Bombe von Pappe oder Holz, und leimt die Tugen so fest, daß sie hermetisch verschlossen wird. Dann legt man um die Bombe herum einen Reif, auf den man sechs oder mehrere Raketen besestigt, jedoch immer in gerader Anzahl. Sie werden so miteinander verbunden, daß die beiden, die einander gerade entgegen stehen, immer zugleich Teuer fans gen. Uebrigens wird das Ganze, wie gewöhnlich, mit Fetistrnis überzogen.

Will man die Wirkung verftarten, fo verbindet man mit der letten Rakete eine Feuerkaftante, welche inwendig

in die Bombe gelegt wird; und einen fehr fiarten Knall verunsacht, weil er halb in der Luft und halb im Waffer, geschieht.

. S. 13.

Bon ben Baffer: Sternen.

Bu ben Bassersternen nimmt man ein rundes Stuck Holz, in bessen Mitte man ein Gewicht befestigt. Dies Gewicht macht man mit einer Patrone, movon drei Biere tel mit Lehmerde oder sonst einer schweren Materie anger stillt werden. Auf das leere Ende dieser Patrone wird das runde Bret geleimt, und auf dieses die Bassersterne geseht. Diese werden wie die Fixsterne gemacht und auf dieselbe Art besessigt, wie bei den §. §. von den Glorien, Får chern u. s. w. gelehrt worden.

Bon ben Baffer-Bouquets.

Die Baffer, Bouquets bestehen aus einer Art Steige raketen, die in eine bequeme Rohre ober Futteral gestedt werden, welches die ganze Lange der Raketen und ihrer Stocke haben muß. Die Beite dieses Kutterals wird nach der Anzahl der Raketen eingerichtet, die man hineinstecken will; dann wird es an einem Ende hermetisch verschlossen, mit Gewicht beschwert, und an bem vierten Theil seiner Lange eine runde Scheibe angebracht, wie bei den Bassers Garben u. a. m. Zuleht wird es mit Kett bestrichen.

Um Beit ju behalten fich ju entfernen, wird eine Garbe an bas Bouquet befestigt, welche in dem Maffer brennt, bes

for die Rafeten auffteigen. Auch muß bie Lunte jeder Ras tete weit genng aus der Dundung vortagen, fo daß man mit einer die übrigen alle angunden tann.

§. 15.

Bon ben Soiffen, Rahnen u. f. w.

Man nimmt einen Rahn, und befleidet ihm mit einem Moft, Strickleitern und allem, was zu einem Schiff gebort, von leichtem Hofz, dann bringt man überall, wo es nothig ift, eiserne Spigen zu Lanzen : Rafeten an, wie in dem S. von den Dekorarionen gezeigt worden. Auf diese Spigen werden die Lanzen geseigt worden. Auf diese Spigen werden die Lanzen geseigt und untereinander verbunden.

6. 16.

J 31

Bon bem Bafferban.

Das Wasserfeuerwert erfordert sehr oft Gebäude und bergleichen auf dem Basser aufzuführen, welches der Einsicht und Geschicklichkeit des Künftlers überlassen werden muß, Um jedoch einen Begriff davon zu geben, so schlägt man ger wöhnlich einige Pfähle in den Grund des Wassers, auf welche Breter besestigt werden, die eine Art Geruft bilden, welches einige 30l über das Wasser erhöht wird.

Dritte Abtheilung.

Bon

ben Theater . Feuerwerten.

Thinked by Google

Wo n

den Theater: Feuerwerken.

Diese Abtheilung enthalt alle Arten Feuerwerke, welche auf großen Theatern ausgeführt werden tonnen, als da sind, Feuersbrünfte, natürliche und magische Ente gundungen, Blige, Donnerschläge, See und Landgefechte, Belagerungen, Angriffe u. f. w.

Dieser Theil der Feuerwerkerkunst wurde lange Zeit vers nachlässigt, ohnerachtet der schönen Versuche, welche die Ges brüder Ruggieri im Jahr 1741 zu Paris aussührten. Endlich wurde die Aufmerksamkeit des Publikums durch eis nen Feuer Regen gereizt, den man zu der Oper Jason von J. B. Roussea werfertigte, welche in Gegenwart Luds wigs des XVten zu Fontainebleau ausgeführt wurde. Man begindste sich lange mit diesem Feuer Regen, bei allen Stücken; welche Theaterseuer erforderten, weil man eine wettere Aussührung dieser Kunst auf dem Theatter sie gefährlich bielt. Es ist jedoch eine bekannte Wahrs heit, daß die Feuerwerke gar keinen Antheil an den gros sien Feuersbrünsten hatten, welche mehrere Theater in Paris, Bordeaux, Strasburg, Lyon u. s. w.

einafcherten; vielmehr waren fie gewöhnlich Folgen ber Dachläffigfeit *).

Im Jahr 1787 wagte es Ruggiert jum erstenmal, die Bengalischen Flammen in dem Stud Fedor et Lisinska auf dem italiantschen Theater anzubringen, um ein im Flammen stehendes haus vorzustellen. Der Erfolg war so schon und so glucklich, daß sich das Publikum seitz dem über die Gesahr beruhigt hat, und sogar die Stude mit großem Feuerwert vorzuziehen scheint.

Seitdem hat man in den Opern, Armide, Hecube, Astianax, Proserpine und andern die herrlichsten Wirstungen des Theater Feuerwerks bewundert, und vermitztelst der guten Anstalten und der gehörigen Einrichtungen des Theaters ist bisher jeder Anschein von Gefahr entfernt worden.

9. 1.' Bon ben Scheiterhaufen.

Wenn man auf dem Theater einen brennenden Scheit terhaufen, wie g. B. in der Oper Didon, vorzustellen hat,

^{*)} Als im Jahr 1800 bas Theater in Strasburg abbrannte, so hatte man ben Abend vorher ein kleines Nachspiel le petit Poucet, worin ein Feuerregen voredmmt, gegeben. Durch Unvorsichtigkeit der Arbeiter brach während bem Stück Keuer aus, welches ges dämpft wurde, ohne weiter nachzusehen, und trog dem Rauch, der noch nach geendigtem Stück bemerkt wurde, und worauf man den Directeur Demery ansmerksam machte, schiedte er fammtliche Theas erbeiner und Arbeiter nach haus, lachte über ihre Kurcht, und verschloß selbst die Thuren. Den andern Morgen um 3 Uhr schlug die Flamme zum Dach beraus und binnen weniger als wei Stunden blieb von dem gangen solieben Gebäude nichts als die Mauern übrig.

fo bringt man hinter der Detoration, worauf der Scheit terhaufen gemahlt ift, eine gehörige Menge Werg oder ums gehechelten Sanf an, der fo laug brennt als nothig ift, welt des durch einen vorläufigen Berfuch erkannt wird.

Soll aber ber Schritzthaufen lang im Feuer ftehen, fo nimmt man ftatt des hanfs, einen Blafebalg (Fig. 3. Saf. 22.) der mit Lycopodium angefullt wird, und soft man ihn zusammendrust, eine große Klamme erregt.

Back ein der Furien (Man febe ben folgenden S.).

Für kleine Theater ist das Lycopodium frestich ju speuen; jes hat abermen Bortheil, daß es keinen übeln Geruch verursacht, und die Löcher des Blasebalgs nicht verstopsty wie das Karz, welches sie so verunreinigt, daß man oft nach der ersten Engundung keine Flamme mehr hervorbringen kann

§. 2.

Won bem Leuchtfeuer, ben Sadeln ber Furien u. f. m.

Die gewöhnlichste Art, das Leuchten auf dem Theater hervorzubringen, ist die mit dem Blasedalg (Fig. 3. Taf. 22.) Dieser Blasedalg wird mit Lycopodium angefüllt; das vordere Gefäß muß wie eine Gießkanne durchlöchert sepn, und in dem Mittelpunkt der Löcher werden mehrere blecherne Tillen angebracht, worein Schwämme mit Beins geist gerrankt gethan werden, den man anzändet, und welcher das Lycopodium entzündet, wenn man es durch das Zusammendrücken des Blasebalgs heraustreibt.

Man nimmt auch oft aus Ockonomie statt des Lycopodium, avaknes Theer, Harz und dergl. wie ber reits oben gesagt worden. Eben so hat man verschiedene Bafer, die mit Sprifen auf Lichter gesprift werden, und ein Leuchten hervorbringen, allein ihre Bereitung ist muhfam, daher man in Frankreich immer das Lycopodium vorzieht. Wir wollen jedoch die Bereitung eines solchen Wassers hier hersehen.

Manistint zwei Kannen (Pinten) guten Weineffig, eis ne Hand woll Weinstein und eben so viel gemeines Salz, nebst einer halben Handvoll Salveter in eine Retorte, destile lirt alles, und erhält auf diese Art ein Wasser, welches die when erwähnte Wirkung hervorbringt.

Ju den Furien fackeln ninmt man eine habich ges formte Robre von Blech oder Kupfer, welche inwendig hohl, und oben mit einem durchlocherten Deckel verschloflen ist. In die Mitte dieses Deckels befestigt man einen starten Dacht von Baumwolle, der gut mit Beingeist getrankt wird. Wenh dieser Dacht angezündet ist, so schwingt man die Fackel nur unterwärts, so fährt das Lycopodium durch die kleinen Dessnugen des Deckels heraus, und entzündet sich ptoblich mit einer starten Flamme.

6. 3.

Bon bem Blig und Donner.

Man hat-allerlei Mittel versucht, ben Blis und Donner nachzuahmen; 3. B. entzündbare Dele, ober Werg, dasman mit diesen Delen tränkte, und aus freier hand warf, oder längs einem Strick auf das Theater hinunterlausen ließ u. s. w. die beste Art aber ist folgende.

Man nimmt eine Patrone von acht Linien, und labet fie wie die Steigrateten auf einer Spindel von drei Boll Lane

ge. Dann werden fie mit Zundfraut verfeben, und in weie Bes Papier geschlagen, auf leere Patronen geleimt und ger trochnet.

Wenn man sich derfelben bedienen will, so stecke man einen Drath in die leere Patrone, befestigt ein Ende davon an die Stelle, wo der Blis hinschlagen und das andere an die Decke des Theaters, wo er herunter tommen soll. Bus lett befestigt man einen Junder mit Bindfaden an den Drath, der lang genug gelassen wird, daß man ihn mit der hand ans junden kann.

Soll der Blig fich mehrmals auf dem Theater freugen, fo spannt man mehrere Drathe winkelformig auf dem Theater, und hoch genug aus, daß die Afteure nicht gehindert wers den. An jedes Ende der Drathe steett man eine solche Nates te, welche immer von der vorhergebenden angegunder wield. Die Mildung zu dem Pilik ift folgende

Um aber ben Donner auf eine vollkommene und theae tralische Art nachzuahmen, muß man funfzehn bis zwanzig kleine Pistolenlause drei bis vier Zoll lang haben. Diese werden in die Löcher eines Brets von Sichen oder Buchenholz gesteckt, so daß sie drei Zoll weit von einander stehen (S. Fig. 2. Taf. 22.). Bevox man sie aber hineinsteckt, macht man mit dem Hobel eine Falze indas Bret, woreth die Kommunitas kionslunte gelegt wird, wie besagte Figur zeigt. Die Zunde sochen der Läuse werden mit der Falze gleich gerichtet, damit sie in derselben Hobe Feuer saffen können.

Wenn die Läufe eingestedt sind, so befestigt wan ein anderes Bret an den untern Theil derselben, damit sie durch die Gewalt des Pulvers nicht herausgetrieben werden. Dies Bret muß von demselben Holz seyn, und wird an verschiedes nen Stellen mit Zapfen an das Hauptbret besestigt.

9. 4. Bon bem Keuerregen.

Die Feu erregen find bestimmt, bas durch ben Born bet Gotter, ober burch Zauberel vom himmel fallende Feuer vorzustellen, wie in den großen Opern Armide, Medee u. f.w. Die Patronen werden nach der Große des Theaters, für bas sie bestimmt find, eingerichtet.

Für das große Operntheater in Paris nimmt man Pacergnen von neun Linien innern Durchmeffer und vierzehn 36U lang. Sie werden zwölf bis funfzehn Zoll weit von einam der auf eine eiserne Stange geseht, mit einander verbunden, und mit folgender Michung geladen.

Magischer Feuerregen zur Dper Armide von

Salpeter			Unger
Pulverstaub		. 16	-
Feine Roble			
Schwefel			
Gng ber zwei	letten Gra	de 10	-

Will man Feuerregen haben, die eine Feuersbrunft vor: ftellen, so werden die Patronen wie die der romischen Lichter nicht gewärgt, (Man sebe diesen S.) und mit folgender Mie schung geladen.

Feuerregen gu Feuerebrunften gur Oper Lo-

Salpeter	16	Ungen
Pulverftaub		
Roble vom 3. Grad	2	-
Schwefel	4	-
Steintoble	2	

arabadija Kisusira

\$. 5.

Bon ben Theater: Flammen.

Die Theaterstammen werden mit den schon beschriebenen Bengalischen Flammen gemacht. Man richtet sie aber so ein, daß sie nur nacheinander Feuer fassen; wenn also eine verlöschen will, so jundet man eine andere an dem entgegengesezten Ende an, damit die Feuersbrunft immer weiter um sich zu greisen scheint. Indet man aber mehrere zugleich an, so wird das Feuer anfangs zu stark, und zulezt zu schwach. Man macht sie auch auf folgende Urt:

Man nimmt einen eifernen Tiegel von vier Boll Durch's meffer und eben soviel Tiefe. In denselben thut man drei bis vier Ungen Mifchung der Dienst , Langen, und befeuchtet sie mit Terpentindl. Wenn man sie anzundet, so gibt sie eine Flamme von drei bis vier Schuh hoch, und and beithath Schuh im Durchmeffer. Man tann auch mehrere zugleich anzunden.

Man macht auch noch Flammen mit bem Blafebalg (Kig. 3 Taf. 22.) ober mit Fackeln, (Fig. 5. berfelben Tafel) vermittelft bes Lycopobiums und des Weingeists; allein sie find von keiner Dauer.

9. 6.

Bon ben Entgunbungen.

Entzündungen find Borrichtungen beim Theaterfeuers wert, wodurch man eine Soble oder Abgrund, der Flammen ausspeit, oder brennende Balten, die von einem Saus in die Glut herabsturgen und Funten um fich fprigen, vorstellt.

Man macht eine Dute von starker Pappe, bie man um eine Korm rollt. Dieser Dute gibt man acht Zoll Lange, vier Zoll Durchmesser an dem einen, und achtzehn Linien an dem andern Ende. Dies letzere Ende erhält einen Untersat (Kig. 6. Taf. 22), der durchlöchert ist, damit man eine Luns te hineinstecken kann. Dieser Untersat muß kegelformig seyn, eine kleine Spindel haben, und nach dem innern Durchs messer der Dute eingerichtet seyn. (Kig. 4. Tas. 22.) Auch werden alle Kugen der Pappe sorgfältig geleimt, damit keine Luft eindringen kann.

Man kann auch die Duten von Blech machen; fie wers ben entweder auf Bretern, wie die Feuertopfe, oder auch aus freier hand losgebrannt.

Will man fie auf Breter oder Stangen befestigen, so wird ber cylindrische Theil des Untersates schraubenformig gemacht, und die Dute auf das Bret aufgeschraubt. Man geht aber immer sicherer, wenn man sie aus freier hand loszundet, weil man sie alsdann nach Belieben und ohne alle Gefahr dirir giren fann.

Art bie Duten ju laben.

Man macht eine Patrone wie zu den Feuerta ftante en, und zwar über eine Form nach dem großern Durchmeffer bes Unterfages, oder dem fleinsten der Dute, welches einers

lei ift. Drei Biertel ber Sobe ber Patrone t	•
gender Mifchung angefüllt:	Er + 4,4 ; 1 ;
Salpeter 16 1	ingen.
Roble vom 3. Grab	ar ious, SS
30 19 31 Schwefel 4 10	 ,,
Ober: ,-/.	19 5 1 6 1 6 50
chi more Calpeter 16.11	injen.
Pulverstaub 4	na ge in the
Roble 8	 35.5 €

Der Ueberrest der Patrone wird mit Pulverstanb angesstallt, der die Mischung aus der Date auftreibt; doch darf der Pulverstaub sich nicht mit derselben vermischen. Dann steckt man in die Mitte des Pulverstaubs ein Stück Lunte und besestigt sie gerade, mit den Rändern des Patronenpaspiers. Ist dies geschehen, so steckt man die Lunte in das Loch des Untersates, durch die Oeffnung der Pate, die der Pulsversac auf dem Untersats steht, wo er start besestigt wird, damit er nicht aus der Pate heraus sahren kann. Man sehe hierüber auch die S. S. von den Feuerkastanien, Feusert des nund den folgenden.

Bon ben Explofionen.

Esgibt in der Reuerwerterei dreierlei Erplosionen: 1) bie, fo man jugleiche hort und fieht, 2) die, fo man fieht und nicht hort, und 3) die man hort ohne fie ju fehen.

Die lettern werben mittelft einiger verbundenen Feuers taftanien gemacht, die man an einem von der Scene etwas entfernten Ort loszundet. Die zweiten werben in foldet Entfernung angenomifien; bag man fie blos schen tann. Ihre Bereitung ift folgende :

Man feht inehrere Duten auf ein Bret, wie die Feuers topfe, (man fehe ben vorigen S.) und verbindet fie eben so untereinander, dann werden sie nach der Richtung losgezuns bet, wo die Explosion vorgehen soll.

Die Erplosionen, die man fieht und hort, werden wie bie vorigen gemacht, nur bringt man auf ber Seite bes Brets soviel Feuerkaftanien an, als nothig ift, und richtet ihre Erbfe nach ber Starte ber Erplosion ein.

Auf diese Are wird die Erplofion gemacht, welche bie Beuerebrunft in ber Oper Lodoiska endigt.

Sollten die Explosionen eine noch größere Birtung toun, so macht man die Duten verhaltnismäßig starter, so baß der Durchmeffer ber größten Deffnung der Dute die Salfte ihrer Länge, und derjenige der tleinsten Deffnung ein Drittel ber größen beträgt.

Wenn bergleichen Explosionen gleichsam wie burch Zaus berei geschen sollen, so werden bie Teuerkaftanien wie oben, aber mit folgender Mischung gelaben.

Salpeter	16	Ungen.
Pulverftanb	10	-
Mittlere Roble vom 2. Grad	4	
Schwefel		
Berftogener Guf vom 1. Grad		
Lycopodium		,—
Feine Steinfohle		

Diefe Mifchung wird von Rugg teri ju der Explosion ber Oper Medes gebraucht.

S. 8.

... Wontben wuelte uchen. ... ??

Benn inan auf bem Pheater ben Ausbruch eines Bultans obes die Oprengung einer Mine vorstellen will, so nimmt man einen Kasten von Sisenblech ober Kupfer, rund ober vieredicht, von vierrehalb Joll Durchmesser und neun Zoll Hohe, und sest ihn auf ein breites hölzesnes Gestelle. Dannithut man drei bis 5 Ungen, mehr ober weniger. Entzünrdungsmit sich ung hinein, drückt sie ein wenig mit der Hand zusammen, und legt ein Stück Lunte daranf, die man aus dem Kasten herausreichen läßt, und verschließt diesen mit einem runden Stück Papier, das man darauf leimt.

Wenn man die Lunte angundet, so theilt sich bas Feuer schnell dem Raften mit, ber sogleich einen Feuerausbruch von zwolf bis funfzehn Schuh auswirft. Man kann fie stärker oder schwächer machen, indem man die Raften barnach eine richtet, oder auch mehrere zusammen fellt.

Bill man bie Birtung einer gesprengten Mine nachabet men, wie in ber kleinen Oper die Falfchmunger, so vers bindet man mit dem Raften einige große Feuerkastanien, und jundet alles jugleich los.

6. 9.

Bon fenerspeienben Drachen ober anbern Ungen benern.

Bin manden Studen kommen Ungeheuet vor, welche bus Teuer aus dem Rachen, Rase und Ohren ausspeien. Dies geschieht, indem man auf die hintern Stade Patronen mit Brillantseuer befestigt und sie unter einander verbindet, so bas fie alle jugleich-losgeben.

6. 10.

Bon ben Ebegternetronen.

Die Theaterpatronen, mit denen man die Klinten ladet, find gewöhnliche Militarpatronen, nur daß man ftatt der Rugel ein wenig grobe Kleie hinein thut.

Es ift der Botficht gemaß, daß derjenige, der den Soldarten oder Figuranten die Patronen austheilt, vorher ihre Patrontafchen untersucht, ob nicht etwacine scharfe Patrone dare in übrig geblieben. Man nimmt auch zu diesen Patronen ganz dunnes Papier, weil zu dieses Papier denjenigen, der ben Schuß ins Gesicht erhalt, beschädigen konnte.

e e stiege e e §. II.

Bon bem flintenfeuer.

Um das kleine Gewehrsener nachzuahmen, nimmt man einen vierkantigen hölzernen Stab von zwei Zoll ins Geviers, te. An der einen Seite macht man eine drei Linien breite und sechs Linien tiefe Furche. An der entgegengeseten Seite bohrt man so viele Löcher, als der Stab halten kann, in einer Entsernung, von anderthalb Zoll von einander. Diese Löcher muffen sammtlich bis auf die Furche geben, damit die Lunte jeder Petarde die Rommunikationslunte berühren kann, welche längs der Furche gelegt wird. Die Löcher werden so gebohrt, daß dir Petarden mit. Gewalt hinein geprest werden muffen.

Der Stab Fig. 7. Taf. 22. wird eben so verbunden wie die Feuertopfe. Sollen aber die Schusse nur nach einans der losgehen, so wird die Verbindung regulirt, indem man: Lleie in die Furche streut, und die Kommunikationslumte das mit bedeckt. Wenn diese Lunte eingelegt ist, so läßt man ein. Stückhen herausgehen, und leimt einen Streif Papier langs:

auf die Furche. Um die Wirtung ju vollenden & fest man bies Feuerwert in den Hintergrund des Theaters indamit das Gefindl wie von weitem ber ju tommen scheint.

Im übrigen lese man denis von den Perarden nach, wo empfohlen wird, ste an dem Ende, wo keine Lunte anger bracht wird, fest zu verschtießen.

res diffic 12.

Bon ben Studpatronen. gran. It.

Man rollt eine Patrone von Pappe über einen Stock und gibt ihr einen oder anderthalb Durchmeffet Lange. Der Stock muß etwas dunner feyn, als der innere Durchmefferder holgernen Kanone, damit die Patrone leicht hincingeht.

Benn fie fertig ift, so wird sie an dem einen Ende vers schloffen und gewürgt. Auf das andere Ende leimt man ein rundes Stud dicker Pappe, von demselben Durchmesser wie die Patrone, und setz eine doppelte Müße auf das gewürgte Ende.

Diese doppelte Müge ift bestimmt, die Kapselder Patro, me einzunehmen; wenn sie also trocken ift, so steckt man eine Kapsel mit Pulverstaub hinein, und zwar in dem Berhältnis, das wenn die hölzerne Kanone drei Zoll innern Durchmesser hat, so gibt man der Kapsel in der Mühe einen Zoll Sohe. Ift sie eingesteckt, so wird die Mühe, wie bei den Feuertatstanien verschlossen, und einige Stückchen Lunte hineingesteckt, damit die Stuppine, die man in das Zündloch der Kanone steckt, das Feuer diesen Lunten mittheilen kann, die es nachs her der Kapsel mittheilen.

Die Stuppine ift dieselbe wie bei den wirklichen Ranvenen, und besteht aus einer Lunte, die in einem fpig jugeschnite tenen Stud Schiffeohr fleckt. Sie ift brei bis vier Boll fang, und muß vier bis funf Linien über bas Rohr herausragen;" man befestigt sie an bem Rand beftelben mit ein wenig Zunde teig, danit fie fich nicht verschiebt.

Sollte die Kapfel teinen hinlanglich starken Anall hervort bringen, so verstärkt man sie, indem man bei bem Schwanzistück der Kanone eine Feuerkastanke anbringt, und jundet die Patrone und die Rastanke zugleich los. Da sie jedoch selten beibe mit einem Knall losgehen, so ist es, wenn die Kantone stark genug ist, der Ausbehnung zu widerstehen, besser, dass man den Pulverstaub mit etwas gekorntem Pulver vers mischt.

Das die Feuerlangen betrifft, von denen wir in' bem's von den Langen gehandelt haben, so muß man bei dem Theaterfeuer ihren Durchmesser vermindern, weil fie, wenn et groß ist, febr viel Dampf verursachen.

§. 13.

Bon ben Belagetungsbomben.

Man unterscheibet beim Feuerwert zweierlei Belages rungebomben, die einen, die fich entzun den, ohne gu ferplagen, und die andermy die nach der Entzuns bung gerplagen.

Bu ben erstern nimmt man runde Rugeln von Pappe, wie die, von benen in dem & von den Bomben geredet worden. An dieser Rugel wird ein Loch gemacht und eine Patrone, wie die der romischen Lichter, hineingesteckt. Die Halfte der Patrone wird mit Erde und die andere Halfte mit Pniverstauß angefüllt, und in die Bombe hineinges steelt, so daß sie nur einen oder zwei Zoll herausragt. Fins

bet man, daßi diese Rafete ju lang bauert fo vermindert man die Denge des Pulverstaubs, und vermehrt die der Erde; dauert sie nicht lang genug, forthut mon das Ges gentheil.

Sftiffe bingegen gugftart, fo verminbert man fie, ine bem man baffelbe Gewicht Salpeter gufeftelle mos i. .

Eine solche Bombe, die inwendig terr ift, die Rakete ausgenommen, die auf dem Punkt aufruht, der dem Loch entgegen sieht, wird aus der Sand von einer Kouliffe zur andern, quer über das Theater geworfen, so daß die letzte Wirkung der Rakete nicht gesehn wird, welches alle Taus schung stören wurde.

Bas die Bomben anlangt, die zerplagen sollen, so perfahrt man wie oben gesagt; nur wird die Papplugel in mehrere Stude zertheilt, die hernach durch geleimtes Papter zusammen vereinigt werden. Bevor man fie aber ganz versichließt, seht man in die Höhlung derselben eine Keuerkaf fanie, die mit dem Theil der Nakete verbunden wird, wo sich der Pulverstaub endigt und die Erde ankängt.

§. 14.

Bon ben glabenben Rugeln.

Die kunstlichen glubenden Rugeln werden von Pferde oder Rubhaaren gemacht und mit haubendrath umwunden. Wenn fie fertig find, so überzieht man fie mit folgender Mischung, welche mit etwas Branntwein oder Beinessig eingerühet wird.

1 10 10	Chipèter 1	100 . 1 . 1 . 1 . 2 48	uffen anan in
729	in : Schwefelie v	· · · · Telata : 8	120 St. 10
50	Julverftauß	game, anglist. 8	Land (#.9
	Rienruß	2	4 700
513		CAN WENT TO THE	

Wenn fie tederen ift, so wied fie in einen Feuertopf geset, und biesed in einen kunftlichen Morfer. Der Fenertopf muß unten eine Kammer haben, warein die Rapsel voor, der Pulverstell der Rugel geset wird, wie in dem S von dem Morfer ist gezeigt worden.

Die Boll Burchiteffer gu beobachten, und nach beiten man fich bet unbermigtebern ober eleinen richten fann.

Der Fenertopf mußietwas gebfier feni ale bie Rugel, damit fie bequem bineingeht. Man macht ihn eilf Boll lang.

Die Rammer bes Feuertopfs, welche eine halbe runde Form haben muß, erhale achtschn Linien innern Durchmeffer.

Die Rapfel, welche mit Pulverftaus von Ranos nenvulver geladen wird, muß zwei Quentchen wiegen.

Das haar, woraus die Rugel besteht, darf nicht ju febr jusammengebruckt werben.

.6. 15.

Bon ben Ball: und Soiffs Ranonen.

Um eine Festungskanone in der Entfernung vorzustellen, wird ein Bret nach Fig. 8. der 22ten Tafel zugeschnitten: Hinter das Profil desselben sezt man einen Keuertopf (Fig. 9. Taf. 22.) und in diesen steckt man einen Pulversack mit Staubpulver. Während nun die, welche die Kanone zu laden

fceinen, diefelbe angunden, nimmt ein anderer, der hinter der Deforation versteckt ift, den Topf, der eben losgegangen ift, weg, und sest einen andern geladenen an deffen Stelle.

Die Schiffskanonen werden eben fo vorgestellt, wie die Scheiterhaufen. (Man febe & I. dieser Abibeilung) Stellt aber bas Theater ben einen Theil eines Schiffs vor, fo macht man eine Lavette, und ladet die Ranone wie die Stuckpatronen § 12.

§. . 16.

Bon ben Branbern und bem Schiffebranb.

Um die Birtung eines Brandes vorzustellen, wird bie Detoration, die ihn vorstellt, drei bis viermal mit starter Basserfarbe überstreichen, und dann mit den gehörigen Farben gemalt. Dieser erste Anstrich schützt dieselbe vor der Birtung der brennbaren Materialien, und macht daß man sie lange gebrauchen kann. Auf dieselbe Art werden die Segel und alles übrige, was dem Feuer ausgeset ift, angestrichen.

Wenn nun der Brander so zugerichtet ift, so garnirt man alles, was in Flammen erscheinen soll, mit Werg, und wenn das Werg abgebrannt ift, so zundet man eine Erplosion (§ 7.) los, um das Zerspringen der Pulverfammer vorzustell ien. In demselben Augenblick aber muß, das Schiff vor den Augen des Zuschauers verschwinden, welches dem Massschienmeister auszusühren überlassen wird.

Bill man einen Schiffsbrand vorstellen, ober 3. B. brennende Segel, so wird graues geleimtes Papier daju genommen, welches dem Feuer etwas widersteht; nicht aber Tapetenpapier, denn dieses brennt ju langsam. Bon dies sem graus geleimten Papier werden die Segel, Rlaggen u. s. gemacht, und leicht angemalt. Alles Tauwert, Maste

und bergleichen werben mit Werg ober Sanf garnire, und wenn man ein Seetreffen vorstellt, fo wird bas Schiff mitt telft einer Rugel in Brand gefteckt.

Benn das Schiff mit Kanonen Befeht ift, fo-wird in die Witte ein Gret mit geladenen Duten (§. 6) oder Rügeln ges fest. Dieses Bret stellt die Pulverkammer vor, und wird guleft angezündet.

§. 17.

Bon bem Demolitionefener.

Benn in einem Stude ein Palaft, Schloß und bergleit then jusammenstärzen soll, so nimme man Stabe und garnirt sie mit zwanzig und mehr Petarben, die mit Patronen von Steigrafeten von neun Linlen Durchmesser gemacht, mit getörntem Pulver geladen, und an beiden Enden gewürgt tverden. Sie werden en zigzag verbunden und diese Kolge von Zerplahungen bringt eine sehr state und wahre Wirtung hervor. Ein geschiefter Künstler muß das Feuerwerf bei jes der Gelegenheit gehörig, und der erwarteten Wirtung gemäß anzubringen wissen.

Bierte Abtheilung.

Ron

bem Lafelfenermert.

Bierre Abtheilung.

402

em Safeifenerwert

Won

bem Zafelfeuerwerk.

Dit dem Safetfeuermert verrichtet man im Rleinen was man in der Luft, auf der Erde u. f.m. im Gobsen aus, führt. Da es auf einer Safet in einem Saal abgebrannt wird, so muffen bie Patronen sehr tlein, und ihr Feuer schwach fein um die Zuschaner nicht zu belästigen.

Man gibt daber den Patronen nur iandertholb Linien Durchmeffer, und nimmt, gutes Jagopulver dazu, welches weniger Dampf macht als bas gemeine Schiefipalver.

Diefe Art Seugrwert wird auf Studiden Dappt geleimt, benen man eine beliebige Form und Figur gibt, g. B. funfts licher Fruchte, welche fleine Teuergarben mafem efthalten.

Men kann auch kleine Dekorationen ausschneiden, und sie inwendig mit kleinen Feuersonnen erleuchten; ober um die Zuschauer zu überrafchen, nimmt man tleine Feuertopfe von einem Zoll Durchmessen, und füllt stemmt. Bonbons und Devisen an.

Diese Feuer werben eben so eingerichtet, wie die Theas terfeuer; ihre Zurichtung und Aussuhrung ift dieselbe, mit dem Unterschied daß man die Diese der Lunten nach den Pastronen einrichtet. Wir begnügen uns also hier die Mischungen anzugeben.

Brillantfeuer.

Pulverstaub 16 Ungen. Feine Stahlfeile 2 — 4 Quentch: P 2

Jasminfeuer.	
Pulverftaub 16 Ungen.	
Salpeter 401	uentd.
Edwifel	_
Feine Stahlfeberfeile 2 - 4	-
Aurore - Feuer.	
Pulverftaub 16 Ungen.	1
Gelber Sand	ni ·
Beifes Feuer	
Pulverftaub 16 Ungen	š
Salpeter 6	
Schwefel I :	
Strahlen feuer.	40
Pulverftaub 16 Ungen?	
Madelfeile	uentch.
Silberregen.	: 1.
Pulverftaub	.)
Salpeter 4 Q1	ientd.
Odwefel 4	
Madelfeile 2	_ •
Chinefisches Feuer.	
Pulverstaub 18 Ungen.	
Schwefel 2 -	
Salpeter 1	

Funfte Abtheilung.

Bon

bem generwert ber Meroftaten:

ignalistede echaby

B C 13

notaffarele as d trompons gred

es espesie diche proposition, disposition of the first word of the first section, disposition of the first section of the first section

The inch Professor of State on the Constitution of the Constitutio

wie bas: Feuerweit bait ben Merofaten angebracht

the Creek was nearly and I remarkation from The water 9 or "

Dach der Erfindung der Luftballons durch Mongol fied wagten Charles, Robert, Pitatue de Rogiers Blam chard und andere manchertei Bersuche, die, ohnere achtet sie gelungen, idoch eine ermidende Emfärmigkeit hatten.

Im Sahr . 1786 ... madte Muggier finder Water, in feinem Garten ju. Darid, ben erften Werfuch mit einem Luftballon, der mit Feuelwerf: garniet mar., fehte aben wegen anderer Gefchafte biefe Berfuche nicht weiter fortan

ស្ត្រី គ្នាស្រីស្នា ស្នែក ស្នេក ស្នង ស្នងស្នា

Die nachherigen Berbefferungen der Luftballons burch Charles, Blanchard und Garnerin, machten fie jum Feuerwert noch beguenner. Garnerin machte den 22sten Ottober 1798 einen mit entzündbarem Gas anger füllten Ballon in der Luft gerpiagen, und ließ sich, mit der ihm eigenen Unerschrockenheit, an einem Fallschirm auf die Erde herunter.

Er ersuchte endlich den fangern Ruggiert, das Feuer; wert zu dem Ballon zu verfertigen, welcher bei dem Fest vom 14. Julius 1801 aufstieg, und wovon hier die Beschreibung folgt.

An einem Reif von zwölf Souh acht Boll Durchmeffer bieng unter bem Ballon ein Stern von derselben Größe, und unter biefem eine Zeuerkugel von pierzehn Boll außerm Durche meffer. Man sehe Fig. x. ber 22ften Tafel.

Der Stern war mit zweisarbigtem Langenseuer gemacht, und entzündete sich zuerst; als seine Wirkung geendigt mar, theilte er sein Feuer dem Reif mit, auf welchem über bund bert doppelte romische Lichter befestigt waren. Die erste Wirkung berselben waren leuchtende Feuerstrahlen, aus denen zuletz Sterne Hervorschossen, die in der Luft einen Raum von mehr als zwanzig Klastern einnahmen.

Mach geondigter Wirtung theitten die romischen Lichter the Feuer der Augel mit, welche, indem sie zerplate, das Feuer dem Ballon mitrheilte. Die Zerspringung der Augel und die Zerplatung des Ballons erregten in der Luft ein sehr mannigfaltiges Feuer, welches die angenehmste Wirtung hers vorbrachte, und allgemeinen Beifall Chieft.

Berfertigung eines Ballon's mit Benerwert.

Dan verfortigt, einen Ballon von Taffent, ber mit Bunmit überzogen ift, von ohngefahr breifig Schuh Durch meffer, und fullt ihn mit entzundbarer Luft un; bie aus

Eifen und Bitrioldi, fo mit Baffer verbannt ift, bereit

a that it is fell that the continue is

Der Ballon wird mit einem Net von startem Binbfas ben umstrickt, an welches man bas Tenerwert hangen tann. Dies Net wird wie jedes andere Kischer , oder Bogelnet ges strickt, nur macht man an dem obern Theil die Maschen ganz tlein, und gegen den Bauch des Ballons zu immer größer.

Hierauf macht man eine Bombe von Pappe, von viers zehn Zoll Durchmesser und füllt sie mit weißen Sternen an. Man sehe über die Art sie zu füllen den S. Leuchttugeln, und den S. Bombe nie Ballons werden eben so gesüllt, nur stett man statt einer Rakete, eine starte Brandrohre hinein, die das Keuer der Bombe mittheilt, sos bald die vorhergehenden Wirkungen geendigt sind. Im übris gen ming man die Bombe wohl befestigen, um der Sesahr vorzubeugen, wenn sie heruntersiele ohne zu zerplaten.

Diese Bombe hat teine Rapsel oder Pulversack nothig, weil fie von dem Ballon mit in die Hohe genommen wird. Um sie an denselben zu befestigen, macht man ihr Ohren, oder Handhaben von Stricken wie Fig. 5. der 21sten Tasel 2. zeigt.; auch kann man ihr die Form einer Base u. s. w. geben.

Dann verfertigt man einen Stern von dinnen Stäben von einem Zoll ins Gevierte, Die in Form eines Sterns zu- sammengefügt werdon; (Fig. 7. Taf. 21.) biefer Stern

wird mit doppelten Linien gemacht, beren febe mit einem ber sondern Farbenfeuer garnirt wird, weil fonft der innere Stern fich nicht auszeichnen, und mit dem erftern jusammene fließen wurde.

Wenn der Stern fertig ift, so nimmt man einen Reif von leichtem Holz, und zwolf Schuh außerm Durchmesser, und befestigt ihn mit zehn bis zwolf dunnen Speichen, dar mit er beim Befestigen an den Ballon nicht zerbricht. Auf diesen Reif werden rings um romische Lichter befestigt, und untereinander verbunden. An eines dieser Lichter wird eine Brandrohre angebracht, vermittelst deren man das Feuer der Bombe und dem Ballon mittheilt. Die erste Wirtung ist also ber Stern; die zweite die romischen Lichter, und die dritte die Bombe und der Ballon selbst.

Die ice Figur der 22sten Tafel ftellt den Ballon mit Feuerwert garnirt, und jum Aufsteigen bereit vor. Dan jundet ihn an, in dem Augenblick da er sich erhebt, und versieht die Berbindung mit einem Aufhalter *), damit der Ballon Zeit behalt etwas boch ju fteigen, bevor sich der: Sternentzundet.

^{*)} Ein Aufhalter ift eine Pleine Patrone, deren Dauer bes rechnet ift. Sie werden gewöhnlich mit blogem Pulverflaus gelas ben, und verzögern die Wirkung eines Feuerwerts, welches auf einen bestimmten Puntt überraschen foll, ober bemfenigen, der & Ledindet, Beit lift fich ju entfernen, im Kall Gefahr babet ift.

ober Smide berungehengen, an denen das Keuerwert befest fint wird. Diese Strick find mit b b bezeichnet. Ueber eift die Defnung des Ballons. Diese Reif mis den romischen Lichtern; e der Stern, und f die Vombe.

Man kann auch Feuerwert an die Mongolfleren befestigen, die blos durch die Sitze aufsteigen, allein sie haben weit weniger Aufsteigungstraft als die Ballons, die mit entzündbarem Gas gefüllt werden. Ferner haben sie ein bes ständig unterhaltenes Rohlfeuer nothig, um in dem Steigen erhalten zu werden, denn sobald die Sitze nachläst und von der atmosphärischen Luft ersett wird, so fällt der Ballon herunter.

Diese Schwierigkeiten Feuerwerk an die Mongolfies ren zu besestigen, schreckten jedoch Garner in nicht ab, mehrere glückliche Versuche zu Versailles im Kleinen, und zulest den 14ten Julius 1801 zu Paris im Großen und mit volltommenem Erfolg anzustellen.

Fig. 10. der Taf. 22. stellt eine Mongolfiere vor. A ist die Deffnung, durch welche sie geheizt wird. Um diese Deffnung herum sind kleine geleimte Schnure, welche die ganze Sohe des Ballons hinausreichen, und woran das Feuserwert, so wie das Kohlbecken befestigt wird. Diese Art Ballon erhalt kein Res.

Fig. 11. derfelben Tafel ift eine Art Rorbchen von zwei bolgernen Reifen mit tleinen Staben unterftugt. Auf Diefes Rorbchen sest man Steigraketen welche ein Feuer Bouquet in der Luft vorstellen. Der untere Meif unterstüßt inwendigdie Enden der Raketenstöcke, damit sie beim Aufsteigen nicht ben Ballon verlegen.

Sechste Abtheilung.

Do n

bem Kriegs-Feuerwerte.

Oilling 27. Filling.

ស្សីខារាហាមខែនា ្សីខេង្ស () ប្រឹក្សា ខេង្

Bon

bem Rriegsfeuerwerfe

ober

Neue Art Stabte, Schiffe und bergleichen in Brand ju ftecken, Armeen in Unordnung ju bringen, nebft einer neuen Methode bie Mannschaft eines Schiffs von ben Folgen bes Schiffbruchs ju retten,

§. I.

Bon ben gunbenden und morberifden Steig Rateten.

Diese werben eben so gemacht, wie die gewöhnlichen Steige paketan, nur fest man fatt bes Topfs und der Stürze, einen Regel von Sisenblech (Fig. 16. Taf. 20.) dars auf, une welchen herum man mehrere Löcher macht, das mit die Deischung, mit der sie geladen sind, ihre Flamme auszibgeisen kann.

Die Mifchung, mit der fie gefüllt werben, ift die des teinfeuers, (Man febe biefen S. weiter hinten) nur wird fie grob gentoffen, nicht durchgefiebt, und zur halftei mit weißem Langen feuer vermischt.

Odiff in Brand ju ftecken, benn wenn fie burch die Segelifchen, io entgunden fie biefelben. Dies ift feit brei Jahren durch die Erfahrung mehrerer Raper bestätigt worden.

Die morberifchen Steig. Rateten werden eben fo gemacht wie die gewöhnlichen; ftatt des Topfs und der Sturze, wird ein fpihiges Stud Gifen daran befestigt, wels ches im herunterfallen tiefe Bunden macht. Sie haben ben Bortheil, 'daß man sie bedeckt loszunden kann, und tragen zweimal so weit, als ein Flintenschus. Man bedient sich ihrer nur bei einem Landtreffen.

Bon ben gunbenben romifchen Lichtern. (### # 2)

Man nimmt einen Theil Mifchung zu ben Sternen; (5. von ben Sternen) und laßt fie bet gelindem Teuer in einem irdenen Tiegel zergeben, ohne etwas Fluffiges zus zusehen.

Wenn die Mischung anfängt zu rauchen, so zieht man sie schnell vom Feuer, ohne sie umzurühren, denn sonft wurde sie sich entzunden, und ware nicht zu löschen.

In diesem Zustande der Flüssigkeit werden Steine mit der Form daraus gemacht (Man sche die g. g. von den edmit schen Lichtern und von den Seunen;) diese Sterne werden in der Mitte durchlöchert, rum wine Lunte durchzust sieden, die bis auf die Kapsel herunterreicht, danitt siedeste sicherer Feuer fangen.

Diese Sterne werden sehr stark : gemacht, und man verst doppelt die Ladung ihrer Rapfel, bamie fie besto weiter geben, und ben Gegenstand ins Feuer sehen tonnen, ben man ans gunden will. Die Patronen, worein fie gesteckt werben, must sen von starter Pappe seyn.

Dan fann fie auch in brberifch machen, wenn man fatt ber Sterne gewöhnliche Flintenfugeln hineinladet.

5. 3.

Bon ben morberifden genertaftanien.

Man macht eine gewöhnliche Feuerkastanle wie Fig. 4.
Laf. 19. und versieht sie mit Lunte. Auf diese Lunte wird eine kseine Kafete, wie die einer Bombe, gesetzt und start darauf befestigt. Dann durchbohrt man Flinteutugeln und nagelt sie um die Rastanie herum, die nachher in eie nen Teig von Tischerleim und Kreide getaucht wird. Wenn dieser Ueberzug trocken ist, so versieht man die Kastanie mit einer Kapsel und verbindet sie mit der Rakete wie bei den Bomben, und seht zuleht die Kastanie in einen Neder ser von gehörigem Kaliber. Man seht auch dergleichen Kastanien in eine Bombe, in welchem Fall sie teine Kapsel erhalten.

9. 4.

Bon ben Bunb Bomben.

Man laft folgende Materien bei gelindem Feuer jere geben.

Schwefel .	• •	٠.	· ·	• • •	3	Theile
Hart	• •	· · · ·		• •	1	-
Salpeter .	•			7. 7	2	
Tala	11.2	140		11.	T.	

Wenn alles untereinander geschmolzen und gemischt fif, fo zieht man die Meischung vom Feue, und sehr zwei Theile Pulverstaub dazu. Dann sehr man sie wieder übers

Teuer, damit sie nicht gerinnt, und taucht Berg hinein, womit man eine starke Feuerkastanie überzieht, die man mit einer Rakete versieht. Die Rakete muß so lang daus ern, daß die Mischung Zeit behält, sich ganzlich zu entzuns den, während die Bombe den Raum von dem Mörser bis zu dem Punkt durchläuft, nach welchem sie gerichtet wird. Das Feuer einer solchen Bombe läßt sich nicht mit Wasser löschen; sie seht alles in Brand wohin sie fällt. Man macht ihnen eine Kapfel wie den morderischen Kastanien.

S. 5.

Bon ben Fener ober Kanonen = Langen.

Die Ranonen Langen werden eben fo geladen wie bie Dienft's Langen. (Man febe biefen S.) Man wistrethnen gewöhnlich fünf Linien innern Durchmeffer und beinen Schub Länge. Die Mischung ist dieselbe wie bei den Dienftlanzen.

5. 6

Bon bem Steinfener.

4 72 G P	Man nimmt	
1128	Schwefel 16 Theile	ę
	Salpeter 4	
	Pulverstaub 4 -	
	Geforntes Dulver 3 -	

Buerft laft man ben Schwefel bei gelindem Feuer gere geben, mischt alebenn den Salpeter, und bann den Puls verftaub, jedoch nur nach und nach darunter. Wenn alles gut untereinander gemischt ift, so wird die Materie vom

Feuer gezogen, bamit fie fich nicht entiffnott, und bann erft thut man bas gefornte Pulver daju, und lagt bied Maffe ertalten.

Dan kann auch einen Theil Talg, und einen Biere, tel Theil Terpentindl bagu feben; bas man mit dener übrigen Materien gergehen läft.

Benn dies Steinfeuer gang geronnen und fertig ift, so bildet es eine feste Daffe, die in Stude gerichlagen wird, die hernach in Bomben geladen; und auf Stadte oder Walter geschoffen werden, um sie in Vrand ju steden.

§ . 7.

Bon ben genertopfen jum Rrieg.

Diese Topfe wurden ehemals bei Belagerungen start! gebraucht, und unter die Belagerer geworfen, wo sie biel? Schaden verursachten. heut ju Tag werben fie nur noch auf ber See gebraucht, um sich gegen die Seerauber gu vertheibigen.

Man nimmt bagu einen irdenen Topf mit zwei hen, teln, von beliebiger Große, und umftriet ihn auswendig mit startem Drath, von dem man vier Enden lang genug berausragen läßt, daß man sie, wenn der Topf geladen ft, oben zusammendreben kann.

Dann macht man eine Mischung von

- 6 Pfund getorntem Pulver.
- 2 Pulverstanb
- 1 Salpeter
- de Schwefel, und
- 10 Ungen Roble.

1 2

Benn die Mifchung fertig ift, so labet man so viele Granaten als der Topf fassen kann, und versicht fie mit Lunten. Dann legt man auf den Boden des Topfs zwei Finger hoch obiger Mischung, auf diese eine Schicht Gras naten, und dann wieder zwei Kinger hoch Mischung,t drudt sie etwas mit der hand zusammen, und legt einige Stücke Steinseuer, einige Brand fride, (s. weiter hinten) und Keuer, Lanzen, die abgeschuttten und mit Lunte, versehen sind, darauf. Dann kommt wieder eine Schicht Granaten, eine Schicht Mischung mit Steinseuer unterzmischt darauf, und so fort bis der Topf ganz angefüllt ist.

Dann wird der Topf mit einem Stud Kortholz vers schlossen, und glubenbes Dech daraber gegessen, damit teine Luft eindringen tann. Zulebt wird ein Stud Ders gengent darauf gebunden, dann die vier Enden des Drathe susammungedercht, und an einen Aing befestigt, unter wele dem man vier Stude Kanonen Lunte aubringt. Der Topf wird dann rings um mit Werg verseben, und in einen dazu past senden Kasten geseht, so daß er fest darin steht.

Will man fich beffen bedienen, fo nimmt man ihn aus bem Raften heraus, gundet die vier Stuckhen Lunte gut an, gieht einen Strick burch ben Ring, und gieht ihn bis an bie Spige bes Sauptmafts hinauf.

Benn sich nun das feindliche Schiff nahert um gu entern, wie es gewöhnlich geschieht; fo wird der Strick abgeschnitten, der Topf fallt in das feindliche Schiff, zer, bricht, und die angegundeten Lunten seben die umber zers streuten Materien ins Feuer, die Granaten schlagen alles nieder was ihnen im Beg sieht, und das Steinseuer und die Brandftricke seben das Schiff in Brand. Dief

Birtung afte nochustveitufdiredlichenga wennater Ebpf in
ben untern Theil des Schiffe fallt. Ge ong en 1 23
thamptout on the past in a reserver of the
के दिल्ला का होते हैं है के का
bine gelbert, internation underno & auf ente
glog. Die Granate ift eine Art fleiner Bombe von bein
Raliber einer vierpfundigen Rugel, die bingefabe gwei Pfund
wiegt, und mit vier bis funf Ungen Pulver geladen wird.
Sie werden aus ber Sand, jumeilen auch aus flete
nen Morfern geiberfeit innd wie bie Bomben mit einer
Ratetet un derfelben Mifdjung verfeben. Der Goldat fiett
mit einer Bunte bie Rafete in Brand, und wirfe die Gras
nate an den angezeigten Det. Gobald bas Fener bas Dul-
ver ergreift, fo gerfpringe die Granate, undi fchlage alles
um fich bet nieder go boid tann fie ber Golbar nicht feicht
über fünfzehn bis fechszehn Rlafter weit Schleitbeen.
and wolg a Rateten iben Granaten muffen gwei Roll feche
Liniem lang feyn. Der , biete Theil muß febn Linien Durch
moffer baben , und einen halben Boll unter dem Ropf um
brei Linien abnehmen; bet bunne Theil erhalt feche Linien
Durchmeffer, und das Bundloch zwei. Sie werden mit
folgender Mifchung geladen.
Fein durchgefiebter Pulverstaub i Pfund
10. 10 fing Salpeter, der ju Mehlgeprieben 1 1 linge
o
Diefe Borfdrift ift nach Gaint Remi; Morel
schreibt folgendes Berhältniß vor
Dulverftant I Pfund.
Salpeter 6 Ungen.
. Behmafal



Die funf und gwanzig gablen tonnen.

Die Rifeten werden mit einer Maje von Pergament versehen, und in die Granaten gestekt, mit stuffigem Dech bineingelothet, und bann ins Bassel getaucht. Auf diese Art kann die Mischung nicht verderben; solang das Solz der Rakete nicht fault.

မြောင်းသည်။ ကျောင်းများသည် ရောင်သည် ရောင်သည်များ မြောင်းသည် မောင်သည်။ သော်သည် မြောက်သည် သည် သည်သည် သည် မြောက်သည် မြောက်သည် မြောက်သည်။

milen generflafden.

Man nimmt eine glaferne Flasche, ladet sie mitgekörntem Pulver, worunter man Steinseuer mischt; und stett eine gelat dene Granaten: Rakete in den Hals. Dann umwickelt man die Flasche mit starker Leinwand, thut einige große Naget oder Stucke Eisen hinein, und taucht alsbann das Ganze in ger schwolzenes schwarzes Pech. Diese Flaschen thunseine Schranken geworfen. Wenn man sich ihrer bedienen will, so löst man mit einer Messerspiede das Pergament ab, welches die Nischung beveckt, und sezt sie mit einer brennenden Lanze in Brand.

\$. 19. 10. 10 no. 12 to 12

Bon bem Breleiter.

3 releiter neunt man eine große Feuerlange, von einem Boll Durchmeffer und funfgehn Boll Lange, Die in Die Mitte eines Brets von Pantoffelholg befestigt werden, und so auf dem Waster schwimmen.

Man bebient fich berfelben bes Nachts auf der See, wenn man von einem überlegenen Teind verfolgt wird. Alle: Dann gundet man die Lange an und laft fie auf der Oberflache Des Baffers treiben; ju gleicher Zeit werden alle Lichter am Bord ausgeloscht, und man gibr dem Schiff eine andere Richtung. Der Feind glaubt das Licht am Bord zu seben und segelt darauf los, mahrend der andere entwischt. Diese Irrleiter werden gleichfalls in Pech oder besser in einen uns verbrennlichen Firniß getaucht, denn das schwarze Pech macht sie zu schwell brennen, so daß sie nicht lange dauern.

5. II.

Bon ben Feuer. Gaden.

Dies find kleine Sade, Die mit gekorntem Pulver, Brandfricken und Steinfeuer angefüllt; und dann noch in gefchmolgenes Steinfeuer, gekaucht werben. Man legt fie mitten in die großen Teuertopfe, zwischen die Granaten.

S. 12.

Bon ben Branbftriden.

Man nimmt Sanfftricke eines Fingers die und vier Boll lang, rollt fie in der Sand zusammen, und taucht fie erft in geschmolzenen Schwefel, dann in geschmolzenes Steinfeuer, und zuleht in einen sehr fluffigen Teig bon Dulverstaub und Brandwein. Wenn dies geschehn ift, läßt man sie trocknen.

§. 13.

Bon ben gunbenben feuertopfen.

Diefe Teuertopfe unterscheiben fich von ben andern baburch, daß fie von Rupfer find, daß ihre Rapfeln ftar; ter gemacht werden; und daß man fatt ber Sterne tleine. Stuckehen Steinfener hineinladet, welche volher in einem

nTeig bon Brandwein und Pulverstaub; getaucht und getrodienet werben. Sie werben auf der See jum anzunden eines iSchiffs gebraucht, und von jedem beliebigen Kaliber igeniacht.

6. 14.

Mill D. . .

Bon ber Gulfe Rafete.

Rachdem wir eine Menge Mittel angegeben, Berdert ben, Zerstörung und Tod zu verbreiten, so wollen wir noch eines hieher seben, wodurch das Leben vieler Menschen geretter werden fann, die auf der See ihre Nahrung, Beschäftigung und Glüff suchen.

Die hanfigen Schiffbruche an ben Kuften, und bas mannigfattige Ungluck, bas fie nach sich ziehen, erforderten schon langst ein Mittel ihnen joviel möglich vorzubeugen, und der altere Ruggieri erfand in dieser Absicht eine Art Steig-Ratete, mit der sich alle Schiffs : Kapitaine versehen sollten.

Diese Rafete, die er Sulfs, Ratete nennt, muß wenigstens zwei Zoll innern Durchmesser haben, und ihr Stock muß an Lange und Starke bemjenigen einer Rattete von einem Boll Durchmesser gleich seyn. Un diesen Stock wird ein dunner Strick von vier Linien Durchmesser, und dreihundert und acht Rlaftern Lange befestigt, der mit dem andern Eude an das Schiff oder den Gegentstand sestgemacht ift, wo die Rakete abgeschossen wird.

Batete angegundet und nach feiner Seite hingerichtet, bas mit er fich an dem Seviet festhalten tonn. eine Ratete von zwei Boll Durchmeffer, ift fart gas ning biefe ganze Lange bes Stricks nach fich zu ziehen, bes sonders wenn sie vorhet im Kreis herumgelege; und so eins gerichtet wird, daß sie sich niegends anhängen kann. Demnach dann man also auch die Entfernung berechnen, in welcher dieses Mittel anwendbar ist.

Diefes Mittel tann auch an ben Kuften in Safen und Buchten angewendet werden, um fowohl Menfchen, als Ladung und Erummer ju retten, je nach ber Menge ber Rafeten, die man bagu brauchen will.

S. 15.

Bon bem Griedifden gener.

Das Griechische Feuer ift burch die Erfindung des Pulvets in Vergessenheit gerathen, und so sonderbar auch der Berluft einer so wichtigen Entdeckung scheinen mag, so ist doch ju vermuthen, daß man sie nicht wurde vergessen haben, wenn man nicht vorzüglichere Eigenschaften an dem Pulver erkannt hatte.

Es ift daher sehr mahrscheinlich, daß die Eigenschaften bes griech is den Feners übertrieben werden, befonders als man daffelbe wieder verfertigen wollte, und weder das Berhaltnis der Materien, noch einen großen Theil der Materien sien selbst wiederfinden konnte.

Im ubrigen behauptet man, daß es aus Raphta, Schwefel, Sary, Ded u. f. w. jufammengefent mar

und gegen die Mitte bes fiebenten Jahrhunderts von Cale linifus aus heliopolis erfunden worden, der fich deffels ben bei einem Seetreffen, welches Conftantin Pogonds tes den Savazenen liefevte, mit fo gutem Erfolg bediente, Daß er alle Savazenischen Schiffe bamit in Brand ftette.

Manche andere seben diese Erfindung ins zweite Jahrs bundert, und schreiben sie einem gewissen Martus zu, von dem wir im Ansang dieses Werts (§. 4. von dem Schiespulver) geredet haben. Auch sagen sie, daß dies Fener seine Flamme unterwarts trieb. Diese lettere Bes hauptung macht die Sache noch zweiselhafter, denn da die Flamme leichter als die Luft, so muß sie sich nothwendig auswarts bewegen, wenn man nicht um das Gegentheil zu bewirken, physische Mittel anwendet, die jedoch auf eine Waterie, die im Wasser steht, und außer aller Vers bindung ist, gar teine Wirkung haben tonnen.

Wir wollen uns nicht weiter aber diese Sache eine laffen, und theilen bier die Zubereitung eines Feuers mit, welches die vorzäglichste Eigenschaft des Griechischen, dies jenige im Wasset zu brennen, besitzt.

Salpeter	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	16	Theile.
Schwefel											
Naphta .					Ļ					4	<u> </u>

Diese Mischung wird in eine Patrone oder sonft in eine Robre gefüllt, wenn sie ihre ganze Wirkung hervors bringen soll; quod tunica ad volandum debet esse gracilis et longa. *)

^{*)} Liber ignium.

Uchrigens thun die 3d nd & Biomben und die gu ne ben den Gres Stelle Bieten biefelbe Bietung.

pand, Likial und ent i kinuciß deste, nisste alles gur niereldinikes und verke bi**ddnisk**anner Seete karrig

1.30 nBateitung vierfchie beneit Bean beafben.

Da man bei der Arbeit fehr leicht von dem Feuer abereilt wird, und sich verbrennt, so ist es nuglich einige gute Mittel anzugeben, womit man sich im Nothfall hele fen kann.

Erftes Mittel.

Man läßt frisches Schweinesett in Wasser über ges lindem Feuer sieden, zieht es dann zurück und läßt es drei bis vier Nächte an der Luft stehen. Dann läßt man es über gelindem Feuer in einer irdenen Schüssel zers gehen und drückt es durch ein Tuch in kaltes Wasser. Es wird nachher mehrmalen mit reinem kalten Wasser ausgewaschen, bis es Schneeweiß wird, worauf man es in einer irdenen Schüssel ausbewahrt. Man bestreicht die gebrannte Stelle damit so schnell als möglich.

3meites Mittel.

Man reibt bie gebrannte Stelle mit Begerichwasser und Rufol.

Drittes Mittel.

Man nimmt Malvenwaffer, Rosenwasser und Feders Alaun gleiche Theile, und mischt ein Eiweiß darunter. ung al gan nue Biertes Mittel. . 1-mg 1968

Man ulmit Raichwaffer und thut etwas Sanfof, Die vendl, Leindl und einige Stweiß dagu, mifcht alles gut untereinander und reibt die gebrannte Stelle bamit.

Alle biefe Mittel beilen die gebrannten Stellen ohne Schmerz und ohne Narbe juruckjulaffen.

A Company of the statement of the property of the statement of the stateme

Little Vacation

in the second se

Siebente Abtheilung.

Bon

ben Illuminationen.

Siesenke Abelieben

C 1#

es filaminatic acc

Bon der Art

mit gewöhnlichem und mit Farbenfeuer gu illuminiren.

§. I.

Gewöhnliche Blinmination.

Der Urfprung der Illuminationen verliert fich im Dune tel bes Alterthums. Die Egypter hatten ein fogenanntes Lampenfeft, welches in gang Egypten, vorzüglich aber in ber Stadt Gais, gefeiert murde, deren Bewohner alse bann fovicle Lampen als möglich vor die Fenfter ihrer Saus festen. Berobot, welcher eine Befchreibung bavon geliefert, fagt, daß dies Fest außer ber gewöhnlichen Beit Eag gefeiert murbe, mo der Gott Upis in an bem Egypten mabrend ber Regierung bes Rambyfes ers fchien. Die Griechen und Romer hatten auch bergleichen Befte, die beinahe allgemein gefeiert murden, man eine ungablige Menge Lampen ju Ehren der Miners va, Bultans, Prometheus, Bacdus u. f. w. ans jundete. Diefe Befte biegen im allgemeinen Lampadaria und die bes Bacch us insbesondere Lamptericae.

Seut ju Tag sucht man die Illuminationen immer schöner und prachtiger zu machen, und bedient sich dazu der Lampions von Blech, wenn man eine Zeichnung vorstellen will, oder von Erde, wenn sie blos auf das Gesimse geset werden sollen. Diese Lampions werden mit Talg angefüllt, und ein Dacht in die Mitte gesett, der durch einen kleinen Drath ausvecht erhalten wird; das Ende des Dachts wird mit Spiek, oder Terpentindl ges

trankt. Die blechernen Lampen werden auf Latten genagelt, welche nach der Zeichnung geformt find.

Man gibt ben Lampions vier bis funf 30ll im Durchmeffer und richtet ben Dacht barnach ein; fie werben auf ftart vorragende Wintel, oder an fehr hohe Stellen geset, wo man teine Menge kleiner anbringen kann. Man macht sogar Schuffeln von funfzehn und mehr 30ll im Durchmeffer, und mißt die Menge des Talgs und den Dacht darnach ab.

5. 2

gon ben farbigten Illuminationen.

Gegenwartig macht man gewöhnlich die Illuminatios nen mit Farbenfeuer, indem man Glaffer won verschiedenen Karben dagu nimmt.

Man wahlt biese Glaser von verschiedener Form, und von zwei bis drei Zoll Durchmesser und Hohe. In die Mitte derselben stekt man eine kleine blecherne Dille, mit einem Dacht, der weder zu derb noch zu weich gedreht ist, giest dann Ocl in das Glas, und befestigt es der Zeichnung gemäß mit Drath an seine gehörige Stelle.

Man fann auch Glafer mit gefarbtem Baffer vor die Lampen feben, allein im Großen find die gefarbten Glafer vorzugiehen.

Man hat in Paris dergleichen Glafer, die mit Facetten gerschliffen find, welches eine ungemein schone Birkung thut, denn das Licht vervielfältigt sich durch die Facetten des farbigten Glases. Man illuminirt damit die Façaden der Palaste, Ersumphoss gen, Pyramiden, Chiffern u. s. w. Man hat zu Patis bet feiers lichen Gelegenheiten Façaden von Palasten gesehen, an welchen gegen zwanzigtausend solcher gefarbter Elaster angebracht waren.

Die Chiffern fann man jo groß und fo tieth machen als man will, und fie jugleich vor fartem Bind bewahe

ven. Eine Chiffre vom zwolf bis funfjehr Courd Durchnteffer 1. B. wird zuerft auf einen horizontalen Mlan abgezeichnet, Dam gaenireman die Beichmingmit Diepfantigerreifernen Graben, die man in der gehörigen Entfernung verdoppelt, damit der Buchftas beifeine geborige Boum erhand Diefe beiben Reiben Stabe wers den mie tleinen alfernem Grifcen miteinander verbunden. . 32' ni Dan mocht grot bergleichen Chiffren und befestige ffe im einer Entferning ubn fieben Bollen mit eifernen Graf ben aufeinauder a. f bah fies von allein Griten mit Glass febelben jehigefafte werden Abliden. Sein und wieder laffe man eine Scheibe affen zum Lampen bineingubringen, bie wie Dinnem Drath anfgehangen werben. Die gange Chifs fne mird auff ein eifenes Berippe gefest, das fich in einen einzigen Gtab endige goden man befeftigen tann, wohite man will. Oben mird bine Deffnungugelaffen; damit bie Lichter nicht erftickeit Dani fann auch gefährtes Glas in ben Scheiben nehmen. Muf Diefe Web bann man eine Chipp fre fo boch hängen ale man will, ohne etwas von dem Bind oden dem Megen zu befürchten zu baben beite in be? " Lognold!

Deris prachtig erleuchter, und ünter andern ver Palaft Luncius dangenis prachtig erleuchter, und ünter andern ver Palaft Luncius dauge die auf feine hochften Spihen mit: Lampen gleichsam bedett, in theber idem Schegenshi des Loudie iharte inan einer Ediffe mit Lampen angebenche, die aber igang misprieth, weil in einer solchen Ishe den Anderimmienstare ife, und die Lampen ohner Bedeckung nachwendig allegewspie werden. Eind sied in ihrer den und nach mannen bedeckung nachwendig allegewspie werden.

Cigiron merenfinientst.u. with gold eine meine

Will man eine Zeichnung ploglich illuminiren und macht man Gurchen auf alle Stabe und Leiften, die die Zeiche

nung vorstellen, garnire fie mit Stuppine und bedeckt fis mit mehrern Streifen geleimten Papiers.

Dann verfertigt man auf folgende Art eben foviele Bung ber als mon Lampen hat.

Man taucht einen Dacht von brei Faden Baumwolle in geschmolzenen Schwefel, zerschneidet sie in Stücke von einem halben Joll Länge, und siett ein Stückhen Stupe pine von zwei Kaden Baumwolle in eine kleine Brandstöhre von Seidenpapier. In das eine Ende derselben stett man ein Stückhen geschwefelten Dacht und befestigt ihn daselbst mit Kaden. Das andere Ende davon wird in die Kurche auf die Verbindungs Stuppine gesteckt, und das gerschwefelte Ende heftet man mit einer starten Nadel mitten auf den Dacht der Lampe. Jede Lampe wird auf dieselbe Art zubereitet, und wenn man alsdenn an einer Stelle anz zündet, so wird sich das Feuer im Augenblick weiter verbreisten, und alle Lampen anstecken.

Perinet Dorv al fagt in feinem Wert, daß um eine große : Menge Lampen ploglich anzugunden, man einen baumwollenen-Strid in Spifol tauchen, anzunden und damit über alle Lampen fahren foll, welche fogleich Teuer fangen und fich entgunden werden.

Dies ift richtig; wenn aber diese Lunte nur eine halbe Biers telstunde an der Luft bleibt, so wird sie trocken und entjunder sich nicht mehr. Run aber ist es schwer binnen so kurzer Zeit die gehör rige Borbereitung zu machen, besonders bei Nacht; man lauft das bei Gefahr, die ganze Illumination zu versehlen, und nachber eine Lampenach der andern anzunden zu mussen. Indessen ist diese Ersindung an verschlossenen Orten, wie bei den Thactern, sehr anwendbar.

Achte Abtheilung.

Bon

ber Unordnung großer Feuerwerfe.

ersti libre store

25 110

эзэгс ягиг 🖔 эс град гин изган 2 год

Bon ber

Lucya finih g

Ungeonung der perschiedenen Beiterarbeiten

Por agree or a going to am

große Fenerwerfe einzurichten , welche ber Orbnung

Es ist nicht genug Keuerstücke ju verfertigen, man muß auch wissen sie so einzurichten, daß sie in einer gewissen Ogdnung nach der Reihe losgeben, indem man immer mit dem kleinsten anfängt, und mit dem größten aufhört, so daß sie zusammen ein schones Ganze bilden.

6. I.

200 Bon ber Einrichtung großer genetwerte.

Defini nian ein gehfes Fenerwert dor dem Publikum geben will, so ning inan immler die gioften und wirtsailis fen State mahlen, vorzäglich aber Luftsenevert, well des man inte einigen größen Strandolen, einigen Knälltat percen und einer größen firen Sonne untermische, welche fehtere immer auf die Spise der Detoration gesehr wert deit truff

moent wir die Befareibung bei Felierweite hiehersehen, well che auf Befehl Ludwigs bes XV. im Jahr 1739 in Par

ris und Berfailles veranstattet, und bie vielleicht die glans genosten waren, welche in Europa jemals geschen wurden.

§. 2.

Befdreibung bes Fenerwerts, welches im Jahr 1739 bei Gelegenheit bes Friedens vor bem Gemeinbehaus ju Paris abgebraunt murbe.

Das Theater war ein großes vierseitiges Gerust, befr seiten vierzig Schuh hielten, und das sich mit einer achtzig Schuh hohen Pyramide endigte, auf welcher eine Rugel voll Feuerwerk stand, und an den Seiten der Pysramide standen sechszehn große Basen von verschiedener Korm.

Das gange Gebaube mar mit Marmorfarbe von vers schiedener Gattung angestrichen, und mit Figuren und den Attributen bes Friedens verziert.

Das Feuerwert wurde in folgender Ordnung abges brannt.

Rach mehreren Salven von zwanzig Kanonen, fing bas Schauspiel mit einer großen Menge Sprenraketen an, wovon immer drei zugleich losgebrannt wurden. Die vier Seiten des Echandes waren mit mehr als funfhundert Feus erlanzen und Fenerwurften garnirt und erleuchtet.

Auf der großen Terrasse standen dreißig Raften mit doppelten Marquisenraketen, und über hundert Dugend Feuertopfe, und auf der Balustrade der Terrasse vierzig Feuergarben, worunter zwanzig mit Aigretten, vier Dreht sonnen in der Mitte der vier Seiten, und vier anders auf den Ecken.

Ueber ben Drehfennen standen vier große fire Sonnen und wor den Seiten des großen Piedestals der Pyramide, vier Cansessüffe mit Fenergarben und Topfen mit Aigretten. Um Fuß der Pyramide auf den Stufen standen ohngefähr hundert Dußend Feuertopfe, und zwolf große Topfe mit Aigretten auf dem Piedestal der vier Seiten der Pyramis de. Auf der Spige derselben stand eine Gruppe von dret großen Feuertopfen mit Aigretten, und ohngefähr zweihuns dert Feuerlanzen bildeten drei große leuchtende Sterne. Die vier Seiten der Pyramide waren mit noch sunfzig andern Feuergarben garnirt, und an den vier außersten Winfeln des Feuerwerks standen vier Keuersastaden.

Die erfte Girande bestand aus feche Raften, wovon jeder wenigstens zwanzig Dubend boppelte Marquifenrates ten enthielt.

Die Zweite aus ohngefahr breißig Dubend Feners topfen und sechs Kaften von mehr als funf und zwanzig Dubend Sternrafeten. Zwolf Luftballe standen in dem inz nern Raum unten an dem Feuerwert, und zwolf Morfer mit Feuerwertsbomben standen neben den Kanonen, und waren gegen das Feuerwert gerichtet. Hiermit endigte sich das ganze Schauspiel.

9. 3.

Befdreibung bes Fenerwerts, welches auf ber neuen Brude zu Paris im Angust 1739 abgebrannt, wurde.

Das Theater, welches Symens Tempel vorstellte, marein langlich vieredigtes burchfichtiges Gebaube von dorifcher: Ordnung, und bestand aus zwei und dreißig Saulen, von vier Schul Durchmeffer und die und dreifig Schul She, pemlich acht auf der Vorbenfeiter und vier auf den aberie Wordenfeiter und vier auf den aberie wir hundere und funfzig. Schul: Linge. In dem Innern standen zwei sollte Gebäude, in welchen man Treppen augebracht harte. Un beiden Seiten des Tempels, Lings den Parapets der Brücke, standen sechs und dreisig Pyramiden, worunten achtzehn vierzig Schul, und achtzehn sechs und zwanzig Schul, boch waren. Sie waren mit großen Konsolen untereinander verbunden, und ihre Spiken mit Vasen geziere.

Sobald das Signal jum Anfang gegeben war, so erhos ben sich ju beiden Seiten des Tempels breihundert der schon sten Ehrenraketen, welche je zu zwölf, von den acht halbruns den Thurmchen abgeseuert wurden, die gegen die Tuillerien gerichtet sind. Auf dieselben folgten von denselben Thurms der hundert und achtig Topfe mit Aigretten und pyramis dalischen Teuergarben.

Eine gange Reihe Feuergarben erhob fich nachher von bem Gefinfe der Kornische der Brucke, und in der Mitte des hauptgesimses erschien eine große fire Sonne, von vierzig Schuh Durchmeffer, in ihrer gangen Pracht.

Unmittelbar darunter fiand eine große Chiffre mit Fars benfeuer illuminit, welches den Glanz der Sdelfteine nachfahrt. Diese Chiffre hatte breifig Schuh Sohe, und anden Seiten, den Zwischenraumen der Saulen des Tempels gegen über, sah man zwei andere Chiffren von blauem Fru eine wert, welche zehn Schuh hoch waren, und eine werrestliche Wirtung machten.

Auf den beiden Trottvirs, der Brade, rechts und links bes Tempels, jenseits der illuminirten Opramiden, standen weihundert Rasten mit Partements-Rasten, jeder von fünf die seche Duzend, Diese Kasten, worden immer fünf angleich loszebraunt wurden, folgten auf die Schrenraketen, so daß zu deiden Seiten des Tempels angesangen, und bis an die beiderseitigen Enden fortgefahren wurde.

Allsbenn sah man ploglich aus den funf Bogen des Strebepfeiters der Boucke Raskadem won rothem Feuer hervorschießen, welche die Illumination der des Hauptseiten durchzubrechen schienen, und deren Glang das Auge kaum ertragen konnte.

Buglaidy fing ber Ramp f der Drachen auf dem Stuff an, und bas Bafferfeuer bedeckte beinah die gange Oberfliche der Seine, 1900.

Auf den Kampf der Drachen folgte das Baffer feu a erwert, womit acht Schiffe beladen waren, die zwischen den übrigen illuminirten Schiffen nach der Symmetric ans geordnet waren.

An berfelben Stelle, aber in verschiedener Ordnung, ftanderi feche und breifig Kastaden von gemeinem Feuer, und ohns gefähr dreifig Schuh hoch, in kleinen niedrigen Schiffen, so dafi fie aus dem Blug hervor zu fprudeln fchienen.

Das Signal jum Anfang diefer Kaskaden war durch eine Wafferdrehsbune Tegeden worden; vorder aber erschien ein Bereenu von Sternen, der durch hundert und sechszig Thefe mit Aigretten hervorgebracht wurde, unten an dem Grechepfeiler der Brucke.

Wier große Schiffe, die den Borrath des Wafferfeuers: werts enthielten, waren an den Bogen der neuen Brude. und vier andere an der Brude der Tuillerien fest gemacht. Das Feuerwert, das sie enthicten, bestand in einer Menge weiter und kleiner Fasichen, welche mit Garben und Feus ertopfen geladen waren, und die Luft mit Serpentosen-Sternen, Schwärmern u. f. w. erfüllten. Es war auch eine beträchtliche Menge Garben, die aus freier hand gewore fen wurden, und Feuersonnen darunter.

Das Ende der Raefaden war das Signal der großen Girande auf der Spihe des Tempels, welche beinah aus sechetausend Rateten bestand. Sie wurde an den beie ben außersten Enden zugleich angezündet, und in demselben Augenblick gingen auch die beiden kleinern los, die ihr zur Seite auf den Trottoirs der neuen Brucke standen, und wovon jede funshundert Raketen start war. Eine Are tilleriesalve endigte dies prächtige Fest.

6. 4.

Befdreibung bes generwerts, welches im Part gu Berfailles, vor ber großen Fronte bes Schlos fes, im Jahr 1739 abgebraunt murbe.

Es war kein eigentliches Feuerwerkzerüst vorhanden, sondern ein großes Gebäude hundert funfzig Klastern lang, und zwanzig Klastern hoch, welches Hymens Tempel vorsstellte, und auf der Terrasse des Parks der großen Gales, rie gegenüber aufgebaut war. Eine Menge Gogengänge zierten die Façade, in der Mitte war es rund, mit Bersticfungen und Vorsprüngen an den Enden, welche auf die beiden großen Bassins stießen, in deren Mitte illuminirte und mit Feuerwerk beseite Felsen aufgesührt waren.

Das Feuerwert wurde mit einer Artilletiefalve eröffnet, worauf hundert Ehrenraketen, und dann wieder eine Artila leriefalve folgten. Hierauf ertonten die Hammer der Cyaclopen in den Schmicdeeffen Bultans, welche in den Höhlen der Felfen auf beiden Baffins angebracht waren. Sie schlugen taktmäßig auf große eiserne Ambose, so daß die Funken in einem Augenblick die beiden Baffins mit einer Menge Wasserseuerwerk bedeckten.

Aus dem Gipfel des Felfens stieg ein Strahl Brillants feuer von mehr als dreißig Schut hoch empor; er war mit vier andern niedrigern begleitet, welche die Feuerstrome eines Bulkans vorstellten.

Dann ließ man den großen Wafferstrahl des Baffins, fünf und vierzig Schuh hoch springen, der sich mit den siebzehn kleinern, welche die Felsen umgaben, vereinigte und eben so viele sprudelnde Quellen vorstellte, so daß zulest eine Vermischung von Wasser und Flammen entstand, wos durch die beiden Höhlen ganzlich zerstört wurden.

Hierauf wurde das große Feuerwert abgebrannt, wels ches hinter der Deforation in zweihundert Rasten stand : eben so viel Rasten standen zu beiden Seiten des Nasens, ber zum grunen Teppich hinabführt.

Die Rafeten ber Raften und Fenertopfe flogen burch die Artaden der Deforation durch, und erfüllten fie mit einem febr lebbaften Licht.

Auf dieses folgte bas Gianzfeuer, welches man vor die Illumination gesetht hatte, es stieg nicht sehr hoch, gefiel aber burch seine schonen Formen und feine blendende Beiffe.

Diefes Glanffeiler bestand aus brei Deborationen, bie aufeinander folgten und den allgemeinen Dian dersenigen vorstellten, por ber fie erschienonaumen

Da die fpringenden Baffer eine ber schönften Zierben bes Parkes von Berfailles ausmachen, so hatte man biefem Feuer die Form von Springwaffer, Kastaden u. f. w. gegeben.

Die erste Dekoration vor ben beiden großen Basins stellte zwei schone Rastaden von Brillantseure; mit zwei Beden vor, und oben drüber erhob sich eine fünf und zwanzig Schuh hohe Aigrette. Ueberdies waren biese Rast kaden mit zwei Gansestügen, jeder von sieben Strahten, bes gleitet, und duf jeder Seite standen noch funfzig andere Kenerstrahlen von zwanzig Schuh Johe, welche die ganze Kagade der Dekoration garnitten.

Die Zweite bestand aus vierzehn Einsefüßen, jeber von eilf Strahlen, wovon die vier größten oben att den Baffins standen, und Feuerströme von funfzig Schuh in die Sohe warfen. Sie waren mit Aigrettentopfen ivon zwanzig Schuh hohe untermischt, welche zuleht eine Stere neutrone funfzig Schuh in die Johe warfen, und die ganze Luft mit einem lebhaften, glängenden Feuer erfüllten.

Die Driefe ftellte dreigehn Feuersontainen mit drei Beifen vor, welche fünf und zwanzig Schuh Sobie und dreifig Schuh Durchmeffer hatten, jede hatte überbies eine Aigrotte von brothig. Schuh Sobie. Sechs diefer Fontainen waren rund, und sechs spiralformig. Die größte ftand zwischen beiden Baffind, nebst vier anderei zubn Nechen und Linfen.

Die Fontainen ber tampfenden Thieve hatten jede zwei Teuerfontainen, und die Thieve fpien Wasser und Beuer zugleich aus. Zwischen jeder Feuerfontaine standen noch große Brillantfeuerstrahlen. Zulehr grhob sich eine Menge Topfe mit Aigretten in die Lust, welche eine schöne Sternenkrone bildeten.

Wif biefe bret Dekorationen, stiegen zwolf italianische Topfe in die Hohe, wovon secho auf jeder Seite in der Mitte der beiden großen Baffins standen und die Luft nitt einem, ausgerordentlichen Knallfeuer erfüllten. Dies was das Signal um die beiden großen Giranden anzuzünden, welche hinter der großen Dekoration standen, und die aus nicht als dreitausend Naketen bestehend, zugleich losziengen.

Circles Combard

, smite

Alami bud Eineldtibe und Anefibrung eines großen Fenermerts fur bas Dublifum.

I. Grene. Eine Artilleriefalbe.

Que Sede Butent Chrenrafeten, welche paarweis auf jeder Seite ber Deforation losgebrannt werden

3mblf Betgatische Flammen; die zugletch ibsgeben, und auf der Debotation so zertheilt sind, daß sie alle Theile deuelben erleuchten.

IV. 3mel Batterien regulirter Feuertopfe, cinameder gegenüber, und die jugleich losgehen.

V. Scene. Bier regulirte Raften, feber mit zwei Dr Zollrafeten, die in einer Sobe von fun bert Schub ein Mofait bilben.	
_ , ,	
VI Eine Reihe von acht Drehsonnen, von Linien Raliber.	zehi
VII Gine Reihe von Knallfapricen.	
VIII 3mei Bomben mit Goldregen, und zwei Sternen.	mi
IX Ein vollständiges pprifches Feuerftud.	
X. — 3molf Wirbel , oder Tafelraketen, Die paar losgebrannt werden.	iveis
Mofait, und zwei mit romifchen Lich	
XII Eine große Sphare.	
XIII. — Seche Bomben, drei mit Golbregen und mit Sternen, welche paarweis losgebr werden.	
XIV. — 3mei Duhend Chrenrafeten, bie je ju losgebranne werden.	viet
XV Eine große ausgeschnittene Deforation, einer Devise, zwei chinefischen Paras und zwei Rabern mit Farbenfeuer.	
XVI Eine Reihe mit vier fallenden Rapricen.	
XVII 3molf Bomben mit Sternen; vorher f Dugend Ehrenrafeten, die Dugendweis	

Das guillochirte Feuer, und auf jeder Seite

vier Seuerflügel.

XVIII.

- XIX. Scene. Eine gekreuzte Batterie von zweihundert Mofaiten und eben soviel romischen Lichtern, mit Teuerkastanien, und zuleht sechs Dubend Feuertopfe.
- XX. Die gange Dekoration illuminirt, mit vier: Reihen Mosaikwirbeln, dann zwei Kasten, seder von zweihundert Raketen, und dann eine Artillerier Salve, welche die Entzündung der großen Girande von tausend Naketen mit Goldregen verkundigt.

6. 6.

Bon der alten Art Fenerwerke zu verfertigen und auszufähren.

Die Alten hatten eine Methode Feuerwerke auszuführen, bie uns heut ju Tag lacherlich scheinen murde, denn das meiste wurde aus freier hand losgezündet und auf die Juschaus er gerichtet, welches ein allgemeines Gelächter erregte. Das übrige stund auf einem Theater, und war in Menschen: oder Thiersiguren eingeschlossen.

Das Feuerwert bestund in einer ungahligen Menge Schwarmer, Sterne, Feuerfugeln u. f. w. die fo dicht übere einander geprefit waren, daß wenn sie Feuer fingen, gewöhne lich eine Menge der Umstehenden von den zersprengten Sale len verwundet wurden.

Dies war nicht wohl andere möglich, denn alles Feuerwert war in großen gebohrten Rohren von Solg enthalten, um wel:

che weber Reife noch Stricke gelegt waren, um fie ber de Berplaten zu sichern: Roch vor werig Jahren bediente man sie Granien, state der Patronen von Pappe, dicker Stide Schilfrohr, die man mit Tuch oder Bindfaden umwand, us die Mischung hineinlud. Man kann, sich die Wirku eines solchen Feyerwerts leicht vorstellen.

tebre nen avertrauter Caffigur, und biege eine Areiderte, Saber vool. ein Sold und de de eroften Bredout von Laufigue und raufig Beleigen vereichtet ge

6 6

uber eiten met Genermerke zu verfereigen und antzuloren.

then there since Weelvis gives accele and obligant in that it for larger lies in more and the feeling and the color and the feeling acceleration in the color and color and the feeling acceleration of the color of the color than the color of the color than the color of the color

notes and all the state of the

Transmitte melt a bere manited beneatted Returning